

**AVALUO DDTE DAVIVIENDA DDO DANIEL RESTREPO CARVAJAL RAD. 30-2018-426**

Alvaro Jose Herrera Hurtado <aherrera@cobranzasbeta.com.co>

Lun 02/05/2022 04:23 PM

Para: Memoriales 08 Oficina Apoyo Juzgados Ejecucion Sentencias Civil Municipal - Valle Del Cauca - Cali  
<memorialesj08ofejecmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co>


Buenas tardes

Adjunto avalúo para su trámite.

Gracias.

Atentamente,

Alvaro José Herrera Hurtado  
Abogado Interno  
Promociones y Cobranzas Beta  
Carrera 5 No. 13-46, Piso 6, Edificio el cafe  
Tel. 2415086 Ext. 3951



AVISO LEGAL : Este mensaje es confidencial, puede contener información privilegiada y no puede ser usado ni divulgado por personas distintas de su destinatario. Si obtiene esta transmisión por error, por favor destruya su contenido y avise a su remitente. esta prohibida su retención, grabación, utilización, aprovechamiento o divulgación con cualquier propósito. Este mensaje ha sido sometido a programas antivirus. No obstante, el BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES no asumen ninguna responsabilidad por eventuales daños generados por el recibo y el uso de este material, siendo responsabilidad del destinatario verificar con sus propios medios la existencia de virus u otros defectos. El presente correo electrónico solo refleja la opinión de su Remitente y no representa necesariamente la opinión oficial del BANCO DAVIVIENDA S.A. y sus FILIALES o de sus Directivos

**SEÑOR  
JUEZ OCTAVO DE EJECUCIÓN CIVIL MUNICIPAL DE CALI  
E. S. D.**

**REF. PROCESO EJECUTIVO CON ACCIÓN PRENDARIA INSTAURADO POR  
BANCO DAVIVIENDA S.A. CONTRA DANIEL RESTREPO CARVAJAL.**

**RAD. 30-2018-426  
LOTUS. 52521**

**ALVARO JOSE HERRERA HURTADO**, identificado con la cedula de ciudadanía No. 16.895.487 de Florida (V), vecino de esta ciudad, portador de la T.P. No. 167.391 del C. S. de la J., actuando en calidad de apoderado judicial de la entidad demandante, mediante el presente escrito, me permito aportar avalúo comercial del vehículo, por lo anterior, solicito respetuosamente correr traslado a la parte demandada.

Del Señor Juez,

Atentamente,

**ALVARO JOSE HERRERA HURTADO**  
C.C. No. 16.895.487 de Florida (V)  
T.P. No. 167.391 del C .S de la J.

# INFORME DE AVALUO



## ASPECTOS GENERALES

### SOLICITANTE DEL AVALUO

Davivienda

### PLACA

ENS444

Móvil: No aplica

### LOCALIZACION

El vehículo de placas ENS444 objeto del avalúo fue inspeccionado en la Manzana 10 casa 23 barrio la minga pasto Nariño Parqueadero judicial Nissi SAS.

### FECHA DE INICIO DE CUSTODIA

No aplica

### FECHA DE INSPECCION

28 de abril de 2022

### FECHA DEL INFORME

30 de abril de 2022

### OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO

Determinar el estado actual y valor de liquidación del vehículo objeto de avalúo Davivienda para el proceso de dación en pago.

### MARCO LEGAL

El presente avalúo comercial sigue lineamientos de las Normas Técnicas Sectoriales: NTS S02, NTS S03, NTS M04, NTS S04 y las Guía Técnicas Sectoriales: GTS E03, GTS G02; y norma NIIF 13.

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.

## Contenido

ASPECTOS GENERALES .....	1
SOLICITANTE DEL AVALUO .....	1
PLACA .....	1
LOCALIZACION.....	1
FECHA DE INICIO DE CUSTODIA .....	1
FECHA DE INSPECCION.....	1
FECHA DEL INFORME.....	1
OBJETO O FINALIDAD DEL AVALUO .....	1
MARCO LEGAL.....	1
1. DESCRIPCION DEL BIEN .....	3
1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD.....	3
1.2. PROPIETARIO DEL BIEN .....	3
1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN.....	3
1.4. ESTADO DEL BIEN .....	3
1.5. ACCESORIOS .....	4
1.6. ESTADO LLANTAS .....	4
2. FORMACION DEL VALOR .....	5
2.1. ALCANCE.....	5
2.2. METODOLOGIA VALUATORIA.....	5
2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR.....	5
3. MEMORIA DE CÁLCULO.....	6
4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO.....	6
4.1. CODIGO FASECOLDA .....	6
4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA .....	6
4.3. TABLA DE VALORES .....	6
4.4. DEFINICIONES.....	6
5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación) .....	7
6. IDENTIFICACION TÉCNICA .....	8
7. VIGENCIA DEL AVALÚO .....	8

## 1. DESCRIPCION DEL BIEN

### 1.1. TITULO DE LA PROPIEDAD

Al momento de inspección no se presenta documento licencia de tránsito que acredita al propietario del vehículo de ENS444, del organismo de tránsito de la Ciudad de Cali.

### 1.2. PROPIETARIO DEL BIEN

De acuerdo con la consulta del Runt, aparece la licencia de tránsito N° 10015480581 aparece como propietario del bien se desconoce del vehículo de placas ENS444. Sin prenda.




### 1.3. IDENTIFICACION DEL BIEN

ITEM	DESCRIPCION
Placa	ENS444
Clase	AUTOMOVIL
Marca	CHEVROLET
Línea	SPARK GT
Tipo de Carrocería	HATCHBACK
Modelo	2019
Color	PLATA
Capacidad Psj ó Carga (kg)	5 PSJ
Peso bruto Vehicular (kg)	1368
Peso Vacío (kg)	940
Peso Mermado (kg)	705
Cilindraje (cm³)	1206
Kilometraje	30953
Servicio	PARTICULAR
N° Chasis	9GACE6CD6KB025096
N° Serie	9GACE6CD6KB025096
N° Motor	9GACE6CD6KB025096

### 1.4. ESTADO DEL BIEN

LATONERIA	#####	90%		
PINTURA	#####	70%		
VIDRIOS	#####	100%		
CHASIS	#####	100%		
TAPICERIA	#####	85%		
FUGAS FLUIDOS	#####	100%		
IDENTIFICACION	#####	100%		
	0%	60%	90%	100%
	Deficiente	Aceptable	Optimo	

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



- El vehículo presenta:
  - **En parte delantera:** Bómpier y capot con sumido.
  - **En parte izquierda:** Boceles regular, puerta trasera con sumido, costado, marco carrocería, puerta delantera y guardafango con rayón.
  - **En parte trasera:** Bómpier con sumido y compuerta con rayón.
  - **En parte derecha:** Guardafango, costado, rin delantero y trasero, puerta delantera y trasera con rayones.
  - **En parte inferior:** Tanque de combustible, cárter, cuna motor y fugas no verificables.
- Vehículo presenta: plumillas y batería en mal estado, rines oxidados, no tiene parasoles, no presenta consola de radio, presenta focos de oxido en chasis, vehículo guardado a la intemperie no es posible realizar inspección visual por parte inferior por almacenamiento, seguridad activa y pasiva afectada, pintura en mal estado y con pérdida de brillo.
- De acuerdo a nuestro análisis realizado se hallaron inconsistencias que impide su libre comercialización, para efectos de asegurabilidad y/o comercialización se sugiere confirmar documentos e historial completo ante entidades de control correspondientes, vehículo presenta limitación a la propiedad registrada en el Runt.
- Se sugiere ejecutar mantenimientos por kilometraje a sistemas de suspensión, dirección, frenos, transmisión, lubricación y electricidad en general.
- Llantas en mal estado, presentan desgaste irregular, se recomienda cambio de llantas.
- Sistemas de identificación originales a la fecha de la inspección.
- No se realizan pruebas a la caja de cambios automática o Triptónica, se sugiere realizar su verificación en talleres especializados.
- Según consulta en el RUNT no presenta embargo pero, si garantía a favor de Banco Colpatria con fecha 19/09/2019. Se sugiere solicitar el certificado de tradición para descartar, multas, embargos y otros.
- De acuerdo con consulta de RUNT presenta póliza SOAT vigente hasta el día 18/09/2020, se encuentra vencido y la revisión tecno-mecánica hasta el día no aplica por modelo.
- Se sugiere realizar alistamiento óptimo antes de poner en marcha el automotor.
- De acuerdo con la inspección realizada el vehículo presenta una reclamación por siniestro con fecha 10/18 por \$5.360.000.

**1.5. ACCESORIOS**



DESCRIPCIÓN	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	MARCA REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
LLANTAS	OTROS	1				

**1.6. ESTADO LLANTAS**

Lado Izquierdo			Lado Derecho		
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo
Delantera	0	1	Delantera	0	1
Trasera	0	1	Trasera	0	1
Llanta	Buen Estado	Para Reemplazo	Total Buen Estado		0
Repuesto	0	1	Total Para Cambio		5

**Estado del vehículo:** Desfavorable, seguridad activa y pasiva afectada.  
**Inspección física realizada por:** Pasto Centro de Servicios




## 2. FORMACION DEL VALOR

### 2.1. ALCANCE

El valor comercial (valor razonable) al momento de la inspección, fue tomado de fuentes correspondientes al mercado nacional automotriz, entendiéndose que dicho proceso parte desde la ubicación del vehículo, así como su ciudad de matrícula.

### 2.2. METODOLOGIA VALUATORIA

El método usado para el cálculo de datos es el de comparación de mercado. Este método consiste en reunir datos de varias fuentes del mercado local como lo son: concesionarios de nuevos y usados, clasificados en sitios web, revistas especializadas e información histórica de inspecciones y avalúos de Colserauto S.A.; una vez consultadas estas fuentes se sigue el proceso descrito en el siguiente diagrama:




La combinación de los diferentes datos de cada fuente, permiten establecer un valor comercial base (valor razonable) el cual es utilizado como punto de partida para empezar a valorar cada vehículo.

### 2.3. LIMITACIONES O POSIBLES FUENTES DE ERROR

- De acuerdo con la consulta Runt, registra **embargo No. 443120** juzgado civil municipal 30 Valle del Cauca Cali con fecha de expedición **01/08/2018** y radicación **01/09/2018**. También registra **orden de decomiso No. 469277** en el juzgado civil municipal 30 Valle del Cauca Cali con fecha de expedición **23/10/2018** y fecha de radicado **06/12/2018**.
- Vehículo inspeccionado sin licencia de tránsito.
- También son limitantes, las verificaciones físicas de componentes que no pueden inspeccionarse por requerir desarmes parciales o totales en el vehículo y que no son parte del alcance de este avalúo.
- Únicamente se tiene en cuenta para la valoración aquellos elementos, piezas, mecanismos o aparatos que física y técnicamente se encuentren ensamblados al vehículo en el momento de la inspección.
- Condiciones climatológicas, medio ambiente y almacenamiento del vehículo son limitaciones para la inspección física.
- Prohibida la reproducción total o parcial de este documento sin la previa autorización escrita de Colserauto S.A.



### 3. MEMORIA DE CÁLCULO



El gráfico anterior corresponde a las fuentes tenidas en cuenta como lo son: revistas especializadas, clasificados de internet, para la estimación del valor razonable para un vehículo CHEVROLET SPARK GT 1.2 2019 en condiciones normales de operación y documentación vigente.

### 4. CONSIDERACIONES FINALES DEL AVALÚO

#### 4.1. CODIGO FASECOLDA

El código fasecolda correspondiente al vehículo de placas ENS444 es el **469277** que identifica las características técnicas y de equipamiento (marca, línea, tipo, modelo, especificaciones).

#### 4.2. CAPACIDAD TRANSPORTADORA

No aplica.

#### 4.3. TABLA DE VALORES

El siguiente cuadro presenta los valores relacionados en el avalúo, los cuales se explican a continuación:

ITEM	DESCRIPCION
Código Fasecolda	469277
Valor Razonable Automotor	\$34.973.257
Valor Razonable Carrocería	\$-
Valor accesorios o Adecuaciones	\$-
Factor demérito (18%)(-)	\$6.295.186
Valor Repuestos + Mano de obra (-)	\$5.200.000
Valor Llantas (-)	\$1.414.500
Valor pintura (-)	\$2.000.000
Valor puesta a punto motor (-)	\$2.500.000
Índice de reparabilidad mínimo (%)	31,78%
Valor total Chatarra Automotor	No aplica
Valor Chatarra Carrocería	No aplica
Valor cupo	No aplica

#### 4.4. DEFINICIONES

**Código Fasecolda:** Es un número de 8 dígitos que identifica de manera única cada vehículo que se encuentra registrado en la Guía de Valores de Fasecolda, de acuerdo a las características técnicas específicas de cada uno de ellos.

**Valor Razonable (Automotor y/o Carrocería):** Es la cuantía por la que el vehículo puede intercambiarse en la fecha de valuación entre un comprador dispuesto a comprar y un vendedor dispuesto a vender, en una transacción libre tras una comercialización adecuada, donde las partes han actuado con la información suficiente de manera prudente y sin coacciones. Adicionalmente se tiene en cuenta kilometraje del automotor objeto de valuación y adecuaciones y/o adaptaciones no originales que afecten el valor del bien.



**Valor Accesorios o Adecuaciones:** Son aquellos accesorios de carácter especial y que impliquen una variación notable para el cálculo del valor razonable. Ejemplo: blindajes, adecuaciones, turbo compresores, sistema de audio y video.

**Factor demérito:** Corresponde a los costos mínimos asumidos por el tenedor del vehículo desde la recepción del mismo hasta su fecha esperada de venta; así como la depreciación que pueda tener el bien.

**Valores Repuestos + Mano de Obra:** Es la cuantía por la cual el vehículo podría volver a sus condiciones iniciales de originalidad. Estos valores son calculados a partir de temparios estandarizados de reparación de piezas de vehículos en los talleres de Colserauto S.A.

**Valor Llantas:** Es el valor promedio de mercado, teniendo en cuenta las características de marca, referencia que presente el vehículo al momento de inspección.

**Valor Pintura:** Es el valor aproximado de la pintura general del vehículo aplicada sobre una superficie óptima a recibir dicho procedimiento.

**Valor Puesta a punto motor:** Corresponde al valor para poner en funcionamiento un motor partiendo de un mantenimiento preventivo.

**Índice de reparabilidad mínimo:** corresponde a la fracción en porcentaje (%) del valor razonable del vehículo que costaría una reparación la mínima reparación requerida para que el vehículo esté en óptimas condiciones de funcionamiento. Se considera que un índice mayor al 75% corresponde a vehículos no reparables.

**Valor Total Chatarra (Automotor y/o Carrocería):** Solo aplica si el bien objeto de valuación, se presenta en condiciones deficientes afectando su seguridad activa y pasiva, que sus piezas estructurales estén en un alto grado de corrosión y por ende no sea recuperable el bien. Con lo anterior mencionado, se determina el valor de chatarra por peso de aquellos elementos metálicos.

**Valor Cupo:** Es un valor que corresponde a vehículos de servicio público que transportan pasajeros, mixtos como pasajeros y carga, y carga con un peso bruto vehicular superior a 10.5 toneladas. El valor es determinado de acuerdo a la ciudad de operación según al # de cupos disponibles en el país y a la oferta y demanda del mismo.

## 5. AVALÚO COMERCIAL (Valor Liquidación)

***El avalúo del bien sin cupo es de \$17.563.571,00 Pesos M/Cte.***

***Son: diecisiete millones quinientos sesenta y tres mil quinientos setenta pesos M/Cte.***

***El avalúo del bien con cupo es de No aplica,00 Pesos M/Cte.***

***Son: No aplica M/Cte.***

***El avalúo de la carrocería es de No Aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***

***El valor por chatarra es de No aplica Pesos M/Cte.***

***Son: No Aplica M/Cte.***



## 6. IDENTIFICACION TÉCNICA

Remitirse al informe técnico (hoja azul) donde se observa foto de la licencia de tránsito, improntas y concepto técnico del estudio de los guarismos de identificación.

## 7. VIGENCIA DEL AVALÚO

Los valores y condiciones del presente avalúo, tiene vigencia a la fecha de emisión del presente informe.



**Gilbert Mauricio García Orozco**

Analista avalúos maquinaria y vehículos

R.A.A. AVAL-80542954

[gilbert.garcia@colserauto.com](mailto:gilbert.garcia@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia



**Andrés Felipe Díaz Mora**

Coordinador de Negocios Especiales

R.A.A 1014234468

R.N.A 3569

[andres.diaz@colserauto.com](mailto:andres.diaz@colserauto.com)

Colserauto S.A. | Calle 98ª N°69c-15 | Tel. 7452121 Bogotá – Colombia

Prohibida la  
reproducción total  
o parcial de este  
documento sin la  
previa autorización  
escrita de  
Colserauto S.A.

Placa:	ENS444
Fecha Servicio:	30/04/2022 9:58:04 a.m.



2022.04.28

Detalle 1



2022.04.28

Detalle 2



2022.04.28

Detalle 3



2022.04.28

Detalle 4



2022.04.28

Detalle 5



2022.04.28

Detalle 6



2022.04.28

Detalle 7



2022.04.28

Detalle 8



2022.04.28

Detalle 9



2022.04.28

Detalle 10

Placa:	ENS444
Fecha Servicio:	30/04/2022 9:58:04 a.m.



2022.04.28

Detalle 11



2022.04.28

Detalle 12



2022.04.28

Detalle 13



2022.04.28

Detalle 14



2022.04.28

Detalle 15



2022.04.28

Detalle 16



2022.04.28

Detalle 17




2022.04.28

Detalle 18



2022.04.28

Detalle 19





DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2019
TIPO	SPARK [4]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1206
COD. FASEC.	00000000	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	Z2173038HOAX0385	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GACE6CD6KB025096	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GACE6CD6KB025096	ORDEN	284
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	30956

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	FUERA DE NIVEL *
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel líquido embrague	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	NO VERIFICABLE

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces parqueadero	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	NA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

PARTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	NO VERIFICABLE
Fuga aceite caja de velocidades	NO VERIFICABLE
Fuga aceite caja de transmisión	NO VERIFICABLE
Fuga líquido de frenos	NO VERIFICABLE
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas líquido bomba embrague	NO VERIFICABLE
Fugas aceite por amortiguadores	NO VERIFICABLE
Fugas tanque combustible	NO VERIFICABLE
Estado brazos dirección rotulas	NA

FECHA:	30/04/2022	PLACA:	ENS444
--------	------------	--------	--------

**ATENDIDO PARA:**

Compañía de Seguros			
No.INSPECCION:	3242288952	ROMBO:	1
CENTRO DE INSPECCION:	PASTO CENTRO DE SERVICIOS		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	BANCO DAVIVIENDA
IDENTIFICACION	18394101
DIRECCION	BOGOTA
TELEFONO	860034313-7
V/R CLIENTE	\$ 0
V/R FASECOLDA	\$ 0
V/R COLSERAUTO	\$ 0
V/R ACCESORIOS	\$ 0

ITEM	RESPUESTA
Estado mangeras radiador	NO VERIFICABLE
Estado correas	BUENO
Tensión Correas	REGULAR *
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	NO VERIFICABLE
Estado externo batería	MALO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	NO VERIFICABLE
Estado carcasa caja de velocidades	NO VERIFICABLE

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa bañal / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	BUENO
Estado tapicería techo	BUENO
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Air Barg	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	NO VERIFICABLE
Estado tubo exhosto	NO VERIFICABLE
Estado tanque catalizador de gases	NO VERIFICABLE
Estado cauchos suspension	NA *
Estado tijeras	NO VERIFICABLE
Estado guardapolvos ejes	NA
Estado carter	NA
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda polvo caja dirección	BUENO
Estado tubería frenos	NO VERIFICABLE

**Informe Registro de Novedades**
**Datos de solicitud de ingreso**

<b>Nº SOLICITUD:</b>	284		
<b>Fecha de Expedición:</b>	30/04/2022	<b>Hora:</b>	01:23

**Aspecto del Vehículo**

<b>Placa:</b>	ENS444
<b>Marca:</b>	CHEVROLET
<b>Línea:</b>	SPARK [4]
<b>Clase:</b>	AUTOMOVIL
<b>Tipo Carrocería:</b>	AUTO 5P
<b>Color:</b>	PLATA
<b>Cilindraje (cc):</b>	1206
<b>Tipo Combustible:</b>	GASOLINA

**Aspectos Generales**

<b>Solicitante:</b>	BANCO DAVIVIENDA
<b>Id Solicitante:</b>	18394101
<b>Fecha Informe:</b>	30/04/2022
<b>Centro de Validación:</b>	PASTO CENTRO DE SERVICIOS
<b>Ciudad de Expedición:</b>	PASTO

**Información de identificación del vehículo**

<b>Número de Chasis:</b>	9GACE6CD6KB025096
<b>Número de Serie:</b>	9GACE6CD6KB025096
<b>Número de motor:</b>	Z2173038HOAX0385
<b>Tipo de servicio:</b>	PARTICULAR
<b>Modelo:</b>	2019

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

**Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante**

CODIGO	NOVEDAD
231	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACIÓN
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS

**Observaciones Generales**


-----  
 Responsable Central de Control Técnico


**CONCEPTO TÉCNICO  
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**

<b>Fecha:</b>	30/04/2022	<b>Ciudad:</b>	PASTO
<b>Placa:</b>	ENS444	<b>Centro de Servicio:</b>	PASTO CENTRO DE SERVICIOS

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
<b>MARCA</b>	CHEVROLET	<b>NOMBRE</b>	BANCO DAVIVIENDA
<b>MODELO</b>	2019	<b>CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)</b>	18394101
<b>N° DE MOTOR</b>	Z2173038HOAX0385	<b>DIRECCIÓN</b>	BOGOTA
<b>N° SERIE</b>	9GACE6CD6KB025096	<b>TELEFONO</b>	860034313-7
<b>N° CHASIS</b>	9GACE6CD6KB025096		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
223	VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

**OBSERVACIONES**


**tecnico.improntas@colserauto.com**  
**Dirección Central Tecnica | Colserauto S.A**

tecnico.improntas@colserauto.com | PBX:7452121

Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

# Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 184836

Fecha Expedición: 30 4 2022 Hora: 9:58 AM

“ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN”

## LICENCIA DE TRÁNSITO

### Número licencia tránsito

10015480581

### Tipo de servicio

Particular

### Clase vehículo

AUTOMOVIL

### Estado del vehículo

ACTIVO

### Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTO CALI

### Fecha matrícula

2/1/2018

## PLACA

ENS444

## INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

### Número de serie

9GACE6CD6KB025096

### Clasificación

AUTOMOVIL

### Color

PLATA BRILLANTE

### Capacidad total de pasajeros

### País de origen

SIN IDENTIFICAR

### Regrabación motor

NO

### Número regrabación motor

### Tiene prenda

SI

### Número VIN

9GACE6CD6KB025096

### Marca

CHEVROLET

### Cilindraje

1206

### Pasajeros sentados

5

### Días matriculados

1548

### Regrabación chasis

NO

### Número regrabación chasis

### Tiene gravamen

SI

### Número de motor

Z2173038HOAX0385

### Línea

SPARK

### Carrocería

HATCH BACK

### Capacidad de carga

### Número de registro

228528131

### Regrabación serie

NO

### Número regrabación serie

### Identificador de carrocería

77

### Número de chasis

9GACE6CD6KB025096

### Modelo

2019

### Número de ejes

2

### Peso bruto vehicular

1368

### Repotenciado

NO

### Regrabación VIN

NO

### Número regrabación VIN

### Identificador de color

464

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

Nombre acreedor prendario

BANCO DAVIVIENDA SA

### REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

SIN INFORMACIÓN.

### SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat

COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR

Estado del registro de la póliza

NO VIGENTE

Fecha expedición

1/31/2018

Fecha vencimiento

1/31/2019

Fecha vigencia

2/1/2018

Número póliza

18182689

### HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

DANIEL RESTREPO CARVAJAL

Tipo de documento

Cédula Ciudadaní

Número de documento

18394101

Fecha inicio (Propiedad)

2/1/2018

Fecha fin (Propiedad)

### TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

### LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Tipo de limitación

ORDEN DE DECOMISO

No. Documento demandante

1

Número documento

469277

Fecha expedición documento

10/23/2018

Entidad

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL 30

Fecha de radicación documento

12/6/2018

Tipo documento demandante

Descripción de la medida

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

C

**Tipo de limitación**

EMBARGO

**No. Documento demandante**

1

**Número documento**

443120

**Fecha expedición documento**

8/1/2018

**Entidad**

JUZGADO CIVIL MUNICIPAL 30

**Fecha de radicación documento**

9/1/2018

**Tipo documento demandante**

C

**Descripción de la medida**

**TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO**

**Número de solicitud**

125015912

**Fecha de registro**

4/1/2019

**Estado de solicitud**

AUTORIZADA

**Entidad**

STRIA MCPAL TTO CALI

**Descripción del trámite**

Tramite certificado tradicion,

**Número de solicitud**

117560775

**Fecha de registro**

9/24/2018

**Estado de solicitud**

AUTORIZADA

**Entidad**

STRIA MCPAL TTO CALI

**Descripción del trámite**

Tramite certificado tradicion,

**Número de solicitud**

117560467

**Fecha de registro**

9/24/2018

**Estado de solicitud**

REGISTRADA

**Entidad**

STRIA MCPAL TTO CALI

**Descripción del trámite**

Tramite certificado tradicion,

**Número de solicitud**

**Fecha de registro**

**Estado de solicitud**

**Entidad**

115053798

7/19/2018

AUTORIZADA

STRIA MCPAL TTO CALI

**Descripción del trámite**

Trámite certificado tradicion,

**Número de solicitud**

**Fecha de registro**

**Estado de solicitud**

**Entidad**

115044331

7/19/2018

REGISTRADA

STRIA MCPAL TTO CALI

**Descripción del trámite**

Trámite certificado tradicion,

## INFORME TÉCNICO

FECHA	No. Informe
PLACA	Ciudad

28/04/2022 3242287915  
 Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL  
 ENS444 Este informe tiene sistemas de PASTO CENTRO DE SERVICIOS

<b>DATOS</b>	MARCA	CHEVROLET
	LINEA	AUTOMOVIL
	MODELO	SPARK [4]
	AÑO	2019
	No. MOTOR	1
	PLATA	1206
	No. SERIE	Rombo
	No. CHASIS	1
	NOMBRE DIRECCION DISTRITO TELEFONO	
	BANCO DAVIVIENDA 18394101 BOGOTA 860034313-7	

<b>DOCUMENTOS</b>	Z2173038HOAX0385	9GACE6CD6KB025096	9GACE6CD6KB025096
-------------------	------------------	-------------------	-------------------



<b>CONCEPTO E IMPRONTAS</b>	<b>MOTOR</b>	Original	<input type="checkbox"/>	2022.04.28
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	<b>SERIAL</b>	Original	<input type="checkbox"/>	
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	
	<b>CHASIS</b>	Original	<input type="checkbox"/>	
		Regrabado	<input type="checkbox"/>	
		Grabado	<input type="checkbox"/>	

**OBSERVACIONES**

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Firma Agente (R) Técnico en Identificación de Vehículos **NO REPORTA SINIESTROS POLIZA VENCIDA,**

Firma Cliente C.C.