

JUZGADO OCTAVO CIVIL MUNICIPAL

Ibagué, diez de diciembre de dos mil veinte.

Rad. 2015-439

Por ser procedente, el juzgado:


**RESUELVE:**

1.- ACEPTAR LA CESION DEL CREDITO efectuada por INTERNACIONAL COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO COMECIAL a favor de SEBASTIAN ACEVEDO RODRIGUEZ a quien en adelante se tendrá como ejecutante en el presente proceso.

2.- Del avalúo del automotor en la suma de \$31.700.000.00. córrasele traslado a la parte demandada por el término de diez (10) días para los fines del artículo 444 del C. General del Proceso.

3.- Ordénese la cancelación de las órdenes de retención del automotor. Librense los oficios a las autoridades respectivas.

NOTIFÍQUESE

  
GERMAN ALONSO AMAYA AFANADOR  
Juez

LUGAR DE LA INSPECCION "PARQUEADERO LA COR"  
 PERIAUTOS MORENO  
 MZA-Q CASA 46 Barrio Jordan 9ª Etapa  
 Celular 304-6388397



COMBUSTIBLE DIESEL	CILINDRADA 3.990 cc	NÚMERO REV-TEC	No. VENGE:
LICENCIA TRANSITO 10001021038	NÚMERO SERIE *****	NÚMERO CHASIS LVBVCIEAXAE090043	SEGROS HCS19300TA23
SERVICIO PUBLICO	ESTACAS CARROCERIA	GRIS METALICO COLOR	NÚMERO MOTOR CAMION
MODELO 2010	LÍNEA OLIN BJ1069VCIEA-A	FOTON MARCA	CLASE VEHICULO SSI-364
			No. PLACA SSI-364

FICHA TÉCNICA

FECHA: 30 DE OCTUBRE 2020	DILIGENCIA PERICIAL No.310
	PROPIETARIO: MARIA DEISY RIVAS
	C.C.#51.624.188

SEÑORES: FISCALIA



**PERIAUTOS MORENO**  
 EXPERTOS TÉCNICOS - MECANICOS  
 POR ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS

24

## EXPERTICIO TECNICO-MECANICO

El día de hoy 30 DE OCTUBRE DEL 2020 a las 14:00 HORAS se llevó a cabo la inspección y revisión ocular del vehículo referenciado cuyo número de motor y chasis, corresponde al registro en la licencia de tránsito número 10001021038 expedida el 29 DE OCTUBRE DEL 2010 en la Secretaria de Tránsito y Transporte de GIRARDOT, A nombre del referenciado, automotor al que se le constató que presenta Impacto y daños así:

### INSPECCIÓN VISUAL REALIZADA

De la inspección se estableció un punto de impacto determinado así:

**DESCRIPCIÓN DE DAÑOS:** CARROCERIA TIPO ESTACAS REGULAR ESTADO DE CONSERVACION, CARPA REGULAR ESTADO, CABINA REGULAR ESTADO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO YA QUE SE ENCUENTRA CON GOLPES RAYONES USMIDURAS Y ABOLLADURAS EN SU CONTORNO LO MISMO QUE PERDIDA PARCIAL DE SU PINTURA ORIGINAL, MOTOR NO ENCENDIO DESCONOCIENDO SU FUNCIONAMIENTO, DE IGUAL FORMA SE DEJA CONSTANCIA QUE EL MOTOR QUE TIENE INSTALADO NO COINCIDEN SUS GUARISMOS DE IDENTIFICACION CON LOS QUE FIGURAN EN LA LICENCIA DE TRANSITO, SISTEMA ELECTRICO NO FUNCIONA, COJINERIA MAL ESTADO DE CONSERVACION, SISTEMA DE REFRIGERACION NO FUNCIONA, BATERIAS MAL ESTADO NO FUNCIONAN, LLANTAS MAL ESTADO DE CONSERVACION, PLUMILLAS MAL ESTADO, MILLARET MAL ESTADO, CAJA DE VELOCIDADES REGULAR ESTADO, VEHICULO EN GENERAL EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

### ESTADO TECNOMECÁNICO

El vehículo en cuanto a su estado técnico- mecánico se corrobora que:

*Sistema de Control de Velocidad y Acelerador:* EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.

*Sistema del pedal del closs:* EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.

*Sistema de Frenos Delanteros:* POR ESTABLECER YA QUE EL VEHICULO NO ENCENDIO.

*Sistema de Frenos Traseros:* POR ESTABLECER YA QUE EL VEHICULO NO ENCENDIO.

**Sistema de Frenos de Emergencia:** EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.

**Sistema de Alumbrado y Señalización:** LUZ DIRECCIONAL DELANTERA: LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO SISTEMA ELECTRICO NO FUNCIONA.

**Sistema de Alumbrado y Señalización:** LUZ DIRECCIONAL TRASERA: LADO DERECHO Y EL LADO IZQUIERDO SISTEMA ELECTRICO NO FUNCIONA.

**Sistema de Alumbrado y Señalización:** LUZ DE STOP Y LUZ DE FRENO SISTEMA ELECTRICO NO FUNCIONA

**Sistema de Alumbrado y Señalización:** LUCES BAJAS Y ALTAS: LADO DERECHO Y LADO IZQUIERDO SISTEMA ELECTRICO NO FUNCIONA.

**Sistema de Dirección Delantera:** EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.

**Sistema de Suspensión Delantera:** EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.

**Sistema de Suspensión Trasera:** EN BUEN ESTADO Y FUNCIONANDO NORMALMENTE.

**Funcionamiento del motor del vehículo:** NO ENCENDIO.

**Funcionamiento del Sistema Acústico:** NO FUNCIONA.

**SISTEMA DE LLANTAS:** SISTEMA DE LLANTAS: LLANTA DELANTERA LADO DERECHO MARCA PIRELLI DE DIAMETRO 7.50 RIN 16 CON UNA PROFUNDIDAD DE LABRADO DE 4.0 mm. LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO MARCA POWER YET DE DIAMETRO 245/75 RIN 16 CON UNA PROFUNDIDAD DE LABRADO DE 4.0 mm. LLANTA TRASERA LADO DERECHO MARCA POWER YET DE DIAMETRO 7.50 RIN 16 CON UNA PROFUNDIDA DE LABRADO DE 4.0 mm, LLANTA TRASERA LADO IZQUIERDO MARCA BOTO DE DIAMETRO 7.50 RIN 16 CON UNA PROFUNDIDA DE LABRADO DE 4.0 mm EN PROMEDIO EN SU BANDA DE RODAMIENTO PARA AGARRE A LA SUPERFICIE DEL PISO.

**PERIAUTOS**  
**MORENO**  
EXPERTICIOS TÉCNICOS - MECANICOS  
POR ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS




ALBUM FOTOGRAFICO

VERTICE ANTERIOR



VERTICE POSTERIOR



LATERAL IZQUIERDO



LATERAL DERECHO




PERIAUTOS MORENO

MZA-Q CASA 46 Barrio Jordán 9ª Etapa  
Celular 304-6388397

**DIRECCIONALES DELANTERAS:**

**LADO DERECHO:**




**LADO IZQUIERDO**




**DIRECCIONALES TRASERAS:**

**LADO DERECHO:**




**LADO IZQUIERDO:**




**PERIAUTOS**  
**MORENO**  
EXPERTICIOS TÉCNICOS - MECANICOS  
POR ACCIDENTE DE TRANSITO CON LESIONADOS



LUCES ALTAS Y BAJAS



LUCES STOP FRENO Y REVERSA



PERIAUTOS MORENO

MZA-Q CASA 46 Barrio Jordán 9\* Etapa

Celular 304-6388397

**LLANTA DELANTERA LADO DERECHO:**




**LLANTA DELANTERA LADO IZQUIERDO:**



**LLANTAS TRASERA LADO DERECHO:**



**LLANTAS TRASERA LADO IZQUIERDO:**



**PERIAUTOS MORENO**

MZA-Q CASA 46 Barrio Jordán 9\* Etapa  
Celular 304-6388397

Acontinuación, relaciono improntas tomadas motor y chasis del vehículo de placas SSI-364 marca FOTON modelo 2010 servicio público, donde se realizó la verificación de características de autenticidad de la placa de identificación vehicular.

**INTERPRETACION DE RESULTADOS:**

**NUMERO DE SERIAL DEL CHASIS**

Analizada la superficie donde se haya estampado el número de serial del chasis # LVBVCJEXAE090043, presenta características originales en lo relacionado con la morfología y tamaño, distribución internumeral de los dígitos alfanuméricos es definida acostumbrados a estampar por la casa ensambladora, la superficie no presenta pulimento, el número serial del chasis se encuentra localizado en el costado lateral izquierdo delantero del mismo; QUEDANDO PLENAMENTE IDENTIFICADO.

**NUMERO SERIAL MOTOR**

Analizado la superficie donde se haya estampado el número serial de motor # HC519300TA23, presenta características originales en lo relacionado con la morfología y tamaño, distribución internumeral de los dígitos alfanuméricos, es definida. Acostumbrada a estampar por la casa ensambladora, la superficie no presenta pulimento, el número serial se encuentra localizado en un saliente del parte lateral izquierdo del motor, QUEDANDO PLENAMENTE IDENTIFICADO. NOTA NO FUE POSIBLE TOMAR LA IMPRONTA IMPOSIBLE ABCESO.


**ANALISIS DE LA PLACA SSI-364**

Se encuentran instalada dos placas una en la parte anterior y otra en la parte posterior del automotor analizada por la cara anterior presenta el sello en alto relieve del ministerio de transporte en el centro de la misma.

El color BLANCO corresponde a los automotores de servicio público.

**CALCO IMPRONTAS**

**MOTOR**



**CHASIS**



**PLACA ANTERIOR**



**PLACA POSTERIOR:**



A continuación, relaciono improntas tomadas motor y chasis del vehículo de placas SSI-364 marca FOTON modelo 2010 servicio público NO COINCIDE CON LOS DE LA LICENCIA DE TRANSITO ENCONTRANDO INSTALADO EL QUE SE RELACIONA A CONTINUACION-

NUMERO  
MOTOR

346T409BJ01179

NUMERO  
CHASIS

LVBVCJEA XAE090043

ANEXO INFORME DEL VEHICULO TIPO CAMION DE PLACAS SSI-364 marca FOTON modelo 2010 servicio público.

VALOR COMERCIAL SUGERIDO TREINTA MILLONES DE PESOS ( \$30.000.000)

PRECIO SUGERIDO FASECOLDA TREINTA Y UN MILONES SETECIENTOS MIL PESOS (31.700.000)

PERITO EN AUTOMOTORES

ORIGINAL FIRMADO

**OMAR RICARDO MORENO PALACIO**

Técnico laboral en Transito Transporte y Seguridad Vial

Policía Judicial En Accidente De Transito

NIT. 93.128.852-8

Celular 3008557949


Auxiliar de la justicia licencia 022-2019

Correo: ricardomoreno.p1937@gmail.com

**PERIAUTOS MORENO**  
MZA-Q CASA 46 Barrio Jordán 9ª Etapa  
Celular 304-6388397

Ficha técnica

Comparar



CF: 18962005  
CH: 18904005

**FOTON OLIN**  
**BJ1069**  
**MT 4000CC TD 4X2 [4.5]**

Tipo estacas

3990 cm<sup>3</sup>

Diesel

4x2

135 hp

2

Trasera

3737 kg

2

Modelo 2010 Usado

**\$31,700.000**



Ficha técnica



Comparar

