

RUTH DARY GOMEZ MUÑOZ. | A B O G A D A

Señor:

JUEZ PROMISCUO MUNICIPAL DE SIMACOTA

E.

S.

D.

REFERENCIA: PROCESO EJECUTIVO DE MENOR CUANTIA
DEMANDANTE: BANCO DAVIVIENDA S.A.
DEMANDADO: IVAN GOMEZ AMAYA
RADICADO: 2018-00004-00
ASUNTO: ALLEGAR AVALUO AUTOMOTOR

RUTH DARY GÓMEZ MUÑOZ, abogada en ejercicio, mayor de edad, identificada como aparece al pie de mi correspondiente firma, en mi calidad de apoderada de la parte demandante **BANCO DAVIVIENDA S.A.**, me dirijo a su despacho con todo respeto con el fin de allegar a su despacho el avalúo FIJADO OFICIALMENTE PARA PARA CALCULAR EL IMPUESTO DE RODAMIENTO, expedido por el MINISTERIO DE TRANSPORTE, respecto del **VEHICULO AUTOMOTOR TOYOTA PRADO 2013 DE PLACAS HDM221** conforme lo establece el artículo 444 numeral 5 del C. G. del P, arroja un total de \$37.050.000.

En Virtud de que el avalúo catastral no es idóneo para establecer el precio real del inmueble, le solicito señor Juez tenga en cuenta el dictamen pericial que allego realizado por **COLSERAUTOS**, avalúo que arrojó la suma de **CIENTO TRECE MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS (\$113.900.000)**.

Por lo anterior y en virtud de lo establecido en el artículo 444 numerales 1 y 4 del Código General del Proceso, le solicito correr traslado del avalúo hecho por el perito evaluador, conforme a las disposiciones mencionadas.

ANEXO LO ENUNCIADO EN DIEZ (10) PAGINAS.

Atentamente,



RUTH DARY GÓMEZ MUÑOZ

C.C. 37.898.737 de San Gil

T.P. 174. 424 del C. S. de la J.

INFORME TÉCNICO

FECHA: 04/11/2020 No. Informe: 1292063483
PLACA: HDM221 Ciudad: TALLER BELTRAN

DATOS



MARCA: TOYOTA
CLASE: CAMPERO
MODELO: PRADO (LC 150)
COLOR: GRIS
NACIONALIDAD: JAP

NOMBRE: BANCO DAVIVIENDA
IDENTIFICACION: 8600343137
DIRECCION: CRA 10 N. 9 31 SANGIL
TELEFONO: 3185170258
Rombos: 1

No. MOTOR	No. SERIE	No. CHASIS
1KD2289845	JTEBH3FJ6DK105389	JTEBH3FJ6DK105389



REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
DIRECCION DE TRAFICO Y VEHICULOS
BOGOTA D.C.



OBSERVACIONES



04/11/2020, 02:37 p.m.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos y la documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
No mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

GO-PO-013

Representante: ROSARIO N. SYDER
PAIS: COLOMBIA
DIRECCION: CRA 10 N. 9 31 SANGIL
TELEFONO: 3185170258
BOGOTA D.C.



CERTIFICADO

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2013
TIPO	PRADO [LC 150]	TIPO PINTURA	STATION WAGON
COLOR	GRIS	MODELO	2982
COD. FASEC.	0900H141	CARROCERIA	DIESEL
No. MOTOR	1KD2289845	CILINDRAJE	COMBUSTIBLE
No. CHASIS	JTEBH3FJ6DK105389	COMBUSTIBLE	TIPO DE CAJA
No. SERIAL	JTEBH3FJ6DK105389	COMBUSTIBLE	ORDEN
SERVICIO	PARTICULAR	TIPO CAJA	AUTOMATICA
KILOMETROS	78857	ORDEN	
ENVIADO	ENVIADO A		

ACTIVIDAD	FECHA	PROGRESO	COMENTARIOS
LATONERIA	02/02/2023	98%	
PINTURA	03/02/2023	82%	
VIDRIOS	04/02/2023	100%	
CHASIS	05/02/2023	100%	
TAPICERIA	06/02/2023	100%	
FUGAS	07/02/2023	100%	
IDENTIFICACION	08/02/2023	100%	

0% - 59%	60% - 69%	70% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

FECN₁

PLACA:

ATENDIDO PARA:

FECHA: 04/11/2020

PLACA:

A: ROMEO: HDM221

*TENDIDO PARA: Particular

No.INSPECCION: 1292063483

ROMBO: 1

CENTRO DE INSPECCION: TALLER BELTRAN

ASEGURABLE: NO

ASEG
COMPANIA

INTEASEGURADORA

NOM SUGURSAL

INTERMEDIARIO

NOMBRE	BANCO DAVIVIENDA
--------	------------------

IDENTIFICACION 8600343137

DIRECCION CRA 10 N. 9-31 SANGIL

PROFESION	OTROS
-----------	-------

V/R CLIENTE	\$ 0,00
-------------	---------

V/R V/R FASECOLDA \$ 113.900.000,00

M/R COLSERAUTO \$ 113.900.000,00

V/R ACCESORIOS \$ 0,00

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.



FRENO DE MANO DESTENSIONADO, , SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, DE ACUERDO A NUESTRO ANALISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACION, PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES,

ACCESORIOS

[illegible]

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS

FRENO AUXILIAR

RUEDAS TRASERAS

RUEDAS DELANTERAS

FRENO DE MANO

RUEDAS TRASERAS

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 39%	40% - 69%	70% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO

0% - 49%	50% - 79%	80% - 100%
Deficiente *	Aceptable	Optimo

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA UTIL DE LAS 4 LLANTAS

0% - 39%	40% - 69%	70% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

70%

70%

70%

70%

VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE

0% - 2.5m	2.5m - 5m	5m - 10m
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

FOTOS VEHÍCULO

MARCA

TOYOTA

CLASE

CAMPERO

TIPO

PRADO [LC 150]

MARCA

CLASE

TIPO

Firma Cliente

CC

El presente informe es emitido en virtud de la ley 1712 de 2014, que establece la responsabilidad del profesional en el servicio de inspección liviana de vehículos. El presente informe es emitido en virtud de la ley 1712 de 2014, que establece la responsabilidad del profesional en el servicio de inspección liviana de vehículos. El presente informe es emitido en virtud de la ley 1712 de 2014, que establece la responsabilidad del profesional en el servicio de inspección liviana de vehículos.



Inspector

Ing. Jairo Alonso Beltran Carrillo

Ing. Jairo Alonso Beltran Carrillo

04/11/2020, 04:40 p.m.

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

 **INFORME DE
RECLAMACIONES**

Placa del Vehículo

HDM221




Digite el código

[Mostrar otro código](#)[Buscar](#)**Fecha del Siniestro****Tipo de Siniestro****Búsqueda realizada, pero no se encontró información de siniestros**

Consulta realizada el miércoles, 4 de noviembre de 2020 a las 4:54 p. m.

Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. INVERFAS y/o FASECOLDA, como administradores de la página no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en esta página web y no serán responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial publicada.


Federación de Aseguradores Colombianos



PERITAJE COMERCIAL

DATOS

MARCA	TOYOTA	TIPO PINTURA	Metallizada
CLASE	CAMPERO	MODELO	2013
TIPO	PRADO (LC 150)	CARROCERIA	STATION WAGON
COLOR	GRIS	CILINDRAJE	2982
COD. FASEC	09008141	COMBUSTIBLE	DIESEL
Nº MOTOR	1KD2289845	NACIONALIDAD	JAP
Nº CHASIS	JTEBH3F36DK105389	TIPO CAJA	AUTOMATICA
Nº SERIAL	JTEBH3F36DK105389	ORDEN	
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	78857

FECHA	04/11/2020	PLACA	HUM221
ATENDIDO PARA	Nº 1144498		
Nº INSPECCION	1292083483	ROMBO	1
CENTRO DE INSPECCION	TALLER BELTRAN		
ASEGURABLE	No Aplica		

NOMBRE	BANCO DAVIVIENDA
IDENTIFICACION	6600343137
DIRECCION	CRA 10 N. 9-31 SANGUI
TELEFONO	3185170258
V/R CLIENTE	\$ 0,00
V/R FASECOLD	\$ 113.900.000,00
V/R COLSERAUTO	\$ 113.900.000,00
V/R ACCESORIOS	\$ 0,00

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	NIVEL NORMAL
Nivel aceite direccion hidraulica	NIVEL NORMAL
Nivel liquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	FUNCIONA
Suporte caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	BUENO
Tension Correas	BUENO
Estado filtro de aire	BUENO
Estado cables instalacion de alta	BUENO
Estado externo bateria	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	BUENO
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	BUENO
Ajuste cierre tapa baul / compuerta	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiavientos delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiavientos trasero	FUNCIONA
Funcionamiento luz interior	NA
Funcionamiento calefaccion	FUNCIONA
Funcionamiento encendedor	FUNCIONA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocimetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacometro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos electricos	FUNCIONA
Funcionamiento reloj	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NA
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapiceria asientos	BUENO
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carterias puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	FUNCIONA
Testigo ABS	FUNCIONA
Testigo Airbag	FUNCIONA
Testigo check Engine	FUNCIONA

PORTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	SIN FUGA
Fuga aceite caja de velocidades	SIN FUGA
Fuga aceite caja de transmision	SIN FUGA
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite direccion hidraulica	SIN FUGA
Fugas liquido bomba embrague	SIN FUGA
Fugas aceite por amortiguadores	SIN FUGA
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion ratulas	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	BUENO
Estado tubo exhausto	BUENO
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	BUENO
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	BUENO
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	BUENO
Estado guarda polvo caja direccion	BUENO



Inspector

Firma Cliente:

CC.

COPYRIGHT 2007 COLSERAUTO S.A.






Este diagnóstico emite por COLSERAUTO S.A. en la ciudad de Bogotá, D.C., en la fecha y hora de la inspección. Asimismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Por último, la inspección del vehículo no genera la obligación inmediata del mismo, ya que COLSERAUTO S.A. no es parte dentro del contrato seguro.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

04/11/2020, 03:36 p.m.

2010-07-20



JORGE ALONZO BELTRAN CARRILLO

Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	0		
Fecha de Expedición:	04/11/2020	Hora:	04:52

Aspecto del Vehículo

Placa:	HDM221
Marca:	TOYOTA
Línea:	PRADO [LC 150]
Clase:	CAMPERO
Tipo Carrocería:	STATION WAGON
Color:	GRIS
Cilindraje (cc):	2982
Tipo Combustible:	DIESEL

Aspectos Generales

Solicitante:	BANCO DAVIVIENDA
Id Solicitante:	8600343137
Fecha Informe:	04/11/2020
Centro de Validación:	TALLER BELTRAN
Ciudad de Expedición:	SAN GIL

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	JTEBH3FJ6DK105389
Número de Serie:	JTEBH3FJ6DK105389
Número de motor:	1KD2289845
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	2013

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
231	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACIÓN

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

Colserauto S.A.

**CONCEPTO TÉCNICO
DE SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN**


Fecha:	04/11/2020	Ciudad:	SAN GIL
Placa:	HDM221	Centro de Servicio:	TALLER BELTRAN

DESCRIPCION	DATOS	DESCRIPCION	DATOS
MARCA	TOYOTA	NOMBRE	BANCO DAVIVIENDA
MODELO	2013	CEDULA DE CIUDADANIA(NIT)	8600343137
Nº DE MOTOR	1KD2289845	DIRECCIÓN	CRA 10 N. 9-31 SANGIL
Nº SERIE	JTEBH3FJ6DK105389	TELEFONO	3185170258
Nº CHASIS	JTEBH3FJ6DK105389		

Informamos que luego de revisados y analizados los sistemas de identificación del vehículo relacionado, se establece que para la fecha:

CODIGO	NOMBRE
63	SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN ORIGINALES A LA FECHA DE LA INSPECCIÓN
263	PARA EFECTOS DE ASEGURABILIDAD Y/O COMERCIALIZACION SE SUGIERE CONFIRMAR DOCUMENTOS E HISTORIAL COMPLETO ANTE ENTIDADES DE CONTROL CORRESPONDIENTES

OBSERVACIONES



LUIS ORLANDO AVENDANO ACOSTA
Dirección Central Técnica | Colserauto S.A

luis.avendano@colserauto.com | PBX: 7452121
Esta información no reemplaza ni sustituye la información entregada por las autoridades y/o entidades competentes. Documento emitido por COLSERAUTO S.A. entidad privada

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. Esta basado exclusivamente en criterios técnicos.
La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Copyright 2017 © Colserauto™
Todos los derechos reservados.