TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA CIVIL

secsctribsupbta2@cendoj.ramajudicial.gov.co

Bogotá D.C., cinco de junio de dos mil veinte

Con fundamento en lo previsto en el artículo 121 del Código General del Proceso y ante la afectación de la prestación del servicio por la emergencia declarada, se prorroga el término para decidir la instancia hasta por 6 meses más, contados a partir del 20 de agosto del año en curso[1].

De otra parte, como quiera que después de emitida la sentencia de primera instancia, la Fiscalía General de la Nación allegó la documentación que se le había solicitado en el decreto de pruebas, se corre traslado de la misma a las partes por el término de 3 días.

Notifíquese,

LUIS ROBERTO SUÁREZ GONZÁLEZ
Magistrado

[1] Si bien el plazo inicial para definir la instancia iba hasta el 10 de junio del año en curso, en virtud de lo ordenado por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura mediante acuerdo PCSJA20-11517 y concordantes, en este proceso el período para fallar se suspendió durante 71 días entre el 16 de marzo y 25 de mayo de 2020.

333

Nombres y apellidos	JEANNETTE ROJAS MONCAYO				
Dirección:	COMPLEJO JUDICIAL PALOQUEMAO PISO 4 BLOQUE A				
Departamento:	CUNDINAMARCA				
Teléfono:	2971000 EXT 3068	Correo electrónico:	Municipio:	BOGOTA	Oficina:
Unidad	DE VIDA				
			No. de Fiscalía 72		
28201603229					

Firma,

9. ENTERADOS

VICTIMA // DENUNCIANTE

NOMBRE: _____

Documento de identificación: _____

MINISTERIO PÚBLICO

NOMBRE: _____

Cargo: _____

- En el evento de presentarse más victimas o personas respecto de quien se archiva la actuación, proceda a copiar el cuadro completo a continuación del que contiene el formato original, sin alterar su contenido.

Scanned with CamScanner

culposa al no haberse determinado el sujeto activo de la acción, resaltando que el fundamento jurídico de esta determinación se encuentra contenido en el artículo 79 del estatuto adjetivo, en concordancia con la Sentencia C 1154 de 2005, que consagra que si no existen motivos o circunstancias fácticas que permitan la caracterización de un hecho como delito o indiquen su posible existencia como tal, la fiscalía dispondrá el archivo de la actuación.

Así mismo, se tiene como fundamento para la determinación la sentencia de julio 5 de 2007, emanada de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Yesid Ramírez Bastidas, en lo que alude a la imposibilidad de encontrar o establecer el sujeto activo de la acción. Señala el pronunciamiento en los apartes pertinentes que: "***...5. algunos supuestos en lo que la fiscalía pueda aplicar el artículo 79 de la ley 906 de 2004, lo opuesto en evidencia permite señalar que solamente podrán ser tenidos en cuenta como motivos o circunstancias fácticas que no permiten la caracterización de un hecho como delito o que no es posible demostrar su existencia como tal, quedando con ello facultar a la fiscalía para proceder al archivo de las diligencias, entre otras, en las siguientes situaciones: 5.1. en cuanto a los sujetos: 5.1.1. cuando luego de adelantadas las averiguaciones resulta imposible encontrar o establecer el sujeto activo de la acción; 5.1.2. cuando luego de adelantadas las averiguaciones resulta imposible encontrar o establecer quien es el sujeto pasivo de la acción. 5.1.3. cuando el sujeto se encuentra en imposibilidad fáctica o jurídica de ejecutar la acción en el caso del extranjero que no debe obediencia al estado colombiano y que por lo mismo no puede recibir imputación a titulo de autor del tipo denominado hostilidad militar artículo 456 del código penal...***"(subrayado y negrillas fuera de texto).

De emerger emp que desvirtúen la decisión adoptada, se procederá conforme a la ley.

Se hará entrega definitiva del rodante involucrado y de emp que no interesen a la investigación.

Se comunicará esta decisión a la víctima y al Ministerio Público.

6. * Personas respecto de quienes se archiva la actuación:

IDENTIFICACIÓN

Tipo de documento:	C.C.		Pas.		C.E.		Otro	No.	
Expedido en	Departamento:							Municipio:	
Primer Nombre						Segundo Nombre			
Primer Apellido						Segundo Apellido			
Fecha nacimiento	AAAA/MM/DD					Lugar de nacimiento			
Nombres del padre						Nombres de la madre			
Correo electrónico									

Lugar de residencia

Dirección			Barrio		Sector
Municipio		Departamento		Teléfono	

7. Bienes Vinculados SI_____ NO_____

Descripción y Decisión

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Scanned with CamScanner

334

al ciudadano HUMBERTO CORONADO, quien se movilizaba en bicicleta, en el mismo sentido y recibe lesiones que determinaron su deceso en el lugar de los hechos.

Se allego protocolo de necropsia el cual concluye como causa de muerte: politraumatismo contundente de alta energía en incidente de tránsito, acta de inspección a cadáver, inspección al lugar de los hechos, informe de accidente de tránsito y bosquejo.

En primer lugar, para sustentar el delito de homicidio culposo deben darse los requisitos estructurantes del delito esto es tipicidad antijuridicidad y culpabilidad y determinarse además que existió una acción por falta del deber objetivo de cuidado y de ella se produce un resultado, en este caso muerte y existe entre la acción y resultado un nexo de causalidad.

Aunado a lo anterior, debe establecerse que actuó bajo uno de los generadores de la culpa, sea imprudencia, negligencia o impericia.

Sin estos requisitos, mal podría predicarse la existencia del delito de homicidio culposo, como cuando el riesgo lo crea la víctima y la consecuencia es que la responsabilidad es solo atribuye a ella.

En el caso en concreto, los emp permiten determinar que en el lugar donde se presenta el accidente se trata de una área urbana, sector residencial, zona escolar, vía recta, plana con aceras, doble sentido vial, demarcación vial línea doble central continua de color amarilla.

Observando el video allegado a la carpeta, se puede establecer que en momento del accidente transitaban en el mismo sentido vial tres vehículos, una volqueta, una motocicleta y una bicicleta, sobre el carril derecho de la calzada, muy cerca entre ellos, se advierte que el motociclista, quien continúa la marcha y no puede ser identificado, transita entre la cicla y la volqueta, esto es, entre vehículos, violando las normas de tránsito y es ahí donde probamente existió un roce entre la moto y la víctima y esto hace que la víctima pierda el equilibrio y colisione con el vehículo tipo volqueta sobre la parte delantera, lo cual conlleva la consecuencia fatal, esto es la muerte del ciudadano Coronado.

Efectuado el estudio o inspección visual al rodante- vehículo tipo volqueta se observa que presentaba un golpe derecho en el paragolpes delantero, en el rin de la llanta delantera derecha o primer eje, donde se presenta limpieza con roce y rayón que desprende la capa de pintura, de donde se puede determinar que no existió un contacto frontal del vehículo volqueta con la bicicleta conducida por el hoy occiso y retomando el video, allí claramente se observa que el paso de la motocicleta entre cicla y volqueta hace que el ciclista caiga contra la volqueta, situación que no puede ser prevista por el conductor, constituyéndose en un hecho imprevisto e irresistible que no dependió de la acción del conductor de la volqueta, sino de la imprudencia del motociclista que a pesar de percibir el accidente continuó la marcha.

Ahora bien, se efectuaron actividades investigativas con el fin de lograr la identificación de la motocicleta y así lograr individualizar o identificar a su conductor , sin que haya sido posible, ya que si bien se ve la motocicleta, no así las placas, de donde se puede establecer que pese a las actividades realizadas, resulta imposible establecer no sólo las características del vehículo involucrado y que al parecer ocasionó el accidente, sino la identificación del presunto autor, por ende, resulta imposible la caracterización de la conducta como delito, frente a una persona determinada, por lo que no es posible adelantar una investigación penal.

Así entonces, resulta procedente promulgar la orden de archivo de las diligencias, conforme lo normado en el artículo 79 del Estatuto adjetivo por no poder estructurarse la infracción

Scanned with CamScanner

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN	PROCESO INVESTIGACIÓN Y JUDICIALIZACIÓN	Código: FGN-20-F-01
	ORDEN DE ARCHIVO	Versión: 01
		Página 1 de 4

Departamento Cundinamarca Municipio Bogotá Fecha 2017-07-13 Hora:

1. Código único de la investigación:

11	0016	00	000028	2016	03229
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo

2. Delito:

Delito	Artículo
1. Homicidio Culposo	109 C.P.
2.	
3.	

3. Indique la causal por la cual se ordena el archivo:

IMPOSIBILIDAD DE ESTABLECER EL SUJETO ACTIVO DE LA ACCIÓN

4. * Datos de la victima:

DATOS DE LA VICTIMA										
Tipo de documento:	C.C.		Pas.		c.e.		otro		No.	80.729.762
Expedido en	Departamento:							Municipio:		
Nombres:	OSCAR EDUARDO					Apellidos:	CORONADO RODRIGUEZ- JIJO DEL OCCISO			
Lugar de residencia										
Dirección:	CALLE 95 B57 A 21 SUR					Barrio:				
Departamento:	CUNDINAMARCA					Municipio:	BOGOTÁ			
Teléfono:			Correo electrónico:							
DATOS APODERADO DE LA VICTIMA										
Nombres:						Apellidos:				
C.C.		T.P.				Dirección				
Departamento:	N.A					Municipio:				
Teléfono:			Correo electrónico:							

5. Fundamento de la orden (Relacione hechos, problema jurídico, actuación procesal y fundamento jurídico)

El 13 de octubre de 2016, aproximada[illegible]te a la [illegible] 5:00 horas, se desplazaba el vehicu[illegible] tipo volqueta de placas WMN-822, co[illegible]ido [illegible] el señor LUIS ANDERSON RAMIRE[illegible] ZAMUDIO, en sentido sur- norte, sobre [illegible] calle 73 [illegible]r y al llegar a la carrera 100 A, colisiona[illegible]

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Scanned with CamScanner

segueta del cráneo, para exploración de las meninges y encéfalo; incisión esterno-púbica para la exploración de los órganos del tórax, abdomen y parte anterior de la columna vertebral.

7. Exploración por planos de los músculos del cuello y levantamiento del tercio inferior facial.
8. Cierre del cuerpo previo depósito de las vísceras en su interior para entrega a los reclamantes.
9. Entrega del cadáver al asistente forense previa firma del registro de la cadena de custodia.

MUESTRAS TOMADAS Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS SOLICITADOS

N°	ORIGEN	MUESTRA	EMBALAJE	DESTINO
2	Cadáver	SANGRE	Empacado(a) en tubo vacutainer tapa gris, 10 mililitros. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado	-- Se envia a toxicología(BOGOTÁ D.C.) para alcoholemia.
3	Cadáver	SANGRE	Empacado(a) en tubo vacutainer tapa lila, 4 mililitros. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado	-- Se envia a central de evidencias(BOGOTÁ D.C.) para almacenamiento.
4	Cadáver	HUMOR VITREO	Empacado(a) en tubo vacutainer tapa roja, 3 mililitros. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado	-- Se envia a central de evidencias(BOGOTÁ D.C.) para almacenamiento.
5	Cadáver	ORINA	Empacado(a) en frasco plástico, 10 mililitros. Estado: Embalado, Rotulado y Sellado	-- Se envia a central de evidencias(BOGOTÁ D.C.) para almacenamiento.

EVIDENCIAS APORTADAS POR LA AUTORIDAD

N°	ORIGEN	MUESTRA	EMBALAJE	DESTINO
1	Escena	CADAVER	Empacado(a) en bolsa, 1 bolsa plástica. Estado: Sin Información	-- Se envia a fotografía(BOGOTÁ D.C.) para fotografias de filiación.
1	Escena	CADAVER	Empacado(a) en bolsa, 1 bolsa plástica. Estado: Sin Información	-- Se envia a dactiloscopia(BOGOTÁ D.C.) para identificación dactiloscopica del

DOCUMENTOS E IMAGENES

-ACTA DE INSPECCIÓN A CADÁVER, Documento aportado por la autoridad.
-TARJETA DECADACTILAR.
-NECRODACTILIA.

ALBERTO TEJADA VALBUENA
Médico Forense

Scanned with CamScanner

HIGADO: sin lesiones; peso: 1268 gramos; es de color café, la configuración externa es normal con contextura suave; al corte con fluidez sanguínea, sin alteraciones macroscópicas.
VESÍCULA Y VÍAS BILIARES: sin lesiones, de aspecto normal, adherida a la parte inferior del hígado, con bilis de color verde oscura, sin cálculos en su interior.
PÁNCREAS: sin lesiones; peso: 106 gramos; es de color rosado pálido y consistencia blanda.
INTESTINO DELGADO: sin lesiones, se observa con la configuración anatómica normal, de color rosado.
INTESTINO GRUESO: sin lesiones, se observa con la configuración anatómica normal, de color gris claro.
APÉNDICE CECAL: presente, sin lesiones.

APARATO GENITO URINARIO

RIÑONES: sin lesiones; peso en conjunto: 235 gramos; son de color pardo rojizo, pálido, de consistencia blanda; al corte, hay fluidez sanguínea, la relación córtico-medular es adecuada y no hay dilatación del sistema pielo-calicial.
URÉTERES: Sin lesiones.
VEJIGA: sin lesiones; es de configuración normal, la pared interna de aspecto normal; contiene escasa orina de color amarilla clara.
PRÓSTATA Y TESTÍCULOS: peso de la próstata: 20 gramos; los testículos están sin alteraciones.

APARATO LINFO HEMATOPOYETICO

TIMO: sin lesiones, de aspecto involucionado.
GANGLIOS: Sin lesiones.
BAZO: peso: 66 gramos; presenta laceración hemorrágica de la superficie diafragmática.

SISTEMA ENDOCRINO

TIROIDES: Sin lesiones.
HIPÓFISIS: Sin lesiones.
SUPRARRENALES: Sin lesiones.

SISTEMA OSTEO-MUSCULO-ARTICULAR

presenta:
1. Hematoma del músculo serrato supero-anterior izquierdo y fibras del músculo pectoral mayor izquierdo, asociado a fracturas costales izquierdas en su porción lateral, desde la tercera a la novena.
2. Fracturas de las costillas izquierdas desde la tercera a la sexta en dos trazos en la parte posterior, asociadas a hematomas de los músculos intercostales adyacentes.
3. Fracturas costales derechas, en sus partes laterales, desde la novena a la duodécima, asociado a hematoma de los músculos intercostales.
4. Hematoma de los músculos dorsales izquierdos.
5. Luxo-fractura del tercer cuarto y quinto metacarpiano izquierdo con hemorragia y desgarros musculares.
6. Fractura completa de la rama superior izquierda del pubis; luxo fractura sacro-iliaca izquierda, con hematoma del psoas y retroperitoneal.

TÉCNICAS DEL EXPLORACIÓN DEL CADÁVER

Procedimiento: 1. Lectura de la información aportada por la autoridad y corroboración con el rotulo, firma del formato de la respectiva cadena de custodia.
2. Apertura de la bolsa de embalaje.
3. Observación y descripción del examen externo del cuerpo.
4. Toma de registros fotográficos y muestras de fluidos corporales pertinentes.
5. Aplicación del dispositivo para identificación en la pierna derecha (tibia).
6. Para el examen interno se realiza incisión bimastoidea en el cuero cabelludo, corte con

ALBERTO TEJADA VALBUENA
Médico Forense

Scanned with CamScanner

336

MENINGES Y ENCÉFALO: peso: 1320 gramos; presenta laceración irregular del lado frontal izquierdo de la duramadre; con hemorragia subaracnoidea laminar temporal derecha; el cerebro es de color rosado, congestivo, las circunvoluciones son de forma normal, sin contusiones ni laceraciones; el tronco encefálico presenta hemorragias puntiformes de predominio en el puente; el cerebelo está sin alteraciones; las arterias de la base encefálica son normales.

COLUMNA VERTEBRAL: sin lesiones a la exploración anterior de las regiones cervical, torácica y lumbar.

SISTEMA RESPIRATORIO

PLEURAS Y ESPACIOS PLEURALES: hematoma y laceración de la pleura parietal izquierda (sobre las fracturas costales), con hemotórax de 350 cc aproximadamente.

LARINGE: sin lesiones; la configuración externa es normal, sus cartílagos están indemnes, con articulaciones y relaciones conservadas; la epiglotis y las cuerdas bucales son normales y el orificio de la glotis presenta secreción sanguinolenta.

TRÁQUEA: sin lesiones; los anillos traqueales están conservados; la mucosa interior contiene secreción sanguinolenta.

BRONQUIOS: sin lesiones; los bronquios fuente y segmentarios son de aspecto normal, contienen abundante secreción sanguinolenta.

PULMONES: pesos: pulmón izquierdo: 293 gramos; pulmón derecho: 526 gramos; en conjunto son de color rosado, con reticulado de color negro (signos de antracosis); el pulmón izquierdo es de apariencia colapsada y cauchosa, con laceraciones hemorrágicas en la superficie posterior del lóbulo superior.

SISTEMA CARDIOVASCULAR

PERICARDIO: sin lesiones; la serosa es de aspecto normal con escaso líquido de color cetrino (líquido pericárdico).

CORAZÓN: sin lesiones; peso: 348 gramos; es de forma y tamaño adecuado, de color rojo pálido, ubicado en posición anatómica; los contornos están conservados; la grasa, el tejido epicárdico, miocárdico y endocárdico son de aspecto normal; la pared del ventrículo izquierdo mide: 1,2 cm, pared del ventrículo derecho: 0,4 cm, septum interventricular: 1,3 cm; válvula tricúspide: 12 cm; válvula pulmonar: 6 cm, válvula mitral: 11 cm y válvula aórtica: 8 cm; no hay vegetaciones en cavidades y los músculos papilares son de forma normal.

CORONARIAS: sin lesiones; son de distribución anatómica normal, sin oclusiones al corte consecutivo.

AORTA Y GRANDES VASOS: sin lesiones; las arterias aorta torácica, abdominal y sus ramas presentan placas de color amarillo en su interior (arteriosclerosis).

VENAS: sin lesiones, de ubicación habitual.

CAVIDAD ABDOMINAL

PERITONEO: es de color amarillo, brillante; la cavidad abdominal contiene escaso hemoperitoneo.

MESENTERIO: sin lesiones.

RETROPERITONEO: sin lesiones, se observa de aspecto normal, los espacios retro-peritoneales contienen los órganos habituales.

DIAFRAGMA: sin lesiones, de color rosado, pálido.

SISTEMA DIGESTIVO

LENGUA: presenta abrasiones en el tercio dista, y múltiples abrasiones hemorrágicas en la mucosa labial interna y yugal (de predominio izquierdo.

FARINGE: sin lesiones, mucosa rosada pálida.

ESÓFAGO: sin lesiones, la pared interna (mucosa) es de aspecto normal.

ESTÓMAGO: sin lesiones, externamente es de color rosado; al examen interno la cavidad gástrica presenta escaso contenido alimenticio, de consistencia blanda, no se identifica el tipo de alimento; que al limpiarlo, la pared interna del estómago es de aspecto normal.

ALBERTO TEJADA VALBUENA
Médico Forense

Scanned with CamScanner

contiene múltiples heridas irregulares, con exposición de tejidos blandos y de huesos que oscilan entre 11,5x5,5 cm (frente y ceja izquierda) y 2x0,5 cm; asociado a deformidad (hundimiento del lado izquierdo de la cara).

CUELLO: presenta una abrasión irregular, hemorrágico, de 6x3 cms, localizada en el lado izquierdo del cuello.

TORAX: presenta:

1. Deformidad torácica con hundimiento.
2. Abrasión de 3x2,5 cm, de forma irregular, hemorrágica, localizada en la parte superior del área esternal.
3. Abrasión lineal, oblicua, de 3x0,2 cm, localizada en la región para-esternal izquierda.

GLÁNDULAS MAMARIAS: masculinas, ver lesiones compartidas en el acápite de tórax.

AXILAS: sin lesiones; con vello axilar presente.

ABDOMEN: con hernia umbilical, pequeña, que reduce a la dígito presión.

Presenta:

1. Abrasiones irregulares, hemorrágicas, en un área de 16x7 cm, localizadas en el flanco izquierdo del abdomen.
2. Abrasión alargada, transversa, de 8,8x1 cm, localizada en la región inguinal derecha.

ESPALDA Y GLUTEOS: presenta:

1. Múltiples abrasiones y equimosis de color rojiza, de predominio alargada, algunas con labrado cuadrangular, en un área de 31x30 cm en la región escapular izquierda.
2. Múltiples abrasiones hemorrágicas y equimosis rojizas, de predominio vertical e irregular; localizadas en un área de 36x12 cms, en la región lumbar y glúteo derecho.

GENITAL EXTERIOR: sin lesiones; de aspecto externo masculino; distribución del vello púbico de adulto.

ANO: es hipotónico (normal en el periodo post mortem); sin lesiones.

EXTREMIDADES SUPERIORES: las manos están sin embalar; presenta:

En miembro superior derecho:

1. Tres abrasiones irregulares, hemorrágicas, que oscilan entre 2,3x2,1 cm y 1,1x1 cm, localizada en el dorso de la mano derecha.

En miembro superior izquierdo:

2. Abrasión irregular, con costra hemorrágica de 3x2 cm, localizada en el hombro izquierdo.
3. Abrasión hemorrágica, alargada, de 33x5 cm localizada desde la región dorsal y anterior hasta la parte anterior del tercio inferior del brazo izquierdo.
4. Herida irregular, avulsiva, en un área de 13x9 cm, con exposición de tejido muscular y óseo (fracturas de los huesos del metacarpo).

EXTREMIDADES INFERIORES: presenta:

1. Abrasión con costra hemática roja, de 2,5x2 cm, localizada en la parte anterior del tercio proximal del muslo izquierdo.

EXAMEN INTERIOR

CABEZA Y SISTEMA NERVIOSO CENTRAL

GALEA Y PERICRÁNEO: presenta hematoma subgaleal de 17x16 cm, sobre el hemi-cráneo derecho (parieto-témporo-occipital).

CRÁNEO: presenta:

1. Fractura abierta, completa, oblicua desde la base anterior izquierda del cráneo, hasta la fosa occipital derecha, de 22 cms, que compromete los huesos frontal, esfenoides, peñasco derecho del temporal; continuándose con la calota (escama del temporal occipital y parietal derecho.
2. Dos fracturas semi-circulares, lineales, ligeramente desplazadas; la primera de 5,5 cm fronto-parietal izquierda y la segunda de 9,3 cm témporo-parietal izquierda.
3. Fractura lineal, vertical, de 7 cm, del lado izquierdo del hueso frontal.
4. Fractura conminuta del hueso maxilar superior, cigomático y arco cigomático izquierdo.
5. Fractura lineal, vertical, completa, de la rama ascendente izquierda de la mandíbula.

ALBERTO TEJADA VALBUENA
Médico Forense

Scanned with CamScanner

337

mientras se desplazaba como conductor de bicicleta es atropellado por una volqueta y fallece en el lugar.

2. La necropsia documenta politraumatismo contundente por aplastamiento del cuerpo de predominio izquierdo (cara, tórax, abdomen, pelvis y miembro superior izquierdo), que explican la muerte.

Causa básica de muerte: Politraumatismo contundente de alta energía en incidente de tránsito.

Manera de muerte: Violenta-Tránsito.

EXAMEN EXTERIOR

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CADAVER: se encuentra debidamente embalado y rotulado que al destaparlo se observa un hombre adulto mayor quien presenta politraumatismo por aplastamiento.

DESCRIPCIÓN DE PRENDAS DE VESTIR

Prenda	Material	Color	Talla	Marca	Observaciones
BOTAS	CUERO	NEGRO	39	CONDOR	desgastadas por uso.
MEDIAS	ALGODÓN	VIOLETA (MORADO)	SIN	SIN MARCA	sucias y rotas por uso.
PANTALON CORTO	JEAN	AZUL	30	TND D JEANS	sucios, impregnados en residuos de pintura de varios colores (seca); sin correa.
CALZONCILLO	LYCRA	AZUL	M	MR PAT PRIMO	desgastados por uso.
CAMISA	DRIL	AZUL	L	ESTILO	tipo industrial, con cremallera anterior abierta, manga larga; esta con múltiples rasgaduras (molida) principalmente en el lado izquierdo; empapada en sangre en la parte posterior.
CAMISETA	ALGODÓN	NEGRO	XL	GEF	estampada con letras de color verde; con múltiples rasgaduras en la parte izquierda de la prenda; empapada en sangre.

DESCRIPCIÓN DE ACCESORIOS DE USO PERSONAL

Accesorio	Color	Observaciones
NINGUNO	NO TRAE ACCESORIOS	sin accesorios de uso personal.

DESCRIPCIÓN DE FENOMENOS CADAVERICOS: frialdad al tacto (con guantes), rigidez generalizada y livideces de color violáceas, en la espalda, que no desaparecen con la dígito presión. Hora de la descripción de los fenómenos cadavéricos: 14:00 horas del 14 de octubre de 2016.

DATOS ANTROPOMETRICOS: Talla: 160 cm. Peso: 60.0-65.0 kg. Ancestro racial mestizo. Contextura mediana.

PIEL Y FANERAS: es de color trigueño, con palidez muco-cutánea; las uñas de las manos y los pies son cortas y están sucias; el cabello es de 7,5 cm de longitud promedio, liso, de color negro, con alopecia frontal; la barba y el bigote están rasurados. Ver descripción de lesiones por acápites topográficos.

CUERO CABELLUDO: sin lesiones.

CARA: es de contornos ovalados, de color trigueño; la nariz es pequeña, con dorso recto; los ojos son de tamaño mediano, color café, las conjuntivas están pálidas; la boca es de tamaño mediano; la dentadura es natural e incompleta; las orejas están sin particularidades, con lóbulos separados.

Presenta:

1. Abrasión hemorrágica en un área de 16x18 cm, localizada en la hemi-cara izquierda; que

ALBERTO TEJADA VALBUENA
Médico Forense

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

INFORME PERICIAL DE NECROPSIA N°. 2016010111001003726

Regional: BOGOTA Seccional: BOGOTA

U. Básica: SEDE CENTRAL

Nombre Definitivo: HUMBERTO CORONADO
Nombre al Ingreso: CNI
Tipo de documento: CÉDULA DE CIUDADANÍA **No. de documento:** 19304693
Edad: 62 años **Sexo:** MASCULINO
Procedencia: BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C
Fecha de Ingreso: 14/10/2016 **Hora:** 03:00
NUNC (Acta de Inspección): 110016000028201603229
Radicado Fosa: No aplica
Autoridad: UNIDAD DE REACCIÓN INMEDITA **Fecha necropsia:** 14/10/2016 **Hora:** 13:31
Fecha muerte: 13/10/201615:00
Prosector: ALBERTO TEJADA VALBUENA
Auxiliar de morgue: PEDRO ALFONSO RODRIGUEZ MORA

INFORMACIÓN DISPONIBLE AL MOMENTO DE INICIAR LA NECROPSIA

Datos del acta de inspección:

- Resumen de hechos: Según el Acta de Inspección Técnica a Cadáver, de fecha 13 de octubre de 2016, correspondiente a occiso con nombre en averiguación, en sus partes pertinentes se resume: deceso de una persona en accidente de tránsito en la vía pública, en la calle 73 sur con carrera 100ª, momentos en que una volqueta colisiona y atropella al conductor de una bicicleta, quien fallece en el lugar, al caer y ser sobrepasado por las llantas del costado derecho de la volqueta; se desconoce la identificación.

*Hipótesis planteadas por la autoridad:
Posible Fecha y hora de muerte: 13 de octubre de 2016 a las 15:00 horas.
Como la determina: Según formato de primer respondiente.
Hipótesis de manera de muerte: Homicidio en accidente de tránsito.
Hipótesis de causa de muerte: Violenta por accidente de tránsito.
*En el SIRDEC se han ingresado de la siguiente manera:

- Hipotesis de manera aportada por la autoridad: Accidente de transporte
- Hipotesis de causa aportada por la autoridad:Contundente

PRINCIPALES HALLAZGOS DE NECROPSIA

El cuerpo de un adulto mayor quien presenta:
1. Politraumatismo contundente de alta energía cinética dado por:
a. Trauma cráneo-encefálico: depresión de la hemicara izquierda; múltiples fracturas de los huesoso del cráneo y cara (de predominio izquierdo) con hematoma galeal y de músculos faciales; laceración de la duramadre y hemorragia subaracnoidea; hemorragias puntiformes en el tronco-encefálico.
b. Trauma de tórax: múltiples fracturas costales, con hematoma muscular (de predominio izquierdo); contusión pulmonar izquierda y hemo-tórax.
c. Trauma de abdomen: laceración esplénica con escaso hemoperitoneo
d. Trauma osteo-muscular: luxo-fractura de las ramas superiores del pubis, luxo-fractura sacro-iliaca izquierda con hematoma del músculo psoas; desgarro muscular del dorso de la mano izquierda y luxo fractura de los huesos del carpo (mano izquierda); hematoma de los músculos del lado izquierdo del dorso.

ANÁLISIS Y OPINIÓN PERICIAL

1. Del contexto de los hechos, se conoce hasta el momento que el señor Humberto Coronado

ALBERTO TEJADA VALBUENA
Médico Forense

Scanned with CamScanner

buena resolución, en el sector no se hallaron más cámaras que pudieran haber captado la ruta de esta motocicleta, Dándose a la fuga, se allega registro fílmico almacén de evidencias de la fiscalía" texto tomado del original.

5. **Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados**
Computador Escritorio Estación Metropolitana de Tránsito.

Anexos: lo anteriormente mencionado.

6. **Servidor de Policía Judicial:**

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
PONAL-SETRA	094112	TRÁNSITO	PT. LAIRES TIJERA JEREZ	1.018.471.638

Firma, LA 2607 1)6 DA

Nota: En caso de requerir más espacio para diligenciar alguna de estas casillas, utilice hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal.

Scanned with CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	N° CASO
	11	001	6000	02820	16	0322	9

INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11-

Este informe será rendido por la Policía Judicial para aquellas tareas puntuales que no sean objeto de informe ejecutivo

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA D.C.,	Fecha	24/04/17	Hora:	1806

1. **Destino del informe:**
FISCALIA 72 UNIDAD DE VIDA; DR. JEANNETTE ROJAS MONCAYO

Conforme a lo establecido en los artículos 209, 255, 257, 261 y 275 del C.P.P. me permito rendir el siguiente informe.

2. **Objetivo de la diligencia**
Dar cumplimiento a orden a policía judicial

3. **Dirección en donde se realiza la actuación**
Estación de tránsito y trasporte carrera 36 No. 11 – 62.

4. **Actuaciones realizadas**

- Dar cumplimiento a la orden a policía judicial emanada por la señora fiscal JEANNETTE ROJAS MONCAYO la cual es:

1. Dar cumplimiento a las diligencias investigativas conforme al programa MIHOS.

Procedo a tomar contacto con el señor Patrullero José Aníbal Cuellar Moreno quien inicialmente fue el investigador del proceso como actos urgentes quien posterior hace entrega de INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11- con fecha 05-03-2017, donde realizo las siguientes actuaciones:

labores de vecindario, De manera atenta y respetuosa me dirijo al señor fiscal con el fin de informar que el día 27,28,29 y 30 de Octubre del año 2016 me traslade a la calle 73 con carrera 100ª sur localidad Bosa con el fin de ubicar registros fílmicos, en el lugar se recolecto registro fílmico del conjunto residencial RECREO QUINTAS IV ubicado en la calle 73 sur con carrera 100 A, donde se observa el accidente de tránsito modalidad choque entre un vehículo tipo volqueta una bicicleta y una motocicleta en el minuto 15:10, la motocicleta de color blanco se da a la fuga se desconoce las características del conductor y tripulante, en el video no se logra identificar estas personas, no se observa placas, marca, del vehículo tipo motocicleta, seguidamente se recolecta registros fílmicos del conjunto residencial CASAI DE LOS VENADOS ubicado en la calle 73 sur con carrera 102, donde se observa en el minuto 15:08 que el vehículo tipo volqueta es detenido por un vehículo tipo bus y la motocicleta la cual se da a la fuga, con el fin de identificar esta motocicleta me traslade al conjunto residencial CASA GRANDE ubicado en la carrera 102 con calle 71 sur, donde se recolecta registro fílmico, se observa en el minuto 03:18 una motocicleta de color blanco características similares a la marca AKT, que transita sentido sur norte por la carrera 102 , el conductor viste camisa de color blanco, chaqueta de color negro, jeans color azul y casco de color negro ,transita con tripulante que viste pantalón de color negro y chaqueta de color negro, no es posible la identificación de las placas ya que el video no cuenta con una

Scanned with CamScanner

331

FISCALÍA
GENERAL DE LA NACIÓN

Scanned with CamScanner

9. PENDIENTE.

10. ANEXOS.

- registros fílmicos.

11. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
PONAL	**60**	**TRANSITO**	**PT JOSE ANIBAL CUELLAR MORENO**	**090460**

Firmas.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
1 0 0 1	0 0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2 9

No. Expediente CAD

FISCALÍA

INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11-

Este informe será rendido por la Policía Judicial para aquellas tareas puntuales que no sean objeto de informe ejecutivo

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA	Fecha	05-03-2017	Hora:	1 0 0 0

1. Destino del informe:

SEÑOR FISCAL 72
JEANNETTE ROJAS MONCAYO.
CIUDAD.

2. **CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 209, 255, 257, 261 Y 275 DEL CPP. ME PERMITO RENDIR EL SIGUIENTE INFORME.**

3. **OBJETIVO DE LA DILIGENCIA**

   - Desarrollo de actos urgentes del día 27 de Octubre de 2016 con el fin de establecer causas de homicidio de tránsito.

4. **DIRECCIÓN EN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN**

   - Calle 73 sur con carrera 100A
   - Carrera 36 No 11-62

5. **ACTUACIONES REALIZADAS**

   - labores de vecindario, De manera atenta y respetuosa me dirijo al señor fiscal con el fin de informar que el día 27,28,29 y 30 de Octubre del año 2016 me traslade a la calle 73 con carrera 100ª sur localidad Bosa con el fin de ubicar registros fílmicos, en el lugar se recolecto registro fílmico del conjunto residencial RECREO QUINTAS IV ubicado en la calle 73 sur con carrera 100 A, donde se observa el accidente de tránsito modalidad choque entre un vehículo tipo volqueta, una bicicleta y una motocicleta en el minuto 15:10, la motocicleta de color blanco se da a la fuga, se desconoce las características del conductor y tripulante, en el video no se logra identificar estas personas, no se observa placas, marca, del vehículo tipo motocicleta, seguidamente se recolecta registros fílmicos del conjunto residencial CASAI DE LOS VENADOS ubicado en la calle 73 sur con carrera 102, donde se observa en el minuto 15:08 que el vehículo tipo volqueta es detenido por un vehículo tipo bus y la motocicleta la cual se da a la fuga, con el fin de identificar esta motocicleta me traslade al conjunto residencial CASA GRANDE ubicado en la carrera 102 con calle 71 sur, donde se recolecta registro fílmico, se observa en el minuto 03:18 una motocicleta de color blanco características similares a la marca AKT, que transita sentido sur norte por la carrera 102 , el conductor viste camisa de color blanco, chaqueta de color negro, jeans color azul y casco de color negro ,transita con tripulante que viste pantalón de color negro y chaqueta de color negro, no es posible la identificación de las placas ya que el video no cuenta con una buena resolución, en el sector no se hallaron más cámaras que pudieran haber captado la ruta de esta motocicleta, Dándose a la fuga, se allega registro fílmico almacén de evidencias de la fiscalía,
   -

6. **TOMA DE MUESTRAS.**

NO DE EMP Y EF	SITIO DE RECOLECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMP Y EF

7. **DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA, TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS.**

   - Computador portátil.
   - Sistemas informáticos.

8. **RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS RESULTADOS)**

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Laboratorio de Lofoscopía Forense
Reg. BOGOTA Secc. BOGOTA
U. Básica. SEDE CENTRAL

BOGOTÁ D.C., 14/10/2016 15:31

SEÑOR ()
FISCALIA GENERAL DE LA NACION UNIDAD DE REACCIÓN INMEDITA

UNIDAD DE VIDA FISCAL 72 OMEGA TRES

NUNC (Acta de inspección a cadáver) No. 110016000028201603229
No. SIRDEC: 2016010111001003726
Procedencia de la solicitud: Unidad Básica de SEDE CENTRAL

2. ESTUDIO PRACTICADO:
Verificación de Identidad.

3. ELEMENTOS

3.1 Lupa de Mano.
3.2 Terminal AFIS Registraduria Nacional.

4. TECNICA UTILIZADA Y RESULTADOS
Cotejo dactiloscópico de la necrodactilia, comparada con la(s) impresión(es) dactilar(es)que se encuentra en la CÉDULA DE CIUDADANÍA numero 19304693 , expedido a nombre de HUMBERTO CORONADO la(s) cual(es) corresponden a la misma persona.

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADO:
La base de la identificación de huellas dactilares está constituida por dos axiomas: Las huellas dactilares son únicas y las huellas dactilares no cambian a lo largo de la vida.
La base de las prácticas de identificación dactilar es el hecho de que la unicidad de las impresiones dactilares se expresa en las crestas papilares, se tiene en cuenta: La situación, la dirección y las relaciones de las crestas.
La investigación científica y la práctica extensiva han demostrado que las impresiones dactilares, una vez acabado el desarrollo fetal, no cambian en toda la vida e incluso mucho tiempo despues de la muerte, conservando las formas y los detalles de las crestas, puesto que su formación es de origen interno (dermis o capa profunda de piel).

6. CONCLUSIÓN.
El Occiso(a) registrado con el NUC/Acta de inspección a cadáver No. 110016000028201603229. Se identifica fehacientemente mediante cotejo dactiloscopico Positivo con el nombre de HUMBERTO CORONADO , CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19304693 expedida en BOGOTÁ D.C.,BOGOTÁ D.C con fecha de 27/12/1976 , nacido el 05/04/1954 en SAN ANTONIO DE TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA.

HUGO VILLAMARIN TIRIAL
TECNICO FORENSE

El material de análisis estuvo bajo permanente custodia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde recepción. Para cualquier aclaración o ampliación refiérase al numero de caso.

Teléfono(s): 2461743 - 4069977 EXT. 1230-1231-1106
Dirección(s): CARRERA 7A No 12 - 61 PISO 2
Correo electrónico: lofoscopiabogota@medicinalegal.gov.co

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Se envía el documento de identidad a Medicina Legal Si __ No XX
Elabore y anexe los registros de cadena de custodia correspondientes a su actividad.

2. FOTOGRAFO / CAMAROGRAFO
Se documenta el Lugar de los Hechos mediante fotografía: Convencional __ Digital XX
Se realiza filmación en la escena Si___ No XX
Diligencie la ficha técnica correspondiente:
Nombre y Apellidos del servidor Señorita Patrullera DEINIS BAUTISTA PEÑA

CC 1.081.156.819 DE BOGOTA firma: _____

3. PLANIMETRISTA / TOPOGRAFO.
Se fija el Lugar de los Hechos mediante la elaboración de plano Si XX No __
Anexe formato de plano preliminar
Nombre y Apellidos del servidor Señor Patrullero HERRERA CAMARGO JEFFERSON

CC 80.879.952 DE BOGOTÁ firma: _____

4. SE REALIZA TOMA DE MUESTRA PARA PRUEBA DE RESIDUOS DE DISPARO: NO APLICA

5. Se envían elementos materiales probatorios y Evidencia Física a:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: SI XX NO_ Cuantas: 01 CUERPO SIN VIDA
Laboratorios Policía Judicial Cuál?_____ SI_____ NO _XX__ Cuantas_____
Otros laboratorios _____ SI_____ NO _XX__ Cuantas_____
Bodegas generales de evidencia SI_____ NO__XX__ Cuantas_____

6. Se solicita al INML realizar al cadáver los siguientes exámenes.

NECROPSIA, IDENTIFICACIÓN PLENA, TOXICOLOGÍA, ALCOLEMIA, FÁRMACOS.

7. Observaciones: Ninguna.

Notas

1- Cuando la inspección del cadáver se realice en centro hospitalario, deberá consignarse en la presente acta la información que obre en el libro de población, para establecer el Lugar de los Hechos y si es posible realizar inspección al mismo.

2- En inspección de cadáver por homicidio culposo (accidente de tránsito), deberá realizarse inspección judicial al (a los) vehículo(s) apoyándose en lo posible en el personal experto requerido (fotógrafo, automotores, etc).

8. INFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA

Se da a conocer el contenido de los artículos 11,136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto al derecho de intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma, en su calidad de víctima.

NO SE UBICO FAMILIA
Nombre y cédula de la persona a quien se informa

FIRMA EN EL FORMATO DE DERECHO A VICTIMAS
Firma

9. Anexos:

Informe ejecutivo, cadena de custodia cuerpo.

Servidores de Policía Judicial:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor
PONAL TRANSITO	OMEGA 3	TRANSITO	Subintendente. CARLOS ARTURO VILLALOBOS CRUZ CC. 79.885.535 DE BOGOTÁ

Señor Patrullero HERRERA CAMARGO JEFFERSON
CC 80.879.952 DE BOGOTÁ
TOPOGRAFO

Señorita Patrullera DEINIS BAUTISTA PEÑA
CC 1.081.156.819 DE BOGOTA
FOTÓGRAFO JUDICIAL

Scanned with CamScanner

343

Scanned with CamScanner

2. Descripción: Detalle las prendas de vestir incluyendo las interiores si es posible, calzado, color, talla y textura y escriba las condiciones en que se encuentran incluyendo daños, manchas, adherencias, como residuos, de pólvora, biológicos, fibras, y otras características, que puedan ser útiles para la investigación.

Pantalón jean color azul, zapatos de cuero color negro y café, calcetines color negro, ropa interior tipo bóxer de color azul, chaqueta y buso color negro.

En caso de ser necesario realizar modificaciones y procedimientos a las prendas, deje las respectivas constancias.

Ninguna

En caso de ser hospitalario solicitar formato de inventario de pertenencias, EMP Y EF con los registros de cadena de custodia.

3. PERTENENCIAS: DESCRITAS EN EL INVENTARIO DE PERTENENCIAS.

3.1. Descripción de joyas:

3.2. Descripción documentos:

3.3 Descripción de títulos valores y/o dinero

3.4 Otros

Nombres y Apellidos de la persona a quien se le entregan las pertenencias

Nombre EN AVERIGUACION C.C. _____ Firma _____

Nota: En el evento en que no se encuentre familiar en la escena o se trate de NN, las pertenencias serán enviadas al INML como EMP con fines de identificación y serán entregados una vez el familiar se acerque a reclamar el cuerpo.

V. CRONOTANATOLOGIA EN LA ESCENA

Signos postmorten:

Tempranos: tibio, flácido y sin livideces

Tardíos: ninguno.

Posible fecha y hora de muerte: OCTUBRE 13 DE 2016 A LAS: 15:00 HORAS.

Cómo la determina SEGÚN FORMATO DE PRIMER RESPONDIENTE

Hipótesis de manera de muerte: HOMICIDIO EN ACCIDENTE DE TRANSITO.

Hipótesis de causa de la muerte: VIOLENTA POR ACCIDENTE DE TRANSITO.

VI. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL CADÁVER

Color de piel: Blanca___ Negra __ Trigueña XX Albina___ Estatura: Baja __ Media XX Alta __ Contextura: Obesa __ Robusta __ Atlética____ Mediana XX Delgada __Aspecto: Cuidado XX Descuidado __

Observaciones: NINGUNA

Señales particulares:

- NINGUNA A SIMPLE VISTA.

SIGNOS DE VIOLENCIA.

Solo en el caso en que las partes estén descubiertas, describa las lesiones en su apariencia externa e indique la región corporal donde se encuentra.

- LACERACIONES ABRASIONES Y ESCORIACIONES EN REGIÓN LUMBAR Y FLANCO DERECHO, NASORRAGIA, BUCORRAGIA, EQUIMOSIS ORBITAL IZQUIERDA, DEFORMIDAD FACIAL COSTADO IZQUIERDO, HERIDA EN REGIÓN FRONTAL IZQUIERDA, LACERACIONES Y ABRASIONES FLANCO IZQUIERDO, ABRASIONES EN TERCIO MEDIO ANTEBRAZO IZQUIERDO, ESFACELACION CARPO Y METACARPO MANO IZQUIERDA.
- LAS QUE DETERMINE EL INML Y CF MEDIANTE ESTUDIO PERICIAL DE NECROPSIA.

VII. ACTIVIDAD EN LUGAR DE LOS HECHOS

1. LOFOSCOPISTA / DACTILOSCOPISTA

Se realiza exploración losfoscópica dentro de la diligencia Si_____ No XX.

Anexa formato de exploración dactiloscópica: Si____ No _XX_

Se practicaron reseñas de descarte? Si_____ No _XX_

Si se realizaron reseñas de descarte relacione las personas registradas con su documento de identidad y lugar de residencia.

Nombres y apellidos	No. documento de identidad	Lugar de residencia

Se utilizaron luces forenses Si __ No XX

Se recuperó documento de identidad del occiso dentro de la diligencia Si __ No XX

Cuáles y Número: _____

Cómo se obtuvo: _____

Scanned with CamScanner

344

Scanned with CamScanner

Primero llegamos al lugar de los hechos a las 18:10 horas, se observa el lugar acordonado por cinta color amarilla, la zona es un área urbana, el sector residencial, escolar, el diseño de vía es un tramo de vía, el estado de tiempo al momento del accidente era normal y al momento del levantamiento con lluvia; en cuanto a la Calle 73 sur su geometría es recta, plana, con aceras, utilización de doble sentido de circulación de sur a norte y viceversa, está compuesta de una calzada, dos carriles, material de construcción en asfalto, estado bueno, condiciones húmeda, con iluminación natural, como señalización vertical esta la señal reglamentaria SR30 (30 K/H), señal preventiva PS47 (zona escolar), señal preventiva SP24 (superficie rizada), en cuanto a señalización horizontal o demarcación vial encontramos, línea central continua doble color amarilla, flechas de sentido vial, zona escolar, se observa en la acera oriental una cámara de seguridad que posiblemente haya registrado los hechos investigados.

Segundo nos entrevistamos con el Señor Patrullero Jhon Jairo Hoyos CC. 86.075.766, con indicativo cuadrante 32, No celular 3017577506 perteneciente a la Estación de Policía Bosa, autoridad que obra como Primer Respondiente, hace entrega del formato FPJ-4, escena acordonada, cadenas de custodia de los vehículos involucrados, me informa que los hechos ocurrieron cuando el Señor Luis Anderson Ramírez Zamudio CC. 1.013.578.667 de 31 años conducía la volqueta placa WNM822, colisiono una bicicleta color negro conducida por un Señor indocumentado de 40 a 45 años quien fallece en vía pública, manifiesta que la volqueta quedo mucho mas adelante pero dio reversa y se ubico en el lugar donde la fijamos, hubo alteración del lugar de los hechos por parte de la ciudadanía hasta cuando se pudo acordonar, además informa que llego la ambulancia móvil 5173 al mando de la médico Marisol Mancipe Pinzón, quien legitima el deceso de la persona pero no deja ningún documento, al recibir el conductor de la volqueta NO se percibe aliento alcohólico, Igualmente manifiesta que el conductor iba solo y sin carga.

Tercero realizamos una observación general de la escena sobre la Calle 73 sur de sur a norte y se determina el método de búsqueda de punto a punto, se procede a numerar los EMP-EF (Elementos Materiales Probatorios y Evidencias Físicas), Encontrando como evidencia número **uno (1)** se halla sobre la carpeta asfáltica carril derecho una bicicleta de color negro, marca Semicarrera, en volcamiento lateral izquierdo, marco #000551 la cual presenta los siguientes daños: manubrio girado a la derecha, mariposa del eje trasero con muestras de fluidos biológicos. Como Evidencia numero **dos (2)** se halla tatuada sobre la carpeta asfáltica una huella de arrastre de cuerpo en el carril derecho de la calzada, se proyecta hasta la posición final del cuerpo con una longitud de 2.1 metros. Como evidencia número **tres (3)** se halla sobre la carpeta de asfalto, carril derecho, un cuerpo sin vida de sexo masculino en posición de cubito abdominal su cabeza está orientada hacia el norte y los pies hacia el sur, el cual vestía: pantalón jean color azul, zapatos de cuero color negro y café, calcetines color negro, ropa interior tipo bóxer de color azul, chaqueta y buso color negro; presentando las siguientes lesiones: laceraciones abrasiones y escoriaciones en región lumbar y flanco derecho, nasorragia, bucorragia, equimosis orbital izquierda, deformidad facial costado izquierdo, herida en región frontal izquierda, laceraciones y abrasiones flanco izquierdo, abrasiones en tercio medio antebrazo izquierdo, esfacelacion carpo y metacarpo mano izquierda. Como Evidencia número **cuatro (4)** se halla sobre la carpeta de asfalto carril derecho una volqueta, color azul, servicio público, marca freightliner, modelo 2015 de placas WNM822, la cual presentaba los siguientes daños: huellas de limpieza en bomper anterior costado derecho, manchas en banda de rodadura llanta anterior derecha y conjunto de llantas intermedias del costado derecho. Se procede a la fijación fotográfica, topográfica y descriptiva de las evidencias encontradas.

Cuarto se realiza la inspección técnica a cadáver, se documenta fotográficamente la evidencia hallada y se describen los signos de violencia del hoy interfecto, posterior a ello se recolecta, se embala y se rotula para ser trasladado al instituto nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses para su respectivo estudio pericial, se solicita el examen pericial de necropsia, identificación plena, examen de toxicología para establecer posible ingestión de sustancias prohibidas o bebidas embriagantes.

IV. EXAMEN EXTERNO DEL CUERPO

1. Posición:

Natural XX Artificial __ Orientación: Cabeza hacia el norte Pies hacia el sur

Cuerpo de Cúbito: Dorsal __ Abdominal XX Lateral: Derecho ___ Izquierdo __

Fetal_____ Genupectoral _____ Sedente _____ Semisedente __

Suspendido: Totalmente_____ Parcialmente_____

Sumergido: Totalmente _____ Parcialmente _____

Describa otros aspectos que observe respecto a la posición como: superficie de soporte, elemento utilizado para la suspensión, medio de inmersión, etc. _____

Cabeza	Sobre su eje		
MSD	Flexión aducción	Mano	Pronación.
MSI	Semi- flexión abducción	Mano	Supinación
MID	Extensión	Pie	Rotación externa o a la derecha
MII	Semi- flexión	Pie	Rotación interna o a la izquierda.

Prendas: Desnudo _____ Semidesnudo _____ Vestido XX

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
	11	001	60	00028	2016	03229

INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER –FPJ-10-

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA	Fecha	13-10-2016	Hora:	2230

I. Destino del Informe:

FISCAL 72 UNIDAD DE VIDA

Grupo/turno LABORATORIO DE CRIMINALISTICA OMEGA TRES DE TRANSITO En BOGOTA siendo las 17:40 horas del día TRECE (13) del mes de OCTUBRE de Dos mil DIECISEIS, (2016) de conformidad con el contenido de los artículos 213 y 214 del Código de Procedimiento Penal, los suscritos servidores de Policía Judicial, Señor Patrullero Herrera Camargo Jefferson, Señorita Patrullera Deinis Bautista Peña y señor Intendente Carlos Arturo Villalobos Cruz nos trasladamos al lugar ubicado en la CALLE 73 SUR CON CARRERA 100 A, Con el fin de efectuar inspección técnica al cadáver.

II. INFORMACIÓN GENERAL

1. *Zona donde ocurrieron los hechos:* URBANA, BOSA Barrio: METROVIVIENDA.

Dirección: CALLE 73 SUR CON CARRERA 100 A

FECHA DE LOS HECHOS: 13 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 15:00 HORAS. Sitio de los hechos: Residencia___ Sitio de Recreación ___ Vía Pública _XX_ Sitio de trabajo___ Vehículo___ Despoblado___ Desconocido___ Otros ___ Cuál? _____

2. *Lugar de diligencia:* CALLE 73 SUR CON CARRERA 100 A

_FECHA DILIGENCIA:: 13 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 18:10 HORAS.

Vía Pública XX, Recinto Cerrado __, Objeto Movible___, Campo abierto____, Residencia___ Sitio de Recreación_ Sitio de trabajo___ Vehículo___ Despoblado___ Otro _____.

3. Nombre del occiso CNI O MASCULINO DE 40 A 45 AÑOS, Conductor bicicleta..
   Sexo: F__ M XX Edad__ INDOCUMENTADO
   Ocupación. SIN INFORMACION
   Profesión SIN INFORMACION Estado Civil SIN INFORMACION
   Nombre de los padres SIN INFORMACION
   Lugar y fecha de nacimiento SIN INFORMACION
   Residencia SIN INFORMACION Barrio SIN INFORMACION Teléfono SIN INFORMACION
4. Hubo otros muertos: SI __ NO XX Cuántos?_____
   Relación de otras Actas de Inspección de Cadáver. _____
5. Hubo heridos en el mismo hecho: SI __ NO XX Cuántos? __
   Nombres y apellidos e identificación

Nombres y apellidos	Identificación

Lugar donde se encuentran: _____

6. Indiciados: SÍ XX NO __ Cuántos? 01 Capturados: SI __ NO XX Cuántos? __

   Nombre: LUIS ANDERSON RAMÍREZ ZAMUDIO, Conductor volqueta WNM822.
   Cedula de Ciudadanía: CC, 1.013.578.667 DE BOGOTA Sexo: F__ M XX Edad 31 AÑOS
   Ocupación. CONDUCTOR
   Profesión NINGUNA Estado Civil UNION LIBRE
   Nombre de los padres LUIS ALFONSO RAMIREZ Y MARIELA ZAMUDIO GUTIERREZ
   Lugar y fecha de nacimiento BOGOTA 24-07-1985.
   Residencia TV. 5 # 11-81 Barrio PARQUES DEL MUÑA- SIBATE Teléfono 3142730766- 3144031718 - 4608
   Relación con la víctima: Familiar __ Conocido __ Desconocido __ Sin Información __ Ninguna XX

Se recibe protegido el lugar de los hechos SI XX NO __ Hora: 18:10 Formato: SI XX
No FPJ 4 Responsable Patrullero JHON JAIRO HOYOS con indicativo cuadrante 32, Nº celular: 3017577506. *Folios 02*
Dirección ESTACION DE POLICÍA BOSA, *Cédula de Ciudadanía* 86.075.766 *Indicativo* CUADRANTE 32.

Se entrega informe ejecutivo SI XX NO _____

III. DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA. Incluyendo los hallazgos y los procedimientos realizados

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

6. Identificación del indiciado conductor de la volqueta placa WNM822.

Primer Nombre:	LUIS	Segundo Nombre:	ANDERSON
Primer Apellido:	RAMIREZ	Segundo Apellido:	ZAMUDIO
Documento de Identidad	C. C. No 1.013.578.667	de	BOGOTA
Edad: 3 1 Años.	Género: M X F	Fecha de nacimiento:	D 2 4 M 0 7 A 1 9 8 5
Lugar de nacimiento	País COLOMBIA	Departamento CUNDINAMARCA	Municipio BOGOTA
Profesión u oficio	CONDUCTOR	Estado civil	UNION LIBRE
Dirección	TV. 5 # 11-81 PARQUES DE MUÑA – SIBATE	Teléfono	3142730766 – 3144031718
Relación con la victima	NINGUNA		

7. Datos de Occiso conductor de la bicicleta marco #000551, Fallece Vía Pública.

Primer Nombre	EN AVERIGUACION	Segundo Nombre	EN AVERIGUACION
Primer Apellido	EN AVERIGUACION	Segundo Apellido	EN AVERIGUACION
Documento de Identidad	C.C No INDOCUMENTADO	de	BOGOTA
Edad: X X Años.	Género: M X F	Fecha de nacimiento:	D X X M X X A X X X X
Lugar de nacimiento	País COLOMBIA	Departamento	Municipio
Profesión u oficio	DE 40 A 45 AÑOS APROXIMADAMENTE	Estado civil	EN AVERIGUACION
Dirección	EN AVERIGUACION	Teléfono	
Relación con el indiciado	NINGUNO.		

8. Datos de los testigos

Nombres y apellidos	Identificación	Dirección y teléfono
JAVIER ENRIQUE ACUÑA ACEVEDO	1.012.407.314	CARRERA 102 # 72-47 SUR 3007505960

9. Diligencias adelantadas

Inspección a Cadáver, fijación fotográfica y topográfica de la escena, Arraigo Social y acta de compromiso al indiciado, se inmovilizan los vehículos y se solicita el Experticio Técnico, Examen médico legal de embriaguez conductor resultado negativo, reseña decadactilar.

10. Descripción de EMP o EF recolectados y enviados a Medicina Legal:

UN CUERPO SIN VIDA SEXO MASCULINO INDOCUMENTADO DE 40 A 45 AÑOS DE EDAD.

11. Vehículos (Diligencie informe técnico sólo si es útil)

Marca	Clase	Color	Propietario	Placas
FREIGHTLINER	VOLQUETA	AZUL	LEASING BOLIVAR S.A	WNM822
SEMICARRERAS	BICICLETA	NEGRO	SIN #000551 INFORMACION	MARCO 000551

12. Datos relacionados con bienes del indiciado

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección
NINGUNO		

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta
NO			

13. Anexos:

Acta de Inspección a Cadáver, Formato de Primer Respondiente e informe anexo, Arraigo Social, Informe Policial de Accidentes de Tránsito A474847, Dibujo Topográfico, álbum fotográfico, Ficha Técnica Fotográfica, Solicitud de Experticio Técnico a los vehiculos, Examen medico legal de embriaguez conductor, reseña decadactilar.

14. Servidor de Policía Judicial:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor
PONAL	089671	TRANSITO OMEGA 3	**Subintendente CARLOS ARTURO VILLALOBOS CRUZ. C.C. Nº 79'885.535 de Bogotá D.C.**

Versión 22/03/05 de ___Z

Hoja No. ___

Scanned with CamScanner

347

Scanned with CamScanner

Mancipe Pinzón, quien legitima el deceso de la persona pero no deja ningún documento, al recibir el conductor de la volqueta NO se percibe aliento alcohólico, Igualmente manifiesta que el conductor iba solo y sin carga.

Tercero realizamos una observación general de la escena sobre la Calle 73 sur de sur a norte y se determina el método de búsqueda de punto a punto, se procede a numerar los EMP-EF (Elementos Materiales Probatorios y Evidencias Físicas), Encontrando como evidencia número **uno (1)** se halla sobre la carpeta asfáltica carril derecho una bicicleta de color negro, marca Semicarrera, en volcamiento lateral izquierdo, marco #000551 la cual presenta los siguientes daños: manubrio girado a la derecha, mariposa del eje trasero con muestras de fluidos biológicos. Como Evidencia numero **dos (2)** se halla tatuada sobre la carpeta asfáltica una huella de arrastre de cuerpo en el carril derecho de la calzada, se proyecta hasta la posición final del cuerpo con una longitud de 2.1 metros. Como evidencia número **tres (3)** se halla sobre la carpeta de asfalto, carril derecho, un cuerpo sin vida de sexo masculino en posición de cubito abdominal su cabeza está orientada hacia el norte y los pies hacia el sur, el cual vestía: pantalón jean color azul, zapatos de cuero color negro y café, calcetines color negro, ropa interior tipo bóxer de color azul, chaqueta y buso color negro; presentando las siguientes lesiones: laceraciones abrasiones y escoriaciones en región lumbar y flanco derecho, nasorragia, bucorragia, equimosis orbital izquierda, deformidad facial costado izquierdo, herida en región frontal izquierda, laceraciones y abrasiones flanco izquierdo, abrasiones en tercio medio antebrazo izquierdo, esfacelacion carpo y metacarpo mano izquierda. Como Evidencia número **cuatro (4)** se halla sobre la carpeta de asfalto carril derecho una volqueta, color azul, servicio público, marca freightliner, modelo 2015 de placas WNM822, la cual presentaba los siguientes daños: huellas de limpieza en bomper anterior costado derecho, manchas en banda de rodadura llanta anterior derecha y conjunto de llantas intermedias del costado derecho. Se procede a la fijación fotográfica, topográfica y descriptiva de las evidencias encontradas.

Cuarto se realiza la inspección técnica a cadáver, se documenta fotográficamente la evidencia hallada y se describen los signos de violencia del hoy interfecto, posterior a ello se recolecta, se embala y se rotula para ser trasladado al instituto nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses para su respectivo estudio pericial, se solicita el examen pericial de necropsia, identificación plena, examen de toxicologia para establecer posible ingestión de sustancias prohibidas o bebidas embriagantes.

Quinto se inmoviliza la volqueta en la Uri Puente Aranda Carrera 40 con Calle 10 en la grúa móvil Nº 21 de la empresa Segrup, la bicicleta es inmovilizada por propios medios a Setra Mebog para peritaje, el conductor es trasladado al instituto nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar prueba de embriaguez le extraen sangre.

Sexto No hace presencia ni en el Lugar de los Hechos ni durante las diligencias realizadas ninguna persona que manifestare conocer o ser familiar de la víctima así que no fue posible enterar a la Familia sobre los Derechos de las Victimas.

Séptimo hacemos entrega de las diligencias adelantadas al investigador de la Fiscal 72 Señor Patrullero Cuellar Moreno José Aníbal (Acta de Inspección a Cadáver, Formato de Primer Respondiente e informe anexo, Arraigo Social, Informe Policial de Accidentes de Tránsito A474847, Dibujo Topográfico, álbum fotográfico, Ficha Técnica Fotográfica, Solicitud de Experticio Técnico a los vehículos, Examen médico legal de embriaguez conductor, reseña decadactilar.) con el fin de continuar con la investigación, realizar Labores de Vecindario, ubicar cámaras, identificación plena al indiciado por medio de cotejo decadactilar, licencia de conducción, consulta de accidentalidad, entrevistas, citación con abogado para interrogatorio.

HIPOTESIS DE LOS HECHOS

Basados en las labores investigativas y evidencia identificada del evento, puede plantearse sobre el accidente una dinámica probable en la cual la volqueta placa WNM822 transita de sur a norte sobre la Calle 73 sur, al llegar a la Carrera 100 A, colisiona una bicicleta el ciclista al caer es sobrepasado por las llantas del costado derecho de la volqueta.

Se diligenció el Informe Policial de Accidentes de Tránsito Nº A000474847 y se asigno como posible hipótesis generadora del evento para el conductor de la volqueta la causa 112 (no estar atento a las actuaciones de los demás usuarios de la vía)

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL Nº CASO 1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 8 2 0 1 6 0 3 2 2 9 Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo

INFORME EJECUTIVO –FPJ3-

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes y otros actos posteriores de investigación relevantes

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá D.C.	Fecha	13-10-2016	Hora:	2 2 3 0

1. Destino del informe:

Fiscal 72 Unidad de Vida.

REPUBLICA DE COLOMBIA
DIRECCION SECCIONAL DE FISCALIAS
UNIDADES DE REACCION INMEDIATA "URI"
MONTES DE BOGOTA D. C.

2. Información del reporte de iniciación:

Fecha	D 1 3 M 1 0 A 2 0 1 6	Hora	1 7 4 0	Servidor contactado	Fiscal 72

Ministerio Público enterado	No intervino

14 OCT 2016
01:35

3. Delito:

Delito
1. Delitos contra la vida e integridad personal homicidio en accidente de transito

4. Lugar de los hechos:

Dirección	Calle 73 sur con Carrera 100 A		
Barrio	Metro Vivienda	Zona	Urbana
Localidad	Bosa	Vereda	
Características	Vía Publica		

5. Narración de los hechos y de las actuaciones realizadas por el laboratorio de Criminalística : (En forma cronológica, y concreta)

Fecha de los hechos: 13 de octubre de 2016 siendo las 15:00 horas.

En Bogotá D.C. 13 de octubre de 2016 siendo las 17:40 horas, el Centro de Control de Tráfico de la Seccional de Transito Bogotá, a través de la radio operadora del canal general Señora Intendente Julieta López Gutiérrez, nos reporta el deceso de una persona se sexo masculino por un accidente de tránsito en vía pública en la Calle 73 sur con Carrera 100 A, una vez tenemos conocimiento de la Noticia Criminal nos trasladamos el laboratorio de criminalística Omega 3 integrado por el Señor Patrullero Herrera Camargo Jefferson, Señorita Patrullera Deinis Bautista Peña y señor Intendente Carlos Arturo Villalobos Cruz, e iniciamos las actuaciones que se derivan del hecho punible así:

Primero llegamos al lugar de los hechos a las 18:10 horas, se observa el lugar acordonado por cinta color amarilla, la zona es un área urbana, el sector residencial, escolar, el diseño de vía es un tramo de vía, el estado de tiempo al momento del accidente era normal y al momento del levantamiento con lluvia; en cuanto a la Calle 73 sur su geometría es recta, plana, con aceras, utilización de doble sentido de circulación de sur a norte y viceversa, está compuesta de una calzada, dos carriles, material de construcción en asfalto, estado bueno, condiciones húmeda, con iluminación natural, como señalización vertical esta la señal reglamentaria SR30 (30 K/H), señal preventiva PS47 (zona escolar), señal preventiva SP24 (superficie rizada), en cuanto a señalización horizontal o demarcación vial encontramos, línea central continua doble color amarilla, flechas de sentido vial, zona escolar, se observa en el costado oriental el Colegio Carlos Pizarro y en la acera una cámara de seguridad que posiblemente haya registrado los hechos investigados,

Segundo nos entrevistamos con el Señor Patrullero Jhon Jairo Hoyos CC. 86.075.766, con indicativo cuadrante 32, Nº celular 3017577506 perteneciente a la Estación de Policía Bosa, autoridad que obra como Primer Respondiente, hace entrega del formato FPJ-4, escena acordonada, cadenas de custodia de los vehículos involucrados, me informa que los hechos ocurrieron cuando el Señor Luis Anderson Ramírez Zamudio CC. 1.013.578.667 de 31 años conducía la volqueta placa WNM822, colisiono una bicicleta color negro conducida por un Señor indocumentado de 40 a 45 años quien fallece en vía pública, manifiesta que la volqueta quedo mucho mas adelante pero dio reversa y se ubico en el lugar donde la fijamos, hubo alteración del lugar de los hechos por parte de la ciudadanía hasta cuando se pudo acordonar, además informa que llego la ambulancia móvil 5173 al mando de la médico Marisol

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría
Movilidad

1 1 0 0 1 6 0 0 0 1 8 2 0 1 6 0 3 2 2 9

PLACAS VEHÍCULO SIN PLACA

3. DESCRIPCIÓN DE DAÑOS:

En atención a la solicitud de experticia técnica del señor IT VILLALOBOS CRUZ CARLOS Omega 3, se realiza la inspección visual al vehículo para establecer los daños que presenta por el accidente de tránsito, establecer el estado mecánico del mismo tomar imágenes fotográficas con el fin de realizar el respectivo álbum fotográfico y enviado previa solicitud escrita.
Al realizar la inspección visual de la bicicleta se observa el manubrio de dirección desplazado con proyección de izquierda a derecha, en el brazo izquierdo de la tijera delantera se observa roce y leve desprendimiento de pintura. En las partes mas salientes del lateral izquierdo de la bicicleta se observa signos de abrasión.

4. IMPRONTAS

5. OBSERVACIONES:

El rodante se fija fotográficamente, pendiente el registro fotográfico. Se anexan improntas las cuales se toman del marco de la bicicleta.

Atentamente,

Intendente. FREDY MARTOS ANGULO
Placa 089950

PERITO TRÁNSITO PLACA POLICIAL
E-mail:

SSCC

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría Movilidad

EXPERTICIA TÉCNICA DE VEHÍCULOS
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

110016000018101601322

UNIDAD RECEPTORA: FISCALIA 72 UNIDAD DE VIDA

OFICIO No. _____ PATIO: VIA PUBLICA

BOGOTÁ, D.C., OCTUBRE 21 DE 2016 HORA: 08:25

DOCUMENTO NO CONTROLADO

1. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO A REVISAR

PLACAS: SIN PLACA MATRÍCULA: _____ TIPO: BICICLETA MODELO: _____ SERVICIO: PARTICULAR

MARCA: _____ LÍNEA: Semicarrera CARROCERÍA: _____

COLOR(ES): NEGRO, VERDE GASOLINA: _____ DIESEL: _____ GAS: _____

MOTOR: SIN MOTOR

CHASÍS: MARCO Nº 000551 SERIE: _____

DIMENSIONES DEL VEHÍCULO:

LONGITUD: 166cm ALTO: 100cm ANCHO: 43cm DISTANCIA EJES: 98cm VOLADIZO POSTERIOR: _____

CAPACIDAD PASAJEROS: _____ CAPACIDAD CARGA: _____

TIPO DE CARGA (Cuando el vehículo se encuentra con esta): _____

TRANSFORMACIONES: SÍ _____ NO X

¿CUÁL?(ES): _____

MODIFICACIONES: SÍ _____ NO X

¿CUÁL?(ES): _____

2. REVISIÓN DE ÓRGANOS Y SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD

FRENOS		Sistema de guayas y zapatas, donde las gomas de las zapatas llanta trasera están desgastadas y no detiene el movimiento de la misma al frenar
DIRECCIÓN		Manubrio desplazado con proyección de izquierda a derecha
CAJA		XXXX
EMBRAGUE		XXXX
LUCES	FRONTALES	XXXX
	DIRECCIONALES	XXXX
	FRENO	XXXX
	REVERSO	XXXX
	INTERNAS	XXXX
	ACCESORIAS	XXXX
PITO		XXXX
RUEDAS	CANTIDAD RUEDAS	2
	ESTADO	Buenas de labrado
ESPEJOS	DERECHO	XXXX
	IZQUIERDO	XXXX
	INTERNO	XXXX
	ACCESORIOS	XXXX
PUERTAS		XXXX
SALIDAS EMERGENCIA		XXXX
VIDRIOS	PANORÁMICO DELANTERO	XXXX
	PANORÁMICO TRASERO	XXXX
VENTANAS	LATERAL DERECHO	XXXX
	LATERAL IZQUIERDO	XXXX
LIMPIABRISAS		XXXX
CINTURONES SEGURIDAD	DELANTEROS	XXXX
	TRASEROS	XXXX
HABITÁCULO PASAJEROS		XXXX

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	N° CASO
0 0 0 0 0 0 0 0	1 1	0 0 1	6 0	0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2	9



IMAGEN 9 (021) PRIMER PLANO MUESTRA ROCE EN EL BRAZO IZQUIERDO DE LA TIJERA DELANTERA (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

8. Anexos:

(9) IMÁGENES ORIGINALES DESCRITAS EN LA FICHA TECNICA Y ALMACENADAS EN SU RESPECTIVO CD.-

9. Servidor de Policia Judicial

Proceso de imagen:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
PONAL	89950	CRIMINALISTICA	IT FREDY MARTOS ANGULO	76.330.945

Firma:

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
11	001	60	00028	2016	0322

Nº CAD

No. Expediente CAD: 0000000



IMAGEN 7 (019) PLANO MEDIO MUESTRA LA LLANTA DELANTERA Y LA TIJERA DONDE SE OBSERVA DEMOSTRACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 8 (020) PRIMER PLANO MUESTRA EL BRAZO IZQUIERDO DE LA TIJERA DELANTERA DONDE SE OBSERVA DEMOSTRACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

Nº CASO				
1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 8 2 0 1 6 0 3 2 2 9				
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. Expediente CAD



IMAGEN 5 (017) PLANO MEDIO MUESTRA EL MANUBRIO DE DIRECCION DESPLAZADO DE IZQUIERDA A DERECHA (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 6 (018) PRIMER PLANO MUESTRA EL MANUBRIO DE DIRECCION DESPLAZADO DE IZQUIERDA A DERECHA CON RELACION A LA POSICION NORMAL Y A LA LLANTA DELANTERA (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

N° CASO					
1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 8 2 0 1 6 0 3 2 2 9					
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

0 0 0 0 0 0 0 0 0
No. Expediente CAD



IMAGEN 3 (015) PLANO GENERAL MUESTRA LA REGION FRONTAL DE LA BICICLETA (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 4 (016) PLANO GENERAL MUESTRA EL LATERAL DERECHO DE LA BICICLETA (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

N° CASO

Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
11	001	600	00028	2016	03229

No. Expediente CAD: 0000000



IMAGEN 1 (013) PLANO GENERAL MUESTRA LA REGION TRASERA DE LA BICICLETA (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 2 (014) PLANO GENERAL MUESTRA EL LATERAL IZQUIERDO DE LA BICICLETA (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

2 67

355

Scanned with CamScanner

| USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL | | |

356

No. Expediente CAD	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL. No. CASO
	1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 8 2 0 1 6 0 3 2 2 9
	Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo

INFORME EJECUTIVO –FPJ3-

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de Policía Judicial para reportar actos urgentes y otros actos posteriores de investigación relevantes

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogotá D.C.	Fecha	13-10-2016	Hora:	2 2 3 0

1. Destino del informe:

Fiscal 72 Unidad de Vida.

2. Información del reporte de iniciación:

Fecha	D 1 3 M 1 0 A 2 0 1 6	Hora	1 7 4 0	Servidor contactado	Fiscal 72

Ministerio Público enterado	No intervino

3. Delito:

Delito
1. Delitos contra la vida e integridad personal homicidio en accidente de transito

4. Lugar de los hechos:

Dirección	Calle 73 sur con Carrera 100 A		
Barrio	Metro Vivienda	Zona	Urbana
Localidad	Bosa	Vereda	
Características	Vía Publica		

5. Narración de los hechos y de las actuaciones realizadas por el laboratorio de Criminalística : (En forma cronológica, y concreta)

Fecha de los hechos	13 de octubre de 2016 siendo las 15:00 horas.

En Bogotá D.C. 13 de octubre de 2016 siendo las 17:40 horas, el Centro de Control de Tráfico de la Seccional de Transito Bogotá, a través de la radio operadora del canal general Señora Intendente Julieta López Gutiérrez, nos reporta el deceso de una persona se sexo masculino por un accidente de tránsito en vía pública en la Calle 73 sur con Carrera 100 A, una vez tenemos conocimiento de la Noticia Criminal nos trasladamos el laboratorio de criminalística Omega 3 integrado por el Señor Patrullero Herrera Camargo Jefferson, Señorita Patrullera Deinis Bautista Peña y señor Intendente Carlos Arturo Villalobos Cruz, e iniciamos las actuaciones que se derivan del hecho punible así:

Primero llegamos al lugar de los hechos a las 18:10 horas, se observa el lugar acordonado por cinta color amarilla, la zona es un área urbana, el sector residencial, escolar, el diseño de vía es un tramo de vía, el estado de tiempo al momento del accidente era normal y al momento del levantamiento con lluvia; en cuanto a la Calle 73 sur su geometría es recta, plana, con aceras, utilización de doble sentido de circulación de sur a norte y viceversa, está compuesta de una calzada, dos carriles, material de construcción en asfalto, estado bueno, condiciones húmeda, con iluminación natural, como señalización vertical esta la señal reglamentaria SR30 (30 K/H), señal preventiva PS47 (zona escolar), señal preventiva SP24 (superficie rizada), en cuanto a señalización horizontal o demarcación vial encontramos, línea central continua doble color amarilla, flechas de sentido vial, zona escolar, se observa en el costado oriental el Colegio Carlos Pizarro y en la acera una cámara de seguridad que posiblemente haya registrado los hechos investigados,

Segundo nos entrevistamos con el Señor Patrullero Jhon Jairo Hoyos CC. 86.075.766, con indicativo cuadrante 32, Nº celular 3017577506 perteneciente a la Estación de Policía Bosa, autoridad que obra como Primer Respondiente, hace entrega del formato FPJ-4, escena acordonada, cadenas de custodia de los vehículos involucrados, me informa que los hechos ocurrieron cuando el Señor Luis Anderson Ramírez Zamudio CC. 1.013.578.667 de 31 años conducía la volqueta placa WNM822, colisiono una bicicleta color negro conducida por un Señor indocumentado de 40 a 45 años quien fallece en vía pública, manifiesta que la volqueta quedo mucho mas adelante pero dio reversa y se ubico en el lugar donde la fijamos, hubo alteración del lugar de los hechos por parte de la ciudadanía hasta cuando se pudo acordonar, además informa que llego la ambulancia móvil 5173 al mando de la médico Marisol

Hoja No. ___

Versión 22/03/05

de ___ Z

Scanned with CamScanner

Mancipe Pinzón, quien legitima el deceso de la persona pero no deja ningún documento, al recibir el conductor de la volqueta NO se percibe aliento alcohólico, Igualmente manifiesta que el conductor iba solo y sin carga.

Tercero realizamos una observación general de la escena sobre la Calle 73 sur de sur a norte y se determina el método de búsqueda de punto a punto, se procede a numerar los EMP-EF (Elementos Materiales Probatorios y Evidencias Físicas), Encontrando como evidencia número **uno (1)** se halla sobre la carpeta asfáltica carril derecho una bicicleta de color negro, marca Semicarrera, en volcamiento lateral izquierdo, marco #000551 la cual presenta los siguientes daños: manubrio girado a la derecha, mariposa del eje trasero con muestras de fluidos biológicos. Como Evidencia numero **dos (2)** se halla taturada sobre la carpeta asfáltica una huella de arrastre de cuerpo en el carril derecho de la calzada, se proyecta hasta la posición final del cuerpo con una longitud de 2.1 metros. Como evidencia número tres (3) se halla sobre la carpeta de asfalto, carril derecho, un cuerpo sin vida de sexo masculino en posición de cubito abdominal su cabeza está orientada hacia el norte y los pies hacia el sur, el cual vestía: pantalón jean color azul, zapatos de cuero color negro y café, calcetines color negro, ropa interior tipo bóxer de color azul, chaqueta y buso color negro; presentando las siguientes lesiones: laceraciones abrasiones y escoriaciones en región lumbar y flanco derecho, nasorragia, bucorragia, equimosis orbital izquierda, deformidad facial costado izquierdo, herida en región frontal izquierda, laceraciones y abrasiones flanco izquierdo, abrasiones en tercio medio antebrazo izquierdo, esfacelacion carpo y metacarpo mano izquierda. Como Evidencia número **cuatro (4)** se halla sobre la carpeta de asfalto carril derecho una volqueta, color azul, servicio público, marca freightliner, modelo 2015 de placas WNM822, la cual presentaba los siguientes daños: huellas de limpieza en bomper anterior costado derecho, manchas en banda de rodadura llanta anterior derecha y conjunto de llantas intermedias del costado derecho. Se procede a la fijación fotográfica, topográfica y descriptiva de las evidencias encontradas.

Cuarto se realiza la inspección técnica a cadáver, se documenta fotográficamente la evidencia hallada y se describen los signos de violencia del hoy interfecto, posterior a ello se recolecta, se embala y se rotula para ser trasladado al instituto nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses para su respectivo estudio pericial, se solicita el examen pericial de necropsia, identificación plena, examen de toxicología para establecer posible ingestión de sustancias prohibidas o bebidas embriagantes.

Quinto se inmoviliza la volqueta en la Uri Puente Aranda Carrera 40 con Calle 10 en la grúa móvil Nº 21 de la empresa Segrup, la bicicleta es inmovilizada por propios medios a Setra Mebog para peritaje, el conductor es trasladado al instituto nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses para realizar prueba de embriaguez le extraen sangre.

Sexto No hace presencia ni en el Lugar de los Hechos ni durante las diligencias realizadas ninguna persona que manifestare conocer o ser familiar de la víctima así que no fue posible enterar a la Familia sobre los Derechos de las Victimas.

Séptimo hacemos entrega de las diligencias adelantadas al investigador de la Fiscal 72 Señor Patrullero Cuellar Moreno José Aníbal (Acta de Inspección a Cadáver, Formato de Primer Respondiente e informe anexo, Arraigo Social, Informe Policial de Accidentes de Tránsito A474847, Dibujo Topográfico, álbum fotográfico, Ficha Técnica Fotográfica, Solicitud de Experticio Técnico a los vehículos, Examen médico legal de embriaguez conductor, reseña decadactilar.) con el fin de continuar con la investigación, realizar Labores de Vecindario, ubicar cámaras, identificación plena al indiciado por medio de cotejo decadactilar, licencia de conducción, consulta de accidentalidad, entrevistas, citación con abogado para interrogatorio.

HIPOTESIS DE LOS HECHOS

Basados en las labores investigativas y evidencia identificada del evento, puede plantearse sobre el accidente una dinámica probable en la cual la volqueta placa WNM822 transita de sur a norte sobre la Calle 73 sur, al llegar a la Carrera 100 A, colisiona una bicicleta el ciclista al caer es sobrepasado por las llantas del costado derecho de la volqueta.

Se diligenció el Informe Policial de Accidentes de Tránsito Nº A000474847 y se asigno como posible hipótesis generadora del evento para el conductor de la volqueta la causa 112 (no estar atento a las actuaciones de los demás usuarios de la vía)

Scanned with CamScanner

2
35

1

6. **Identificación del indiciado conductor de la volqueta placa WNM822.**

Primer Nombre:	LUIS		
Primer Apellido:	RAMIREZ	Segundo Nombre:	ANDERSON
Documento de Identidad	C. C. No 1.013.578.667	Segundo Apellido:	ZAMUDIO
Edad: 3 1 Años.	Género: M X F	de	BOGOTA
Lugar de nacimiento	País COLOMBIA	Fecha de nacimiento:	D 2 4 M 0 7 A 1 9 8 5
Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA
Profesión u oficio	CONDUCTOR	Estado civil	UNION LIBRE
Dirección	TV. 5 # 11-81 PARQUES DE MUÑA – SIBATE	Teléfono	3142730766 – 3144031718
Relación con la victima	NINGUNA		

7. **Datos de Occiso conductor de la bicicleta marco #000551, Fallece Via Pública.**

Primer Nombre	EN AVERIGUACION	Segundo Nombre	EN AVERIGUACION
Primer Apellido	EN AVERIGUACION	Segundo Apellido	EN AVERIGUACION
Documento de Identidad	C.C No INDOCUMENTADO	de	BOGOTA
Edad: X X Años.	Género: M X F	Fecha de nacimiento:	D X X M X X A X X X X
Lugar de nacimiento	País COLOMBIA	Departamento	Municipio
Profesión u oficio	DE 40 A 45 AÑOS APROXIMADAMENTE	Estado civil	EN AVERIGUACION
Dirección	EN AVERIGUACION	Teléfono	
Relación con el indiciado	NINGUNO.		

8. **Datos de los testigos**

Nombres y apellidos	Identificación	Dirección y teléfono
JAVIER ENRIQUE ACUÑA ACEVEDO	1.012.407.314	CARRERA 102 # 72-47 SUR 3007505960

9. **Diligencias adelantadas**

Inspección a Cadáver, fijación fotográfica y topográfica de la escena, Arraigo Social y acta de compromiso al indiciado, se inmovilizan los vehículos y se solicita el Experticio Técnico, Examen médico legal de embriaguez conductor resultado negativo, reseña decadactilar.

10. **Descripción de EMP o EF recolectados y enviados a Medicina Legal:**

UN CUERPO SIN VIDA SEXO MASCULINO INDOCUMENTADO DE 40 A 45 AÑOS DE EDAD.

11. **Vehículos** (Diligencie informe técnico sólo si es útil)

Marca	Clase	Color	Propietario	Placas
FREIGHTLINER	VOLQUETA	AZUL	LEASING BOLIVAR S.A	WNM822
SEMICARRERAS	BICICLETA	NEGRO	SIN #000551 INFORMACION	MARCO 000551

12. **Datos relacionados con bienes del indicado**

Tipo de bien	Identificación del bien	Dirección
NINGUNO		

Entidad Financiera	Tipo de Cuenta	Número de cuenta	Sede de la cuenta
NO			

13. **Anexos:**

Acta de Inspección a Cadáver, Formato de Primer Respondiente e informe anexo, Arraigo Social, Informe Policial de Accidentes de Tránsito A474847, Dibujo Topográfico, álbum fotográfico, Ficha Técnica Fotográfica, Solicitud de Experticio Técnico a los vehiculos, Examen medico legal de embriaguez conductor, reseña decadactilar.

14. **Servidor de Policía Judicial:**

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor
PONAL	089671	TRANSITO OMEGA 3	Subintendente CARLOS ARTURO VILLALOBOS CRUZ C.C. Nº 79'085.535 de Bogotá D.C.

Scanned with CamScanner

3
358

No. Expediente CAD	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL Nº CASO
	Dpto: 11 · Mpio: 001 · Ent: 60 · U. Receptora: 0002 8 · Año: 2016 · Consecutivo: 03229

INSPECCIÓN TÉCNICA A CADÁVER –FPJ-10-

Este formato será diligenciado por Policía Judicial

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA	Fecha	13-10-2016	Hora:	2230

I. Destino del informe:

FISCAL 72 UNIDAD DE VIDA

Grupo/turno LABORATORIO DE CRIMINALISTICA OMEGA TRES DE TRANSITO En BOGOTA siendo las 17:40 horas del día TRECE (13) del mes de OCTUBRE de Dos mil DIECISEIS, (2016) de conformidad con el contenido de los artículos 213 y 214 del Código de Procedimiento Penal, los suscritos servidores de Policía Judicial, Señor Patrullero Herrera Camargo Jefferson, Señorita Patrullera Deinis Bautista Peña y señor Intendente Carlos Arturo Villalobos Cruz nos trasladamos al lugar ubicado en la CALLE 73 SUR CON CARRERA 100 A, Con el fin de efectuar inspección técnica al cadáver.

II. INFORMACIÓN GENERAL

1. Zona donde ocurrieron los hechos: URBANA, BOSA Barrio: METROVIVIENDA.

Dirección: CALLE 73 SUR CON CARRERA 100 A

FECHA DE LOS HECHOS: 13 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 15:00 HORAS. Sitio de los hechos: Residencia___ Sitio de Recreación ____ Vía Pública _XX_ Sitio de trabajo___ Vehículo___ Despoblado___ Desconocido___ Otros ___ Cuál? _____

2. Lugar de diligencia: CALLE 73 SUR CON CARRERA 100 A

_FECHA DILIGENCIA:: 13 DE OCTUBRE DE 2016 A LAS 18:10 HORAS.

Vía Pública XX, Recinto Cerrado __, Objeto Movible___, Campo abierto____, Residencia___ Sitio de Recreación___ Sitio de trabajo___ Vehículo___ Despoblado___ Otro _____.

3. Nombre del occiso CNI O MASCULINO DE 40 A 45 AÑOS, Conductor bicicleta..
   Sexo: F__ M XX Edad__ INDOCUMENTADO
   Ocupación. SIN INFORMACION
   Profesión SIN INFORMACION Estado Civil SIN INFORMACION
   Nombre de los padres SIN INFORMACION
   Lugar y fecha de nacimiento SIN INFORMACION
   Residencia SIN INFORMACION Barrio SIN INFORMACION Teléfono SIN INFORMACION
4. Hubo otros muertos: SI __ NO XX Cuántos?_____
   Relación de otras Actas de Inspección de Cadáver. _____
5. Hubo heridos en el mismo hecho: SI __ NO XX Cuántos? __
   Nombres y apellidos e identificación

Nombres y apellidos	Identificación

Lugar donde se encuentran: _____

6. Indiciados: SÍ XX NO __ Cuántos? 01 Capturados: SI __ NO XX Cuántos? __

   Nombre: LUIS ANDERSON RAMÍREZ ZAMUDIO, Conductor volqueta WNM822.
   Cedula de Ciudadanía: CC. 1.013.578.667 DE BOGOTA Sexo: F__ M XX Edad 31 AÑOS
   Ocupación. CONDUCTOR
   Profesión NINGUNA Estado Civil UNION LIBRE
   Nombre de los padres LUIS ALFONSO RAMIREZ Y MARIELA ZAMUDIO GUTIERREZ
   Lugar y fecha de nacimiento BOGOTA 24-07-1985.
   Residencia TV. 5 # 11-81 Barrio PARQUES DEL MUÑA- SIBATE Teléfono 3142730766- 3144031718 - 4608520

Relación con la víctima: Familiar __ Conocido ___ Desconocido __ Sin Información __ Ninguna XX

Se recibe protegido el lugar de los hechos SI XX NO __ Hora: 18:10 Formato: SI XX

No FPJ 4 Responsable Patrullero JHON JAIRO HOYOS con indicativo cuadrante 32, Nº celular: 3017577506. *Folios 02 Dirección* ESTACION DE POLICÍA BOSA, *Cédula de Ciudadanía* 86.075.766 *Indicativo* CUADRANTE 32.

Se entrega informe ejecutivo SI XX NO _____

III. DESCRIPCION DEL LUGAR DE LA DILIGENCIA. Incluyendo los hallazgos y los procedimientos realizados

Scanned with CamScanner

Primero llegamos al lugar de los hechos a las 18:10 horas, se observa el lugar acordonado por cinta color am
zona es un área urbana, el sector residencial, escolar, el diseño de vía es un tramo de vía, el estado de la
momento del accidente era normal y al momento del levantamiento con lluvia; en cuanto a la Calle 73 sur su de
es recta, plana, con aceras, utilización de doble sentido de circulación de sur a norte y viceversa, está compuesta
calzada, dos carriles, material de construcción en asfalto, estado bueno, condiciones húmeda, con iluminación
como señalización vertical esta la señal reglamentaria SR30 (30 K/H), señal preventiva PS47 (zona escolar
preventiva SP24 (superficie rizada), en cuanto a señalización horizontal o demarcación vial encontramos, línea
continua doble color amarilla, flechas de sentido vial, zona escolar, se observa en la acera oriental una cám
seguridad que posiblemente haya registrado los hechos investigados.

Segundo nos entrevistamos con el Señor Patrullero Jhon Jairo Hoyos CC. 86.075.766, con indicativo cuadrante
celular 3017577506 perteneciente a la Estación de Policía Bosa, autoridad que obra como Primer Respondiente
entrega del formato FPJ-4, escena acordonada, cadenas de custodia de los vehículos involucrados, me informa
hechos ocurrieron cuando el Señor Luis Anderson Ramírez Zamudio CC. 1.013.578.667 de 31 años conducía la
placa WNM822, colisiono una bicicleta color negro conducida por un Señor indocumentado de 40 a 45 años que
en vía pública, manifiesta que la volqueta quedo mucho mas adelante pero dio reversa y se ubico en el lugar
fijamos, hubo alteración del lugar de los hechos por parte de la ciudadanía hasta cuando se pudo acordonar,
informa que llego la ambulancia móvil 5173 al mando de la médico Marisol Mancipe Pinzón, quien legitima el deceso
persona pero no deja ningún documento, al recibir el conductor de la volqueta NO se percibe aliento alc
Igualmente manifiesta que el conductor iba solo y sin carga.

Tercero realizamos una observación general de la escena sobre la Calle 73 sur de sur a norte y se determina el
de búsqueda de punto a punto, se procede a numerar los EMP-EF (Elementos Materiales Probatorios y Evidencias
Encontrando como evidencia número **uno (1)** se halla sobre la carpeta asfáltica carril derecho una bicicleta
negro, marca Semicarrera, en volcamiento lateral izquierdo, marco #000551 la cual presenta los siguientes
manubrio girado a la derecha, mariposa del eje trasero con muestras de fluidos biológicos. Como Evidencia número
(2) se halla fatuada sobre la carpeta asfáltica una huella de arrastre de cuerpo en el carril derecho de la calz
proyecta hasta la posición final del cuerpo con una longitud de 2.1 metros. Como evidencia número **tres (3)** se
sobre la carpeta de asfalto, carril derecho, un cuerpo sin vida de sexo masculino en posición de cubito abdo
cabeza está orientada hacia el norte y los pies hacia el sur, el cual vestía: pantalón jean color azul, zapatos de cuero
negro y café, calcetines color negro, ropa interior tipo bóxer de color azul, chaqueta y buso color negro; presenta
siguientes lesiones: laceraciones abrasiones y escoriaciones en región lumbar y flanco derecho, nasorragia, buc
equimosis orbital izquierda, deformidad facial costado izquierdo, herida en región frontal izquierda, lacerac
abrasiones flanco izquierdo, abrasiones en tercio medio antebrazo izquierdo, esfacelacion carpo y metacarpo
izquierda. Como Evidencia número **cuatro (4)** se halla sobre la carpeta de asfalto carril derecho una volqueta, de
servicio público, marca freightliner, modelo 2015 de placas WNM822, la cual presentaba los siguientes daños: lu
limpieza en bomper anterior costado derecho, manchas en banda de rodadura llanta anterior derecha y con
llantas intermedias del costado derecho. Se procede a la fijación fotográfica, topográfica y descriptiva de las evi
encontradas.

Cuarto se realiza la inspección técnica a cadáver, se documenta fotográficamente la evidencia hallada y se descri
signos de violencia del hoy interfecto, posterior a ello se recolecta, se embala y se rotula para ser trasladado al in
nacional de medicina Legal y Ciencias Forenses para su respectivo estudio pericial, se solicita el examen peri
necropsia, identificación plena, examen de toxicología para establecer posible ingestión de sustancias prohibi
bebidas embriagantes.

IV. EXAMEN EXTERNO DEL CUERPO

1. Posición:

Natural XX Artificial ___ Orientación: Cabeza hacia el norte Pies hacia el sur

Cuerpo de Cúbito: Dorsal ___ Abdominal XX Lateral: Derecho ___ Izquierdo ___

Fetal _____ Genupectoral _____ Sedente _____ Semisedente ___

Suspendido: Totalmente _____ Parcialmente _____

Sumergido: Totalmente _____ Parcialmente _____

Describa otros aspectos que observe respecto a la posición como: superficie de soporte, elemento utilizado para suspensión, medio de inmersión, etc. _____

Cabeza	Sobre su eje		
MSD	Flexión aducción		
MSI	Semi- flexión abducción	Mano	Pronación.
MID	Extensión	Mano	Supinación
MII	Semi- flexión	Pie	Rotación externa o a la derecha
		Pie	Rotación interna o a la izquierda.

Prendas: Desnudo _____ Semidesnudo _____ Vestido XX

Scanned with CamScanner

2. Descripción: Detalle las prendas de vestir incluyendo las interiores si es posible, calzado, color, talla y textura y escriba las condiciones en que se encuentran incluyendo daños, manchas, adherencias, como residuos, de pólvora, biológicos, fibras, y otras características, que puedan ser útiles para la investigación.

Pantalón jean color azul, zapatos de cuero color negro y café, calcetines color negro, ropa interior tipo bóxer de color azul, chaqueta y buso color negro.

En caso de ser necesario realizar modificaciones y procedimientos a las prendas, deje las respectivas constancias.
Ninguna

En caso de ser hospitalario solicitar formato de inventario de pertenencias, EMP Y EF con los registros de cadena de custodia.

3. PERTENENCIAS: DESCRITAS EN EL INVENTARIO DE PERTENENCIAS.
3.1. Descripción de joyas:

3.2. Descripción documentos:

3.3 Descripción de títulos valores y/o dinero

3.4 Otros
Nombres y Apellidos de la persona a quien se le entregan las pertenencias
Nombre EN AVERIGUACION C.C. _____ Firma _____

Nota: En el evento en que no se encuentre familiar en la escena o se trate de NN, las pertenencias serán enviadas al INML como EMP con fines de identificación y serán entregados una vez el familiar se acerque a reclamar el cuerpo.

V. CRONOTANATOLOGIA EN LA ESCENA
Signos postmorten:
Tempranos: tibio, flácido y sin livideces
Tardíos: ninguno.
Posible fecha y hora de muerte: OCTUBRE 13 DE 2016 A LAS: 15:00 HORAS.
Cómo la determina SEGÚN FORMATO DE PRIMER RESPONDIENTE

Hipótesis de manera de muerte: HOMICIDIO EN ACCIDENTE DE TRANSITO.
Hipótesis de causa de la muerte: VIOLENTA POR ACCIDENTE DE TRANSITO.

VI. DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DEL CADÁVER
Color de piel: Blanca___ Negra __ Trigueña XX Albina___ Estatura: Baja __ Media XX Alta __ Contextura: Obesa ___
Robusta __ Atlética____ Mediana XX Delgada __Aspecto: Cuidado XX Descuidado __
Observaciones: NINGUNA
Señales particulares:

- NINGUNA A SIMPLE VISTA.

SIGNOS DE VIOLENCIA.
Solo en el caso en que las partes estén descubiertas, describa las lesiones en su apariencia externa e indique la región corporal donde se encuentra.

- LACERACIONES ABRASIONES Y ESCORIACIONES EN REGIÓN LUMBAR Y FLANCO DERECHO, NASORRAGIA, BUCORRAGIA, EQUIMOSIS ORBITAL IZQUIERDA, DEFORMIDAD FACIAL COSTADO IZQUIERDO, HERIDA EN REGIÓN FRONTAL IZQUIERDA, LACERACIONES Y ABRASIONES FLANCO IZQUIERDO, ABRASIONES EN TERCIO MEDIO ANTEBRAZO IZQUIERDO, ESPACELACION CARPO Y METACARPO MANO IZQUIERDA.
- LAS QUE DETERMINE EL INML Y CF MEDIANTE ESTUDIO PERICIAL DE NECROPSIA.

VII. ACTIVIDAD EN LUGAR DE LOS HECHOS
1. LOFOSCOPISTA / DACTILOSCOPISTA
Se realiza exploración losfoscópica dentro de la diligencia Si_____ No XX.
Anexa formato de exploración dactiloscópica Si____ No XX
Se practicaron reseñas de descarte? Si_____ No XX

Si se realizaron reseñas de descarte relacione las personas registradas con su documento de identidad y lugar de residencia.

Nombres y apellidos	No. documento de identidad	Lugar de residencia

Se utilizaron luces forenses Si __ No XX
Se recuperó documento de identidad del occiso dentro de la diligencia Si __ No XX
Cuáles y Número: _____
Cómo se obtuvo: _____

Scanned with CamScanner

Se envía el documento de identidad a Medicina Legal Si __ No XX
Elabore y anexe los registros de cadena de custodia correspondientes a su actividad.

2. FOTOGRAFO / CAMAROGRAFO
Se documenta el Lugar de los Hechos mediante fotografía: Convencional __ Digital XX
Se realiza filmación en la escena Si___ No XX
Diligencie la ficha técnica correspondiente:
Nombre y Apellidos del servidor Señorita Patrullera DEINIS BAUTISTA PEÑA

CC 1.081.156.819 DE BOGOTA firma: _____

3. PLANIMETRISTA / TOPOGRAFO.
Se fija el Lugar de los Hechos mediante la elaboración de plano Si XX No __
Anexe formato de plano preliminar
Nombre y Apellidos del servidor Señor Patrullero HERRERA CAMARGO JEFFERSON

CC 80.879.952 DE BOGOTÁ firma: _____

4. SE REALIZA TOMA DE MUESTRA PARA PRUEBA DE RESIDUOS DE DISPARO: NO APLICA

5. Se envían elementos materiales probatorios y Evidencia Física a:

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses: SI XX NO_ Cuantas: 01 CUERPO SIN VIDA
Laboratorios Policía Judicial Cuál?_____ SI_____ NO _XX__ Cuantas_____
Otros laboratorios _____ SI_____ NO _XX__ Cuantas_____
Bodegas generales de evidencia SI_____ NO__XX__ Cuantas_____

6. Se solicita al INML realizar al cadáver los siguientes exámenes.

NECROPSIA, IDENTIFICACIÓN PLENA, TOXICOLOGÍA, ALCOLEMIA, FÁRMACOS.

7. Observaciones: Ninguna.
Notas
1- Cuando la inspección del cadáver se realice en centro hospitalario, deberá consignarse en la presente acta la información que obre en el de población, para establecer el Lugar de los Hechos y si es posible realizar inspección al mismo.
2- En inspección de cadáver por homicidio culposo (accidente de tránsito), deberá realizarse inspección judicial al (a los) vehículo apoyándose en lo posible en el personal experto requerido (fotógrafo, automotores, etc).

8. INFORMACION DERECHOS DE LA VICTIMA

Se da a conocer el contenido de los artículos 11,136 y 137 del Código de Procedimiento Penal, en cuanto al derecho intervenir en todas las fases de la actuación penal de conformidad con las reglas señaladas en la norma, en su calidad víctima.

NO SE UBICO FAMILIA
Nombre y cédula de la persona a quien se informa

FIRMA EN EL FORMATO DE DERECHO A VICTIMAS
Firma

9. Anexos:

Informe ejecutivo, cadena de custodia cuerpo.

Servidores de Policía Judicial:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor
PONAL TRANSITO	OMEGA 3	TRANSITO	Subintendente. CARLOS ARTURO VILLALOBOS CRUZ CC. 79.885.535 DE BOGOTÁ

Señor Patrullero HERRERA CAMARGO JEFFERSON
CC 80.879.952 DE BOGOTÁ
TOPOGRAFO

Señorita Patrullera DEINIS BAUTISTA PEÑA
CC 1.081.156.819 DE BOGOTA
FOTÓGRAFO JUDICIAL

Scanned with CamScanner

115
360

BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO

No. A 000474847

A000474847

MINTRANSPORTE

1. ORGANISMO DE TRÁNSITO: 110010000 — BOGOTÁ D.C.

2. GRAVEDAD: CON MUERTOS [X] — CON HERIDOS [ ] — SÓLO DAÑOS [ ]

3. LUGAR O COORDENADAS GEOGRÁFICAS: CARRERA 100A CON CALLE 73 SUR

CÓDIGO DE RUTA — VÍA Y KILÓMETRO O SITIO, DIRECCIÓN Y CIUDAD

Lat. 04°38'24"
Long. 74°12'17"

3.1 LOCALIDAD O COMUNA: BOSA

4. FECHA Y HORA

FECHA Y HORA DE OCURRENCIA: 13/10/2016 15:00

FECHA Y HORA DE LEVANTAMIENTO: 13/10/2016 18:11

5. CLASE DE ACCIDENTE: CHOQUE [X] — CAÍDA OCUPANTE [4] — ATROPELLO [2] — INCENDIO [5] — VOLCAMIENTO [3] — OTRO [6]

5.1. CHOQUE CON: VEHÍCULO [X] — TREN [2] — SEMOVIENTE [3] — OBJETO FIJO [4]

5.2. OBJETO FIJO: MURO [1] — POSTE [2] — ÁRBOL [3] — BARANDA [4] — SEMÁFORO [5] — INMUEBLE [6] — HIDRANTE [7] — VALLA, SEÑAL [8] — BARIMA, CASETA [9] — VEHÍCULO ESTACIONADO [10] — OTRO [11]

6. CARACTERÍSTICAS DEL LUGAR

6.1. ÁREA: RURAL [ ] — NACIONAL [ ] — DEPARTAMENTAL [ ] — MUNICIPAL [ ] — URBANA [X]

6.2. SECTOR: RESIDENCIAL [X] — INDUSTRIAL [ ] — COMERCIAL [ ]

6.3. ZONA: ESCOLAR [ ] — DEPORTIVA [ ] — TURÍSTICA [ ] — PRIVADA [ ] — MILITAR [ ] — HOSPITALARIA [ ]

6.4. DISEÑO: GLORIETA [ ] — PASO A NIVEL [ ] — PASO ELEVADO [ ] — PUENTE [ ] — INTERSECCIÓN [ ] — PONTÓN [ ] — PASO INFERIOR [ ] — TRAMO DE VÍA [X] — LOTE O PREDIO [ ] — CICLO RUTA [ ] — PEATONAL [ ] — TÚNEL [ ]

6.5. CONDICIÓN CLIMATICA: GRANIZO [ ] — VIENTO [ ] — LLUVIA [ ] — NORMAL [ ] — NIEBLA [ ]

7. CARACTERÍSTICAS DE LAS VÍAS

7.1 GEOMÉTRICAS (VÍA 1 / VÍA 2): A. RECTA [X] / CURVA [ ] — B. PLANO [ ] / PENDIENTE [ ] — C. BAHÍA DE EST. [ ] / CON ANDÉN [ ] / CON BERMA [ ]

7.2. UTILIZACIÓN: UN SENTIDO [X] / DOBLE SENTIDO [X] — REVERSIBLE [ ] — CONTRAFLUJO [ ] — CICLOVÍA [ ]

7.3. CALZADAS: UNA [X] — DOS [ ] — TRES O MÁS [ ] — VARIABLE [ ]

7.4. CARRILES: UN [X] — DOS [ ] — TRES O MÁS [ ] — VARIABLE [ ]

7.5. SUPERFICIE DE RODADURA: ASFALTO [ ] — AFIRMADO [X] — ADOQUÍN [ ] — EMPEDRADO [ ] — CONCRETO [ ] — TIERRA [ ] — OTRO [ ]

7.6. ESTADO: BUENO [ ] — CON HUECOS [X] — DERRUMBES [ ] — EN REPARACIÓN [ ] — HUNDIMIENTO [ ] — INUNDADA [ ] — PARCHADA [ ] — RIZADA [ ] — FISURADA [ ]

7.7. CONDICIONES: ACEITE [ ] — HÚMEDA [X] — LODO [ ] — ALCANTARILLA DESTAPADA [ ] — MATERIAL ORGÁNICO [ ] — MATERIAL SUELTO [ ] — SECA [ ] — OTRA HUMEDA MOJADA [ ]

7.8. ILUMINACIÓN ARTIFICIAL: A. CON BUENA ARTIFICIAL [X] — MALA [ ] — B. SIN [ ]

7.9. CONTROLES DE TRÁFICO: A. AGENTE DE TRÁNSITO [ ] — B. SEMÁFORO: OPERANDO [ ] — INTERMITENTE [ ] — CON DAÑOS [ ] — APAGADO [ ] — OCULTO [ ] — C. SEÑALES VERTICALES: PARE [ ] — CEDA EL PASO [ ] — NO GIRE [ ] — SENTIDO VIAL [ ] — NO ADELANTAR [ ] — VELOCIDAD MÁXIMA [ ] — OTRA [ ] — NINGUNA [ ]

D. SEÑALES HORIZONTALES: ZONA PEATONAL [X] — LÍNEA DE PARE [X] — LÍNEA CENTRAL AMARILLA: CONTINUA [X] — SEGMENTADA [X] — LÍNEA DE CARRIL BLANCA: CONTINUA [ ] — SEGMENTADA [ ] — LÍNEA DE BORDE BLANCA [ ] — LÍNEA DE BORDE AMARILLA [ ] — LÍNEA ANTIBLOQUEO [ ] — FLECHAS [ ] — LEYENDAS [ ] — SÍMBOLOS [ ] — OTRA [ ]

E. REDUCTOR DE VELOCIDAD: BANDAS SONORAS [ ] — RESALTO [ ] — MÓVIL [ ] — FIJO [ ] — AMORTIGUADOR [ ] — ESTOPERIOL [ ] — OTRO [ ]

F. DEFLECTOR DE PISO: TACHA [ ] — ESTOPERIOLES [X] — TACHONES [ ] — BOYAS [ ] — BORDILLOS [ ] — TUBULAR [ ] — BARREREAS PLÁSTICAS [ ] — TUBOS TUBULARES [ ] — CONOS [ ] — OTRO [ ]

7.10. VISIBILIDAD: A. NORMAL [X] — B. DISMINUIDA POR: CASETAS [ ] — CONSTRUCCIÓN [ ] — VALLAS [ ] — ÁRBOL/VEGETACIÓN [ ] — VEHÍCULO ESTACIONADO [ ] — ENCANDILAMIENTO [ ] — POSTE [ ] — OTROS [ ]

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO [1]

8.1 CONDUCTOR

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	NACIONALIDAD	FECHA DE NACIMIENTO (DÍA MES AÑO)	SEXO	GRAVEDAD
RAMIREZ ZAMUDIO LUIS ANDERSON	CC	1.013.578.667	COLOMBIANO	24 07 85	M	MUERTO [ ] HERIDO [ ]

DIRECCIÓN DE DOMICILIO	CIUDAD	TELÉFONO	SE PRACTICÓ EXAMEN SI [X] NO [ ]
TRANSVERSAL 5# 11-81 PARQUES DE MAÑA	SIBERIA C/MARCA	3142930766 3142031717	AUTORIZÓ SI [X] NO [ ] — EMBRIAGUEZ POS [ ] NEG [X] — GRADO 0.0 — S. PSICOACTIVAS SI [ ] NO [ ]

PORTA LICENCIA	LICENCIA DE CONDUCCIÓN No.	CATEGORÍA	RESTRICCIÓN	EXP.	VEN.	CÓDIGO OF. TRÁNSITO	CHALECO	CASCO	CINTURÓN
SI [X] NO	1013578667	C2		22/12/03	22/12/19	11001	SI NO	SI NO	SI NO

HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN	DESCRIPCIÓN DE LESIONES
MEDICINA LEGAL	

8.2 VEHÍCULO

PLACA	PLACA REMOLQUE/SEMI	NACIONALIDAD	MARCA	LÍNEA	COLOR	MODELO	CARROCERÍA	TON	PASAJEROS	LICENCIA DE TRÁNS. No.
WNM-822		COLOMBIANO [X] EXTRANJERO [ ]	FREIGHTLINER	M2-112	BLANCO	2013	PLATON	1.5	02	10010567610

EMPRESA	MATRICULADO EN:	INMOVILIZADO EN:	TARJETA DE REGISTRO No.
TRANSPORTES WMD	BOTA	URI PUENTE ARANDA	

NIT — A DISPOSICIÓN DE: FISCAL 72 UNIDAD DE VIDA

REV. TEC. MEC. SI [X] NO — No. — CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:

PORTA SOAT	PÓLIZA No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)
SI [X] NO	AT 1327 001582042	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR	22 10 16

PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SI [X] NO	No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)

PORTA SEG. RESP. EXTRACONTRACTUAL SI [X] NO	No.	ASEGURADORA	VENCIMIENTO (DÍA MES AÑO)

PROPIETARIO — MISMO CONDUCTOR SI [X]	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC.	IDENTIFICACIÓN No.
	LEASING BOLIVAR SA COMPANY	NIT	860067203

8.3. CLASE VEHÍCULO: AUTOMÓVIL [ ] — BUS [ ] — BUSETA [ ] — CAMIÓN [ ] — CAMIONETA [ ] — CAMPERO [ ] — MICROBÚS [ ] — TRACTOCAMIÓN [ ] — VOLQUETA [X] — MOTOCICLETA [ ] — M. AGRÍCOLA [ ] — M. INDUSTRIAL [ ] — BICICLETA [ ] — MOTOCARRO [ ] — MOTOTRICICLO [ ] — TRACCIÓN ANIMAL [ ] — MOTOCICLO [ ] — CUATRIMOTO [ ] — REMOLQUE [ ] — SEMI-REMOLQUE [ ]

8.4. CLASE SERVICIO: OFICIAL [ ] — PÚBLICO [X] — PARTICULAR [ ] — DIPLOMÁTICO [ ]

8.5. MODALIDAD DE TRANS.: MIXTO [ ] — CARGA [X] — * EXTRADIMENSIONADA [ ] — * EXTRAPESADA [ ] — * MERCANCÍA PELIGROSA [ ] — CLASE DE MERCANCÍA [ ]

PASAJEROS: * COLECTIVO [ ] — * INDIVIDUAL [ ] — * MASIVO [ ] — * ESPECIAL TURISMO [ ] — * ESPECIAL ESCOLAR [ ] — * ESPECIAL ASALARIADO [ ] — * ESPECIAL OCASIONAL [ ]

8.6. RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL [X] — MUNICIPAL [ ]

8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO: HUELLA DE LIMPIEZA BOMPER ANTERIOR COSTADO DERECHO, MANCHAS BANDA DE RODADURA LLANTA ANTERIOR DERECHA Y CONJUNTO DE LLANTAS INTERMEDIAS COSTADO DERECHO.

8.7. FALLAS EN: FRENOS [ ] DIRECCIÓN [ ] LUCES [ ] BOCINA [ ] LLANTAS [ ] SUSPENSIÓN [ ] OTRA [ ]

8.9. LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL [ ] LATERAL [ ] POSTERIOR [ ] Otro

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

FIRMA CONDUCTOR, VÍCTIMA O TESTIGO C.C.

TODA PERSONA RETENIDA SE NOTIFICA DE LOS DERECHOS CONFORME AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO P

Scanned with CamScanner

No. A 000474847

8. CONDUCTORES, VEHÍCULOS Y PROPIETARIOS — VEHÍCULO 2

8.1 CONDUCTOR — APELLIDOS Y NOMBRES: CNI, EN AVERIGUACION
DOC: | IDENTIFICACIÓN No.: SIN DATOS | NACIONALIDAD: | FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO: | SEXO M [X] F | GRAVEDAD MUERTO [ ] HERIDO [ ]
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: SIN DATOS | CIUDAD: | TELÉFONO: SIN DATOS | SE PRACTICÓ EXAMEN SÍ [ ] NO [ ] | AUTORIZÓ SÍ NO | EMBRIAGUEZ POS [ ] NEG [ ] | GRADO | S. PSICOACTIVAS SÍ NO
PORTA LICENCIA SÍ NO | LICENCIA DE CONDUCCIÓN No. | CATEGORÍA | RESTRICCIÓN | EXP [ ] VEN [ ] DÍA MES AÑO | CÓDIGO OF. TRÁNSITO | CHALECO SÍ NO | CASCO SÍ [X] | CINTURÓN SÍ NO
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: FALLECE EN EL LUGAR | DESCRIPCIÓN DE LESIONES: LASERACIONES ESCORIACIONES ABRASIONES EN REGION LUMBAR Y FLANCO DERECHO, NASORRAGIA, BUCORRAGIA, EQUIMOSIS ORBITAL IZQUIERDA DEFORMIDAD FACIAL COSTADO IZQUIERDO, HERIDA EN REGION FRONTAL IZQUIERDA LASERACION Y ABRACION EN FLANCO IZQUIERDO ABRASIONES TERCIO MEDIO DE ANTEBRAZO IZQUIERDO, ESPACELACION EN CARPO Y METACARPO MANO IZQUIERDA

8.2 VEHÍCULO — PLACA: MARCO TED005S1 | PLACA REMOLQUE/SEMI: | NACIONALIDAD COLOMBIANO [ ] EXTRANJERO [ ] | MARCA: | LÍNEA: | COLOR: NEGRO | MODELO: | CARROCERÍA: | TON: | PASAJEROS: | LICENCIA DE TRÁNS. No.: | TARJETA DE REGISTRO No.:
MATRICULADO EN: | INMOVILIZADO EN: URI POENTE ARANDA | A DISPOSICIÓN DE: FISCAL 73 UNIDAD DE VIDA
EMPRESA: | NIT: | CANTIDAD ACOMPAÑANTES O PASAJEROS EN EL MOMENTO DEL ACCIDENTE:
REV. TEC. MEC SÍ NO No. | ASEGURADORA: | VENCIMIENTO DÍA MES AÑO
PORTA SOAT SÍ NO | PÓLIZA No.: | PORTA SEG. RESP. EXTRACONTRACTUAL SÍ NO | No. | ASEGURADORA: | VENCIMIENTO DÍA MES AÑO
PORTA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL SÍ NO | No. | ASEGURADORA: | VENCIMIENTO DÍA MES AÑO

PROPIETARIO — APELLIDOS Y NOMBRES: | DOC: | IDENTIFICACIÓN No.:
MISMO CONDUCTOR SÍ NO: SIN DATOS

8.3. CLASE VEHÍCULO: AUTOMOVIL, BUS, BUSETA, CAMIÓN, CAMIONETA, CAMPERO, MICROBUS, TRACTOCAMIÓN, VOLQUETA, MOTOCICLETA, M. AGRÍCOLA, M. INDUSTRIAL, BICICLETA, MOTOCARRO, MOTOTRICICLO, TRACCIÓN ANIMAL, MOTOCICLO, CUATRIMOTO, REMOLQUE, SEMI-REMOLQUE
8.4. CLASE SERVICIO: OFICIAL, PÚBLICO, PARTICULAR, DIPLOMÁTICO
8.5. MODALIDAD DE TRANS.: MIXTO; CARGA: * EXTRADIMENSIONADA, * EXTRAPESADA, * MERCANCÍA PELIGROSA; - CLASE DE MERCANCÍA
PASAJEROS: * COLECTIVO, * INDIVIDUAL, * MASIVO, * ESPECIAL TURISMO, * ESPECIAL ESCOLAR, * ESPECIAL ASALARIADO, * ESPECIAL OCASIONAL
8.6. RADIO DE ACCIÓN: NACIONAL, MUNICIPAL

8.8. DESCRIPCIÓN DAÑOS MATERIALES DEL VEHÍCULO: MANUBRIO GIRADO A LA DERECHA, MUESTRAS DE FLUIDOS BIOLOGICOS EN MARIPOSA (TUERCA) EJE POSTERIOR.

8.7. FALLAS EN: FRENOS [ ] DIRECCIÓN [ ] LUCES [ ] BOCINA [ ] LLANTAS [ ] SUSPENSIÓN [ ] OTRA [ ]

8.9. LUGAR DE IMPACTO: FRONTAL [ ] LATERAL [ ] POSTERIOR [ ] Otro

9. VÍCTIMAS: PASAJEROS, ACOMPAÑANTES O PEATONES — No. 1 — DEL VEHÍCULO No. [ ]

APELLIDOS Y NOMBRES: CNI | DOC: | IDENTIFICACIÓN No.: | NACIONALIDAD: | FECHA DE NACIMIENTO DÍA MES AÑO: | SEXO M F
DIRECCIÓN DE DOMICILIO: | CIUDAD: | TELÉFONO: | CINTURÓN SÍ NO | 9.1. DETALLES DE LA VICTIMA — CONDICIÓN: PEATÓN [ ] PASAJERO [ ] ACOMPAÑANTE [ ]
HOSPITAL, CLÍNICA O SITIO DE ATENCIÓN: | SE PRACTICÓ EXAMEN SÍ [ ] NO [ ] | AUTORIZÓ SÍ NO | EMBRIAGUEZ POS [ ] NEG [ ] | GRADO | S. PSICOACTIVAS SÍ NO | CASCO SÍ NO
DESCRIPCIÓN DE LESIONES: | CHALECO SÍ NO | GRAVEDAD MUERTO [ ] HERIDO [ ]

10. TOTAL VÍCTIMAS: PEATÓN [ ] ACOMPAÑANTE [ ] PASAJERO [ ] CONDUCTOR [01] TOTAL HERIDOS [ ] MUERTOS [01]

11. HIPÓTESIS DEL ACCIDENTE DE TRÁNSITO
DEL CONDUCTOR [112] | DEL VEHÍCULO | DE LA VÍA | DEL PEATÓN | DEL PASAJERO
OTRA [112] ESPECIFICAR ¿CUÁL? NO ESTAR ATENTO A LAS ACTUACIONES DE LOS DEMAS USUARIOS DE LA

12. TESTIGOS

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO
APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	DIRECCIÓN Y CIUDAD	TELÉFONO

13. OBSERVACIONES

ANEXO 1 (Conductores, vehículos) [ ] ANEXO 2 (víctimas, peatones o pasajeros) [ ] OTROS ANEXOS (Fotos y videos) [ ]

QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
HERRERA CAMARGO JEFFERSON	CC	80899.952	092586	0925. SEAM-MEDOC	

Scanned with CamScanner

195

BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE MOVILIDAD

17. CROQUIS (BOSQUEJO TOPOGRÁFICO)
INFORME POLICIAL DE ACCIDENTE DE TRÁNSITO No. 000474847

MINTRANSPORTE

ANEXO DIBUJO TOPOGRAFICO FDJ-17

SOFTWARE EMPLEADO VISTA FX 2

ANEXO PLANO (DIBUJO A MANO ALZADA)

PUNTO DE REFERENCIA P R

TABLA DE MEDIDAS

Nº	"X" ó "A"	"Y" ó "B"	IDENTIFICACIÓN DEL PUNT
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			

LONG. HUELLAS

Nº	METROS	CM	TIPO DE HUELLA

15. DATOS DE QUIEN CONOCE EL ACCIDENTE

GRADO	APELLIDOS Y NOMBRES	DOC	IDENTIFICACIÓN No.	PLACA	ENTIDAD	FIRMA
PT	HERRERA CAMARGO JEFFERSON	CC	80'879.952	092586	SETTU+MEBOG	

16. CORRESPONDIÓ
NÚMERO ÚNICO DE INVESTIGACIÓN 1 1001 6 0000 2820 1603229 INSIDENTE 129544661
Dto Mu/pio Ent. U. receptora AA Consecutivo

Long. ° ' ''
Lat. ° ' ''
ESCALA:
PLANO:
VISTA:

	VÍA 1	VÍA
RADIO		
PERALTE		
PENDIENTE		

Scanned with CamScanner

SOFTWARE VISTA FX2

No. Expediente CAD

Dpto	Mpio	Ent	U.Receptora	Año	Consecutivo	Nº CASO
11	001	60	00028	2016	03229	

DIBUJO TOPOGRAFICO -FPJ-17-

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA D.C	Fecha	13-10-2016	Hora:	1811

EVIDENCIAS

1. VEHICULO TIPO BICICLETA COLOR NEGRO MARCO # 000551 EN POSICION FINAL NATURAL.
2. HUELLA DE ARRASTRE DEL CUERPO DE 2.1 METROS DE LONGITUD.
3. CNI. CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO EN POSICION FINAL NATURAL.
4. VEHICULO CAMION TIPO VOLQUETA COLOR AZUL DE PLACAS WNM-822 EN POSICION FINAL ARTIFICIAL.

N

LATITUD 04°38´24´´

LONGITUD -74°12´17´´



IMAGEN ILUSTRATIVA DEL LUGAR DE LOS HECHOS



Policia Judicial: DE TRANSITO
Unidad: LABORATORIO OMEGA 3
Seccional: BOGOTA
Grupo o Area: CRIMINALISTICA SETRA-MEBOG
Diligencia: HOMICIDIO EN ACCIDENTE DE TRANSITO
Orden de trabajo:

Solicitante: FISCAL 73 UNIDAD DE VIDA
Indiciado: LUIS ANDERSON RAMIREZ ZAMUDIO
Victima: CNI. SIN DATOS
Delito: HOMICIDIO EN ACCIDENTE DE TRANSITO
Fecha de Diligencia: 13 DE OCTUBRE DE 2016
Fecha de elaboración: 13 DE OCTUBRE DE 2016

Elaboró: PT. JEFFERSON HERRERA CAMARGO
CC: 80.879.952 DE BOGOTA
Firma:
Escala grafica: 0 5 10
Escala 1: 200
Plano No: 1-1

METODO DE FIJACION ORTOGONAL

ELEMENTOS EMPLEADOS DISTO D-510

FORMATO IPAT # A000474847

362

Scanned with CamScanner

83
363

No. Expediente CAD	

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

Dpto.	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
11	001	60	00028	2016	03229

INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11-

Este informe será rendido por la Policía Judicial para aquellas tareas puntuales que no sean objeto de informe ejecutivo

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA	Fecha	13/10/2016	Hora:	2050

1. Destino del informe:
Fiscalía **73** de Unidad de Vida.
Conforme a lo establecido en los artículos 209, 255, 257, 261 y 275 del C.P.P. me permito rendir el siguiente informe.

2. Objetivo de la diligencia
Fijar topográficamente el lugar de los hechos, georreferenciación del terreno objeto de estudio, ubicación del norte magnético del lugar del hecho y fijación topográfica de las evidencias físicas.

3. Dirección en donde se realiza la actuación

CARRERA 100ª CON CALLE 73 SUR

4. Actuaciones realizadas

El día 13/10/2016 siendo las 18:11 horas, se realiza levantamiento topográfico del lugar de los hechos quedando relacionado en el **informe de accidente número A000474847.**

5. Toma de muestras

No. de EMP y EF	Sitio de recolección	Descripción de EMP y EF
NO	**NO**	**NO**

Nota: En el evento en que se recolecten EMP o EF, inicie los registros de cadena de custodia.

6. Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados
Se toman medidas en el lugar de la diligencia aplicando el método de fijación ortogonal, el cual consiste en tomar distancias en líneas recta con ángulos de 90 grados, se toman como puntos de referencia para la fijación topográfica el poste de alumbrado público sin numeración, se utilizó para la toma de medidas, medidor laser de mano marca leica disto D-510 referencia S/N 1032457316. Para georeferenciacion ilustrativa del terreno objeto de estudio se utilizó el programa google earth y para la realización de los planos se utilizó vista fx2.

7. Resultados de la actividad investigativa (Descripción clara y precisa de los resultados)

Se obtiene un plano topográfico en formato fpj-17 a escala 1-200

Nota: En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere

8. Anexos:
(01) plano topográfico.
(01) bosquejos topográficos mano alzada.

9. Servidor de Policía Judicial:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
DITRA-PONAL	092586	CRIMINALISTICA	PT JEFFERSON HERRERA CAMARGO	80.879.952

Firma

Nota: En caso de requerir más espacio para diligenciar alguna de estas casillas, utilice hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal.

Scanned with CamScanner

USO EXCLUSIVO DE LA POLICÍA NACIONAL

No. Expediente CAD

No. CASO

Dpto.	Municipio	Ent.	U. Receptora	Año	Consecutivo
11	001	6	000028	2016	03229

BOSQUEJO TOPOGRÁFICO - FPJ - 16

Este formato será diligenciado por Policía Judicial cuando se hayan solicitado procedimientos técnico - científicos

Departamento	Municipio	Fecha	Hora
CUNDINAMARCA	BOGOTA	13-10-2016	1811



Policía Judicial: DE TRANSITO	Solicitante: FISCAL 73 UNIDAD DE VIDA	Elaboró: PT. JEFFERSON HERRERA CAMARGO
Unidad: LABORATORIO OMEGA 3	Indiciado: LUIS ANDERSON RAMIREZ ZAMUDIO	C.C.: 80'879.952 DE BOGOTA
Seccional: BOGOTA	Víctima: CNI, SIN DATOS	Firma:
Grupo o Área: CRIMINALISTICA SETRA-MEBOG	Delito: HOMICIDIO EN ACCIDENTES DE TRANSITO	Escala gráfica:
Diligencia: INSPECCION TECNICA A CADAVER	Fecha de diligencia: 13 DE OCTUBRE DE 2016	Escala 1:
Orden de Trabajo:	Fecha de elaboración: 13 DE OCTUBRE DE 2016	Plano: 1-1

Versión 18/11/05

210231 - IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - 2014

364 9

Scanned with CamScanner

10
365

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
UNIDAD BASICA URI CENTRO - PALOQUEMAO

DIRECCIÓN: Carrera 40 No. 10 A - 08. BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
TELEFONO: 4069977 EXT.1905

INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE

CIUDAD Y FECHA:	**No.: UBUCP-DRB-43888-2016** BOGOTÁ D.C., 13 de octubre de 2016
NÚMERO DE CASO INTERNO:	**UBUCP-DRB-43865-C-2016**
OFICIO PETITORIO:	No. - 2016-10-13. Ref: Informe 61487 -
AUTORIDAD SOLICITANTE:	DAMARIS SANCHEZ GONZALEZ ESTACIÓN METROPOLITANA DE TRÁNSITO POLICIA NACIONAL
AUTORIDAD DESTINATARIA:	DAMARIS SANCHEZ GONZALEZ ESTACIÓN METROPOLITANA DE TRÁNSITO POLICIA NACIONAL Carrera 36 No. 11- 62 BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
NOMBRE EXAMINADO:	**LUIS ANDERSON RAMIREZ ZAMUDIO**
IDENTIFICACIÓN:	CC 1013578667
EDAD REFERIDA:	31 años
ASUNTO:	Embriaguez

Examinado hoy jueves 13 de octubre de 2016 a las 19:47 horas en Reconocimiento Médico Legal. Previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración, la importancia de los mismos para el proceso judicial o administrativo, se diligencia el consentimiento informado, se toma firma y huella dactilar del índice derecho del examinado en el consentimiento informado INFORMACIÓN ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO PETITORIO.
Hecho que se investiga:Accidente de Tránsito - Conductor

RELATO DE LOS HECHOS:
El examinado refiere que " Había pasado unos reductores de velocidad normal en la volqueta y luego me pararon que había atropellado a un señor, y felleció".
EXAMEN CLÍNICO DE EMBRIAGUEZ
Presentación, porte, actitud, conducta motriz: porta ropa informal
Olores asociados: Aliento alcohólico: negativo.
Sensorio: Estado de conciencia: alerta. Orientación: orientado en las tres esferas. Atención: normal (euprosexia). Memoria: reciente y remota conservadas.
Afecto: normal.
Lenguaje: Flujo de lenguaje: normal. Disartria negativa.
Alteraciones del pensamiento, sensopercepción, inteligencia, juicio y raciocinio, introspección: ninguna.
Piel y Mucosas:humedas.
Ojos: No presenta congestión Conjuntival. Reflejo fotomotor: normal. Convergencia Ocular: normal. Pupilas: diámetro normal.
Reflejos Osteotendinosos: Normoreflexia.
Coordinación Motora, Equilibrio y Marcha:
- Pruebas de movimiento punto a punto (dedo-nariz; dedo-dedo): Normal
- Test de movimientos rápidos alternos: Normal
- Prueba de Romberg: Normal
- Prueba de marcha en Tamdem (punta-talón): Normal
- Prueba de marcha en las puntas de los pies y los talones: Normal.

Evaluación de Nistagmus:

NATALY JOHANA ARENAS PAREDES

Scanned with CamScanner

10
365

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
UNIDAD BASICA URI CENTRO - PALOQUEMAO

DIRECCIÓN: Carrera 40 No. 10 A - 08. BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
TELEFONO: 4069977 EXT.1905

INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE

CIUDAD Y FECHA:	**No.: UBUCP-DRB-43888-2016** BOGOTÁ D.C., 13 de octubre de 2016
NÚMERO DE CASO INTERNO:	**UBUCP-DRB-43865-C-2016**
OFICIO PETITORIO:	No. - 2016-10-13. Ref: Informe 61487 -
AUTORIDAD SOLICITANTE:	DAMARIS SANCHEZ GONZALEZ ESTACIÓN METROPOLITANA DE TRÁNSITO POLICIA NACIONAL
AUTORIDAD DESTINATARIA:	DAMARIS SANCHEZ GONZALEZ ESTACIÓN METROPOLITANA DE TRÁNSITO POLICIA NACIONAL Carrera 36 No. 11- 62 BOGOTÁ D.C., BOGOTÁ D.C.
NOMBRE EXAMINADO:	**LUIS ANDERSON RAMIREZ ZAMUDIO**
IDENTIFICACIÓN:	CC 1013578667
EDAD REFERIDA:	31 años
ASUNTO:	Embriaguez

Examinado hoy jueves 13 de octubre de 2016 a las 19:47 horas en Reconocimiento Médico Legal. Previa explicación de los procedimientos a realizar en la valoración, la importancia de los mismos para el proceso judicial o administrativo, se diligencia el consentimiento informado, se toma firma y huella dactilar del índice derecho del examinado en el consentimiento informado INFORMACIÓN ADICIONAL AL COMENZAR EL ABORDAJE FORENSE: Aporta OFICIO PETITORIO.
Hecho que se investiga:Accidente de Tránsito - Conductor

RELATO DE LOS HECHOS:
El examinado refiere que " Había pasado unos reductores de velocidad normal en la volqueta y luego me pararon que había atropellado a un señor, y felleció".
EXAMEN CLÍNICO DE EMBRIAGUEZ
Presentación, porte, actitud, conducta motriz: porta ropa informal
Olores asociados: Aliento alcohólico: negativo.
Sensorio: Estado de conciencia: alerta. Orientación: orientado en las tres esferas. Atención: normal (euprosexia). Memoria: reciente y remota conservadas.
Afecto: normal.
Lenguaje: Flujo de lenguaje: normal. Disartria negativa.
Alteraciones del pensamiento, sensopercepción, inteligencia, juicio y raciocinio, introspección: ninguna.
Piel y Mucosas:humedas.
Ojos: No presenta congestión Conjuntival. Reflejo fotomotor: normal. Convergencia Ocular: normal. Pupilas: diámetro normal.
Reflejos Osteotendinosos: Normoreflexia.
Coordinación Motora, Equilibrio y Marcha:
- Pruebas de movimiento punto a punto (dedo-nariz; dedo-dedo): Normal
- Test de movimientos rápidos alternos: Normal
- Prueba de Romberg: Normal
- Prueba de marcha en Tamdem (punta-talón): Normal
- Prueba de marcha en las puntas de los pies y los talones: Normal.

Evaluación de Nistagmus:

NATALY JOHANA ARENAS PAREDES

Scanned with CamScanner

- Nistagmus espontáneo: Ausente.
- Prueba de Nistagmus a mirada extrema: Ausente.
- Prueba de Nistagmus Posrotacional: Ausente..

ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y CONCLUSIONES

Los anteriores hallazgos son compatibles con embriaguez clínica aguda negativa, se toma muestra en sangre para alcoholemia.

Atentamente,

NATALY JOHANA ARENAS PAREDES
PROFESIONAL UNIVERSITARIO FORENSE

Scanned with CamScanner

11
366

No. Expediente CAD

USO EXCLUSIVO POLICÍA JUDICIAL
Nº CASO

Dpto.	Mpio.	Unl.	U. Receptora	Año	Consecutivo
11	001	00	00028	2016	03229

ACTUACIÓN DEL PRIMER RESPONDIENTE –FPJ-4–

Departamento	Cundinamarca	Municipio	Bogota	Fecha	13-10-16	Hora	1520

1. LUGAR DE LOS HECHOS

DIRECCIÓN: Carrera 100 con calle 73 sur vía Pablera

UBICACIÓN EXACTA:

BARRIO Helovivienda ZONA Urbana

LOCALIDAD Bosa VEREDA N/A

CARACTERÍSTICAS:
Vía Pablera

HORA PROBABLE DE OCURRENCIA DE LOS HECHOS Por establecer

2. PROTECCIÓN AL LUGAR DE LOS HECHOS

ACORDONAMIENTO SI [X] NO [ ]

3. OBSERVACIONES DEL LUGAR DE LOS HECHOS

¿HUBO ALTERACIÓN DEL LUGAR DE LOS HECHOS? SI [X] NO [ ]

¿POR QUÉ? Se encontraba gran cantidad de personas alrededor de la victima

INTERVINIENTES

OBSERVACIONES

4. INFORMACIÓN OBTENIDA SOBRE LOS HECHOS (Breve descripción)
Siendo aproximadamente las 15:00 horas nos encontrabamos realizando labores de patrullaje a la altura de la carrera 100 con calle 69 sur cuando por medio de la ciudadania nos enteramos que al lado del colegio Pizarro una bolqueta atropello a una persona que

5. VÍCTIMAS

HERIDAS [ ] ¿CUÁNTAS?

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACIÓN	LUGAR DE REMISIÓN
N-N Masculino	40 a 45 años de edad	

MUERTAS [X] ¿CUÁNTAS? una

06-06-05

Scanned with CamScanner

SI ☐ NO ☐

6. VEHÍCULOS IMPLICADOS

MARCA	CLASE	COLOR	TIPO	PLACAS
Freightliner	Volqueta	Azul	Platon	WUH 822

7. PERSONAS CAPTURADAS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	DIRECCIÓN Y TELÉFONO

8. ARMAS INCAUTADAS A LAS PERSONAS CAPTURADAS (Descripción)

/ /

9. TESTIGOS DE LOS HECHOS

NOMBRES Y APELLIDOS	IDENTIFICACION	DIRECCION Y TELEFONO
Javier enrique acuña acevedo	1012407314	Cra 102 # 72-47 Sur 3008093

10. PRIMER RESPONDIENTE

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	IDENTIFICACION	DIRECCION Y TELEFONO
Jhon Jairo hoyos	Ponal	86075766	Cra 77 N. # 65-23 Sur 7234

¿FUE RELEVADO? SI ☐ NO ☐ FECHA DE RELEVO

HORA DE RELEVO FIRMA

11. SERVIDOR QUE REALIZA EL RELEVO

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	IDENTIFICACION	DIRECCION Y TELEFONO

FIRMA

12. CONSTANCIA DE RECIBO DEL LUGAR DE LOS HECHOS

NOMBRES Y APELLIDOS	ENTIDAD	IDENTIFICACION	DIRECCION Y TELEFONO
I.T. Carlos Villalobos Cruz	Ponal	79885535	Cra 36 # 11-62

FECHA 13 | 10 | 2016 HORA DE RECIBO 18:00 FIRMA

Versión 09-06-05

Scanned with CamScanner

Nº CASO					
11	001	60	00023	2016	03229
Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

Continuación de la narración de los hechos:

Manejaba una bicicleta de inmediato nos dirigimos al lugar al llegar al mismo observamos una persona de sexo masculino tendido en el pavimento con un logo, en otro al lado y una bicicleta solicita por medido de la central de radio de la policía una ambulancia se verifica pulso y al parecer no tiene igual forma nos entrevistamos con el señor javier enrique acuña acevedo manifestando que iba que por la vía la cual al parecer fue la que atropello a la víctima se le solicita la cedula de ciudadanía al conductor de dicha vehículo de placas WNM 822 marca freightliner color azul claro la cual se encuentra a unos 50 metros aproximadamente del lugar donde se encuentra la víctima dicho vehículo es conducido por el señor luis anderson ramírez zapata cedula 1013578667 de cundinamarca 31 años, de igual forma llega al lugar la ambulancia 5173 que con la doctora marizol montes pinzon verificando signos vitales manifiesta que no tiene y ya a fallecido. al lugar hace presencia la unidad de transito ahora 73 señor patrullero rodriguez acosta alberto se asegura al caso movil 73 omega 3 laboratorio de transito acta 03229 fiscal 43 seccional unidad de vega hace presencia el señor patrullero cruz villalobo carlos andrés omega 3 de igual forma se deja constancia que el vehículo implicado en el accidente de transito fue conducido por su conductor ya que al momento del accidente se encontraba a unos metros mas alejada a donde quedo de igual forma cerca del lugar donde fue el accidente de transito se encuentran camaras de seguridad es de anotar que al momento del levantamiento de la victima mortal del accidente de transito no portaba algun tipo de identificacion por lo cual fue imposible establecer su nombre

Patrullero Jhon Serro hoyos
cuadrante 32
3017517506

No. Expediente CAD	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL Nº CASO
	1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 8 2 0 1 6 0 3 2 2 9
	Dpto. Mpio Ent. U. Receptora Año

INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11-

Este formato será diligenciado por servidores en ejercicio de funciones de policía judicial para reportar actos urgentes y otros actos posteriores de investigación relevantes.

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA	Fecha	13/10/2016	Hora:	2 2 3 0

1. Destino Del Informe

Fiscal 72 Unidad de Vida.

Conforme a lo establecido en los artículos 209, 255, 257, 261 y 275 del C.P.P. me permito rendir el siguiente informe

2. Objetivo de la diligencia.

Fijar fotográficamente el cuerpo de la víctima como principal EMP y EF, el lugar donde se halló el mismo, sus signos violencia, el lugar de los hechos y los demás EMP y EF hallados en la escena de lo general a lo particular.

3. Dirección En Donde Se Realiza La Actuación.

carrera 100a con calle 73 sur ; 13 de Octubre de 2016.

4. Actuaciones Realizadas.

Inspección técnica a cadáver realizada al cuerpo del señor hoy occiso CNI Cuerpo sin identificar de sexo masculino.e inspección al lugar de los hechos.

5. Toma de muestras

No. de EMP y EF	Sitio de recolección	Descripción de EMP y EF
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

6. Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados.

Mediante Fotografía digital se fijan los EMP Y EF, realizando imágenes desde diferentes puntos de vista en planos fotográficos como: panorámicas, plano general, plano medio, primer plano y primerísimo plano, con el fin de documentar las características del lugar, entorno, condiciones y fijación de EMP y/o EF hallados en el lugar. Por consiguiente una vez analizado el lugar, sus condiciones de luz se procedieron a documentar fotográficamente el lugar de los hechos utilizando el sistema digital, estableciendo funciones de la cámara fotográfica en modo Manual y automatico.

6.1 Condiciones ambientales

Campo abierto, luz natural.

6.2 Instrumentos utilizados

Cámara Fotográfica digital réflex (SLR) marca Nikon D7000 de objetivo único Nikon zoom AF-S Nikon 18-135 mm 1:3.5-5.6 G ED, con objetivos intercambiables, batería recargable Nikon de ion de litio EN-EL 15 Li-on y Tarjeta de almacenamiento de 16 GB.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IAGEN 01: PANORAMICA: Toma fotografica que muestra el lugar de los hechos ubicada calle 73 sur entido sur -norte la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un rea urbana, sector residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones imaticas humeda,demarcacion vial linea doble central continua de color amarilla, flechas de sentido de irculacion, señalizacion de sentido vial horizontal y vertical, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta e color amarillo.



IMAGEN 02: PANORAMICA: Toma fotografica en el lugar de los hechos ubicada en la carrera 100a sentido oriente- occidente la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un area urbana, sector residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones climaticas humeda,demarcacion vial linea central continua de color blanca, flechas de sentido de circulacion, señalizacion de sentido vial horizontal y vertical, señal SR 01 " señal de pare" al costado norte de la carrera 100a, linea de pare doble de color blanca, reductores de velocidad tipo estoperoles, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta de color amarillo.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

AGEN 03: PANORAMICA: Toma fotografica en el lugar de los hechos ubicada en la carrera 100a sentido ccidente- oriente la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un rea urbana, sector residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones imaticas humeda,demarcacion vial linea central continua de color amarilla, flechas de sentido de rculacion, señalizacion de sentido vial horizontal y vertical, señal SR 01 " señal de pare" al costado sur de carrera 100a, linea de pare doble de color blanca, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta de color marillo.



AGEN 04: PANORAMICA: Toma fotografica en el lugar de los hechos ubicada calle 73 sur sentido norte- r la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un area urbana, ctor residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones climaticas meda,demarcacion vial linea doble central continua de color amarilla, señalizacion de sentido vial rizontal y vertical, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta de color amarillo, se observa vehiculo o volqueta de color azul de placas WNM-822..

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

IMAGEN 05: PLANO GENERAL: Toma fotografica en el lugar de los hechos ubicada calle 73 sur sentido norte- sur la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un area urbana, sector residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones climaticas humeda,demarcacion vial linea doble central continua de color amarilla, señalizacion de sentido vial horizontal y vertical, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta de color amarillo, se observa vehiculo tipo volqueta de color azul de placas WNM-822.

Scanned with CamScanner



IMAGEN 07:PLANO MEDIO: Toma fotografica del lugar de los hechos ubicada en la calle 73 sur sentido sur-norte, carril derecho, se observa la sabana de evidencias las cuales se proceden a evidenciar y a fijar de la siguientre manera como evidencia #1 vehículo tipo bicicleta de color negro en volcamiento lateral izquierdo, evidencia #2 huella de arrastre del cuerpo, evidencia #3 un cuerpo sin vida de sexo masculino en posicion abdominal.

IMAGEN 08: PRIMER PLANO: Evidencia #1 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho, vehiculo tipo bicicleta de color negro.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



TIPO 9: PRIMER PLANO: Evidencia #2 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho, huella de arrastre del cuerpo que finaliza en la posicion final del mismo.



IMAGEN 10:PRIMER PLANO: Evidencia #2 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho, huella de arrastre del cuerpo que finaliza en la posicion final del mismo demarcada con cinta metrica de color blanco.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

IMAGEN 11:PRIMER PLANO: Evidencia #3 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho,un cuerpo sin vida cubierto con sabana de color blanca, rosada, gris y bolsa plastica de color negro.



IMAGEN 12: PRIMER PLANO: Evidencia #3 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho,un cuerpo sin vida de sexo masculino en posicion abdominal, la cual viste chaqueta de color negro, pantalon jean de color azul, ropa interior tipo boxer de color azul, calcatines de color negro, zapatos de cuero color negros y cafe.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN 13: PRIMER PLANO: Evidencia #3 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho,un cuerpo sin vida de sexo masculino en posicion abdominal, la cual viste chaqueta de color negro, pantalon jean de color azul, ropa interior tipo boxer de color azul, calcatines de color negro, zapatos de cuero color negros y cafe.

IMAGEN 14: PRIMER PLANO: Se observa laceraciones, abrasiones y excoriaciones en la region lumbar y flanco derecho.

Scanned with CamScanner



IMAGEN 15: FILIACION: Rasgos morfologiocos y cromaticos de la victima hoy occiso; de igual manera, presenta signos de violencia correspondientes a nasorragia, bucorragia, equimosis orbital izquierda, deformidad facial costado lateral izquierdo, herida en region frontal izquierda.

IMAGEN 16: PRIMER PLANO: Perfil izquierdo del hoy occiso se observa signos de violencia correspondientes a nasorragia, bucorragia, equimosis orbital izquierda, deformidad facial costado lateral izquierdo, herida en la region frontal izquierda.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

IMAGEN 17:PRIMER PLANO: Perfil derecho del hoy occiso se observa signos de violencia correspondientes a nasorragia, bucorragia, equimosis orbital izquierda.



IMAGEN 18: PLANO MEDIO: Se observa laceraciones, abrasiones y excoriaciones en el flanco izquierdo.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1 1	0 0 1	6 0	0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2 9
Dpto.	Municipio	Entidad	Unidad Receptora	Año	Consecutivo



IMAGEN 19: PRIMER PLANO: Se observa laceraciones, abrasiones y excoriaciones en el flanco izquierdo



IMAGEN 20: PLANO MEDIO: Se observa lacercaiones, abrasiones y excoriaciones en el tercio medio del antebrazo izquierdo, se observa esfacelacion en el carpo y metacarpo de la mano izquierda.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN 21 PRIMER PLANO: Se observa lacercaiones, abrasiones y excoriaciones en el tercio medio del antebrazo izquierdo, se observa esfacelacion en el carpo y metacarpo de la mano izquierda.



IMAGEN 22: SABANA DE PERTENENCIAS: Se observa tres billetes del valor de mil pesos, cuatro billetes del valor de dos mil pesos, tres billetes del valor de diez mil pesos, un billete del valor de cincuenta mil pesos, tres monedas, se observa un juego de llaves con un llabero de color negro.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN No. 23 PLANO MEDIO: Se observa costado lateral izquierdo de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro.



IMAGEN 24 PLANO MEDIO: Se observa costado lateral derecho de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN N 25 PLANO MEDIO: Se observa parte anterior de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro.



IMAGEN No. 26 PLANO MEDIO: Se observa parte posterior de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

IMAGEN 27 PLANO MEDIO: Se observa costado lateral izquierdo y parte posterior de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro



IMAGEN 28: PRIMER PLANO: Muestra de fluidos biologicos en la mariposa en el eje del costado lateral izquierdo y parte posterior de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN 29 PLANO MEDIO:se observa manubrio girado a la derecha, de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro



IMAGEN 30 PIMER PLANO: Se observa numero de marco 000551 de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN 31 PLANO MEDIO: Evidencia #4, se observa la parte posterior del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822 ubicado en el carril derecho de la calle 73 sur sentido sur- norte.



IMAGEN 32: PLANO MEDIO: Evidencia #4, se observa costado lateral izquierdo del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822 ubicado en el carril derecho de la calle 73 sur sentido sur- norte.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGE N 33 PLANO MEDIO: Evidencia #4, se observa la parte anterio del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822 ubicada en el carril derecho de la calle 73 sur sentido sur- norte.

IMAGEN 34 PLANO MEDIO: Evidencia #4, se observa costado lateral derecho del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822 ubicada en el carril derecho de la calle 73 sur, sentido sur- norte.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

IMAGEN 35 PLANO MEDIO: Evidencia #4, se observa huella de limpieza en el bomper anterior costado derecho del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822



IMAGEN N 36. PRIMER PLANO: Evidencia #4, se observa huella de limpieza en el bomper anterior costado derecho del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN No. 37: PLANO MEDIO: Evidencia #4, se observa mancha en la banda de rodadura llanta anterior derecha del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822



IMAGEN No. 38: PRIMER PLANO: Evidencia #4, se observa mancha en la banda de rodadura llanta anterior derecha del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN No. 41: PLANO MEDIO: Evidencia #4, Toma fotografica que muestra la visual frontal del conductor, del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822.



IMAGEN No. 42: PLANO MEDIO: Evidencia #4, Toma fotografica que muestra la visual costado lateral derecho del conductor en relacion con el espejo retrovisor derecho, del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN No. 45: PLANO MEDIO: Se observa parte posterior de la señal vertical reglamentaria SR 30 " velocidad max 30 km/h" y parte posterior de la señal vertical preventiva SP 47 " zona escolar" en la calle 73 sur costado oriental.



IMAGEN No. 46: PRIMER PLANO: Se observa isograma en la parte posterior de la señal vertical reglamentaria SR 30 " velocidad max 30 km/h" en la calle 73 sur costado oriental.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN No. 47: PLANO MEDIO: Se observa señal vertical preventiva SP 24 " superficie rizada" en la calle 73 sur costado oriental, sentido sur- norte.



IMAGEN No. 48: PLANO MEDIO: Se observa la parte posterior de la señal vertical preventiva SP 24 " superficie rizada" en la calle 73 sur costado oriental.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

IMAGEN No. 49:PRIMER PLANO: Se observa isograna la parte posterior de la señal vertical preventiva SP 24 " superficie rizada" en la calle 73 sur costado oriental.

IMAGEN No. 50: PLANO MEDIO: Se observa señal vertical preventiva SP 47 " zona escolar" en la calle 73 sur costado oriental, sentido sur- norte.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN No. 51: PLANO MEDIO: Se observa la parte posterior de la señal vertical preventiva SP 47 " zona escolar" en la calle 73 sur costado oriental.



IMAGEN No. 52: PRIMER PLANO: Se observa isograma la parte posterior de la señal vertical preventiva SP 47 " zona escolar" en la calle 73 sur costado oriental.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN No. 53: PLANO MEDIO: Se observa señal vertical reglamentaria SR 01 " PARE" en la carrera 100a costado norte, sentido oriente- occidente.



IMAGEN No. 54: PRIMER PLANO: Se observa isograma en la parte posterior señal vertical reglamentaria SR 01 " PARE" en la carrera 100a costado norte.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

IMAGEN No. 55: PLANO MEDIO: Se observa señal vertical reglamentaria SR 30 " velocidad max 30 km/h" señal vertical preventiva SP 46 " peatones en la via" en la carrera 100a costado sur, sentido occidente-oriente.



IMAGEN No. 56: PLANO MEDIO: Se observa parte posterior de la señal vertical reglamentaria SR 30 " velocidad max 30 km/h" y parte psoterior de la señal vertical preventiva SP 46 " peatones en la via" en la carrera 100a costado sur, donde no se observa ningun tipo de informacion de las mismas.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN No. 57: PLANO MEDIO: Se observa señal vertical reglamentaria SR 01 " PARE" en la carrera 100a costado sur sentido occidente- oriente.

IMAGEN No. 58: PLANO MEDIO: Se observa parte posterior de la señal vertical reglamentaria SR 01 " PARE" en la carrera 100a costado sur, donde no se observa ningun tipo de informacion de la misma.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				



IMAGEN No. 59: PLANO GENERAL: Se fija fotograficamente como punto de referencia poste de alumbrado publico ubicado en la calle 73 sur con carrera 100a costado oriental.



IMAGEN No. 60: PLANO MEDIO: Se fija fotograficamente como punto de referencia poste de alumbrado publico sin numeracion, ubicado en la calle 73 sur con carrera 100a costado oriental.

Scanned with CamScanner

INSPECCIÓN TECNICA A CADÁVER Y AL LUGAR DE LOS HECHOS

1	1	0	0	1	6	0	0	0	0	2	8	2	0	1	6	0	3	2	2	9
Dpto.		Municipio			Entidad		Unidad Receptora					Año				Consecutivo				

7. Resultados de la actividad investigativa (Descripción clara y precisa de los resultados)
Nota: En este punto indique el destino de los EMP y EF si los hubiere.

Se fijan sesenta (60) tomas fotográficas digitales, las cuales se realizaron consecutivamente desde el número DSC_0001 AL DSC_0060, las mismas se encuentran soportadas y registradas en la ficha técnica.El soporte digital de las imágenes originales, reposaran en su totalidad con su respectivo registro de cadena de custodia en el gabinete de imágenes del grupo de Criminalística de la seccional de transito de la metropolitana de Bogotá.

8. Anexos.

ficha técnica uno (05) folio.

9. Servidor de Policía Judicial

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
PONAL-MEBOG	OMEGA 3	DITRA-MEBOG	PT. DEINIS BAUTISTA PEÑA	1.081.156.819

Firma

Scanned with CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

N° CASO

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
	11	001	60	00028	2016	03229

FICHA TÉCNICA FOTOGRÁFICA Y/O VIDEOGRÁFICA –FPJ-23-

Este formato será utilizado por Policía Judicial en aquellos casos en que la investigación lo amerite y será de uso interno

INFORMACION TECNICA DE LA CAMARA FOTOGRAFICA

TIPO [X] DIGITAL [ ] ANALOGA

ORDEN DE LA TOMA [X] ASCENDENTE [ ] DESCENDENTE

MARCA: NIKON

MODELO DE REFERENCIA: D7000

CLASES DE LENTES [ ] FIJO [X] INTERCAMBIABLE

MEDIOS DE SOPORTE [ ] PELICULA [ ] CD [X] TARJETA DE MEMORIA

[ ] DISQUETTE [ ] CHIP MEMORIA [ ] OTROS

CUAL? _____

ISO: _____

INFORMACION DEL CASO:

LUGAR Y FECHA: carrera 100a con calle 73 sur ; 13 de Octubre de 2016.

NUMERO DE ACTA O PROCESO: 03229

NOMBRE DE LA VICTIMA/OCCISO: CNI Cuerpo sin identificar de sexo masculino.

DETERMINACION INICIAL DEL DELITO: Homicidio culposo en accidente de transito

CONDICIONES AMBIENTALES DEL LUGAR: Campo abierto, luz natural.

NOMBRE Y CARGO DEL FUNCIONARIO: PT. Deinis Bautista Peña, fotografo judicial Setra-Meboq.

No. DE TOMA	LENTE	EXPOSICION		ISO	ILUMINACION	DESCRIPCION DE LA TOMA	ACCESORIOS
		VELOCIDAD	APERTURA DE DIAFRAGMA				
DSC_0001. JPG	28 mm	0.8 s	F14.0	2500	NATURAL	IMAGEN 01: PANORAMICA: nos trasladamos al lugar de los hechos ubicada calle 73 sur sentido sur -norte la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un area urbana, sector residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones climaticas humeda,demarcacion vial linea doble central continua de color amarilla, flechas de sentido de circulacion, señalizacion de sentido vial horizontal y vertical, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta de color amarillo.	NO
DSC_0002. JPG	28 mm	1 s	F14.0	2500	NATURAL	IMAGEN 02: PANORAMICA: Toma fotografica al lugar de los hechos ubicada en la carrera 100a sentido oriente- occidente la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un area urbana, sector residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones climaticas humeda,demarcacion vial linea central continua de color blanca, flechas de sentido de circulacion, señalizacion de sentido vial horizontal y vertical, señal SR 01 " señal de pare" al costado norte de la carrera 100a, linea de pare doble de color blanca, reductores de velocidad tipo estoperoles, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta de color amarillo.	NO
DSC_0003. JPG	18 mm	1 s	F14.0	2500	NATURAL	IMAGEN 03: PANORAMICA: Toma fotografica al lugar de los hechos ubicada en la carrera 100a sentido occidente- oriente la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un area urbana, sector residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones climaticas humeda,demarcacion vial linea central continua de color amarilla, flechas de sentido de circulacion, señalizacion de sentido vial horizontal y vertical, señal SR 01 " señal de pare" al costado sur de la carrera 100a, linea de pare doble de color blanca, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta de color amarillo.	NO
DSC_0004. JPG	18 mm	2 s	F16.0	2500	NATURAL	IMAGEN 04: PANORAMICA: Toma fotografica al lugar de los hechos ubicada calle 73 sur sentido norte- sur la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un area urbana, sector residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones climaticas humeda,demarcacion vial linea doble central continua de color amarilla, señalizacion	FLASH INTERNO

Versión 09/06/05

Hoja No. 1 *De* 5

378

93

Scanned with CamScanner

						de sentido vial horizontal y vertical, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta de color amarillo, se observa vehiculo tipo volqueta de color azul de placas WNM-822.	
DSC_0005. JPG	26 mm	2 s	F16.0	2500	NATURAL	**IMAGEN 05: PLANO GENERAL:**Toma fotografica al lugar de los hechos ubicada calle 73 sur sentido norte- sur la cual se procede a fijar las caracteristicas viales del lugar del accidente se trata de un area urbana, sector residencial y zona escolar, via recta, plana, con aceras, doble sentido vial, condiciones climaticas humeda,demarcacion vial linea doble central continua de color amarilla, señalizacion de sentido vial horizontal y vertical, iluminacion artificial, acordonamiento con cinta de color amarillo, se observa vehiculo tipo volqueta de color azul de placas WNM-822.	FLASH INTERNO
DSC_0006. JPG	32 mm	2 s	F16.0	2500	NATURAL	**IMAGEN 06: PLANO GENERAL:**Toma fotografica del lugar de los hechos ubicada en la calle 73 sur sentido sur-norte, carril derecho, se observa la sabana de evidencias las cuales se proceden a evidenciar y a fijar de la siguientre manera como evidencia #1 vehiculo tipo bicicleta de color negro en volcamiento lateral izquierdo, evidencia #2 huella de arrastre del cuerpo, evidencia #3 un cuerpo sin vida de sexo masculino en posicion abdominal.	FLASH INTERNO
DSC_0007. JPG	32 mm	2 s	F16.0	2500	NATURAL	**IMAGEN 07:PLANO MEDIO:**Toma fotografica del lugar de los hechos ubicada en la calle 73 sur sentido sur-norte, carril derecho, se observa la sabana de evidencias las cuales se proceden a evidenciar y a fijar de la siguientre manera como evidencia #1 vehiculo tipo bicicleta de color negro en volcamiento lateral izquierdo, evidencia #2 huella de arrastre del cuerpo, evidencia #3 un cuerpo sin vida de sexo masculino en posicion abdominal.	FLASH INTERNO
DSC_0008. JPG	18 mm	1 s	F16.0	2500	NATURAL	**IMAGEN 08: PRIMER PLANO:**Evidencia #1 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho, vehiculo tipo bicicleta de color negro.	FLASH INTERNO
DSC_0009. JPG	18 mm	1 s	F16.0	2500	NATURAL	**TIPO 9: PRIMER PLANO:**Evidencia #2 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho, huella de arrastre del cuerpo que finaliza en la posicion final del mismo.	FLASH INTERNO
DSC_0010. JPG	18 mm	1 s	F16.0	2500	NATURAL	**IMAGEN 10:PRIMER PLANO:**Evidencia #2 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho, huella de arrastre del cuerpo que finaliza en la posicion final del mismo demarcada con cinta metrica de color blanco.	FLASH INTERNO
DSC_0011. JPG	18 mm	1 s	F16.0	2500	NATURAL	**IMAGEN 11:PRIMER PLANO:**Evidencia #3 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho,un cuerpo sin vida cubierto con sabana de color blanca, rosada, gris y bolsa plastica de color negro.	FLASH INTERNO
DSC_0012. JPG	22 mm	1 s	F16.0	2500	NATURAL	**IMAGEN 12: PRIMER PLANO:**Evidencia #3 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho,un cuerpo sin vida de sexo masculino en posicion abdominal, la cual viste chaqueta de color negro, pantalon jean de color azul, ropa interior tipo boxer de color azul, calcatines de color negro, zapatos de cuero color negros y cafe.	FLASH INTERNO
DSC_0013. JPG	18 mm	1 s	F16.0	2500	NATURAL	**IMAGEN 13: PRIMER PLANO:**Evidencia #3 se hallo sobre la calle 73 sur sentido sur- norte sobre el carril derecho,un cuerpo sin vida de sexo masculino en posicion abdominal, la cual viste chaqueta de color negro, pantalon jean de color azul, ropa interior tipo boxer de color azul, calcatines de color negro, zapatos de cuero color negros y cafe.	FLASH INTERNO
DSC_0014. JPG	42 mm	1 s	F16.0	2500	NATURAL	**IMAGEN 14: PRIMER PLANO:**Se observa laceraciones, abrasiones y excoriaciones en la region lumbar y flanco derecho. .	FLASH INTERNO
DSC_0015. JPG	42 mm	1/60 s	F6.3	2500	NATURAL	**IMAGEN 15: FILIACION:**Rasgos morfologiocos y cromaticos de la victima hoy occiso; de igual manera, presenta signos de violencia correspondientes a nasorragia, bucorragia, equimosis orbital izquierda, deformidad facial costado lateral izquierdo, herida en region frontal izquierda.	FLASH INTERNO
DSC_0016. JPG	34 mm	1/60 s	F6.3	2500	NATURAL	**IMAGEN 16: PRIMER PLANO:**Perfil izquierdo del hoy occiso se observa signos de violencia correspondientes a nasorragia, bucorragia, equimosis orbital izquierda, deformidad facial costado lateral izquierdo, herida en la region frontal izquierda.	FLASH INTERNO
DSC_0017. JPG	34 mm	1/60 s	F6.3	2500	NATURAL	**IMAGEN 17:PRIMER PLANO:**Perfil derecho del hoy occiso se observa signos de violencia correspondientes a nasorragia, bucorragia, equimosis orbital izquierda.	FLASH INTERNO

Versión 09/06/05

Hoja No. 2 *De* 5

399

Scanned with CamScanner

DSC_0018. JPG	30 mm	1/60 s	F6.3	2500	NATURAL	**IMAGEN 18: PLANO MEDIO:**Se observa laceraciones, abrasiones y excoriaciones en el flanco izquierdo.	FLASH INTERNO
DSC_0019. JPG	42 mm	1/60 s	F6.3	2500	NATURAL	**IMAGEN 19: PRIMER PLANO:**Se observa laceraciones, abrasiones y excoriaciones en el flanco izquierdo .	FLASH INTERNO
DSC_0020. JPG	30 mm	1/60 s	F6.3	2500	NATURAL	**IMAGEN 20: PLANO MEDIO:**Se observa lacercaiones, abrasiones y excoriaciones en el tercio medio del antebrazo izquierdo, se observa esfacelacion en el carpo y metacarpo de la mano izquierda.	FLASH INTERNO
DSC_0021. JPG	45 mm	1/60 s	F6.3	2500	NATURAL	**IMAGEN 21 PRIMER PLANO:**Se observa lacercaiones, abrasiones y excoriaciones en el tercio medio del antebrazo izquierdo, se observa esfacelacion en el carpo y metacarpo de la mano izquierda.	FLASH INTERNO
DSC_0022. JPG	28 mm	1/60 s	F6.3	2500	NATURAL	**IMAGEN 22: SABANA DE PERTENENCIAS:**Se observa tres billetes del valor de mil pesos, cuatro billetes del valor de dos mil pesos, tres billetes del valor de diez mil pesos, un billete del valor de cincuenta mil pesos, tres monedas, se observa un juego de llaves con un llabero de color negro.	FLASH INTERNO
DSC_0023. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 23 PLANO MEDIO:**Se observa costado lateral izquierdo de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro.	FLASH INTERNO
DSC_0024. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN 24 PLANO MEDIO:**Se observa costado lateral derecho de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro.	FLASH INTERNO
DSC_0025. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN N 25 PLANO MEDIO:**Se observa parte anterior de la evidencia #1. vehiculo tipo bicicleta de color negro.	FLASH INTERNO
DSC_0026. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 26 PLANO MEDIO:**Se observa parte posterior de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro	FLASH INTERNO
DSC_0027. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN 27 PLANO MEDIO:**Se observa costado lateral izquierdo y parte posterior de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro	FLASH INTERNO
DSC_0028. JPG	45 mm	1/60 s	F4.8	800	NATURAL	**IMAGEN 28: PRIMER PLANO:**Muestra de fluidos biologicos en la mariposa en el eje del costado lateral izquierdo y parte posterior de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro	FLASH INTERNO
DSC_0029. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN 29 PLANO MEDIO:**se observa manubrio girado a la derecha, de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro	FLASH INTERNO
DSC_0030. JPG	105 mm	1/60 s	F5.6	800	NATURAL	**IMAGEN 30 PIMER PLANO:**Se observa numero de marco 000551 de la evidencia #1, vehiculo tipo bicicleta de color negro	FLASH INTERNO
DSC_0031. JPG	24 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN 31 PLANO MEDIO:**Evidencia #4, se observa la parte posterior del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822 ubicado en el carril derecho de la calle 73 sur sentido sur- norte.	FLASH INTERNO
DSC_0032. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN 32: PLANO MEDIO:**Evidencia #4, se observa costado lateral izquierdo del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822 ubicado en el carril derecho de la calle 73 sur sentido sur- norte.	FLASH INTERNO
DSC_0033. JPG	22 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGE N 33 PLANO MEDIO:**Evidencia #4, se observa la parte anterio del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822 ubicada en el carril derecho de la calle 73 sur sentido sur- norte.	FLASH INTERNO
DSC_0034. JPG	22 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN 34 PLANO MEDIO:**Evidencia #4, se observa costado lateral derecho del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822 ubicada en el carril derecho de la calle 73 sur, sentido sur- norte.	FLASH INTERNO
DSC_0035.	21 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN 35 PLANO MEDIO:**Evidencia #4, se observa huella de limpieza en el bomper anterior costado derecho del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822	FLASH INTERNO

Scanned with CamScanner

JPG							
DSC_0036. JPG	30 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN N 36. PRIMER PLANO:**Evidencia #4, se observa huella de limpieza en el bomper anterior costado derecho del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822.	FLASH INTERNO
DSC_0037. JPG	22 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 37: PLANO MEDIO:**Evidencia #4, se observa mancha en la banda de rodadura llanta anterior derecha del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822	FLASH INTERNO
DSC_0038. JPG	52 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 38: PRIMER PLANO:**Evidencia #4, se observa mancha en la banda de rodadura llanta anterior derecha del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822	FLASH INTERNO
DSC_0039. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 39: PLANO MEDIO:**Evidencia #4, se observa mancha en la banda de rodadura del conjunto de llantas intermedias del costado lateral derecho del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822	FLASH INTERNO
DSC_0040. JPG	48 mm	1/60 s	F4.8	800	NATURAL	**IMAGEN No. 40: PRIMER PLANO:**Evidencia #4, se observa mancha en la banda de rodadura del conjunto de llantas intermedias del costado lateral derecho del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822	FLASH INTERNO
DSC_0041. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 41: PLANO MEDIO:**Evidencia #4, Toma fotografica que muestra la visual frontal del conductor, del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822	FLASH INTERNO
DSC_0042. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 42: PLANO MEDIO:**Evidencia #4, Toma fotografica que muestra la visual costado lateral derecho del conductor en relacion con el espejo retrovisor derecho, del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822	FLASH INTERNO
DSC_0043. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 43: PLANO MEDIO:**Evidencia #4, Toma fotografica que muestra la visual costado lateral izquierdo del conductor en relacion con el espejo retrovisor izquierdo, del vehiculo tipo volqueta de color azul, placa WNM-822	FLASH INTERNO
DSC_0044. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 44: PLANO MEDIO:**Se observa señal vertical reglamentaria SR 30 " velocidad max 30 km/h" señal vertical preventiva SP 47 " zona escolar" en la calle 73 sur costado oriental, sentido sur- norte.	FLASH INTERNO
DSC_0045. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 45: PLANO MEDIO:**Se observa parte posterior de la señal vertical reglamentaria SR 30 " velocidad max 30 km/h" y parte posterior de la señal vertical preventiva SP 47 " zona escolar" en la calle 73 sur costado oriental.	FLASH INTERNO
DSC_0046. JPG	105 mm	1/60 s	F5.6	800	NATURAL	**IMAGEN No. 46: PRIMER PLANO:**Se observa isograma en la parte posterior de la señal vertical reglamentaria SR 30 " velocidad max 30 km/h" en la calle 73 sur costado oriental.	FLASH INTERNO
DSC_0047. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 47: PLANO MEDIO:**Se observa señal vertical preventiva SP 24 " superficie rizada" en la calle 73 sur costado oriental, sentido sur- norte.	FLASH INTERNO
DSC_0048. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 48: PLANO MEDIO:**Se observa la parte posterior de la señal vertical preventiva SP 24 " superficie rizada" en la calle 73 sur costado oriental.	FLASH INTERNO
DSC_0049. JPG	105 mm	1/60 s	F5.6	800	NATURAL	**IMAGEN No. 49:PRIMER PLANO:**Se observa isograna la parte posterior de la señal vertical preventiva SP 24 " superficie rizada" en la calle 73 sur costado oriental.	FLASH INTERNO
DSC_0050. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 50: PLANO MEDIO:**Se observa señal vertical preventiva SP 47 " zona escolar" en la calle 73 sur costado oriental, sentido sur- norte.	FLASH INTERNO
DSC_0051. JPG	21 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 51: PLANO MEDIO:**Se observa la parte posterior de la señal vertical preventiva SP 47 " zona escolar" en la calle 73 sur costado oriental.	FLASH INTERNO
DSC_0052. JPG	105 mm	1/60 s	F5.6	800	NATURAL	**IMAGEN No. 52: PRIMER PLANO:**Se observa isograma la parte posterior de la señal vertical preventiva SP 47 " zona escolar" en la calle 73 sur costado oriental.	FLASH INTERNO

Versión 09/06/05

401

46

Scanned with CamScanner

DSC_0053. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 53: PLANO MEDIO:**Se observa señal vertical reglamentaria SR 01 " PARE" en la carrera 100a costado norte, sentido oriente- occidente.	FLASH INTERNO
DSC_0054. JPG	105 mm	1 s	F16.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 54: PRIMER PLANO:**Se observa isograma en la parte posterior señal vertical reglamentaria SR 01 " PARE" en la carrera 100a costado norte.	NO
DSC_0055. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 55: PLANO MEDIO:**Se observa señal vertical reglamentaria SR 30 " velocidad max 30 km/h" señal vertical preventiva SP 46 " peatones en la via" en la carrera 100a costado sur, sentido occidente- oriente.	FLASH INTERNO
DSC_0056. JPG	22 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 56: PLANO MEDIO:**Se observa parte posterior de la señal vertical reglamentaria SR 30 " velocidad max 30 km/h" y parte psoterior de la señal vertical preventiva SP 46 " peatones en la via" en la carrera 100a costado sur, donde no se observa ningun tipo de informacion de las mismas.	FLASH INTERNO
DSC_0057. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 57: PLANO MEDIO:**Se observa señal vertical reglamentaria SR 01 " PARE" en la carrera 100a costado sur sentido occidente- oriente.	FLASH INTERNO
DSC_0058. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 58: PLANO MEDIO:**Se observa parte posterior de la señal vertical reglamentaria SR 01 " PARE" en la carrera 100a costado sur, donde no se observa ningun tipo de informacion de la misma.	FLASH INTERNO
DSC_0059. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 59: PLANO GENERAL:**Se fija fotograficamente como punto de referencia poste de alumbrado publico ubicado en la calle 73 sur con carrera 100a costado oriental.	FLASH INTERNO
DSC_0060. JPG	18 mm	1/60 s	F5.0	800	NATURAL	**IMAGEN No. 60: PLANO MEDIO:**Se fija fotograficamente como punto de referencia poste de alumbrado publico sin numeracion, ubicado en la calle 73 sur con carrera 100a costado oriental.	FLASH INTERNO

OBSERVACIONES: Ninguna.

ELEMENTO QUE SE ENTREGA: Album fotografico que contiene sesenta (60) imágenes digitales.

QUIEN ENTREGA : PT. Deinis Bautista Peña, fotografo judicial Setra-Mebog.
NOMBRES

FIRMA

13 De Octubre 2016.
FECHA (año)

QUIEN RECIBE: Fiscal 72 Unidad de Vida..
NOMBRES

FIRMA

13 De Octubre 2016
FECHA (año)

Versión 09/06/05

Hoja No. 5 *De* 5

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
11	001	60	00028	2016	03229

INTERROGATORIO DE INDICIADO –FPJ-27-

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha D 14 M 10 A 2016 Hora 0800 Lugar: Estación De Policía Transito y transporte

Previamente a la diligencia, conforme a lo establecido el C.P.P., se da a conocer al interrogado el artículo 282: "... que tiene derecho a guardar silencio y que no está obligado a declarar contra si mismo ni en contra de su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad...".

Se le pregunta al Indiciado si entiende su Derecho y renuncia a él SI [ ] NO [X]

Nota aclaratoria

Si no renuncia a su derecho, no procede la diligencia, en caso contrario se realiza el Interrogatorio en presencia de su abogado

Hay presencia de Ministerio Público SI [ ] NO [X]

I. DATOS DEL INTERROGADO:

Primer Nombre LUIS Segundo Nombre ANDERSON

Primer Apellido RAMIREZ Segundo Apellido ZAMUDIO

Documento de Identidad C.C [X] otra ____ No. 1.013.578.667 de BOGOTA

Alias ____

Edad: 31 Años. Género: M X F ___ Fecha de nacimiento: D 24 M 06 A 1985

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento CUNMARCA Municipio BOGOTA

Profesión CONDUCTOR Oficio CONDUCTOR

Estado civil UNION LIBRE Nivel educativo BACHILLER

Dirección residencia: TRA 5 N° 11-81 Barrio Parques de muña Sibate Teléfono 3142730766-

Dirección sitio de trabajo: Cra 7 N° 71-52 Teléfono 3122377

Dirección notificación TRA 5 N° 11-81 Barrio Parques de muña Silbate Teléfono 3118503902-4621128

País COLOMBIA Departamento CUNDINAMARCA Municipio SIBATE

Relación con la victima NINGUNA

Usa anteojos SI [ ] NO [X] Usa audífonos SI [ ] NO [X]

Conforme a lo establecido en los artículos 29, 93 de la C.P.N. 205, 282, 385 del C.P.P. en la Ciudad Bogotá siendo las 08:00 Horas del mes de Octubre del 2016, el Servidor de Policía Judicial, Patrullero **JOSE ANIBAL CUELLAR MORENO** identificado como aparece al pie de la firma, en presencia del Doctor (a) **JAMES EDWARD GARCIA CELY** identificado con cedula de ciudadanía número 80.202.536 de Bogotá () y de profesión abogado titulado, Con tarjeta profesional número 217042 del Consejo superior de la judicatura

Scanned with CamScanner

y quien actúa en la presente como abogado defensor, domiciliado profesionalmente en la carrera 69d N°1-70 sur torre 4 apt 1302 con los abonados telefónicos 3004346845

En Bogotá a los 14 días del mes de Octubre de 2016 siendo las 08:00 horas se deja constancia del derecho que le asiste al interrogado de guardar silencio haciendo uso del artículo 282 del C.P.P, del mismo modo se le pone de presente la intención de brindar su declaración en cualquier momento del proceso penal. Se da por terminada la diligencia de interrogatorio una vez leída y aprobada por quienes en ella intervinieron y se firma de conformidad.

Para constancia firman:

Índice Derecho

Luis Anderson Ramirez Zamudio
Nombre del Interrogado — Firma
C.C. No 1.013 578 657

JAMES ERLINO GARCIA CELY
Nombre del Abogado Defensor — Firma
T.P. No 217042

JOSE ANIBAL CUELLAR MORENO
Nombre del Servidor — Firma
Código No 090460

Scanned with CamScanner

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
	11	001	60	000	2016	03229

ENTREVISTA –FPJ-14-

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha D 13 M 10 A 2016 Hora 1750 Lugar: _____

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.

I. DATOS DEL ENTREVISTA

II.

Primer Nombre: Javier — Segundo Nombre: Enrique

Primer Apellido: Acuña — Segundo Apellido: Acuerdo

Documento de Identidad: C.C [X] otra _____ No. 1012.407.319 de Bta.

Alias: _____

Edad: 22 Años. Género: M X F ___ Fecha de nacimiento: D 09 M 01 A 1994

Lugar de nacimiento: País _____ Departamento _____ Municipio _____

Profesión: Tecnico Automotriz — Oficio: Tecnico Automotriz

Estado civil: Soltero — Nivel educativo: Tecnico

Dirección residencia: Cr 102 #72-47 Sur. — Teléfono: 300 7505960

Dirección sitio de trabajo: _____ Teléfono _____

Dirección notificación _____ Teléfono _____

País _____ Departamento _____ Municipio _____

Relación con la victima: Ninguna

Relación con el victimario: Ninguna

Usa anteojos: SI [ ] NO [X] — Usa audífonos: SI [ ] NO [X]

II. RELATO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución política de Colombia y en concordancia con los artículos 205 y 206 del Código de Procedimiento penal, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Se da inicio a la presente diligencia de entrevista siendo las, 1750 horas del día de hoy 13 de Octubre de, 2016, se procede a poner de presente al entrevistado de que no está obligado a rendir la presente diligencia de entrevista, de igual forma que no ha sido intimidado ni coaccionada por el funcionario de Policía Judicial, también se le informa el deber de no faltar a la verdad en caso de aceptar rendir la presente diligencia. PREGUNTADO: Manifieste si desea rendir la presente diligencia de entrevista de manera libre y voluntaria CONTESTO: Si. PREGUNTADO. Es usted testigo presencial de los hechos. CONTESTO: Si. PREGUNTADO: Haga un relato en forma clara y detallada de las circunstancias de tiempo modo y lugar como sucedieron los hechos hoy materia de investigación o cuales fueron los móviles que lo llevaron a tener conocimiento de los mismos. Yo venia por la calle 73 Sur, sentido oriente occidente venia en mi carro, detrás de una busta colectal en ese momento si q' la busta realiza se abre hacia la izquierda hizo un esquivo, para no pisar a un señor que transitaba en bicicleta, que cayo al piso, escuche, que la gente comenzo a gritar "ay ch, claxen a ayuda volqueta, luego si pude ver busta se adelanto y como a la volqueta porque la gente decia que se iba a volar el conductor de la bicicleta, yo paro a mirar al ciclista a ver como estaba, la gente me

Versión 09/06/05

Hoja No. ___ de ___

Pues yo voltear que' momentos antes / le había pasado por encima al ciclista, pero no vi cuando la volqueta lo atropelló, la volqueta es de color azul de dos puertas, no recuerdo las placas y el conductor estaba vestido de jean, dotado de jean y pantalon de jeans color azul claro, la gente dice que el volqueta paso por el lado de la del ciclista le toco el manillo y lo hizo caer en las puertas traseras.

(En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal).

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI ☐ NO ☐ Cuál? _____

Firmas:

Firma entrevistado

Nombre: JAVIER GIVERGUE ACUÑA A

Cédula de Ciudadanía 1012409314

Indice derecho del entrevistado

Firma Policía Judicial

Nombre: Jose Cuellar Moreno

Cargo: INVESTIGADOR JUDICIAL

Entidad: POLICIA NACIONAL

Versión 09/06/05

Hoja No. ___ de ___

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL Nº CASO					
	110016	000	28	2016	03229	
	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo

ENTREVISTA –FPJ-14-

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha D 18 M 10 A 2016 Hora 1500 Lugar: carrera 36 Nº 11-62 estación de Tránsito y transporte Bogotá

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.

I. DATOS DEL ENTREVISTADO:

Primer Nombre OSCAR Segundo Nombre EDUARDO

Primer Apellido CORONADO Segundo Apellido RODRIGUEZ

Documento de Identidad C.C [X] otra ____ No. 80.729.762 de BOGOTA

Alias ____

Edad: 32 Años. Género: M X F ___ Fecha de nacimiento: D 31 M 01 A 1983

Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento CUN/MARCA Municipio BOGOTA

Profesión TECNICO EN ELEVADORES Oficio TECNICO EN ELEVADORES

Estado civil UNION LIBRE Nivel educativo TECNICO

Dirección residencia: CRA 95E Nº 57ª-21 SUR Teléfono 3008008151-4812789

Dirección sitio de trabajo: CALLE 127ª Nº 53ª-45 C.EMPRESARIAL COLPATRIA TORRE 2 OFC 1101 Teléfono 3106077

Dirección notificación CRA 95E Nº 57ª-21 SUR Teléfono 3008008151-4812789 31145

País COLOMBIA Departamento CUN/MARCA Municipio BOGOTA

Relación con la victima HIJO

Relación con el victimario NINGUNA

Usa anteojos SI [ ] NO [X] Usa audífonos SI [ ] NO [X]

II. RELATO.

De conformidad con lo establecido en el artículo 33 de la Constitución política de Colombia y en concordancia con los artículos 205 y 206 del Código de Procedimiento penal, nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil. Se da inicio a la presente diligencia de entrevista siendo las 15:00 horas del día de hoy 18 de Octubre presente año diligencia de entrevista, de igual forma que no ha sido intimidado ni coaccionada por el funcionario de Policía Judicial, también se le informa el deber de no faltar a la verdad en caso de aceptar rendir la presente diligencia. PREGUNTADO: Manifieste si desea rendir la presente diligencia de entrevista de manera libre y voluntaria CONTESTO: si. PREGUNTADO. Es usted testigo presencial de los hechos. CONTESTO: no PREGUNTADO: Haga un relato en forma clara y detallada de las circunstancias de tiempo modo y lugar como sucedieron los hechos hoy materia de investigación o cuales fueron los móviles que lo llevaron a tener conocimiento de los mismos. CONTESTO: yo hablé con mi papa un día 11 de octubre, paso por una plata el día 11 de octubre me dijo que le hacía falta 250.000, para fundir la placa de un trabajo de construcción en patio Bonito barrio unir, yo le preste la plata y se despidió de mí, y no recuerdo para donde se fue, yo llame a mi papa el día 14, me con contesto mi mama y me dijo no es por preocuparlo pero su papa no llego a dormir dejo el celular y la cedula, Salí de trabajar a medio día a buscar a mi papa, me fui para la UPJ, me dijeron que no se encontraba en ese lugar, llame a mi hermana y le pregunte que había pasado con mi papa ella me dijo que no aparecía y no sabían nada de el, de ahí arranque para Venecia donde vivo, me cambie llame de nuevo a mi mama y me dijo que no aparecía, coordine con hermana para buscar en todas partes a mi papa, en la estación de Kennedy un policía me dijo que buscara en las uris, en los Hospitales, y en medicina legal, yo me fui al hospital de Kennedy pero nada,

Scanned with CamScanner

mi hermana se fue para el hospital de bosa pero nada de respuestas, ya eran las 08 de la noche me fui para Bosa el anhelo, donde decidí buscar información en el barrio, me encontré con un amigo de mi papa el señor EDGAR ZANCHEZ me dijo que el se había encontrado con mi papa el día 13 en las horas del almuerzo y que le había dicho que se iba a pagar una cadena donde la hermana de un señor apodado la Lámpara en el barrio metro vivienda, yo me devolví para la casa de mi mama, en el camino me desvié para la casa del señor MIGUEL apodado la lámpara, cuando lo encontré le pedí el número de celular de la hermana, el me dijo que no lo tenía pero me acompaño a donde vivía la hermana en metro vivienda, al llegar a la casa salió la hermana yo le pregunte sobre mi papa, ella me dijo que mi papa había dejado la plata de la cadena más o menos a las 03 de la tarde, que estaba en una cicla y en ropa de trabajo, le dijo que se iba para la obra, no sabía nada más, entonces me fui para el CAI de Metro vivienda, me entreviste con un policía que me dio la noticia me mostro una foto de la cicla de mi papa y me dijo que había sufrido un accidente, me dijo que me fuera para medicina legal porque mi papa había fallecido, esa noche fui con mi tío RICARDO a medicina legal pero no me atendieron, hasta el otro día a las 07 de la mañana, yo pregunte por mi papa el señor HUMBERTO CORONADO y me dijeron que se encontraba en ese lugar que ingreso a las 03 de la mañana por accidente de tránsito. PREGUNTA, como era el estado de salud de su papa CONTESTO, estaba bien tenía 62 años trabaja como si tuviera 30 años PREGUNTADO: era frecuente que su papa se ausentara de la casa por días CONTESTO él era tomador de trago, en el barrio se emborrachaba pero siempre llegaba a la casa, no importaba la hora 2 o 3 de la mañana pero siempre llegaba, PREGUNTA qué frecuencia consumía bebidas embriagantes el señor HUMBERTO CORONADO CONTESTO cada 2 días, a veces todos los días, pero siempre era en las noches PREGUNTA: indique en qué tipo de trabajo tenía su papa CONTESTO; maestro de obra, PREGUNTA qué medio de transporte utilizaba para el desplazamiento al lugar de trabajo , CONTESTO siempre era en cicla. PREGUNTA sabe usted si su papa transitaba solo el día de los hechos CONTESTO; si, estaba solo, PREGUNTA, tiene datos de posibles testigos presenciales de los hechos CONTESTO, no PREGUNTA Tiene algo más que agregar enmendar o corregir de la presente diligencia. CONTESTO. no,

(En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal).

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista SI ☐ NO ☐ Cuál? _____

Firmas:

Oscar Coronado R

Firma entrevistado

Oscar coronado Rodriguez

Nombre:

80 724 762.

Cédula de Ciudadanía

Índice derecho del entrevistado

Firma Policía Judicial

Jose Gellor M

Nombre:

INVESTIGADOR JUDICIAL

Cargo

POLICIA NACIONAL

Entidad

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Versión 09/06/05

Hoja No. ___ de ___

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL N° CASO					
	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
	11	001	6	00028	2016	03229

INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11-

Este informe será rendido por la Policía Judicial para aquellas tareas puntuales que no sean objeto de informe ejecutivo

Departamento	CUNDINAMARCA	Municipio	BOGOTA	Fecha	24-10-2016	Hora:	1000

1. Destino del informe:

SEÑOR FISCAL 72
JEANNETTE ROJAS MONCAYO.
CIUDAD.

2. **CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 209, 255, 257, 261 Y 275 DEL CPP. ME PERMITO RENDIR EL SIGUIENTE INFORME.**

3. **OBJETIVO DE LA DILIGENCIA**

- Desarrollo de actos urgentes del día 14 de Octubre de 2016 con el fin de establecer causas de homicidio de tránsito.

4. **DIRECCIÓN EN DONDE SE REALIZA LA ACTUACIÓN**

- Calle 73 sur con carrera 100A
- Carrera 36 No 11-62

5. **ACTUACIONES REALIZADAS**

- siendo aproximadamente las 17:40 horas del día 13 de Octubre de 2016 la central de radio informa el deceso de una persona de sexo masculino por accidente de tránsito en la calle 73 sur con carrera 100ª, modalidad choque; inmediato se traslada al lugar de los hechos, el laboratorio móvil de criminalística tránsito de Bogotá con el indicativo de omega 3 bajo la coordinación del señor IT. CARLOS ARTURO VILLALOBOS CRUZ y los investigadores SI. YARLEY GOMEZ PATIÑO, PT. CUELLAR MORENO JOSE.

6. **TOMA DE MUESTRAS.**

NO DE EMP Y EF	SITIO DE RECOLECCIÓN	DESCRIPCIÓN DE EMP Y EF

7. **DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LA FORMA, TÉCNICA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS.**

- Computador portátil.
- Sistemas informáticos.

8. **RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD INVESTIGATIVA (DESCRIPCIÓN CLARA Y PRECISA DE LOS RESULTADOS)**

- Se verifica en la página del RUNT en donde al indiciado LUIS ARMANDO SOSA LOZADA con CC 80.778.866 le figura 02 licencias de conducción de categoría **C2 Y B2 N°** 1.013.578.667 con fecha de expedición del **22/03/2016.**

- Se verifica el sistema de información geográfica de la seccional de tránsito y transporte la accidentalidad del indiciado quien manifestó llamarse LUIS ANDERSON RAMIREZ ZAMUDIO con CC 1.013.578.667 quien registra 03 accidentes de tránsito, 01 heridos, 01 solo daños y o1 con muerto.

Scanned with CamScanner

labores de vecindario, De manera atenta y respetuosa me dirijo al señor fiscal con el fin de informar que el día 14,15 de Octubre del año en curso me traslade a la calle 73 con carrera 100ª sur localidad Bosa con el fin de ubicar posibles testigos presenciales de los hechos ocurridos el día 13 de Octubre del 2016, en donde falleció el señor HUMBERTO CORONADO identificado con CC 19.304.693, en accidente de tránsito ocurrido en este sector, En el lugar de los hechos se tomó contacto con la señora BLANCA TORRES FORERO de CC 99.767.105 residente en el conjunto residencial Quintas 4, quien manifestó no ser haber observado los hechos, seguidamente me desplace al conjunto residencial Villas de Visallo 8 tome contacto con el señor JEFERSON ORTIZ APRESA de CC 85.156.130, esta persona no observo el accidente, me entreviste con la señora MIRIAM BELTRAN administradora del conjunto residencial Quintas 4 donde hace entrega de un video que registro los hechos, se allega registro fílmico almacén de evidencias de la fiscalía,

- Se realiza oficio de solicitud de cámaras de video del CAD de la Policía Nacional, en espera de respuesta.
- Se realiza oficio de solicitud de estudio vial ante la Secretaria Distrital de Movilidad, en espera de respuesta.
- Se realizó oficio de solicitud de toxicología, en espera de respuesta,
- Diligencia de interrogatorio del señor LUIS ANDERSON RAMIREZ ZAMUDIO con CC 1.013.578.667.
- Se realizó oficio de solicitud fotocedula, Interpol, historial de licencias de conducción.
- Se allega FPJ 13, plena identidad, tarjeta decadactilar.
-

9. PENDIENTE.

- Respuesta CAD.
- Respuesta Secretaria de Movilidad.
- Respuesta Dirección de Investigación Criminal e Interpol.

10. ANEXOS.

- Informe Ejecutivo FPJ-3 del Laboratorio de Criminalística Omega 2, informe de accidente y labores de la unidad que conoce caso en primera instancia en 56 folios anexos.
- FPJ-13 , 01 Entrevista 02, folios.
- Historial comparendos 01 folio.
- Verificación licencia de conducción página web (RUNT) 01 folio.
- Historial de accidentalidad 01 folio.
- Solicitud CAD, movilidad, INTERPOL, fotocedula.
- 01 DVD que contiene registro fílmico de los hechos.

11. SERVIDOR DE POLICÍA JUDICIAL:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
PONAL	60	TRANSITO	PT JOSE ANIBAL CUELLAR MORENO	090460

Firmas,

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría Movilidad

EXPERTICIA TÉCNICA DE VEHÍCULOS
NÚMERO ÚNICO DE NOTICIA CRIMINAL

POLICÍA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTÁ ESTACIÓN DE TRÁNSITO

1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 3 2 0 1 6 0 3 2 2 9

UNIDAD RECEPTORA: FISCALIA 72 UNIDAD DE VIDA

OFICIO No.: PATIO: VIA PUBLICA

BOGOTÁ, D.C., OCTUBRE 16 DE 2016 HORA: 08:50

DOCUMENTO NO CONTROLADO

1. DESCRIPCIÓN VEHÍCULO A REVISAR

PLACAS: WNM 822 MATRÍCULA: COTA TIPO: VOLQUETA MODELO: 2015
MARCA: FREIGHTLINER LÍNEA: M2- 112 CARROCERÍA: PLATON SERVICIO: PUBLICO
COLOR(ES): AZUL
MOTOR: 460908U0991018
CHASÍS: 3ALHC5CV0FDGN5300 GASOLINA: DIESEL: X GAS:
SERIE: 3ALHC5CV0FDGN5300
DIMENSIONES DEL VEHÍCULO:
LONGITUD: ALTO: ANCHO: DISTANCIA EJES: VOLADIZO POSTERIOR:
CAPACIDAD PASAJEROS: CAPACIDAD CARGA: 5300 KGM
TIPO DE CARGA (Cuando el vehículo se encuentra con esta):
TRANSFORMACIONES: SI: NO: X
¿CUÁL?(ES):
MODIFICACIONES SI: NO: X
¿CUÁL?(ES):

2. REVISIÓN DE ÓRGANOS Y SISTEMAS DE CONTROL Y SEGURIDAD

FRENOS	En buen estado-sistema neumático	
DIRECCIÓN	En buen estado	
CAJA	En buen estado	
EMBRAGUE	En buen estado	
LUCES	FRONTALES	Buenas
	DIRECCIONALES	Buenas
	FRENO	Buenas
	REVERSO	Buenas
	INTERNAS	Buenas
	ACCESORIAS	
PITO	En buen estado	
RUEDAS	CANTIDAD RUEDAS	10
	ESTADO	Buenas, las llantas buenas de labrado
ESPEJOS	DERECHO	Bueno
	IZQUIERDO	Bueno
	INTERNO	Bueno
	ACCESORIOS	Bueno
PUERTAS	En buen estado	
SALIDAS EMERGENCIA		
VIDRIOS	PANORÁMICO DELANTERO	Bueno
	PANORÁMICO TRASERO	Bueno
VENTANAS	LATERAL DERECHO	Buenos
	LATERAL IZQUIERDO	Buenos
LIMPIABRISAS	En buen estado	
CINTURONES SEGURIDAD	DELANTEROS	En buen estado
	TRASEROS	
HABITÁCULO PASAJEROS	En buen estado	

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ, D.C.
Secretaría Movilidad

POLICÍA NACIONAL METROPOLITANA DE BOGOTÁ ESTACIÓN DE TRÁNSITO

53
408

1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 0 2 3 2 0 1 6 0 3 2 2 0

PLACAS VEHÍCULO WNM 822

3. DESCRIPCIÓN DE DAÑOS:

En atención a la solicitud de experticia técnica se realiza inspección visual al vehículo para establecer los daños que presenta por el accidente de transito, verificar el estado mecánico del mismo, realizar la toma de improntas para verificar el registro de la licencia de transito, tomar imágenes fotográficas con el fin de realizar el respectivo álbum fotográfico y enviado previa solicitud escrita.
Al realizar la inspección visual del vehículo tipo volqueta se observa zonas de limpieza en forma irregular en la parte derecha del paragolpes delantero el cual es material lamina a una altura desde el suelo entre 76 y 80cm en un ancho 18cm distante a 40cm del borde derecho del paragolpes. En el rin de la llanta delantera derecha o primer eje presenta limpieza con roce y rallón que desprende la capa de pintura.

4. IMPRONTAS

CAMARA: NIKON D 5100, OBJETIVO 18-55 MM.
LARGO:
EJES:
ANCHO:
ALTURA:

460908U09[illegible]

3ALHC5CV0FDGN5300

5. OBSERVACIONES:

Atentamente,

Intendente. Fredy Martos Angulo
Placa 089950

PERITO TRÁNSITO PLACA POLICIAL
E-mail:

Scanned with CamScanner

	USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL N° CASO
0 0 0 0 0 0 0 0 0	1 1 0 0 1 6 0 0 0 0 2 8 2 0 1 6 0 3 2 2 9
No. Expediente CAD	Dpto Mpio Ent U. Receptora Año Consecutivo

INVESTIGADOR DE CAMPO –FPJ-11-

Departamento:	CUNDINAMARCA	Municipio:	BOGOTA	Fecha:	16/10/2016	Hora:	1 6 4 2

1. Destino del Informe :

FISCALIA 72 UNIDAD DE VIDA

2. Objetivo de la diligencia

EXPERTICIA TECNICA Y ÁLBUM FOTOGRÁFICO AL VEHÍCULO DE PLACAS WHM 822

3. Dirección en donde se realiza la actuación

VIA PUBLICA

4. Actuaciones realizadas

REGISTRO FOTOGRAFICO, SE REALIZAN _DIESCINUEVE_ (19) TOMAS FOTOGRÁFICAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN SOPORTADAS Y REGISTRADAS EN LA FICHA TÉCNICA FOTOGRÁFICA.-

5. Toma de muestras

No. de EMP y EF	Sitio de recolección	Descripción de EMP y EF
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA

Nota: En el evento en que se recolecten EMP o EF, inicie los registros de cadena de custodia.

6. Descripción clara y precisa de la forma, técnica e instrumentos utilizados

SE REALIZA INSPECCIÓN VISUAL AL VEHÍCULO PARA ESTABLECER LOS DAÑOS QUE PRESENTA POR EL ACCIDENTE DE TRANSITO Y REALIZAR FIJACIÓN FOTOGRÁFICA CON CÁMARA DIGITAL MARCA NIKON

7. Resultados de la diligencia

Nota: En este punto Indique el destino de los EMP y EF si los hubiere

DIESCINUEVE (19) IMÁGENES DIGITALES DE LAS CUALES _DIESCINUEVE_(19) SE PRESENTAN A CONTINUACIÓN, EN _CINCO_ (5) FOLIOS, SE ARCHIVA POR LA O.T., N.U.N.C. U OFICIO NRO. '03229, BAJO LA RESPONSABILIAD DEL SEÑOR IT FREDY MARTOS ANGULO, EN LA CIUDAD O SECCIONAL DE BOGOTA

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	N° CASO
0 0 0 0 0 0 0 0	1 1	0 0 1	6 0	0 0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2 9	

IMAGEN 1 (024) PLANO GENERAL MUESTRA LA REGION FRONTAL DEL VEHICULO DE PLACAS WNM 822 (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 2 (025) PLANO MEDIO MUESTRA PARTE INFERIOR DE LA REGION FRONTAL DEL VEHICULO DONDE SE OBSERVA EL CONJUNTO FRONTAL Y EL PARAGOLPES DELANTERO (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	Nº CASO
0 0 0 0 0 0 0 0	1 1	0 0 1	6 0	0 0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2	9



IMAGEN 3 (026) PRIMER PLANO MUESTRA PARTE DERECHA DEL PARAGOLPES DELANTERO EN MATERIAL LAMINA DONDE SE OBSERVA DEMOSTRACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 4 (027) PRIMER PLANO MUESTRA PARTE SUPERIOR LADO DERECHO DEL PARAGOLPES DELANTERO DONDE SE OBSERVA LIMPIEZA EN FORMA IRREGULAR (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

56

No. Expediente CAD	N° CASO					
0000000	11	001	60	00028	2016	03229
	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo



IMAGEN 3 (026) PRIMER PLANO MUESTRA PARTE DERECHA DEL PARAGOLPES DELANTERO EN MATERIAL LAMINA DONDE SE OBSERVA DEMOSTRACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 4 (027) PRIMER PLANO MUESTRA PARTE SUPERIOR LADO DERECHO DEL PARAGOLPES DELANTERO DONDE SE OBSERVA LIMPIEZA EN FORMA IRREGULAR (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	N° CASO
0 0 0 0 0 0 0 0	1 1	0 0 1	6 0	0 0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2 9	

IMAGEN 5 (028) PRIMER PLANO MUESTRA LIMPIEZA EN LA PARTE SUPERIOR LADO DERECHO DEL PARAGOLPES DELANTERO EL CUAL ES MATERIAL LAMINA (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 6 (029) PLANO GENERAL MUESTRA EL LATERAL DERECHO DEL VEHICULO (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

| 0 0 0 0 0 0 0 0 | | |

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	N° CASO
0 0 0 0 0 0 0 0	1 1	0 0 1	6 0	0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2 9	



IMAGEN 9 (032) PRIMER PLANO MUESTRA EL RIN DE LA LLANTA DELANTERA DERECHA O DEL PRIMER EJE DONDE SE OBSERVA ROCES Y RALLON (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 10 (033) PRIMER PLANO MUESTRA PARTE DEL RIN LLANTA DELANTERA DERECHA O DEL PRIMER EJE DONDE SE OBSERVA ROCE Y RALLON (Cárnara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	Nº CASO
0000000	11	001	60	00028	2016	03229	

IMAGEN 11 (035) PRIMER PLANO MUESTRA EN DETALLE ROCE CON RALLON Y LIMPIEZA EN EL RIN DE LA LLANTA DELANTERA DERECHA O DEL PRIMER EJE (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 12 (037) PLANO MEDIO MUESTRA PARTE MEDIA Y POSTERIOR DEL LATERAL DERECHO DEL VEHICULO SIN OBSERVACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	Nº CASO
0 0 0 0 0 0 0 0	1 1	0 0 1	6 0	0 0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2 9	



IMAGEN 13 (038) PLANO MEDIO MUESTRA LAS LLANTAS DEL SEGUNDO Y TERCER EJE SIN OBSERVACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 14 (039) PRIMER PLANO MUESTRA EL TANQUE DE COMBUSTIBLE Y LOS ESTRIBOS DEL LATERAL DERECHO SIN OBSERVACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

62

9 JH

0 0 0 0 0 0 0 0
No. Expediente CAD

Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	N° CASO
1 1	0 0 1	6 0	0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2 9	



IMAGEN 15 (040) PRIMER PLANO MUESTRA LOS PARALES Y COSTADO DERECHO DEL FALDON DEL PLATON VOLCO SIN OBSERVACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 16 (041) PRIMER PLANO MUESTRA LA PARTE INFERIOR DEL TUBO DEL EXOSTO SIN OBSERVACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	Nº CASO
0 0 0 0 0 0 0 0	1 1	0 0 1	6 0	0 0 0 0 2 8	2 0 1 6	0 3 2 2 9	



IMAGEN 17 (042) PRIMER PLANO MUESTRA EL BOCEL Y PARTE POSTERIOR CARA INTERNA DEL GUARDAFANGOS DELANTERO DERECHO SIN OBSERVACION (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)



IMAGEN 18 (043) PLANO GENERAL MUESTRA LA REGION TRASERA DEL VEHICULO DE PLACAS WNM 822 (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

Scanned with CamScanner

No. Expediente CAD	Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo	N° CASO
0000000	11	001	60	00028	2016	03229	



IMAGEN 19 (044) PLANO GENERAL MUESTRA EL LATERAL IZQUIERDO DEL VEHICULO DE PLACAS WNM 822 (Cámara NIKON D5100, Objetivo 18-55mm f/3.5-5.6 G VR)

8. Anexos:

(19) IMÁGENES ORIGINALES DESCRITAS EN LA FICHA TECNICA Y ALMACENADAS EN SU RESPECTIVO CD.-

9. Servidor de Policia Judicial

Proceso de imagen:

Entidad	Código	Grupo de PJ	Servidor	Identificación
PONAL	89950	CRIMINALISTICA	IT FREDY MARTOS ANGULO	76.330.945

Firma:

Scanned with CamScanner

65
U20

INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES
Laboratorio de Lofoscopia Forense
Reg. BOGOTA Secc. BOGOTA
U. Básica. SEDE CENTRAL

BOGOTÁ D.C., 14/10/2016 15:31

SEÑOR ()
FISCALIA GENERAL DE LA NACION UNIDAD DE REACCIÓN INMEDITA

UNIDAD DE VIDA FISCAL 72 OMEGA TRES

NUNC (Acta de inspección a cadáver) No. 110016000028201603229
No. SIRDEC: 2016010111001003726
Procedencia de la solicitud: Unidad Básica de SEDE CENTRAL

2. ESTUDIO PRACTICADO:
Verificación de Identidad.

3. ELEMENTOS
3.1 Lupa de Mano.
3.2 Terminal AFIS Registraduria Nacional.

4. TECNICA UTILIZADA Y RESULTADOS
Cotejo dactiloscópico de la necrodactila, comparada con la(s) impresión(es) dactilar(es)que se encuentra en la CÉDULA DE CIUDADANÍA numero 19304693 , expedido a nombre de HUMBERTO CORONADO la(s) cual(es) corresponden a la misma persona.

5. INTERPRETACIÓN DE RESULTADO:
La base de la identificación de huellas dactilares está constituida por dos axiomas: Las huellas dactilares son únicas y las huellas dactilares no cambian a lo largo de la vida.

La base de las prácticas de identificación dactilar es el hecho de que la unicidad de las impresiones dactilares se expresa en las crestas papilares, se tiene en cuenta: La situación, la dirección y las relaciones de las crestas.

La investigación científica y la práctica extensiva han demostrado que las impresiones dactilares, una vez acabado el desarrollo fetal, no cambian en toda la vida e incluso mucho tiempo despues de la muerte, conservando las formas y los detalles de las crestas, puesto que su formación es de origen interno (dermis o capa profunda de piel).

6. CONCLUSIÓN.
El Occiso(a) registrado con el NUC/Acta de inspección a cadáver No. 110016000028201603229. Se identifica fehacientemente, mediante cotejo dactiloscopico Positivo con el nombre de HUMBERTO CORONADO , CÉDULA DE CIUDADANÍA número 19304693 expedida en BOGOTÁ D.C.,BOGOTÁ D.C con fecha de 27/12/1976 , nacido el 05/04/1954 en SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA-CUNDINAMARCA.

HUGO VILLAMARIN TIRIAL
TECNICO FORENSE

El material de análisis estuvo bajo permanente custodia por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, desde su recepción. Para cualquier aclaración o ampliación refiérase al numero de caso.

Teléfono(s): 2461743 - 4069977 EXT. 1230-1231-1106
Dirección(s): CARRERA 7A No 12 - 61 PISO 2
Correo electrónico: lofoscopiabogota@medicinalegal.gov.co

Scanned with CamScanner