CASO 26: sector barrio el pomo.
MELVA GARCIA
CC. 21893579
CEL: 3147344006
Habitan 2 personas mayores de edad.

UBICACIÓN:

SITUACIÓN ENCONTRADA.

Se realiza visita de la secretaría de planeación municipal por parte del contratista en gestión de riesgo al predio por petición de la señora Melva García donde se acerca a la oficina de planeación presentándose como propietaria y requiriendo dicha visita, por motivo de daño en la estructura y cubierta de la vivienda ocasionado por alto deterioro del nivel superior con riesgo de colapso, con evidencia fotográfica como se muestra a continuación.

Escaneado con CamScanner



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

Debido a las condiciones en las cuales se observó el sitio afectado por el deterioro y abandono de los propietarios los cuales no se encuentran en el municipio y no ha sido posible la comunicación, se recomienda evacuación preventiva y posterior demolición y/o desmonte de la estructura en sus elementos de inminente desplome ya que se encuentra en alto riesgo.

Diego Fdo Medina O.

DIEGO FERNANDO MEDINA OROZCO
Técnico en gestión de riesgo – auxiliar de planeación.

Elaboró y Proyectó: Diego Fernando Medina Orozco	Revisó: Juan Fernando Ospina Berrio
CARGO: Técnico auxiliar – gestión de riesgo	CARGO: Secretario de Planeación y D.T.

Escaneado con CamScanner