

[illegible]

OBSERVACIONES	MECANICO/OPERADOR
	Firma: <i>Dayro Baya S</i> Fecha: <i>31/oct/2015</i>

Formato: 14mm
Revision: 0
Página: 1 de 1

OBRA:			
MAQUINA:	LINDEN COMANSA	CODIGO:	16250.
MANTENIMIENTO NIVEL:	Diario o cada 10hrs	HOROMETRO:	
MECANICO/OPERADOR:	David Pineda S.	FECHA:	15-oct-2015

Grua Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T:

MATERIALES A UTILIZAR

[illegible]

OPERACIONES A REALIZAR

[illegible]**OBSERVACIONES**

Presenta Berte Roido en la Corona. (9)

MECANICO/OPERADOR

Finna: Dayro Anaya S.
Fecha: 15 - oct. 2015.

(17)

	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			Formato 14mm Revision: 0 Página: 1 de 1
	OBRA:	Puente Higuera		
	MAQUINA:	LINDEN COMANSA	CODIGO:	16258
	MANTENIMIENTO/NIVEL:	Semanal o cada 50 hrs.	HOROMETRO:	
	MECANICO/OPERADOR:	Dario Aguila J.	FECHA:	14 Nov. 75

Grua Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T

[illegible]

OBSERVACIONES	MECANICO/OPERADOR
Se Utiliza Grasa Molyfok EP. 2.	Firma: <i>Dayo Anaya S.</i> Fecha: 14 Nov. 2015

[illegible]

OBSERVACIONES	MECANICO/OPERADOR
	Firma: <u>ayro Anaya</u> Fecha: <u>20/NOY/2015</u>



MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA

Formato: 14mm
Revision: 0
Pagina: 1 de 1

OBRA:

Puente Hisganuca

MAQUINA:

LINDEN COMANSA

CODIGO:

16258

MANTENIMIENTO NIVEL:

Semanal o cada 50 hrs

HOROMETRO:

MECANICO/OPERADOR:

Dayro Anaya S.

FECHA:

14 NOV-15

Grúa Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T

MATERIALES A UTILIZAR

Grasa	Dentado caja translación:	MOBIL	Mobiltac 81	X
Grasa	Corona y mecanismo de giro	MOBIL	Mobiltac 81	X

OPERACIONES A REALIZAR

COMPROBADO/REALIZADO

CAMBIADO

NO PROCEDE

Engrasar dentado mecanismo traslación, dentado.

✓

Engrasar dentado y corona de mecanismo de giro

✓

Revisar estado de cables y poleas

✓

- Ver reenvios

✓

- Ver y supervisar enrollamientos de tambores

✓

Revisar instalación eléctrica, ver estado general

✓

Engrase automático: -|||Punto críllcoll

✓

Rellenar bote con bomba de grasa (de manera limpia)

✓

Comprobar/ reparar latiguillos, roturas, fugas de grasa

✓

Comprobar que la grasa llega a todas partes

✓

OBSERVACIONES

Se utiliza Grasa Multifok EP 2.

MECANICO/OPERADOR

Firma:

Dayro Anaya S.

Fecha:

14 NOV- 2015

Grúa Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T

MATERIALES A UTILIZAR

[illegible]

OBSERVACIONES		MECANICO/OPERADOR
		Firma: <i>Dayro Moya S.</i> Fecha: <i>20 Diciembre 2015</i>

[illegible]

OBSERVACIONES	MECANICO/OPERADOR
Se utiliza Grasa Chevron Multifak EP. 2.	Firma: Dayro Araya S. Fecha: 20/12/2015

[illegible]

166

OBRA:	Puente Higueras		
MAQUINA:	LINDEN COMANSA	CODIGO:	16250
MANTENIMIENTO NIVEL:	Semanal o cada 50 hrs.	HOROMETRO:	
MECANICO/OPERADOR:	Dayro Paez	FECHA:	28/01/16

Grúa Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T

[illegible]

OBSERVACIONES	MECANICO/OPERADOR
Se utiliza Grasa Chevron Multifrak EP 2.	Firma: <i>[Signature]</i> Fecha: 28/01/2016.

OBRA:	Puente Higuereta		
MAQUINA:	LINDEN COMANSA	CODIGO:	16258.
MANTENIMIENTO NIVEL:	Semanal o cada 50 hrs	HOROMETRO:	
MECANICO/OPERADOR:	Dario Prieto S.	FECHA:	06/02/16.

Grua Torre Linden Comansa:21LG 500 / 24T

[illegible]

OBSERVACIONES	MECANICO/OPERADOR
	Firma: <u>Dayro Anaya S.</u> Fecha: <u>06/02/16.</u>

43

	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA			Formato: 14mo Revision: 0 Página: 1 de 1
	OBRA:		Puente Higueras	
	MAQUINA:	LINDEN COMANSA	CODIGO:	16258
	MANTENIMIENTO NIVEL:	Semanal o cada 50 hrs	HOROMETRO:	
	MECANICO/OPERADOR:	Dayro Araya	FECHA:	28/01/16

Grua Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T

[illegible]

OBSERVACIONES:	MECANICO/OPERADOR:
Se utiliza Grasa Chevron Multifak EP 2.	Firma:  Fecha: 28/01/2016.



Formato: 14mm
Revisión: 0
Página: 1 de 1

DERA:

MAQUINA

LINDEN COMANSA

CODIGO

16259

MANTENIMIENTO NIVEL

Mensual o cada 250 hrs

HYDROMETRO

MECANICO/OPERADOR

FECHA:

24/02/2016.

Grúa Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T

MATERIALES A UTILIZAR

[illegible]

OPERACIONES A REALIZAR

[illegible]

OBSERVACIONES	
---------------	--

falla Computador 
falla Aire Acondicionado.

14

MECANICO/OPERADOR

Firma:

Fecha:

24/02/2016.

(47)

OBRA:			
MAQUINA:	LINDEN COMANSA	CODIGO:	16259
MANTENIMIENTO NIVEL:	Diario o, cada, 10hrs.	HOROMETRO:	
MECANICO/OPERADOR:		FECHA:	01/04/2016

Grúa Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T

MATERIALES A UTILIZAR

[illegible]**OBSERVACIONES**

Galla Aire Acondicionado y Computador. (18)

MECANICO/OPERADOR

Firma: _____
 Fecha: 01/04/2016.

51

Grúa Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T

MATERIALES A UTILIZAR

OBSERVACIONES

falla Señal del Corro al Computador. (21)

MECANICO OPERADOR

Firma: Deyro Anaya S
Fecha: 03-Marzo-2016.

54

Formato: 14mm
Revisión: 0
Página: 3 de 3

OBRA:			
MAQUINA:	LINDEN COMANSA	CODIGO:	16259.
MANTENIMIENTO NIVEL:	Diario o cada 10hrs.	HOROMETRO:	
MECANICO/OPERADOR:		FECHA:	6/04/2016.

Grua Torre Linden Comansa 21LC 500 / 24T

MATERIALES A UTILIZAR

[illegible]

OBSERVACIONES	MECANICO/OPERADOR
Falla en el Computador. Para Acondicionado dañado. 23	Firma:  Fecha: 6/04/2016

(56)

USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL

Nº CASO

684326000144201600047

No. Expediente CAD

DptoMpioEntU. ReceptoraAñoConsecutivo



ENTREVISTA -FPJ-14-

Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha D 13 M 02 A 2016 Hora 1912 Lugar: SAN ANDRES, ESTACION DE POLICIA
Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.

I. DATOS DEL ENTREVISTADO:

Primer Nombre

JULIO

Segundo Nombre

CESAR

Primer Apellido

QUINTERO

Segundo Apellido

MORIONES

Documento de Identidad

C.C

☒ otra

No. 1.118.283.400 de

PUERTO RICO CAQUETA

Alias

Edad:

29

Años.

Género:

M

☒ F

Fecha de nacimiento:

D 11 M 05 A 1986

Lugar de nacimiento

País

COLOMBIA

Departamento

CAQUETA

Municipio

PUERTO RICO

Profesión

Oficio

COORDINADOR DE ALTURAS Y RESCATE

Estado civil

SOLTERO

Nivel educativo

BACHILLER

Dirección residencia:

DIAGONAL 49 A OESTE 11-45 CALI

Teléfono

3226421533

Dirección sitio de trabajo:

EMPRESA NJI GRUP

Teléfono

6686969

Dirección notificación

DIAGONAL 49 A OESTE 11-45 CALI

Teléfono

3226421533

País

COLOMBIA

Departamento

VALLE

Municipio

CALI

Relación con la víctima

COMPAÑEROS DE TRABAJO

Relación con el victimario

Usa anteojos

☐ SI

☒ NO

Usa audifonos

☐ SI

☒ NO

II. RELATO.

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

EL DIA DE AYER VIERNES 12 DE FEBRERO A LAS TRES Y VEINTE O TRES Y MEDIA DE LA TARDE CUANDO VI QUE LA CAMISA DE LA TORRE GRU SE VINO ABAJO Y PROCEDI A EVACUAR EL PERSONAL QUE TENIA EN LA RIOSTA DE LAS PILAS Y A CONTROLAR EL AREA PERIMETRAL, Y DELIMITAR EL AREA PARA QUE NADIE INGRESARA ALLÀ, YA QUE A RAIZ DE ESTE DESPLOME ME DI CUENTA QUE HABIA RESTOS DE CUERPO HUMANO EN EL SUELO, SE VERIFICARON Y ESTABAN MUERTOS, EN EL MOMENTO NO SABIA QUIENES EWVAN PORQUE NO TENGO MUCHO TRATO CON ELLOS, SE VERIFICARON YA LOS DATOS CON LA PLANILLA DE CONTROL DE SACYR Y YA LA INFORMACIÓN ME LA DIERON ELLOS DE QUIENES ERAN CON RELACION A LA CAUSA DEL ACCIDENTE NO TENGO IDEA QUE FUE LO QUE SUCEDIÓ YO RECIBI TURNO A LAS TRES DE LA TARDE Y MI TURNO VA HASTA LA UNA DE LA MAÑANA LOS COMPAÑEROS QUE SE ACCIDENTARON SU TURNO VA DE LAS SIETE DE LA MAÑANA HASTA LAS SEIS DE LA TARDE. PREGUNTADO: CUAL ES EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA. CONTESTO. EL PROTOCOLO ES VERIFICAR QUE TODO EL PERSONAL QUE VA A INGRESAR A REALIZAR UNA ACTIVIDAD TEBNGAN EL EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO, ARNES, ESLINGAS, BOTAS DE SEGURIDAD, SEGURIDAD SOCIAL ARL Y QUE TENGAN EL CURSO CTUALIZADO DE ALTURAS Y ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBEN DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA PREGUNTADO. QUIEN ES EL JEFE DE SEGURIDAD. CONTESTO: EL JEFE DE

SEGURIDAD DE LA OBRA ESTA EL INGENIERO LEONARDO BEJARANO. PREGUNTADO: QUE CAPACITACION RECIBIERON LOS TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA. CONTESTO: TODAS LAS MAÑANAS A LAS SIETE DE LA MAÑANA SE DA UNA CHARLA DE SEGURIDAD ESTO SE REALIZA TODOS LOS DIAS. PREGUNTADO: ESPECIFIQUE QUE LABOR DESEMPEÑABAN LOS OCCISOS. CONTESTO: LA LABOR QUE REALIZAN ELLOS ES QUE SON LOS ENCARGADOS DE LA TORRE GRUA Y SON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL MONTAJE. PREGUNTADO: DESDE CUANDO ESTABA ARMADA LA ESTRUCTURA Y QUIENES LA HICIERON. CONTESTO: NO SE PORQUE CUANDO YO INGRESE EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE YA ESTABA MONTADA Y NO SE QUIENES LA MONTARON. PREGUNTADO: DIGA QUE CLASE DE PROTECCION USABAN LOS OCCISOS Y QUE TIEMPO DE USO TENIAN ESOS ELEMENTOS. CONTESTO: EL EQUIPO DE OCONTRA CAIDAS QUE ERA EL ARNES Y LAS ESLINGAS Y NO SE QUE TIEMPO DE USO TENIAN ESOS ELEMENTOS. PREGUNTADO: DIGA CUANTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TENIAN LOS ARNESES DE LOS TRABAJADORES Y SI ANTES DE EMPEZAR LAS LABORES VERIFICARON SU FUNCIONAMIENTO. CONTESTO: LOS ARNESES TIENEN CUATRO PUNTOS DE SEGURIDAD O ARGOLLASY LAS ESLINGAS LOS GANCHOS CON BLOQUEO AUTOMATICO Y SIEMPRE SE VERIFICA CUANDO ESTAN DILIGENCIANDO EL PERMISO DE TRABAJO Y SE INSPECCIONAN TODOS LOS EQUIPOS DE ALTURA EL ARNES Y SIEMPRE USAN CASCO DESDE QUE INGRESAN A LA OBRA PREGUNTADO: DIGA DESDE HACE CUANTO USTED LABORA COMO COORDINADOR DE ALTURAS. CONTESTO: DESDE EL MES DE DICIEMBRE SOY EL ENCARGADO DE INSOPATALAR TODAS LAS CUERDAS, LINEAS DE VIDA Y RESCATES, PREGUNTADO: ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PRESENTAN ESTA CLASES DE ACCIDENTES EN LA OBRA CONTESTO: EN MI TRABAJO SI SEÑOR EN ESTA OBRA Y COMO COORDINADOR TAMBIEN PREGUNTADO: CADA CUANTO SE LE HACE MANTENIMIENTO A LA TORRE GRUA O QUE MANTENIMIENTO SE LE DA A ESTE EQUIPO CONTESTO: DE ESO EL CONOCIMIENTO LO TIENEN LOS MECANICOS Y LOS SISOS DE DESASIR (SABEN DE INSTALACIONES Y CONOCIMIENTO DE ALTURAS PREGUNTADO: DESEA AGREGAR ALGO MAS A LA PRESENTE DILIGENCIA CONTESTO: DEBIDO A LA POSICIÓN Y LUGAR EN QUE QUEDO EL CADAVER DE RICARDO PACHON JUNTO CON MI COMPAÑERO PROCEDIMOS A SACAE EL CUERPO DE DONDE SE ENCONTRABA Y PARA ESTO FUE NECESARIO CORTAR EL ARNES QUE LO TENIA SUJETADO O ATRAPADO A LA BASE DE LA TORRE GRUA, ESTO LO HICIMOS DEBIDO A QUE NOSOTROS SOMOS LOS ENCARGADOS DE RESCATES DE LA EMPRESA, ESTO CON LA AUTORIZACIÓN O EN COMUN ACUERDO CON LOS FUNCIONARIOS DEL C.T.I. PARA PODER RETIRAR EL CUERPO DE ESTE LUGAR Y TAMBIEN POR LA INESTABILIDAD DE LA TORRE GRUA.

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista

SI ☐ NO ☒ Cuál?

Firmas:

Firma entrevistado

JULIO CESAR QUINTERO MORIONES

Nombróe:

1.118.283.400 DE YUMBO VALLE

Cédula No

Indice derecho
del entrevistado

Firma Policía Judicial

EDGAR JAVIER MURILLO ROA

Nombre:

TECNICO INVESTIGADOR II

Cargo

C.T.I.

Entidad

		USO EXCLUSIVO POLICIA					
		N° CASO					
		68	432	60	00144	2016	00047
No. Expendiente CAD		Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
 ENTREVISTA - FPJ-14- Este formato será utilizado por Policía Judicial							

Municipio: _____ Departamento: _____
 Fecha Entrevista: 13/02/2016 Hora: 19 : 12 Lugar: SAN ANDRÉS SANTANDER
 Conforme a lo establecido en el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.

I. DATOS DEL ENTREVISTADO

Primer Nombre: JULIO Segundo Nombre: CESAR
 Primer Apellido: QUINTERO Segundo Apellido: MORIONES
 Documento de Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA Número: 1118283400
 País Expedición: COLOMBIA Departamento Expedición: CAQUETÁ
 Municipio: PUERTO RICO
 Alias: _____
 Edad: 29 Años. Género: MASCULINO Fecha de Nacimiento: 11/05/1986
Lugar de Nacimiento:
 País: COLOMBIA Departamento: CAQUETÁ
 Municipio: PUERTO RICO
 Profesión: SIN PROFESION Oficio: ASISTENTES DE PERSONAL Y SELECCION
 Estado Civil: SOLTERO Nivel Educativo: SECUNDARIA

Información Residencia:

País: COLOMBIA Departamento: Valle del Cauca
 Municipio: CALI
 Dirección: DIAGONAL 49A OESTE 11-45 Teléfono: 3226421533

Información Sitio de Trabajo:

País: _____ Departamento: _____
 Municipio: _____
 Dirección: _____ Teléfono: _____

Información Lugar de Notificación:

País: COLOMBIA Departamento: Valle del Cauca

Municipio: CALI

Dirección: EMPRESA NJI GRUP

Teléfono: 6686969

Teléfono Móvil: 3226421533

Correo:

Relación con la Víctima:

Relación con el Víctimario:

Usa Anteojos: NO

Usa Audífonos: NO

II. RELATO

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

EL DIA DE AYER VIERNES 12 DE FEBRERO A LAS TRES Y VEINTE O TRES Y MEDIA DE LA TARDE CUANDO VI QUE LA CAMISA DE LA TORRE GRU SE VINO ABAJO Y PROCEDI A EVACUAR EL PERSONAL QUE TENIA EN LA RIOSTA DE LAS PILAS Y A CONTROLAR EL AREA PERIMETRAL, Y DELIMITAR EL AREA PARA QUE NADIE INGRESARA ALLÀ, YA QUE A RAZ DE ESTE DESPLOME ME DI CUENTA QUE HABIA RESTOS DE CUERPO HUMANO EN EL SUELO, SE VERIFICARON Y ESTABAN MUERTOS, EN EL MOMENTO NO SABIA QUIENES EWRRAN PORQUE NO TENGO MUCHO TRATO CON ELLOS, SE VERIFICARON YA LOS DATOS CON LA PLANILLA DE CONTROL DE SACYR Y YA LA INFORMACIÓN ME LA DIERON ELLOS DE QUIENES ERAN CON RELACION A LA CAÚSA DEL ACCIDENTE NO TENGO IDEA QUE FUE LO QUE SUCEDIÓ YO RECIBI TURNO A LAS TRES DE LA TARDE Y MI TURNO VA HASTA LA UNA DE LA MAÑANA LOS COMPAÑEROS QUE SE ACCIDENTARON SU TURNO VA DE LAS SIETE DE LA MAÑANA HASTA LAS SEIS DE LA TARDE. PREGUNTADO: CUAL ES EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA. CONTESTO. EL PROTOCOLO ES VERIFICAR QUE TODO EL PERSONAL QUE VA A INGRESAR A REALIZAR UNA ACTIVIDAD TEBNGAN EL EQUIPO DE SEGURIDAD COMO CASCO, ARNES, ESLINGAS, BOTAS DE SEGURIDAD, SEGURIDAD SOCIAL ARL Y QUE TENGAN EL CURSO CTUALIZADO DE ALTURAS Y ANTES DE INICIAR ACTIVIDADES DEBEN DILIGENCIAR EL PERMISO DE TRABAJO PARA LA ACTIVIDAD QUE SE REALIZA PREGUNTADO. QUIEN ES EL JEFE DE SEGURIDAD. CONTESTO: EL JEFE DE SEGURIDAD DE LA OBRA ESTA EL INGENIERO LEONARDO BEJARANO. PREGUNTADO: QUE CAPACITACION RECIBIERON LOS TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA. CONTESTO: TODAS LAS MAÑANAS A LAS SIETE DE LA MAÑANA SE DA UNA CHARLA DE SEGURIDAD ESTO SE REALIZA TODOS LOS DIAS. PREGUNTADO: ESPECIFIQUE QUE LABOR DESEMPAÑABAN LOS OCCISOS. CONTESTO: LA LABOR QUE REALIZAN ELLOS ES QUE SON LOS ENCARGADOS DE LA TORRE GRUA Y SON PERSONAL ESPECIALIZADO PARA EL MONTAJE PREGUNTADO: DESDE CUANDO ESTABA ARMADA LA ESTRUCTURA Y QUIENES LA HICIERON. CONTESTO: NO SE PORQUE CUANDO YO INGRESE EL PRIMERO DE DICIEMBRE DE DOS MIL





QUINCE YA ESTABA MONTADA Y NO SE QUIENES LA MONTARON PREGUNTADO. DIGA QUE CLASE DE PROTECCION USABAN LOS OCCISOS Y QUE TIEMPO DE USO TENIAN ESOS ELEMENTOS. CONTESTO: EL EQUIPO DE OCONTRA CAIDAS QUE ERA EL ARNES Y LAS ESLINGAS Y NO SE QUE TIEMPO DE USO TENIAN ESOS ELEMENTOS. PREGUNTADO: DIGA CUANTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TENIAN LOS ARNESES DE LOS TRABAJADORES Y SI ANTES DE EMPEZAR LAS LABORES VERIFICARON SU FUNCIONAMIENTO. CONTESTO:.. LOS ARNESES TIENEN CUATRO PUNTOS DE SEGURIDAD O ARGOLLASY LAS ESLINGAS LOS GANCHOS CON BLOQUEO AUTOMATICO Y SIEMPRE SE VERIFICA CUANDO ESTAN DILIGENCIANDO EL PERMISO DE TRABAJO Y SE INSPECCIONAN TODOS LOS EQUIPOS DE ALTURA EL ARNES Y SIEMPRE USAN CASCO DESDE QUE INGRESAN A LA OBRA PREGUNTADO: DIGA DESDE HACE CUANTO USTED LABORA COMO COORDINADOR DE ALTURAS CONTESTO: DESDE EL MES DE DICIEMBRE SOY EL ENCARGADO DE INSOPATALAR TODAS LAS CUERDAS, LINEAS DE VIDA Y RESCATES, PREGUNTADO: ESTA ES LA PRIMERA VEZ QUE SE PRESENTAN ESTA CLASES DE ACCIDENTES EN LA OBRA CONTESTO: EN MI TRABAJO SI SEÑOR EN ESTA OBRA Y COMO COORDINADOR TAMBIEN PREGUNTADO; CADA CUANTO SE LE HACE MANTENIMIENTO A LA TORRE GRUA O QUE MANTENIMIENTO SE LE DA A ESTE EQUIPO CONTESTO: DE ESO EL CÓNOCIMIENTO LO TIENEN LOS MECANICOS Y LOS SISOS DE DESASIR (SABEN DE INSTALACIONES Y CONOCIMIENTO DE ALTURAS PREGUNTADO: DESEA AGREGAR ALGO MAS A LA PRESENTE DILIGENCIA CONTESTO: DEBIDO A LA POSICIÓN Y LUGAR EN QUE QUEDO EL CADAVER DE RICARDO PACHON JUNTO CON MI COMPAÑERO PROCEDIMOS A SACAE EL CUERPO DE DONDE SE ENCONTRABA Y PARA ESTO FUE NECESARIO CORTAR EL ARNES QUE LO TENIA SUJETADO O ATRAPADO A LA BASE DE LA TORRE GRUA, ESTO LO HICIMOS DEBIDO A QUE NOSOTROS SOMOS LOS ENCARGADOS DE RESCATES DE LA EMPRESA, ESTO CON LA AUTORIZACIÓN O EN COMUN ACUERDO CON LOS FUNCIONARIOS DEL C.T.I. PARA PODER RETIRAR EL CUERPO DE ESTE LUGAR Y TAMBIEN POR LA INESTABILIDAD DE LA TORRE GRUA.

Utilizo medios técnicos para el registro de la entrevista: NÓ Cual medio?


Nombre de Archivo:

Original Firmado

Firma del Entrevistado

JULIO CESAR QUINTERO MORIONES

CC 1118283400



Indice Derecho

[Signature]

Firma Policía Judicial

EDGAR JAVIER MURILLO ROA

Carné: 10034

TECNICO INVESTIGADOR II

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

										USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL											
										Nº CASO											
6 8 4 3 2 6 0 0 0 1 4 4 2 0 1 6 0 0 0 4 7																					
No. Expediente CAD										Dpto		Mpío		Ent		U. Receptora		Año		Consecutivo	
										ENTREVISTA -FPJ-14-											
Este formato será utilizado por Policía Judicial																					

Fecha D 1 3 M 0 2 A 2 0 1 6 Hora 1 9 2 4 Lugar: SAN ANDRES, ESTACION DE POLICIA

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.

I. DATOS DEL ENTREVISTADO:

Primer Nombre YESID Segundo Nombre
Primer Apellido GUTIERREZ Segundo Apellido VILLARRAGA
Documento de Identidad C.C ☒ otra No. 3.185.943 de SIBATE/ CUNDINAMARCA
Alias
Edad: 3 5 Años. Género: M ☒ F Fecha de nacimiento: D 2 4 M 1 2 A 1 9 8 0
Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento MAGDALENA Municipio SIBATE/ CUNDINAMARCA
Profesión Oficio OPERADOR DE LA TORRE GRUA
Estado civil UNION LIBRE Nivel educativo BACHILLER
Dirección residencia: CARRERA 5 ESTE NRO 31ª BIS/18 APARTAMENTO 401 BOCOTA Teléfono 3186906593
Dirección sitio de trabajo: SAN ANDRES PERIMETRO URBANO Teléfono
Dirección notificación CARRERA 5 ESTE NRO 31ª BIS/18 APARTAMENTO 401 BOGOTA Teléfono 3186906593
País COLOMBIA Departamento BOGOTA Municipio
Relación con la víctima COMPAÑEROS DE TRABAJO
Relación con el victimario
Usa anteojos SI NO ☒ Usa audífonos SI NO ☒

II. RELATO.

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

EL 12 DE FEBRERO DE 2016 SIENDO LAS 06 DE LA MAÑANA SE PROCEDE A SUBIR CON LOS COMPAÑEROS DE GIGACON HACER UN TELESOPAJE DE TRES SECCIONES LOS CUALES COMENZARON A REALIZAR SU TRABAJO TERMINANDO DE REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO, ALMORZAMOS Y ME INDICAN QUE VAMOS A COMENZAR A DESCENDER LAS PIEZAS CON LAS CUALES SE HACE EL TELESOPAJE, TERMINANDO DE BAJAR LAS PIEZAS, EL SEÑOR WILSON GUEVARA ME INDICA QUE VAN A DESCENDER LA CAMISA PARA DEJARLA LO MÁS CERCA AL ARRIOSTRAMIENTO Y COMO YA ERAN LAS TRES DE LA TARDE, ME IBA A BAJAR DE LA GRÚA PARA QUE MI COMPAÑERO JESUS ARCHILA RECIBIERA EL TURNO DE LA TARDE ME ENCONTRABA EN LA SALIDA DE LA CABINA CUANDO SENTÍ UN FUERTE MOVIMIENTO Y UN FUERTE RUIDO EN LA ESTRUCTURA DE LA GRÚA AL CAER EN CUENTA DE LO QUE HABÍA SUCEDIDO ME DIRIJO HACIA LA CORONA Y COMIENZA A DESCENDER BUSCANDO A MIS COMPAÑEROS AL PRIMERO QUE ENCUENTRO ES A JUAN CARLOS AL CUAL LE DIJO QUE Q QUE FUE LO QUE PASO, EL CUAL SE ENCUENTRA MUY NERVIOSO Y LE DIGO QUE COMENCEMOS A DESCENDER, ENCONTRANDO EN EL TERCER DESCANSADERO EL CUERPO DE WILSON GUEVARA EN MALAS CONDICIONES EL ESTABA COMO DOBLADO Y LA PARTE ABDOMINAL SE ENCONTRABA POR FUERA Y LA PARTE DE LA CARA ESTABA DESFIGURADA Y ME PARECE QUE LE FALTABA UN PIE Y SEGUIMOS BAJANDO TODAS LAS ESCALERAS ESTABA LLENAS DE SANGRE Y ESCURRIENDO SANGRE,

SEGUIMOS DESCENDIENDO LA TORRE GRUA Y AL LLEGAR A LA BASE ENCONTRAMOS LOS DOS COMPAÑEROS, UNO DE ELLOS ESTABA DEBAJO DE LA CAMISA DE LA GRÚA Y ÉL SE LLAMA RICARDO BOHÓRQUEZ Y EL OTRO SE ENCONTRABA A LA DERECHA EN POSICIÓN DE CUBITO DORSAL Y ÉL SE LLAMA BILLI NO LE SÉ EL APELLIDO PROCEDO A RETIRARME DE LAS INSTALACIONES PORQUE EL PERSONAL SISO O ÉL SEÑOR JUAN ANDRÉS GÓMEZ QUIEN ES EL ENCARGADO DE LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, PASADO UNOS MINUTOS LLEGAN LAS AMBULANCIAS Y EN UNA DE ELLAS NOS LLEVAN AL HOSPITAL DE AQUÍ DE SAN ANDRÉS. PREGUNTADO MANIFIESTE SI USTED TIENE CONOCIMIENTO DE QUE FUE LO QUE OCURRIÓ O PORQUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE CONTESTO. LA VERDAD EN LO QUE YO HAGO ES MUY INDEPENDIENTE DE LOS QUE ELLOS ESTABAN REALIZANDO, ESTÁBAMOS EN LA MISMA GRÚA PERO ELLOS ESTABA DOS O TRES METROS MÁS ABAJO DE DONDE YO ESTABA Y YA ESCUCHE FUE EL ESTRUENDO. PREGUNTADO, CUAL ES EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA. CONTESTO. NOSOTROS DEBEMOS DE TENER UN CURSO DE ALTURA Y APARTE DE ESO TODOS LOS DÍAS NOS DAN CHARLAS DE CAPACITACIÓN PARA QUE TENGAMOS LOS RIESGOS PERMANENTES QUE AHÍ EN LA OBRA ESTAS CHARLAS NOS LAS DAN LOS SISOS. PREGUNTADO. QUIEN ES EL JEFE DE SEGURIDAD. CONTESTO. EL JEFE ES LEONARDO BEJARANÓ. PREGUNTADO. QUE CAPACITACION RECIBIERON LOS TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA. CONTESTO. NORMALMENTE NOSOTROS DEBEMOS DE TENER ACTUALIZADO EL CURSO DE ALTURAS Y LOS SEÑORES SISOS NOS DAN CHARLAS DIARIAS SOBRE LOS RIEGOS Y LO QUE VAMOS HACER EN EL DIA. PREGUNTADO: ESPECIFIQUE QUE LABOR DESEMPAÑABAN LOS OCCISOS. CONTESTO. WILSON GUEVARA ERA EL ENCARGADO DE MONTAJES; RICARDO BOHÓRQUEZ ERA UN AYUDANTE DE ELLOS Y BILLI ERA OTRO AYUDANTE DE WILSON PREGUNTADO: PREGUNTADO. DESDE CUANDO ESTABA ARMADA LA ESTRUCTURA Y QUIENES LA HICIERON. CONTESTO: LAS ESTRUCTURAS ESTABAN ARMADAS DESDE DÍAS ANTES LAS ESTABAN ARMANDO EL SEÑOR RICARDO, Y JUAN CARLOS GUTIÉRREZ PREGUNTADO. DIGA QUE CLASE DE PROTECCION USABAN LOS OCCISOS Y QUE TIEMPO DE USO TENÍAN ESOS ELEMENTOS. CONTESTO. EL TIEMPO DE USO SI NO SE PERO ELLOS TENÍAN SUS BOTAS DE SEGURIDAD, SU OVEROL, SUS GUANTES, SU CASCO CON SU BARBUQUEJO Y SU RESPECTIVO ARNÉS CON SUS ACCESORIOS. PREGUNTADO. DIGA CUANTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TENÍAN LOS ARNESES DE LOS TRABAJADORES Y SI ANTES DE EMPEZAR LAS LABORES VERIFICARON SU FUNCIONAMIENTO. CONTESTO. PUES YO LE PUEDO HABLAR DEL MÍO PORQUE EL ARNÉS PERSONAL Y MI ARNÉS TIENE UNA ESLINGA EN Y TIENE UN MOSQUETÓN CON EL FRENO, PREGUNTADO NORMALMENTE QUE DEBE DE TENER CADA ARNÉS CONTESTO UN ARNÉS SIEMPRE DEBE DE TENER UNAS COSTURAS LOS CUALES UNO DEBE REVISAR QUE NO ESTÉ IMPACTADO, TIENE UNAS HEBILLAS LAS CUALES NO DEBEN DE TENER CORROSIÓN, Y LA ESLINGA EN Y NO DEBE DE ESTAR IMPACTADA PREGUNTADO. DIGA DESDE HACE CUANTO USTED LABORA DE LAS TORRES GRÚAS. CONTESTO: DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2015. PREGUNTADO DESEA AGREGAR CORREGIR ENMENDAR ALGO DE LA PRESENTE CONTESTO NO

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista

SI ☐ NO ☒ Cuál? _____

Firmas:

Firma entrevistado

YESID GUTIERREZ VILLARRAGA

Nombr0e:

3.185.943 DE SIBATE CUNDINAMARCA

Cédula No



Indice-derecho
del entrevistado

Firma Policía Judicial

AIDA NUBIA CHAPARRO C.

Nombre:

TECNICO INVESTIGADOR II

Cargo

C.T.I.


Entidad

País: COLOMBIA Departamento: Bogotá, D. C..
Municipio: BOGOTÁ, D.C.
Dirección: CARRERA 5 ESTE 31ABISS - 18 Teléfono:
APTO 401 Correo:
Teléfono Móvil: 3186906593
Relación con la Víctima:
Relación con el Victimario:
Usa Anteojos: NO Usa Audífonos: NO

II. RELATO

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

EL 12 DE FEBRERO DE 2016 SIENDO LAS 06 DE LA MAÑANA SE PROCEDE A SUBIR CON LOS COMPAÑEROS DE GIGACON HACER UN TELESOPAJE DE TRES SECCIONES LOS CUALES COMENZARON A REALIZAR SU TRABAJO TERMINANDO DE REALIZAR DICHO PROCEDIMIENTO, ALMORZAMOS Y ME INDICAN QUE VAMOS A COMENZAR A DESCENDER LAS PIEZAS CON LAS CUALES SE HACE EL TELESOPAJE, TERMINANDO DE BAJAR LAS PIEZAS, EL SEÑOR WILSON GUEVARA ME INDICA QUE VAN A DESCENDER LA CAMISA PARA DEJARLA LO MÁS CERCA AL ARRIOSTRAMIENTO Y COMO YA ERAN LAS TRES DE LA TARDE, ME IBA A BAJAR DE LA GRÚA PARA QUE MI COMPAÑERO JESUS ARCHILA RECIBIERA EL TURNO DE LA TARDE ME ENCONTRABA EN LA SALIDA DE LA CABINA CUANDO SENTÍ UN FUERTE MOVIMIENTO Y UN FUERTE RUIDO EN LA ESTRUCTURA DE LA GRÚA AL CAER EN CUENTA DE LO QUE HABÍA SUCEDIDO ME DIRIJO HACIA LA CORONA Y COMIENZA A DESCENDER BUSCANDO A MIS COMPAÑEROS AL PRIMERO QUE ENCUENTRO ES A JUAN CARLOS AL CUAL LE DIJO QUE Q QUE FUE LO QUE PASO, EL CUAL SE ENCUENTRA MUY NERVIOSO Y LE DIGO QUE COMENCEMOS A DESCENDER, ENCONTRANDO EN EL TERCER DESCANSADERO EL CUERPO DE WILSON GUEVARA EN MALAS CONDICIONES EL ESTABA COMO DOBLADO Y LA PARTE ABDOMINAL SE ENCONTRABA POR FUERA Y LA PARTE DE LA CARA ESTABA DESFIGURADA Y ME PARECE QUE LE FALTABA UN PIE Y SEGUIMOS BAJANDO TODAS LAS ESCALERAS ESTABA LLENAS DE SANGRE Y ESCURRIENDO SANGRE, SEGUIMOS DESCENDIENDO LA TORRE GRUA Y AL LLEGAR A LA BASE ENCONTRAMOS LOS DOS COMPAÑEROS, UNO DE ELLOS ESTABA DEBAJO DE LA CAMISA DE LA GRÚA Y ÉL SE LLAMA RICARDO BOHÓRQUEZ Y EL OTRO SE ENCONTRABA A LA DERECHA EN POSICIÓN DE CUBITO DORSAL Y ÉL SE LLAMA BILLI NO LE SÉ EL APELLIDO PROCEDO A RETIRARME DE LAS INSTALACIONES PORQUE EL PERSONAL SISO O ÉL SEÑOR JUAN ANDRÉS GÓMEZ QUIEN ES EL ENCARGADO DE LA



65

SEGURIDAD INDUSTRIAL, PASADO UNOS MINUTOS LLEGAN LAS AMBULANCIAS Y EN UNA DE ELLAS NOS LLEVAN AL HOSPITAL DE AQUÍ DE SAN ANDRÉS. PREGUNTADO MANIFIESTE SI USTED TIENE CONOCIMIENTO DE QUE FUE LO QUE OCURRIÓ O PORQUE OCURRIÓ EL ACCIDENTE CONTESTO. LA VERDAD EN LO QUE YO HAGO ES MUY INDEPENDIENTE DE LOS QUE ELLOS ESTABAN REALIZANDO, ESTÁBAMOS EN LA MISMA GRÚA PERO ELLOS ESTABA DOS O TRES METROS MÁS ABAJO DE DONDE YO ESTABA Y YA ESCUCHE FUE EL ESTRUENDO. PREGUNTADO, CUAL ES EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA. CONTESTO. NOSOTROS DEBEMOS DE TENER UN CURSO DE ALTURA Y APARTE DE ESO TODOS LOS DÍAS NOS DAN CHARLAS DE CAPACITACIÓN PARA QUE TENGAMOS LOS RIESGOS PERMANENTES QUE AHÍ EN LA OBRA ESTAS CHARLAS NOS LAS DAN LOS SISOS. PREGUNTADO. QUIEN ES EL JEFE DE SEGURIDAD. CONTESTO. EL JEFE ES LEONARDO BEJARANO. PREGUNTADO. QUE CAPACITACION RECIBIERON LOS TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA. CONTESTO. NORMALMENTE NOSOTROS DEBEMOS DE TENER ACTUALIZADO EL CURSO DE ALTURAS Y LOS SEÑORES SISOS NOS DAN CHARLAS DIARIAS SOBRE LOS RIEGOS Y LO QUE VAMOS HACER EN EL DIA. PREGUNTADO: ESPECIFIQUE QUE LABOR DESEMPEÑABAN LOS OCCISOS. CONTESTO. WILSON GUEVARA ERA EL ENCARGADO DE MONTAJES; RICARDO BOHÓRQUEZ ERA UN AYUDANTE DE ELLOS Y BILLI ERA OTRO AYUDANTE DE WILSON PREGUNTADO: PREGUNTADO. DESDE CUANDO ESTABA ARMADA LA ESTRUCTURA Y QUIENES LA HICIERON. CONTESTO: LAS ESTRUCTURAS ESTABAN ARMADAS DESDE DÍAS ANTES LAS ESTABAN ARMANDO EL SEÑOR RICARDO, Y JUAN CARLOS GUTIÉRREZ PREGUNTADO. DIGA QUE CLASE DE PROTECCION USABAN LOS OCCISOS Y QUE TIEMPO DE USO TENÍAN ESOS ELEMENTOS. CONTESTO. EL TIEMPO DE USO SI NO SE PERO ELLOS TENÍAN SUS BOTAS DE SEGURIDAD, SU OVEROL, SUS GUANTES, SU CASCO CON SU BARBUQUEJO Y SU RESPECTIVO ARNÉS CON SUS ACCESORIOS. PREGUNTADO. DIGA CUANTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TENÍAN LOS ARNESES DE LOS TRABAJADORES Y SI ANTES DE EMPEZAR LAS LABORES VERIFICARON SU FUNCIONAMIENTO. CONTESTO. PUES YO LE PUEDO HABLAR DEL MÍO PORQUE EL ARNÉS PERSONAL Y MI ARNÉS TIENE UNA ESLINGA EN Y TIENE UN MOSQUETÓN CON EL FRENO, PREGUNTADO NORMALMENTE QUE DEBE DE TENER CADA ARNÉS CONTESTO UN ARNÉS SIEMPRE DEBE DE TENER UNAS COSTURAS LOS CUALES UNO DEBE REVISAR QUE NO ESTÉ IMPACTADO, TIENE UNAS HEBILLAS LAS CUALES NO DEBEN DE TENER CORROSIÓN, Y LA ESLINGA EN Y NO DEBE DE ESTAR IMPACTADA PREGUNTADO. DIGA DESDE HACE CUANTO USTED LABORA DE LAS TORRES GRÚAS. CONTESTO: DESDE EL 15 DE AGOSTO DE 2015. PREGUNTADO DESEA AGREGAR CORREGIR ENMENDAR ALGO DE LA PRESENTE CONTESTO NO.

Utilizo medios técnicos para el registro de la entrevista: NO - Cual medio?


Nombre de Archivo:

Original Firmado

Firma del Entrevistado

YESID GUTIERREZ VILLARRAGA

CC 3185943



Indice Derecho

Como C

Firma Policía Judicial

AIDA NUBIA CHAPARRO CORREA

Carné: 1012

TECNICO INVESTIGADOR II

FISCALIA GENERAL DE LA NACION



64

CON LAS PIERNAS EN DIRECCIONES OPUESTAS Y LA MANO EXTENDIDA, CON UNA SEPARACIÓN PARCIAL A NIVEL DE CADERA Y CON AUSENCIA DE LA PIERNA IZQUIERDA DESDE LA PARTE DE LA RODILLA SE ENCONTRABA VESTIDO CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL. YA TENIÉNDOLO EN LA TELA CORRIENTE CON EL COMPAÑERO SOLICITE UN TEJIDO PARA REALIZAR UN CIERRE DEL EMPAQUETAMIENTO Y ESTABLECER UN PUNTO DE ANCLAJE PARA ELEVACIÓN Y POSTERIOR ANCLAJE AUXILIAR EN CUATRO DIRECCIONES PARA SOPORTAR LA MANIOBRA DE EVACUACIÓN, LAS DOS ACTIVIDADES SE REALIZARON CON CORDINO DE 8 MILÍMETROS CERTIFICADO PRESENTES CON EL PRESENTE HASTA LA ENTREGA A LA FISCALÍA, POSTERIOR A ESTA MANIOBRA REALIZAMOS CAMBIO DE SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN A EVACUACIÓN Y SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA INICIAR DESCENSO DEL PACIENTE AL TENER EL POSITIVO INICIAMOS PROCESO DE EVACUACIÓN CON SISTEMA DE REENVÍO Y EQUIPO ANTIPÁTICO DE DESCENSO MARCA PETZL CUERDA CERTIFICADA Y SISTEMA DE ANCLAJE DE RESISTENCIA DE DIEZ MIL LIBRAS MÁS MOSQUETONES DE 50 KN ESTA MANIOBRA TUVO NECESIDAD DE UNA VARIACIÓN DE UN ANCLAJE AUXILIAR POR LA FUERZA DE IMPACTO DEL VIENTO SOBRE LA VÍCTIMA, Y EL PESO DEL SISTEMA, UN ALONDRAMIENTO EN EL PARAL LATERAL DE LA ESTRUCTURA DE LA GRÚA CON UN MOSQUETÓN DE TRES PASOS EVITANDO UNA POSIBLE PÉRDIDA DE LA MANIOBRA DE EVACUACIÓN SE LLEVÓ EN ESTE SISTEMA HASTA EL NIVEL DOS DE LA PLATAFORMA DE LA GRÚA LUGAR EN EL CUAL EL RESCATISTA 3 REALIZO UN ANCLAJE DE VELAI O VIENTO PARA DARLE DIRECCIÓN LLEVARLO A UN PUNTO DE SEGURIDAD YA ACORDADO PARA EL FÁCIL ACCESO DAL C.T.I. A LOS RESTOS DEL CUERPO POSTERIOR A LA PUESTA A SALVO DEL CUERPO SE REALIZÓ DESMONTE DE LOS SISTEMAS Y TOMA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO NUEVAMENTE DE ALGUNOS RESTOS ORGÁNICOS INTERNOS DEL PACIENTE IMPREGNADOS SOBRE LA PLATAFORMA EN SEGUIDA SE REALIZÓ EL DESCENSO DEL RESCATISTA Y LA ENTREGA INMEDIATA AL FUNCIONARIO DEL C.T.I. ORLANDO GARCÍA DE LA CÁMARA CON LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA DE LA ESCENA, EL SISTEMA DE ARROSTRAMIENTO, DESPRENDIMIENTO Y LOS ELEMENTOS EXPUESTO EN LAS PLATAFORMAS ANTERIORES A LA UBICACIÓN DEL PACIENTE EN NINGÚN MOMENTO SE REALIZÓ OTRA MANIOBRA NO RELACIONADA EN EL PRESENTE INFORME Y NO SE MANIPULO DE MANERA FÍSICA NINGUNA DEL CUERPO EXCEPTO EL MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO Y POSICIONAMIENTO EN LA MISMA UBICACIÓN SOBRE LA TELA O EL SISTEMA DE EMBALAJE NI TAMPOCO SE PARTICIPO EN NINGÚN MOVIMIENTO POSTERIOR CON DICHO CUERPO

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista

SI ☐ NO ☒ Cuál? _____

Firmas:

Firma entrevistado

JOSE JACKSON MOSQUERA ANCHICO

Nombre:

14889844 DE CALI

Cédula No



Índice derecho
del entrevistado

Firma Policía Judicial

AIDA NUBIA CHAPARRO C.

Nombre:

TECNICO INVESTIGADOR II

Cargo

C.T.I.

Entidad

		USO EXCLUSIVO POLICIA					
		N° CASO					
		68	432	60	00144	2016	00047
No. Expendiente CAD		Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
 ENTREVISTA - FPJ-14- Este formato será utilizado por Policía Judicial							

Municipio Departamento

Fecha Entrevista: 13/02/2016 Hora: 21 : 19 Lugar: SAN ANDRÉS SANTANDER

Conforme a lo establecido en el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.

I. DATOS DEL ENTREVISTADO

Primer Nombre: JOSE Segundo Nombre: JACKSON

Primer Apellido: MOSQUERA Segundo Apellido: ANCHICO

Documento de Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA Número: 14839844

País Expedición: COLOMBIA Departamento Expedición: VALLE DEL CAUCA

Municipio CALI

Alias:

Edad: 35 Años. Género: MASCULINO Fecha de Nacimiento: 24/10/1980

Lugar de Nacimiento:

País: COLOMBIA Departamento: VALLE DEL CAUCA

Municipio: BUENAVENTURA

Profesión: INGENIERÍA CIVIL Oficio: INSTRUCTORES DE FORMACION PARA EL TRABAJO

Estado Civil: SOLTERO Nivel Educativo: UNIVERSITARIO

Información Residencia:

País: COLOMBIA Departamento: Valle del Cauca

Municipio: CALI

Dirección: CARRERA 32C 30-111 Teléfono: 3165367696

Información Sitio de Trabajo:

País:

Municipio:

Dirección:

Departamento:

Teléfono:

Información Lugar de Notificación:

País: COLOMBIA Departamento: Valle del Cauca

Municipio: CALI

Dirección: CARRERA 32C 30-111

Teléfono:

Teléfono Móvil: 3165367696

Correo:

Relación con la Víctima:

Relación con el Victimario:


Usa Anteojos: NO

Usa Audífonos: NO

II. RELATO

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

DADA LA CONDICION Y LA ALTURA SE SELECCIONA UN SISTEMA DE RESCATE BIFUNCIONAL LLAMADO YA EXISTE SE REALIZA INGRESO POR LA MISMA EXSTRUCTURA IMPACTADA BAJO EL CÓDIGO DE EVACUACIÓN INTERNACIONAL SE ASCIENDE EN TRES ETAPAS PORTANDO ELEMENTOS DE SEGURIDAD DE RESCATISTA, EQUIPO DE EVACUACIÓN LA VÍCTIMA Y UNA CÁMARA FACILITADA POR EL C.T.I. CON LA TAREA DE REALIZAR UNA TÉCNICA DE EVACUACIÓN CON LOS MISMO SISTEMAS DE SEGURIDAD DE LA VÍCTIMA Y UN PLAN B SOLICITANDO EL APOYO DE OTRO RESCATISTA EN CASO DE NECESITAR APLICAR UN PROCEDIMIENTO DE CADENA DE CUSTODIA, EFECTIVAMENTE A UN NIVEL SUPERIOR DE LA PRESENCIA DEL LESIONADO VISUALICE LA NECESIDAD DE EJECUTAR EL PLAN B DI LA SENAL Y REQUERÍ LOS ELEMENTOS , SUBÍ AL NIVEL DE PRESENCIA DE LA VÍCTIMA HICE UN REGISTRO FOTOGRÁFICO INICIAL EN TODAS LAS DIRECCIONES YE INSTALE EL SISTEMA DE EVACUACIÓN SON ALTERAR LA ESCENA, POSTERIOR DESCENDÍ TRES NIVELES PARA REALIZAR REUNIÓN PREVIA CON EL RESCATISTA 2 SOBRE EL PROCEDIMIENTO EFECTUADO, ASCENDIMOS, VERIFICAMOS EL SISTEMA DE EVACUACIÓN , EXTENDIMOS EL SISTEMA DE EMPAQUETAMIENTO , TELA CORRIENTE DE COLOR VERDE , SEIS METROS, LA EXTENDÍ SOBRE EL PISO AL LADO PROXIMAL DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN , CON LA AYUDA DEL RESCATISTA 2 REALIZAMOS UN SOLO MOVIMIENTO PARA MOVILIZAR EL PACIENTE A LA TELA CORRIENTE Y POSTERIORMENTE LA ACOMODACIÓN DEL CUERPO QUE TENÍA EXPOSICIÓN VISERAL, EL CUERPO TENÍA UNA POSICIÓN FETAL LATERALIZADO CON LAS PIERNAS EN DIRECCIONES OPUESTAS Y LA MANO EXTENDIDA, CON UNA SEPARACIÓN PARCIAL A NIVEL DE CADERA Y CON AUSENCIA DE LA PIERNA IZQUIERDA DESDE LA PARTE DE LA RODILLA SE ENCONTRABA VESTIDO CON TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL YA TENIÉNDOLO EN LA TELA CORRIENTE CON EL COMPAÑERO SOLICITE UN TEJIDO PARA REALIZAR UN CIERRE DEL EMPAQUETAMIENTO Y ESTABLECER UN PUNTO DE ANCLAJE PARA ELEVACIÓN Y POSTERIOR ANCLAJE AUXILIAR EN CUATRO



68

DIRECCIONES PARA SOPORTAR LA MANIOBRA DE EVACUACIÓN, LAS DOS ACTIVIDADES SE REALIZARON CON CORDINO DE 8 MILÍMETROS CERTIFICADO PRESENTES CON EL PRESENTE HASTA LA ENTREGA A LA FISCALÍA, POSTERIOR A ESTA MANIOBRA REALIZAMOS CAMBIO DE SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN A EVACUACIÓN Y SOLICITAMOS AUTORIZACIÓN PARA INICIAR DESCENSO DEL PACIENTE AL TENER EL POSITIVO INICIAMOS PROCESO DE EVACUACIÓN CON SISTEMA DE REENVÍO Y EQUIPO ANTIPÁTICO DE DESCENSO MARCA PETZL CUERDA CERTIFICADA Y SISTEMA DE ANCLAJE DE RESISTENCIA DE DIEZ MIL LIBRAS MÁS MOSQUETONES DE 50 KN ESTA MANIOBRA TUVO NECESIDAD DE UNA VARIACIÓN DE UN ANCLAJE AUXILIAR POR LA FUERZA DE IMPACTO DEL VIENTO SOBRE LA VÍCTIMA, Y EL PESO DEL SISTEMA, UN ALONDRAMIENTO EN EL PARAL LATERAL DE LA ESTRUCTURA DE LA GRÚA CON UN MOSQUETÓN DE TRES PASOS EVITANDO UNA POSIBLE PÉRDIDA DE LA MANIOBRA DE EVACUACIÓN SE LLEVÓ EN ESTE SISTEMA HASTA EL NIVEL DOS DE LA PLATAFORMA DE LA GRÚA LUGAR EN EL CUAL EL RESCATISTA 3 REALIZO UN ANCLAJE DE VELAI O VIENTO PARA DARLE DIRECCIÓN LLEVARLO A UN PUNTO DE SEGURIDAD YA ACORDADO PARA EL FÁCIL ACCESO DAL C.T.I. A LOS RESTOS DEL CUERPO POSTERIOR A LA PUESTA A SALVO DEL CUERPO SE REALIZÓ DESMONTE DE LOS SISTEMAS Y TOMA DE REGISTRO FOTOGRÁFICO NUEVAMENTE DE ALGUNOS RESTOS ORGÁNICOS INTERNOS DEL PACIENTE IMPREGNADOS SOBRE LA PLATAFORMA EN SEGUIDA SE REALIZÓ EL DESCENSO DEL RESCATISTA Y LA ENTREGA INMEDIATA AL FUNCIONARIO DEL C.T.I. ORLANDO GARCÍA DE LA CÁMARA CON LAS EVIDENCIAS FOTOGRÁFICA DE LA ESCENA, EL SISTEMA DE ARROSTRAMIENTO, DESPRENDIMIENTO Y LOS ELEMENTOS EXPUESTO EN LAS PLATAFORMAS ANTERIORES A LA UBICACIÓN DEL PACIENTE EN NINGÚN MOMENTO SE REALIZÓ OTRA MANIOBRA NO RELACIONADA EN EL PRESENTE INFORME Y NO SE MANIPULO DE MANERA FÍSICA NINGUNA DEL CUERPO EXCEPTO EL MOVIMIENTO DEL MOVIMIENTO Y POSICIONAMIENTO EN LA MISMA UBICACIÓN SOBRE LA TELA O EL SISTEMA DE EMBALAJE NI TAMPOCO SE PARTICIPO EN NINGÚN MOVIMIENTO POSTERIOR CON DICHO CUERPO

Utilizo medios técnicos para el registro de la entrevista: NO Cual medio?

Nombre de Archivo:


Original Firmado

Firma del Entrevistado

JOSE JACKSON MOSQUERA

ANCHICO

CC 14839844



Indice Derecho

Aida Nubia Chaparro Correa

Firma Policía Judicial

AIDA NUBIA CHAPARRO CORREA

Carné: 1012

TECNICO INVESTIGADOR II

FISCALIA GENERAL DE LA NACION

										USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL											
										Nº CASO											
6 8 4 3 2 6 0 0 0 1 4 4 2 0 1 6 0 0 0 4 7																					
No. Expediente CAD										Dpto		Mplo		Ent		U. Receptora		Año		Consecutivo	
										ENTREVISTA -FPJ-14-											
Este formato será utilizado por Policía Judicial																					

Fecha D 1 3 M 0 2 A 2 0 1 6 Hora 1 7 0 0 Lugar: SAN ANDRES, ESTACION DE POLICIA

Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.


I. DATOS DEL ENTREVISTADO:

Primer Nombre JUAN Segundo Nombre CARLOS
Primer Apellido GUTIERREZ Segundo Apellido PUELLO
Documento de Identidad C.C. ☒ otra No. 77.106.276 de CHIRIGUANA, CESAR
Alias
Edad: 3 3 Años. Género: M ☒ F Fecha de nacimiento: D 1 0 M 1 1 A 1 9 8 3
Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento MAGDALENA Municipio SAN SEBASTIAN DE BUENAVISTA
Profesión Oficio AUXILIAR DE MONTAJE DE TORREGRUA
Estado civil UNION LIBRE Nivel educativo NOVENO GRADO
Dirección residencia: KRA 110B # 10B-75 BARRIO GARCES Teléfono 3143950043
NAVA, BOGOTA
Dirección sitio de trabajo: KRA 16 # 70 A-74 OF.401 BARRIO LA Teléfono 3002705393
CONCEPCION DE BOGOTA, EMPRESA
GIGACON
Dirección notificación Teléfono
País COLOMBIA Departamento BOGOTA Municipio
Relación con la víctima COMPAÑEROS DE TRABAJO
Relación con el victimario
Usa anteojos SI NO ☒ Usa audífonos SI NO ☒

II. RELATO.

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

AYER VIERNES 12 DE FEBRERO A LAS SEIS DE LA MAÑANA EMPEZAMOS EL TRABAJO PARA LA UNA DE LA TARDE YA HABIAMOS TERMINADO EL TELESCOPAJE DE LA GRUA, QUE SIGNIFICA SUBIR LA GRUA PARA PONERLE MAYOR ALTURA, EMPEZAMO CON 56 MTS Y TERMINAMOS EN 97 METROS DE ALTURA, ESTABAMOS WILSON GUEVARA, EL MONTADOR JEFE DE LA CUADRILLA COMPUESTA POR RICARDO BOHORQUEZ QUE TENIA TRABAJO DE MONTADOR, BILLY JOEL PATIÑO AUXILIAR DE MONTAJE Y MI PERSONA QUE TAMBIEN SOY AUXILIAR DE MONTAJE, ESTABAMOS ARRIBA EN LA ULTIMA SECCION DE LA GRUA A 97 MTS DE ALTURA, ALMORZAMOS A LA UNA DE LA TARDE ARRIBA EN LA GRUA POR NOS SUBIERON EL ALMUERZO, NOS TOMAMOS UNA HORA DE DESCANSO DESPUES PROCEDIMOS A BAJAR LA LANZA POR RIEL DE APROXIMACION ASEGURAMOS EL EQUIPO DE TELESCOPAJE PROCEDIMOS A SACAR PASADORES SUPERIORES YA YO ME DIRIGI HACIA DENTRO DE LA TORRES A ORGANIZAR UNOS PASADORES AUXILIARES Y AHÍ SENTIN UN ESTRUENDO DEL MOVIMIENTO DE LA TORRE SE MOVIA LA TORREGRUA HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS CUANDO SE DEJO DE MOVER LA GRUA ALCANCE A VER A UN COMPAÑERO WILSON GUEVARA QUE ESTABA EN LA SECCION SIGUIENTE, INMEDIATAMENTE INFERIOR.



7

CUANDO DEJO DE MOVERSE LA TORREGRUA BAJO EL OPERARIO YESID GUTIERREZ, EL FUE QUIEN ME AYUDO A CONTROLAR LOS NERVIOS Y ME DIJO QUE BAJARAMOS Y DESCENDIERAMOS POR LAS ESCALERAS DE LA TORREGRUA Y BAJAMOS LOS DOS ADELANTE YESID Y YO ATRÁS AHÍ VI A RICARDO BOHORQUEZ QUE ESTABA DEBAJO DE LA CAMISA DE LA TORREGRUA Y ME DI LA VUELTA Y ESTABA EL OTRO BILL POR FUERA ESTABA EN EL PISO AL LADO DE LA GRUA, AHÍ SALI ME AUXILIARON LOS DE SEGURIDAD Y ME ENBARCARON EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL DE SAN ANDRES. CON RELACION A LA CAUSA DEL ACCIDENTE NO TENGO IDEA YO ESTABA HASTA DE ESPALDAS ORGANIZANDO UNOS PASADORES Y NO VI NADA SOLO EL ESTRUENDO COMO CUANDO SE REVIENTA ALGO Y LA TORREGRUA SE EMPIEZA A IR HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS. PREGUNTADO, CUAL ES EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA. CONTESTO. PRIMERO SE HACE LA INSPECCION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA COMO DE ARNES, ESLINGAS, UN PREOPERACIONAL DE LOS RIESGOS QUE CONSISTE EN UNA CAPACITACION DEL EVENTO QUE VAMOS A REALIZAR NOS RECUERDAN QUE EL CASCO DEBE ESTAR EN SU SITIO, EL BARBUQUEJO, LOS GUANTES QUE TENEMOS QUE ESTAR ANCLADOS A UNA ALTURA DE 1.50 MTS, SE FIRMAN LOS PERMISOS POR PARTE DE NOSOTROS LOS TRABAJADORES Y LOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AHÍ PROCEDEMOS A REALIZAR LA TAREA, SE LLENA UN DOCUMENTO QUE LE DECIMOS PASO A PASO QUE DIVULGA LOS PASOS DE LA TAREA QUE VAMOS A REALIZAR. PREGUNTADO. QUIEN ES EL JEFE DE SEGURIDAD. CONTESTO. YO SOY EMPLEADO DE LA EMPRESA GIGACON GRUAS QUE TRABAJA PARA LA EMPRESA SACYR INSTALANDO UNA GRUA, POR PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE GIGACON ESTA ERIKA TELLEZ Y POR SACYR LEONARDO BEJARANO, PORQUE ES EL COORDINADOR GENERAL DE LA OBRA PERO AYER COMO SUPERVISORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ESTABAN JUAN ANDRES GOMEZ Y ADIER ANDRES MONTEALEGRE. PREGUNTADO. QUE CAPACITACION RECIBIERON. PREGUNTADO, QUE CAPACITACION RECIBIERON LOS TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA. CONTESTO. SI TENGO CAPACITACION EN ALTURAS CURSO AVANZADO YA LO HE HECHO DOS VECES EN BOGOTA, CURSOS DE 48 HORAS PREGUNTADO. ESPECIFIQUE QUE LABOR DESEMPEÑABAN LOS OCCISOS. CONTESTO. EL SEÑOR WILSON EL ERA EL ENCARGADO NOS DIRIGIA A NOSOTROS A VECES NOS COLABORABA TAMBIEN EN METER PASADORES Y APRETAR TORNILLOS, RICARDO ESTABA COMO AYUDANTE HACIA LA LABOR SIMILAR A LA QUE HAGO YO, BILLY ERA AYUDANTE TAMBIEN QUE YO PONIAMOS TORNILLOS Y PASADORES A LA TORREGRUA. PREGUNTADO. A LA FECHA DE AYER 97 METROS, EN DOS DIAS SUBIMOS DE 64 A 97 METROS DE ALTURA NOS DIJEROS QUE HABIA QUE SUBIR 6 SECCIONES CADA DE 5.50 MTS. PREGUNTADO. DESDE CUANDO ESTABA ARMADA LA ESTRUCTURA Y QUIENES LA HICIERON. CONTESTO. APROXIMADAMENTE MENOS DE 6 MESES Y LA ARMAMOS NOSOTROS, ESTABAN JULIAN GONZALEZ, Y NO ME ACUERDO LOS OTROS, YO HAGO 4 MONTAJES AL MES 48 AL AÑO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. PREGUNTADO. DIGA QUE CLASE DE PROTECCION USABAN LOS OCCISOS Y QUE TIEMPO DE USO TENIAN ESOS ELEMENTOS. CONTESTO. USABAN BOTAS PUNTA DE ACERO, OVEROL, CAMISA MANGALARGA, CASCO, BARBUQUEJO, GUANTES DE CARNAZA, ARNE CUERPO COMPLETO, ESLINGA EN Y CON ABSORVEDOR DE CHOQUE Y ESLINGA DE POSICIONAMIENTO, Y EN CUANTO AL TIEMPO DE USO NO SE. PREGUNTADO. DIGA CUANTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TENIAN LOS ARNESES DE LOS TRABAJADORES Y SI ANTES DE EMPEZAR LAS LABORES VERIFICARON SU FUNCIONAMIENTO. CONTESTO. TENIAN LAS ESLINGAS EN Y Y LA DE POSICIONAMIENTO, Y AYER ANTES DE LABORAR SE HIZO LA REVISION PREOPERACIONAL DE LOS EQUIPOS. PREGUNTADO. DIGA DESDE HACE CUANTO USTED LABORA COMO AYUDANTE DE MONTAJES DE TORRESGRUAS. CONTESTO. DOS AÑOS Y SIETE MESES SOLO CON LA EMPRESA GIGACON.

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista

Si ☐ NO ☒ Cuái?

Firmas:

190

Juan C. Gutierrez


Firma entrevistado

JUAN CARLOS GUTIERREZ PUELLO

Nombre:

77.106.276 DE CHIRIGUANA, CESAR

Cédula No



Índice derecho
del entrevistado

Firma Policía Judicial

JORGE ORLANDO GARCIA TORRES

Nombre:

PROFESIONAL DE GESTION II

Cargo

C.T.I.

Entidad

Municipio: BOGOTÁ, D.C.

Dirección: CARRERA 16 70A-74 OFICINA Teléfono:
401 BARRIO LA CONCEPCION Correo:

Teléfono Móvil: 3002705393

Relación con la Víctima:

Relación con el Victimario:

Usa Anteojos: NO

Usa Audífonos: NO

II. RELATO

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

AYER VIERNES 12 DE FEBRERO A LAS SEIS DE LA MAÑANA EMPEZAMOS EL TRABAJO PARA LA UNA DE LA TARDE YA HABIAMOS TERMINADO EL TELESCOPAJE DE LA GRUA, QUE SIGNIFICA SUBIR LA GRUA PARA PONERLE MAYOR ALTURA, EMPEZAMO CON 56 MTS Y TERMINAMOS EN 97 METROS DE ALTURA, ESTABAMOS WILSON GUEVARA, EL MONTADOR JEFE DE LA CUADRILLA COMPUESTA POR RICARDO BOHORQUEZ QUE TENIA TRABAJO DE MONTADOR, BILLY JOEL PATIÑO AUXILIAR DE MONTAJE Y MI PERSONA QUE TAMBIEN SOY AUXILIAR DE MONTAJE, ESTABAMOS ARRIBA EN LA ULTIMA SECCION DE LA GRUA A 97 MTS DE ALTURA, ALMORZAMOS A LA UNA DE LA TARDE ARRIBA EN LA GRUA POR NOS SUBIERON EL ALMUERZO, NOS TOMAMOS UNA HORA DE DESCANSO DESPUES PROCEDIMOS A BAJAR LA LANZA POR RIEL DE APROXIMACION ASEGURAMOS EL EQUIPO DE TELESCOPAJE PROCEDIMOS A SACAR PASADORES SUPERIORES YA YO ME DIRIGI HACIA DENTRO DE LA TORRES A ORGANIZAR UNOS PASADORES AUXILIARES Y AHÍ SENTIN UN ESTRUENDO DEL MOVIMIENTO DE LA TORRE SE MOVIA LA TORREGRUA HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS CUANDO SE DEJO DE MOVER LA GRUA ALCANCE A VER A UN COMPAÑERO WILSON GUEVARA QUE ESTABA EN LA SECCION SIGUIENTE, INMEDIATAMENTE INFERIOR, CUANDO DEJO DE MOVERSE LA TORREGRUA BAJO EL OPERARIO YESID GUTIERREZ, EL FUE QUIEN ME AYUDO A CONTROLAR LOS NERVIOS Y ME DIJO QUE BAJARAMOS Y DESCENDIERAMOS POR LAS ESCALERAS DE LA TORREGRUA Y BAJAMOS LOS DOS ADELANTE YESID Y YO ATRÁS AHÍ VI A RICARDO BOHORQUEZ QUE ESTABA DEBAJO DE LA CAMISA DE LA TORREGRUA Y ME DI LA VUELTA Y ESTABA EL OTRO BILL POR FUERA ESTABA EN EL PISO AL LADO DE LA GRUA, AHÍ SALI ME AUXILIARON LOS DE SEGURIDAD Y ME ENBARCARON EN AMBULANCIA HASTA EL HOSPITAL DE SAN ANDRES. CON RELACION A LA CAUSA DEL ACCIDENTE NO TENGO IDEA YO ESTABA HASTA DE ESPALDAS ORGANIZANDO UNOS PASADORES Y NO VI NADA SOLO EL ESTRUENDO COMO CUANDO SE REVIENTA ALGO Y LA TORREGRUA SE EMPIEZA A IR HACIA DELANTE Y HACIA ATRÁS. PRGUNTADO, CUAL ES EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA



73

EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA. CONTESTO. PRIMERO SE HACE LA INSPECCION DE LOS EQUIPOS DE PROTECCION CONTRA CAIDA COMO DE ARNES, ESLINGAS, UN PREOPERACIONAL DE LOS RIESGOS QUE CONSISTE EN UNA CAPACITACION DEL EVENTO QUE VAMOS A REALIZAR NOS RECUERDAN QUE EL CASCO DEBE ESTAR EN SU SITIO, EL BARBUQUEJO, LOS GUANTES QUE TENEMOS QUE ESTAR ANCLADOS A UNA ALTURA DE 1.50 MTS, SE FIRMAN LOS PERMISOS POR PARTE DE NOSOTROS LOS TRABAJADORES Y LOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y AHÍ PROCEDEMOS A REALIZAR LA TAREA, SE LLENA UN DOCUMENTO QUE LE DECIMOS PASO A PASO QUE DIVULGA LOS PASOS DE LA TAREA QUE VAMOS A REALIZAR. PREGUNTADO. QUIEN ES EL JEFE DE SEGURIDAD. CONTESTO. YO SOY EMPLEADO DE LA EMPRESA GIGACON GRUAS QUE TRABAJA PARA LA EMPRESA SACYR INSTALANDO UNA GRUA, POR PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE GIGACON ESTA ERIKA TELLEZ Y POR SACYR LEONARDO BEJARANO, PORQUE ES EL COORDINADOR GENERAL DE LA OBRA PERO AYER COMO SUPERVISORES DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL ESTABAN JUAN ANDRES GOMEZ Y ADIER ANDRES MONTEALEGRE. PREGUNTADO. QUE CAPACITACION RECIBIERON. PREGUNTADO, QUE CAPACITACION RECIBIERON LOS TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA. CONTESTO. SI TENGO CAPACITACION EN ALTURAS CURSO AVANZADO YA LO HE HECHO DOS VECES EN BOGOTA, CURSOS DE 48 HORAS PREGUNTADO. ESPECIFIQUE QUE LABOR DESEMPEÑABAN LOS OCCISOS. CONTESTO. EL SEÑOR WILSON EL ERA EL ENCARGADO NOS DIRIGIA A NOSOTROS A VECES NOS COLABORABA TAMBIEN EN METER PASADORES Y APRETAR TORNILLOS, RICARDO ESTABA COMO AYUDANTE HACIA LA LABOR SIMILAR A LA QUE HAGO YO, BILLY ERA AYUDANTE TAMBIEN QUE YO PONIAMOS TORNILLOS Y PASADORES A LA TORREGRUA. PREGUNTADO. A LA FECHA DE AYER 97 METROS, EN DOS DIAS SUBIMOS DE 64 A 97 METROS DE ALTURA NOS DIJEROS QUE HABIA QUE SUBIR 6 SECCIONES CADA DE 5.50 MTS. PREGUNTADO. DESDE CUANDO ESTABA ARMADA LA ESTRUCTURA Y QUIENES LA HICIERON. CONTESTO. APROXIMADAMENTE MENOS DE 6 MESES Y LA ARMAMOS NOSOTROS, ESTABAN JULIAN GONZALEZ, Y NO ME ACUERDO LOS OTROS, YO HAGO 4 MONTAJES AL MES 48 AL AÑO EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. PREGUNTADO. DIGA QUE CLASE DE PROTECCION USABAN LOS OCCISOS Y QUE TIEMPO DE USO TENIAN ESOS ELEMENTOS. CONTESTO. USABAN BOTAS PUNTA DE ACERO, OVEROL, CAMISA MANGALARGA, CASCO, BARBUQUEJO, GUANTES DE CARNAZA, ARNE CUERPO COMPLETO, ESLINGA EN Y CON ABSORVEDOR DE CHOQUE Y ESLINGA DE POSICIONAMIENTO, Y EN CUANTO AL TIEMPO DE USO NO SE. PREGUNTADO. DIGA CUANTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TENIAN LOS ARNESES DE LOS TRABAJADORES Y SI ANTES DE EMPEZAR LAS LABORES VERIFICARON SU FUNCIONAMIENTO. CONTESTO. TENIAN LAS ESLINGAS EN Y Y LA DE POSICIONAMIENTO, Y AYER ANTES DE LABORAR SE HIZO LA REVISION PREOPERACIONAL DE LOS EQUIPOS. PREGUNTADO. DIGA DESDE HACE CUANTO USTED LABORA COMO AYUDANTE DE MONTAJES DE TORRESGRUAS.

CONTESTO. DOS AÑOS Y SIETE MESES SOLO CON LA EMPRESA GIGACON.


Utilizo medios técnicos para el registro de la entrevista: NO Cual medio?

Nombre de Archivo:

Original Firmado.

Firma del Entrevistado

JUAN CARLOS GUTIERREZ PUELLO
CC 77106276



Firma Policía Judicial

JORGE ORLANDO GARCIA TORRES
Carné: 3265
PROFESIONAL DE GESTION II
FISCALIA GENERAL DE LA NACION



LLAMO A LAS AUTORIDADES, DE ESTE ACCIDENTE RESULTARON TRES COMPAÑEROS FALLECIDOS PREGUNTADO: CUAL ES EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJO EN ALTURA. CONTESTO. EL PROTOCOLO ES REALIZAR UNA INDUCCIÓN DE INGRESO DONDE SE LE DA A ENTENDER AL PERSONAL LO QUE ES LA PROTECCIÓN INDIVIDUAL LAS NORMAS DE PREVENCIÓN LAS POLÍTICAS DE LA EMPRESA Y SE DIVULGAN LOS RIESGOS CRÍTICOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD PREGUNTADO. QUIEN ES EL JEFE DE SEGURIDAD. CONTESTO: EL JEFE DE SEGURIDAD DE LA OBRA ESTA EL INGENIERO LEONARDO BEJARANO. PREGUNTADO: QUE CAPACITACION RECIBIERON LOS TRABAJADORES PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA. CONTESTO: DIARIAMENTE SE REALIZAN LAS CHARLAS DE SEGURIDAD EN DONDE SE LE RECUERDA AL PERSONAL TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA Y SE DIVULGAN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR. PREGUNTADO: ESPECIFIQUE QUE LABOR DESEMPEÑABAN LOS OCCISOS. CONTESTO: ELLOS ERAN SUPERVISORES DE MONTAJE QUE ERAN DOS Y EL OTRO ERA AUXILIAR DE MONTAJE PREGUNTADO: DESDE CUANDO ESTABA ARMADA LA ESTRUCTURA Y QUIENES LA HICIERON. CONTESTO: ESA TORRE GRUA SE EMPEZO A ARMAR DESDE EL AÑO PASADO DESPUES DE MITAD DE AÑO Y LA MONTO PERSONAL DE GIGACON PREGUNTADO. DIGA QUE CLASE DE PROTECCION USABAN LOS OCCISOS Y QUE TIEMPO DE USO TENIAN ESOS ELEMENTOS. CONTESTO: EL EQUIPO ERA SU ARNES DE SEGURIDAD, OVEROL, EL CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO QUE ES EL ELEMENTO QUE ASEGURA EL CASCO, SUS GUANTES, LENTES Y EL TIEMPO NO ES TAN CLARO PORQUE COMO ELLOS TRAEN SUS PROPIOS EQUIPOS QUE LES SON ENTREGADOS POR LA MISMA EMPRESA. PREGUNTADO: DIGA CUANTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TENIAN LOS ARNESES DE LOS TRABAJADORES Y SI ANTES DE EMPEZAR LAS LABORES VERIFICARON SU FUNCIONAMIENTO. CONTESTO: LOS ARNESES TIENEN CUATRO PUNTOS DE SEGURIDAD DE PECGHO, DORSAL Y DOS ARGOLLAS LATERALES Y EL TRABAJADOR COMO TAL VERIFICA EL EQUIPO Y CUALQUIER DAÑO LO REPORTAN Y SE LE ENTREGA UN NUEVO EQUIPO PREGUNTADO: DIGA DESDE HACE CUANTO USTED LABORA COMO INSPECTOR SISO CONTESTO: YO ESTOY DEDE EL 29 DE ENERO DE 2015 A LA FECHA Y MI TRABAJO ES SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA REALIZAR LAS CHARLAS DE PREVENCIÓN Y HACER ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA.

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista

SI ☐ NO ☒ Cuál?

Firmas:

Firma entrevistado

JUAN ANDRES GOMEZ ROMO

Nombre:

91.535.123 DE BUCARAMANGA

Cédula No

Indice derecho
del entrevistado

Firma Policía Judicial

EDGAR JAVIER MURILLO ROA

Nombre:

TECNICO INVESTIGADOR II

Cargo

C.T.I.

Entidad



		USO EXCLUSIVO POLICIA					
		N° CASO					
		68	432	60	00144	2016	00047
No. Expendiente CAD		Dpto	Mpio	Ent	U. Receptora	Año	Consecutivo
 ENTREVISTA - FPJ-14- Este formato será utilizado por Policía Judicial							

Municipio: _____ Departamento: _____
Fecha Entrevista: 13/02/2016 Hora: 19 : 54 Lugar: SAN ANDRÉS SANTANDER
Conforme a lo establecido en el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.

I. DATOS DEL ENTREVISTADO

Primer Nombre: JUAN Segundo Nombre: ANDRES
Primer Apellido: GOMEZ Segundo Apellido: ROMO
Documento de Identidad: CEDULA DE CIUDADANIA Número: 91535123
País Expedición: COLOMBIA Departamento Expedición: SANTANDER
Municipio BUCARAMANGA
Alias: _____
Edad: 31 Años. Género: MASCULINO Fecha de Nacimiento: 22/11/1984

Lugar de Nacimiento:

País: COLOMBIA Departamento: SANTANDER
Municipio: BARRANCABERMEJA
Profesión: INGENIERÍA AMBIENTAL Oficio: INSPECTOR DE CONSTRUCCION
Estado Civil: UNION_LIBRE Nivel Educativo: UNIVERSITARIO

Información Residencia:

País: COLOMBIA Departamento: Santander
Municipio: BUCARAMANGA
Dirección: CALLE 103A 13D-31 JARDINES DE COAVICONSA Teléfono: 3182887026

Información Sitio de Trabajo:

País: _____ Departamento: _____
Municipio: _____
Dirección: _____ Teléfono: _____

Información Lugar de Notificación:

País: COLOMBIA Departamento: Santander

Municipio: SAN ANDRÉS
Dirección: EMPRESA SACYR
CONSTRUCCION
Teléfono Móvil: 3156126709

Teléfono:
Correo:

Relación con la Víctima:

Relación con el Victimario:

Usa Anteojos: NO

Usa Audífonos: NO

II. RELATO

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

EL DIA DE AYER VIERNES 12 DE FEBRERO ERAN COMO LAS TRES Y CUARTO DE LA TARDE Y YO ESTABA EN EL CONTENEDOR CERCANO A LA TORRE GRUA RECIBIENDO AL OPERADOR DEL NUEVO TURNO Y ESTABA DILIGENCIANDO LA PAPELERIA CON EL OPERADOR DE LA TORRE GRUA DEL NUEVO TURNO DE NOMBRE JESUS ARCHILA Y EN ESE MOMENTO ESCUCHAMOS UN RUIDO MUY FUERTE Y ENSEGUIDA VI LA CAMISA DE LA TORRE GRUA QUE BAJABA RAPIDISIMO Y ESTABA BOTANDO BASTANTES COSAS HACIA LOS LADOS Y YO ME GUARNECI EN EL CONTENEDOR HASTA QUE CAYO EL ELEMENTO Y PUDIMOS SALIR CORRIENDO CON EL SEÑOR ARCHILA HACIA EL PUNTO DE ENCUENTRO Y SEGURO DE LA OBRA YA YA EN ESE MOMENTO CUANDO PASÓ ESTO ME DIRIGO HACIA DONDE FUE LA CAIDA PORQUE LA GENTE EMPEZO A GRITAR QUE LLAMARAN UNA AMBULANCIA Y MI COMPAÑERO ANDRES MONTEALEGRE QUE ES EL OTRO INSPECTOR SISO QUIEN ME RECIBIÓ EL TURNO Y SACAMOS AL PERSONAL DUERA DE LA OBRA Y SE EMPIEZA LA DELIMITACIÓN DEL AREA EN DONDE OCURRIÓ EL SINIESTRO YO UBICO LAS AMBULANCIAS PARA MOVILIZAR A CUATRO PERSONAS QUE HABIAN ESTADO CERCA DEL EVENTO Y ESTABAN MUY NERVIOSAS ERAN EL OPERADOR DE TORRE GRUA UNO DE LOS SUPERVISORES DE MONTAJE, EL JEFE DE MECANICA Y UN AYUDANTE PERO NO ESTABAN CON HERIDAS SINO COMO EN SHOCK Y YA DESPUES FUE EL ASEGURAMIENTO DEL AREA Y NO SE QUIEN LLAMO A LAS AUTORIDADES, DE ESTE ACCIDENTE RESULTARON TRES COMPAÑEROS FALLECIDOS PREGUNTADO: CUAL ES EL PROTOCOLO DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA CONTESTO: EL PROTOCOLO ES REALIZAR UNA INDUCCIÓN DE INGRESO DONDE SE LE DA A ENTENDER AL PERSONAL LO QUE ES LA PROTECCIÓN PERSONAL LO QUE ES LA PROTECCION INDIVIDUAL LAS NORMAS DE PREVENCION LAS POLITICAS DE LA EMPRESAY SE DIVULGAN LOS RIESGOS CRITICOS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD PREGUNTADO: QUIEN ES EL JEFE DE SEGURIDAD CONTESTO: EL JEFE DE SEGURIDAD DE LA OBRA ESTA EL INGENIERO LEONARDO BEJARANO PREGUNTADO: QUE CAPACITACIÓN RECIBIERON LOS TRABAJADORES

PARA REALIZAR TRABAJOS EN ALTURA CONTESTO: DIARIAMENTE SE REALIZAN CHARLAS DE SEGURIDAD EN DONDE SE RECUERDA AL PERSONAL TODAS LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD QUE SE DEBEN TENER EN CUENTA Y SE DIVULGAN LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR PREGUNTADO: ESPECIFIQUE LA LABOR QUE DESEMPEÑABAN LOS OCCISOS CONTESTO: ELLOS ERAN SUPERVISORES DE MONTAJE QUE ERAN DOS Y EL OTRO ERA AUXILIAR DE MONTAJE PREGUNTADO: DESDE CUANDO ESTABA ARMADA LA ESTRUCTURA Y QUIENES LA HICIERON CONTESTO: ESA TORRE GRUA SE EMPEZO A ARMAR DESDE EL AÑO PASADO DESPUES DE MITAD DE AÑO Y NLA MONTO PERSONAL DE GIGACON PREGUNTADO: QUE CLASE DE PROTECCION USABAN LOS OCCISOS Y QUE TIEMPO DE USO TENIAN ESTOS ELEMENTOS CONTESTO: EL EQUIPO ERA SU ARNES DE SEGURIDAD, OVEROL, EL CASCO DE SEGURIDAD CON BARBUQUEJO QUE ES EL ELEMENTO QUE ASEGURA EL CASCO, GUANTES, LENTES Y EL TIEMPO NO ES TAN CLARO PORQUE COMO ELLOS TRAEN SUS PROPIOS EQUIPOS QUE LES SON ENTREGADOS POR LA MISMA EMPRESA PREGUNTADO: DIGA CUANTOS SISTEMAS DE SEGURIDAD TENIAN LOS ARNESES DE LOS TRABAJADORES Y SI ANTES DE EMPEZAR LAS LABORES VERIFICARON SU FUNCIONAMIENTO CONTESTO: LOS ARNESES TIENEN CUATRO PUNTOS DE SEGURIDAD DE PECHO, DORSAL Y DOS ARGOLLAS LATERALES Y EL TRABAJADOR COMO TAL VERIFICA EL EQUIPO Y CUALQUIER DAÑO LO REPORTAN Y SE LE ENTREGA UN NUEVO EQUIPO PREGUNTADO: DIGA DESDE HACE CUANTO LABORA USTED COMO INSPECTOR SISO CONTESTO: YO ESTOY DESDE EL 29 DE ENERO DE 2015 A LA FECHA Y MI TRABAJO ES SUPERVISAR LAS ACTIVIDADES DE OBRA, REALIZAR LAS CHARLAS DE PREVENCION Y HACER ACOMPAÑAMIENTO A TODAS LAS ACTIVIDADES DE OBRA.

Utilizo medios técnicos para el registro de la entrevista: NO Cual medio?


Nombre de Archivo:

Original Firmado

Firma del Entrevistado

JUAN ANDRES GOMEZ ROMO

CC 91535123



Indice Derecho

[Handwritten Signature]

Firma Policía Judicial

EDGAR JAVIER MURILLO ROA

Carné: 10034

TECNICO INVESTIGADOR II


FISCALIA GENERAL DE LA NACION

										USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL													
										N° CASO													
6 8 4 3 2 6 0 0 0 1 4 4 2 0 1 6 0 0 0 4 7																							
No. Expediente CAD										Dpto		Mpio		Ent		U. Receptora				Año		Consecutivo	
No. Expediente CAD										ACTA DE ENTREGA E.M.P. Y E.F. Este formato será utilizado por Policía Judicial													
Departamento		Santander		Municipio		San Andrés		Fecha		2016-02/13		Hora:		1 8 0 0									


En San Andrés el día 13 del mes Febrero de 2016 se hace entrega al señor FABIO CAÑON MEDINA, identificada con la C.C.Nro 79.359166 de Bogotá, quien es el representante legal suplente de GIGACON GRUAS S A S : una cartera de color negro que contiene documentos varios : dos tarjetas bancarias del Bancolombia , Colpatría, una tarjeta de compensar carnet de ARL libety , libreta militar y fotografías , un carne del consorcio constructor nuevo dorado BILLI JHOEL PATIÑO CORDOBA contratista operático: tres billetes de \$50.000 pesos , un billete de \$10.000 mil pesos : uno de cinco mil pesos, uno de \$2.000 pesos un celular marca Nokia, color negro: IMEI 356690052048723 en mal estado un billete de \$10.000 pesos roto .

Un canguro de color negro con el logo de ARL sura que contiene una cartera de color negro con documentos varios de RICARDO BOHÓRQUEZ PACHÓN con documentos varios entre ellos un carne de centro vida una tarjeta de crédito fácil de condensa un carne de compesar tres tarjeta de trasmilenio un carne de café salud un carnet de cc plaza central , una tarjeta bancaria del banco de Bogotá; diez monedas \$200 pesos, 9 monedas de \$100 pesos y una moneda de \$ 50 pesos, un celular Alcatel IMEI 014028001298566. En regular estado.

Quien recibe a satisfacción,


FABIO CAÑON MEDINA

Quien entrega


AIDA NUBIA CHAPARRO C.
Técnico Investigador II
Código 1012



FORMATO PARA DECLARACIÓN LIBRE

Entrevista N° 00

Fecha: 13/02/2016

Afectado ()

Testigo (x)

Preguntas:

¿Que Sucedió en el evento?

Yo me encontraba ese día a eso de los 3:15 pm haciendo entrega del turno a mi compañero. En ese momento llegó el operador del nuevo turno pero la torre gúa y me solicito le entregara unos documentos preoperacionales para iniciar la jornada. Escuchamos un fuerte ruido y salí a la puerta del contenedor, vi que la comiso venia cayendo, me quede esperando en el contenedor porque caian portes metálicos en el techo, cuando el elemento cayó, nos dirigimos con el operador hacia el punto de encuentro de la obra. De ahí en adelante allude al personal a salir de la obra para asegurar el perímetro.

¿Que actividad realizaba el personal?

El personal que trabajaba en la torre gúa era controlista de la empresa Gigaron, ellos estaban realizando el telescopaje o montaje de 6 estaciones de torre gúa para elevarla 30mts mas aproximadamente. En ese momento la actividad practicamente habia culminado y estos personas iban descendiendo la comiso hasta el punto donde se iba a dejar.

Doy plena fe de que la información suministrada es verídica y dice lo ocurrido de lo sucedido.

Trabajador: Juan Andrés Gómez R cc 91535123 Cargo Insp. SISO

Investigador: Leonardo Gargano cc 77481777 Cargo R-SISO

										USO EXCLUSIVO POLICIA JUDICIAL											
										N° CASO											
6 8 4 3 2 6 0 0 0 1 4 4 2 0 1 6 0 0 0 4 7																					
No. Expediente CAD										Dpto		Mpio		Ent		U. Receptora		Año		Consecutivo	



ENTREVISTA -FPJ-14-
Este formato será utilizado por Policía Judicial

Fecha D 2 0 M 0 4 A 2 0 1 6 Hora 1 4 0 0 Lugar: SAN ANDRES
Conforme a lo establecido el artículo 206 del C.P.P., se da inicio a la presente diligencia.


I. DATOS DEL ENTREVISTADO:

Primer Nombre JUAN Segundo Nombre CARLOS
Primer Apellido GUTIERREZ Segundo Apellido PUELLO
Documento de Identidad C.C ☒ otra ☐ No. 77.106.276 de CHIRIMANA-CESAR
Alias _____
Edad: 3 3 Años. Género: M ☒ F ☐ Fecha de nacimiento: D 1 0 M 1 0 A 1 9 8 2
Lugar de nacimiento País COLOMBIA Departamento MAGDALENA Municipio SAN SEBASTIAN
Profesión _____ Oficio IAUXILIAR DE MONTAJES DE TORRE GRUAS
Estado civil UNION LIBRE Nivel educativo UNIVERSITARIO
Dirección residencia: CALLE 75B NRO 107B-10 Teléfono 3143828177
Dirección sitio de trabajo: VIA A PARCELAS DE COTA CUNDINAMARCA Teléfono 3466147
Dirección notificación CALLE 75B NRO 107B-10 Teléfono 3143828177
País COLOMBIA Departamento SANTANDER Municipio BOGOTA
Relación con la víctima COMPAÑEROS DE TRABAJO
Relación con el victimario NINGUNA
Usa anteojos SI ☐ NO ☒ Usa audifonos SI ☐ NO ☒

II. RELATO.

Al establecer comunicación con la persona referenciada, manifiesta lo siguiente con relación a la presente investigación:

EL DIA 12 DE FEBRERO DE 2016 LLEGAMOS COMO DE COSTUMBRE A LABORAR EN LA PILA 3 DE LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE HISGAURA E INICIAMOS LABORES A DE TELESCOPAJE Y ANTES DE SUBIR A LA TORRE GRÚA NOS DAN UNA CHARLA DE SEGURIDAD INICIAMOS LABORES DE TELESCOPAJE DE LA OBRA Y TERMINAMOS ESA LABOR A LA UNA DE LA TARDE Y AHÍ ALMORZAMOS NOS TOMAMOS UNA HORA DE DESCANSO Y DE AHÍ PROCEDIMOS HACER LA LABOR DEL DESCENSO DE LA CAMISA Y ASEGURAMOS LA CAMISA CON EL GATO ,



SACAMOS LOS PASADORES SUPERIORES QUE SON 4 Y SE LE HIZO UN DESCENSO A LA CAMISA UN RECORRIDO YO ME ENTRE A UNA SECCIÓN DE LA TORRE GRUA QUE SE LE DICE DESCANSO Y AHÍ RECIBÍ LA ORDEN DE WILSON GUEVARA QUE ERA EL ENCARGADO DE ORGANIZAR UNOS PASADORES QUE SE ENCONTRABAN EN EL DESCANSO, LOS ESTABA ORGANIZANDO CUANDO SENTÍ UN ESTRUENDO NADA MAS Y YA NO VI MAS NADA NO SE QUE PASO PORQUE SE CAYO NO SE Y EN EL MOMENTO YO GRITABA QUE QUE HABÍA PASADO YO LE GRITABA AL QUE ESTABA EN EL SIGUIENTE DESCANSO QUE QUEDABA COMO A CINCO METROS DEBAJO DE DONDE ESTABA YO PENSABA QUE EL TABA VIVO Y EL QUE ESTABA AHÍ ERA WILSON QUEVARA Y YO AL VER QUE NO ME RESPONDÍA YO ME ASOME POR EL HUECO POR DONDE SALE LA ESCALERA Y AHÍ ME DOY CUENTA DE QUE WILSON ESTA MUERTO Y EN EL MOMENTO BAJA YESID EL OPERARIO Y EL ME PREGUNTABA QUE QUE HABÍA PASADO Y YO LE DIJE NO SE DE AHÍ EMPEZAMOS A BAJAR Y PASAMOS POR DONDE ESTABA EL CUERPO DE WILSON Y EL QUEDO SOBRE EL DESCANSO, EL QUEDO COMO BOCA ABAJO Y SEGUIMOS DESCENDIENDO Y AL LLEGAR AL PISO ESTABA MIS OTROS DOS COMPAÑEROS Y CUANDO VENÍAMOS BAJANDO NOS CAÍA SANGRE Y CUANDO VENÍAMOS BAJANDO SE VEÍAN PARTÍCULAS DE LOS CUERPOS (SESOS, GRASAS, SANGRE Y PEDACITOS DE CARNE) Y EN UN ANDAMIO HABÍA UNA PARTE DE UN CRÁNEO Y LLEGAMOS AL PISO Y VIMOS A OTRO COMPAÑERO QUE ESTABA DEBAJO DE LA CAMISA DEL TELESCOPAJE Y EL OTRO ESTABA POR LA PARTE DE AFUERA Y O SEGUÍA UNA DE LAS RUTA DE EVACUACIÓN. DESPUÉS EL SISO ME SENTÓ EN UNA SILLA Y ME DIERON AGUA Y DESPUÉS LLEGO LA AMBULANCIA Y ME TRAJERON PARA EL PUESTO DE SALUD. PREGUNTADO MANIFIESTE A ESTE DESPACHO CUALES SON LAS NORMAS DE SEGURIDAD TANTO DE LA OBRA COMO LAS DE SU SEGURIDAD Y QUE ELEMENTOS DEBEN DE TENER PARA REALIZAR SUS LABORES COTIDIANAS EN LA OBRA CONTESTO LOS EPP GUANTES, CASCO, GAFAS, BOTAS PUNTA DE ACERO, CAMISA MANGA LARGA Y OVEROL, EL CASCO LLEVA EL BARBUQUEJO, Y CONTRA LA PROTECCIÓN EL ARNÉS DE CUERPO COMPLETO, ESLINGA (ES UNA TIRA DE TRES DEDOS DE ANCHO CON UN MATERIAL ESPECIAL QUE SE ENSARTA CON EL ARNÉS Y SE ANCLA A UN SITIO DE ANCLAJE PARA MAS SEGURIDAD) EN Y, ESLINGA DE POSICIONAMIENTO. HAY POLÍTICAS QUE NO DEBEMOS DE INGERIR ALCOHOL, NI DROGAS, DEBEMOS DE MANTENER LA INSPECCIÓN DE LOS ARNÉS Y EN GENERAL DE TODO EL EQUIPO, ESTO SE HACE TODO LOS DÍAS Y DEBEMOS DE TENER EL CURSO DE ALTURAS AVANZADO Y LLENAR LOS PERMISOS DE TRABAJO ESTO SE HACE ANTES DE INGRESAR A LA OBRA. PREGUNTADO MANIFIESTE SI USTED CONOCE QUE FUE LO QUE OCURRIÓ CONTESTO NO NO SUPE NADA Y COMO MIS COMPAÑEROS ESTABA A UNA DISTANCIA DE DONDE ESTABA YO DE UNOS 7 METROS HABÍA DOS WILSON ME DIO LA ORDEN Y SE BAJO PORQUE EL ESTABA DONDE YO ESTABA Y ME DIO LA ORDEN Y SE BAJO Y LOS OTROS DOS ESTABAN POR FUERA DE LA CAMISA POR LA PASARELAS Y UNO ESTABA MANIPULANDO LA BOMBA Y EL OTRO ESTABA RENDIENTE QUE NO SE FUERA A ENREDAR NADA Y DE UN MOMENTO A OTRO YO SENTÍ EL ESTRUENDO. PREGUNTADO COMO SE ASEGURA EL EQUIPO DE TELESCOPAJE A LA TORRE GRÚA CONTESTO ARRIBA EN LA PARTE SUPERIOR EN LA TORRE MESA HAY UNOS PLATINOS QUE LE DECIMOS OREJAS Y AHÍ SE MENTE UNOS PASADORES CUANDO LA CAMISA ENTRA Y AHÍ SE ASEGURA LA CAMISA O EQUIPO DE TELESCOPAJE. PREGUNTADO QUIEN ERA EL ENCARGADO DE ASEGURARLO CONTESTO TODOS ESTÁBAMOS EN CAPACIDAD DE HACER ESA LABOR PERO SE ORGANIZA COMO CUADRIALLA Y ESTA LABOR LA REALIZA QUIEN MAS EXPERIENCIA TENGA Y EL ORGANIZA LAS LABORES DE CADA UNO Y COMO COORDINADOR ESTABA WILSON GUEVARA PREGUNTADO LA TORRE GRÚA ESTA ANCLADA A LA ESTRUCTURA QUE SE CONSTRUYE CONTESTO SI PREGUNTADO CUAL ES LA TORRE GRÚA EXACTAMENTE CONTESTO ES LA ESTRUCTURA DE HIERRO QUE ESTA VERTICAL Y ESTA EMPOTRADA A UN DAD DE CONCRETO Y SE UTILIZA PARA SUBIR EL MATERIAL PREGUNTADO INDICAR SI SABE CUALES SON LAS CAUSAS DEL MOVIMIENTO DE LA TORRE GRÚA CONTESTO SE MUEVE POR QUE SE ENERGIZA Y TIENE UN MOTOR O ELEVADOR DE CORRIENTE QUE PERMITE HACER LOS MOVIMIENTOS Y TIENE UN TABLERO ELÉCTRICO Y UNA PERSONA CERTIFICADA COMO OPERARIO TIENE QUE MANIPULARLA PREGUNTADO INDIQUE QUE PARTE CAYO, DE QUE PUNTO ESTABAN SUJETOS. COMO DESCENDÍAN (SI POR CUERDA O

POR LAS ESCALERAS QUE MENCIONAN) CONTESTO LA PARTE QUE CAYO FUE EL EQUIPO DE TELESCOPAJE LA CAMISA, Y ELLA VA SUJETA AUN GATO HIDRÁULICO QUE ES EL QUE POR MEDIO DE UNA BOMBA UNO LO MANIPULA Y EN ESE MOMENTO LA ESTABA MANIPULANDO RICARDO BOHÓRQUEZ. LAS PERSONAS QUE ESTAMOS EN ESA LABOR TENEMOS EN LA PLATAFORMA DE LA CAMISA Y DESCENDEMOS CON ELLA HASTA DONDE ESTA ARRIOSTRADA LA GRÚA Y DE AHÍ EN ADELANTE DESCENDEMOS POR EL INTERIOR DE LA GRÚA POR LAS ESCALERAS. NO DESEO AGREGA MAS.

(En caso de requerir más espacio, diligenciar hoja en blanco anexa, relacionado el número de Noticia criminal).

Utilizó medios técnicos para el registro de la entrevista

SI ☐ NO ☒ Cuál?


Firmas:

Juan C Gutierrez P.

Firma entrevistado

Nombre: JUAN CARLOS GUTIERREZ PUELLO

CEDULA 77106276 DE CHIRIGUANA CESAR



Indice derecho del entrevistado

Aida Nubia Chaparro C.

Firma Policía Judicial

AIDA NUBIA CHAPARRO C.

Nombre:

TECNICO INVESTIGADOR II

Cargo

C.T.I.

Entidad

REPÚBLICA DE COLOMBIA

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECCIÓN PRIMERA
SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., veintidós (22) de febrero de dos mil dieciocho (2018).

Magistrado Ponente: OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Expediente: No. 250002341000201800167-00
Demandantes: JOHANNA QUIROGA CASTAÑEDA Y OTROS
Demandados: NACIÓN-MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y OTROS
Referencia: ACCIÓN DE GRUPO

Visto el informe secretarial que antecede (fl. 210), de la lectura de la demanda y sus anexos, el Despacho procede a **inadmitir** la presente demanda y ordenar a la parte demandante corregirla en el siguiente sentido:

Revisada la demanda y sus anexos se advierte que los poderes otorgados al apoderado del grupo actor visibles en los folios 30, 41, 47, 51 y 53 fueron conferidos para presentar demanda en ejercicio del medio de control de reparación directa y no para ejercer el medio de control de reparación de los perjuicios causados a un grupo.

Por consiguiente, se ordenará que se corrija el defecto anotado dentro del término de cinco (5) días según lo dispuesto en el artículo 90 del Código General del Proceso so pena de rechazo de la demanda, el cual se aplica por remisión expresa del artículo 68 de la Ley 472 de 1998.

En consecuencia, **dispónese:**


1º) Inadmítase la acción de la referencia.

2º) Concédese al demandante el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de esta providencia, para que subsane la demanda en relación con el aspecto anotado en la parte motiva de esta providencia, so pena de rechazo de la demanda.

3º) Notifíquese esta providencia a la parte actora.

4º) Ejecutoriada esta decisión y cumplido lo anterior, **regrese** el expediente al Despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS
Magistrado

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA
SECRETARÍA SECCIÓN PRIMERA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO

El auto anterior se notifica a las partes por ESTADO de
hoy 25 FEB. 2018

La (el) Secretana (o) 

Señores:

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA

M.P. DR. OSCAR ARMANDO DIMATÉ CÁRDENAS

E. S. D.

S.S.L.T.ADTU.C.MARCA

73494 28-FEB-18 15:12

Radicado: **2018-00167-00**
Proceso: ACCION DE GRUPO (Ley 472 de 1998)
Asunto: **SUBSANA DEMANDA.**
Accionantes: JOHANNA QUIROGA CASTAÑEDA y otros.
Accionados: La Nación – Ministerio de Hacienda y otras.

JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS, mayor de edad, abogado en ejercicio, actuando como representante del conjunto de personas afectadas; con el presente documento SUBSANA DEMANDA, atendiendo lo ordenado por el Ilustre Magistrado Ponente mediante auto del 22 de febrero de 2018; para el efecto adjunto cinco poderes con las precisiones exigidas por el despacho:

- 1.- Poder de JOHANNA QUIROGA CASTAÑEDA. ✓
- 2.- Poder de LEIDY PAOLA GUEVARA CUPAJITA. ✓
- 3.- Poder de SANDRA PATRICIA CUPAJITA GAMEZ. ✓
- 4.- Poder de LAURA NATHALY GUEVARA CUPAJITA. ✓
- 5.- Poder de INÉS PUENTES RIAÑO. ✓

Del señor Magistrado Ponente, con todo respeto,



JOSE RAMON PARRA VANEGAS

Abogado MCL.

CC 79.360.08 de Bogotá.

TP 180486 CSJ

ACCIÓN DE GRUPO.

Contra La Nación, Policía Nacional; MAPFRE y ALLIANZ.

PODER ESPECIAL 1

JOHANNA QUIROGA CASTAÑEDA mayor de edad, con domicilio y residencia actualmente en el municipio de Bogotá DC - Cundinamarca; identificado(a) con cédula de ciudadanía número 53.135.960; plenamente capaz, actuando en mi propio nombre y simultáneamente en representación de mis hijos menores DILAN JHOEL PATIÑO QUIROGA y JIMMY STIVEN PATIÑO QUIROGA; por medio del presente escrito, confiero poder especial, amplio y suficiente a los abogados en ejercicio **JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS y ORLANDO ROJAS QUIROGA**, para que actúen con todas y cada una de las facultades enlistadas en el artículo 77 del Código General del Proceso; a las facultades citadas, y de manera expresa adicionalmente los faculto para representarme y actuar ante organismos nacionales y/o internacionales; podrá ante unos y otros CONCILIAR, allanarse, disponer del derecho en litigio, cobrar ejecutivamente, expedir paz y salvos, requerir extrajudicialmente, solicitar la intervención de terceros, transigir, desistir, sustituir, reasumir, subrogar y agrupar. El detalle del asunto legal es:

Objeto: Litigar en representación de mis intereses y derechos, y los de mis hijos menores, respecto de los hechos, daños y las consecuencias de todo tipo, originados en el accidente ocurrido en horas, lugar de trabajo y desarrollando sus funciones laborales, el día 12 de febrero de 2016, en el puente la Hisgaura en la vía entre Málaga y San Andrés en Santander; fecha, lugar y acontecimiento en que mi falleció **BILLI JHOEL PATIÑO CORDOBA (Q.E.P.D.)**, que en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 80.921.507 de Bogotá; el fallecido era mi compañero permanente y el padre de mis hijos menores. **Jurisdicción:** Contencioso administrativa, en lo prejudicial y lo judicial. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; citando como responsables a la Nación – Fondo Adaptación; La Nación – Ministerio de Hacienda; SACYR Construcción SA Sucursal Colombia; Gigacon Grúas SAS y Compañía Mundial de Seguros. **Medio de control:** Acción de Grupo (Ley 472 de 1998) y/o reparación los perjuicios causados a un grupo. **Requerimiento.** Solicito respetuosamente, reconocer la personería de mis apoderados.


Atentamente,

Jhanna & C.
JOHANNA QUIROGA CASTAÑEDA
CC. 53.135.960.

Aceptamos,

José Ramón Parra Vanegas
JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS
CC N° 79.360.088 de Bogotá. Abogado principal.
Tarjeta Profesional número 180486 del C.S de la J.

Orlando Rojas Quiroga
ORLANDO ROJAS QUIROGA
CC N° 2.194.062 de Sucre Santander. Abogado de apoyo.
Tarjeta Profesional número 208.419 del C.S de la J.

 NOTARIA 29 DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C. Carrera 13 No. 33 42. PBX: 7462929 DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO LUIS ALCIBIADES LOPEZ BARRERO NOTARIO 29 (E) DE BOGOTÁ D.C.	
	
Compareció: QUIROGA CASTAÑEDA JOHANNA quien se identificó con C.C. número. 53135960 y declaró: Que reconoce como suya la FIRMA impresa en el presente documento y declara como cierto su CONTENIDO. Por lo tanto en señal de asentimiento procede a firmar esta diligencia.	
	
NOTARIA 29	
<i>Jhanna & C.</i> EL DECLARANTE 27/02/2018 Func.o: JULIO	

PODER ESPECIAL 1

LEIDY PAOLA GUEVARA CUPAJITA mayor de edad, con domicilio y residencia actualmente en el municipio de Bogotá DC - Cundinamarca; identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.019.115.822; plenamente capaz, actuando en mi propio nombre y representación; por medio del presente escrito, confiero poder especial, amplio y suficiente a los abogados en ejercicio JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS y ORLANDO ROJAS QUIROGA, para que actúen con todas y cada una de las facultades enlistadas en el artículo 77 del Código General del Proceso; a las facultades citadas, y de manera expresa adicionalmente los faculto para representarme y actuar ante organismos nacionales y/o internacionales; podrá ante unos y otros CONCILIAR, allanarse, disponer del derecho en litigio, cobrar ejecutivamente, expedir paz y salvos, requerir extrajudicialmente, solicitar la intervención de terceros, transigir, desistir, sustituir, reasumir, subrogar y agrupar. El detalle del asunto legal es:

Objeto: Litigar en representación de mis intereses y derechos, y los de mis hijos menores, respecto de los hechos, daños y las consecuencias de todo tipo, originados en el accidente ocurrido en horas, lugar de trabajo y desarrollando sus funciones laborales, el día 12 de febrero de 2016, en el puente la Hisgaura en la vía entre Málaga y San Andrés en Santander; fecha, lugar y acontecimiento en que mi falleció WILSON GUEVARA PUNTES (Q.E.P.D.), que en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 79.696.513; el fallecido era mi padre. **Jurisdicción:** Contencioso administrativa, en lo prejudicial y lo judicial. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; citando como responsables a la Nación – Fondo Adaptación; La Nación – Ministerio de Hacienda; SACYR Construcción SA Sucursal Colombia; Gigacon Grúas SAS y Compañía Mundial de Seguros. **Medio de control:** Acción de Grupo (Ley 472 de 1998) y/o reparación los perjuicios causados a un grupo. **Requerimiento.** Solicito respetuosamente, reconocer la personería de mis apoderados.

Atentamente,

Leidy Guevara

LEIDY PAOLA GUEVARA CUPAJITA
CC. 1.019.115.822.

Aceptamos,

José Ramon Parra Vanegas

JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS
CC N° 79.360.088 de Bogotá. Abogado principal.
Tarjeta Profesional número 180486 del C.S de la J.

Orlando Rojas Quiroga

ORLANDO ROJAS QUIROGA
CC N° 2.194.062 de Sucre Santander. Abogado de apoyo.
Tarjeta Profesional número 208.419 del C.S de la J.






Notaría 66 del Círculo Notarial de la Ciudad de Bogotá, C.R.

ESPACIO EN BLANCO



Notaría 66 del Círculo Notarial de la Ciudad de Bogotá, C.R.

ESPACIO EN BLANCO





DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



52266

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Sesenta y Seis (66) del Circulo de Bogotá D.C., compareció:

LEIDY PAOLA GUEVARA CUPAJITA, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #1019115822 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Leidy Paola



249cz20wnr0t
26/02/2018 - 11:18:37:954



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.


Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de poder de representación en acción de grupo y/o reparación por perjuicios causados a un grupo y que contiene la siguiente información poder de representación en acción de grupo y/o reparación por perjuicios causados a un grupo.



Notario sesenta y seis (66) del Circulo de Bogotá D.C.

El presente documento puede ser consultado en la página web www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 249cz20wnr0t



ESPACIO EN BLANCO

Notaría 65 del Circuito Notarial de la Ciudad de Bogotá, D.C.

ESPACIO EN BLANCO


Notaría 65 del Circuito Notarial de la Ciudad de Bogotá, D.C.

PODER ESPECIAL 1


SANDRA PATRICIA CUPAJITA GAMEZ mayor de edad, con domicilio y residencia actualmente en el municipio de Bogotá DC - Cundinamarca; identificado(a) con cédula de ciudadanía número 52.390.580; plenamente capaz, actuando en mi propio nombre y simultáneamente en representación de mi hijo menor DIEGO ARMANDO GUEVARA CUPAJITA; por medio del presente escrito, confiero poder especial, amplio y suficiente a los abogados en ejercicio **JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS** y **ORLANDO ROJAS QUIROGA**, para que actúen con todas y cada una de las facultades enlistadas en el artículo 77 del Código General del Proceso; a las facultades citadas, y de manera expresa adicionalmente los faculto para representarme y actuar ante organismos nacionales y/o internacionales; podrá ante unos y otros CONCILIAR, allanarse, disponer del derecho en litigio, cobrar ejecutivamente, expedir paz y salvos, requerir extrajudicialmente, solicitar la intervención de terceros, transigir, desistir, sustituir, reasumir, subrogar y agrupar. El detalle del asunto legal es:


Objeto: Litigar en representación de mis intereses y derechos, y los de mis hijos menores, respecto de los hechos, daños y las consecuencias de todo tipo, originados en el accidente ocurrido en horas, lugar de trabajo y desarrollando sus funciones laborales, el día 12 de febrero de 2016, en el puente la Higuera en la vía entre Málaga y San Andrés en Santander; fecha, lugar y acontecimiento en que mi falleció **WILSON GUEVARA PUEENTES (Q.E.P.D.)**, que en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 79.696.513; el fallecido era mi compañero permanente y el padre de mis hijos, incluido mi hijo menor. **Jurisdicción:** Contencioso administrativa, en lo prejudicial y lo judicial. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; citando como responsables a la Nación – Fondo Adaptación; La Nación – Ministerio de Hacienda; SACYR Construcción SA Sucursal Colombia; Gigacon Grúas SAS y Compañía Mundial de Seguros. **Medio de control:** Acción de Grupo (Ley 472 de 1998) y/o reparación los perjuicios causados a un grupo. **Requerimiento.** Solicito respetuosamente, reconocer la personería de mis apoderados.


Atentamente,


SANDRA PATRICIA CUPAJITA GAMEZ
 CC. 52.390.580.

Aceptamos,


JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS
 CC N° 79.360.088 de Bogotá. Abogado principal.
 Tarjeta Profesional número 180486 del C.S de la J.


ORLANDO ROJAS QUIROGA
 CC N° 2.194.062 de Sucre Santander. Abogado de apoyo.
 Tarjeta Profesional número 208.419 del C.S de la J.



Notaría 60 606-cc390574

PODER ESPECIAL

Autenticación Biométrica Decreto Ley 019 de 2012

En el despacho de la Notaría Sesenta del círculo de Bogotá, D.C.
el día 2018-02-26 13:36:46
se presenta

CUPAJITA GAMEZ SANDRA PATRICIA

quien se identificó con la C.C. 52390580
y dijo que reconoce el anterior documento
como cierto y que la firma es de su puño y
letra. Igualmente reconoce como suya la
huella dactilar del índice izquierdo que a
continuación se estampa y autoriza el
tratamiento de sus datos personales al ser
verificada su identidad cotejando sus
huellas digitales y datos biográficos contra
la base de datos de la Registraduría
Nacional del Estado Civil.


 www.notariadeslinea.com

Cód. Verificación
220m1

 Índice izquierdo

 FIRMA

Notario HENRY CADENA FRANCO
NOTARIO 60 DEL CÍRCULO DE BOGOTÁ D.C.



PODER ESPECIAL 1

LAURA NATHALY GUEVARA CUPAJITA mayor de edad, con domicilio y residencia actualmente en el municipio de Bogotá DC - Cundinamarca; identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.019.098.682; plenamente capaz, actuando en mi propio nombre y representación; por medio del presente escrito, confiero poder especial, amplio y suficiente a los abogados en ejercicio JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS y ORLANDO ROJAS QUIROGA, para que actúen con todas y cada una de las facultades enlistadas en el artículo 77 del Código General del Proceso; a las facultades citadas, y de manera expresa adicionalmente los faculto para representarme y actuar ante organismos nacionales y/o internacionales; podrá ante unos y otros CONCILIAR, allanarse, disponer del derecho en litigio, cobrar ejecutivamente, expedir paz y salvos, requerir extrajudicialmente, solicitar la intervención de terceros, transigir, desistir, sustituir, reasumir, subrogar y agrupar. El detalle del asunto legal es:

Objeto: Litigar en representación de mis intereses y derechos, y los de mis hijos menores, respecto de los hechos, daños y las consecuencias de todo tipo, originados en el accidente ocurrido en horas, lugar de trabajo y desarrollando sus funciones laborales, el día 12 de febrero de 2016, en el puente la Hisgaura en la vía entre Málaga y San Andrés en Santander; fecha, lugar y acontecimiento en que mi falleció WILSON GUEVARA PUENTES (Q.E.P.D.), que en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 79.696.513; el fallecido era mi padre. **Jurisdicción:** Contencioso administrativa, en lo prejudicial y lo judicial. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; citando como responsables a la Nación – Fondo Adaptación; La Nación – Ministerio de Hacienda; SACYR Construcción SA Sucursal Colombia; Gigacon Grúas SAS y Compañía Mundial de Seguros. **Medio de control:** Acción de Grupo (Ley 472 de 1998) y/o reparación los perjuicios causados a un grupo. **Requerimiento.** Solicito respetuosamente, reconocer la personería de mis apoderados.


Atentamente,

Laura G.C.

LAURA NATHALY GUEVARA CUPAJITA
CC. 1.019.098.682.

Aceptamos,


JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS
CC N° 79.360.088 de Bogotá. Abogado principal.
Tarjeta Profesional número 180486 del C.S de la J.


ORLANDO ROJAS QUIROGA
CC N° 2.194.062 de Sucre Santander. Abogado de apoyo.
Tarjeta Profesional número 208.419 del C.S de la J.

Notaria 8

Del Circuito de Bogotá D.C.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
PRESENTACIÓN PERSONAL Y
RECONOCIMIENTO DE HUELLA

Ante el Notario **8** del Circuito de Bogotá D.C.
Compareció:

GUEVARA CUPAJITA LAURA NATHALY

Identificado con C.C. **1019098682**

y Tarjeta Profesional No.

y declaró que el contenido del anterior documento es
cierto y que la firma y huella que aquí aparecen son
suyas.

Bogotá D.C. **26/02/2018** a las **12:09:40 p.m.**


5x5f1xvevwwexwxsxv

FIRMA



FABIO O. CASTIBLANCO CALIXTO
NOTARIO 8 BOGOTÁ D.C.

Huella
Índice Derecho



PODER ESPECIAL 1

INÉS PUENTES RIAÑO mayor de edad, con domicilio y residencia actualmente en el municipio de Bogotá DC - Cundinamarca; identificado(a) con cédula de ciudadanía número 41.569.187; plenamente capaz, actuando en mi propio nombre y representación; por medio del presente escrito, confiero poder especial, amplio y suficiente a los abogados en ejercicio **JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS** y **ORLANDO ROJAS QUIROGA**, para que actúen con todas y cada una de las facultades enlistadas en el artículo 77 del Código General del Proceso; a las facultades citadas, y de manera expresa adicionalmente los faculto para representarme y actuar ante organismos nacionales y/o internacionales; podrá ante unos y otros **CONCILIAR**, **allanarse**, **disponer del derecho en litigio**, **cobrar ejecutivamente**, **expedir paz y salvos**, **requerir extrajudicialmente**, **solicitar la intervención de terceros**, **transigir**, **desistir**, **sustituir**, **reasumir**, **subrogar** y **agrupar**. El detalle del asunto legal es:

Objeto: Litigar en representación de mis intereses y derechos, y los de mis hijos menores, respecto de los hechos, daños y las consecuencias de todo tipo, originados en el accidente ocurrido en horas, lugar de trabajo y desarrollando sus funciones laborales, el día 12 de febrero de 2016, en el puente la Hisgaura en la vía entre Málaga y San Andrés en Santander; fecha, lugar y acontecimiento en que mi falleció **WILSON GUEVARA PUENTES (Q.E.P.D.)**, que en vida se identificaba con la cédula de ciudadanía número 79.696.513; el fallecido era mi hijo. **Jurisdicción:** Contencioso administrativa, en lo prejudicial y lo judicial. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca; citando como responsables a la Nación – Fondo Adaptación; La Nación – Ministerio de Hacienda; **SACYR Construcción SA** Sucursal Colombia; **Gigacon Grúas SAS** y **Compañía Mundial de Seguros**. **Medio de control:** Acción de Grupo (Ley 472 de 1998) y/o reparación los perjuicios causados a un grupo. **Requerimiento.** Solicito respetuosamente, reconocer la personería de mis apoderados.

Atentamente,

Inés Puentes Riaño

INÉS PUENTES RIAÑO
CC. 41.569.187.





Aceptamos,

JOSÉ RAMÓN PARRA VANEGAS
CC N° 79.360.088 de Bogotá. Abogado principal.
Tarjeta Profesional número 180486 del C.S de la J.

ORLANDO ROJAS QUIROGA
CC N° 2.194.062 de Sucre Santander. Abogado de apoyo.
Tarjeta Profesional número 208.419 del C.S de la J.

7

[Handwritten signature]
22/02/17



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

Artículo 68 Decreto-Ley 960 de 1970 y Decreto 1069 de 2015



52267

En la ciudad de Bogotá D.C., República de Colombia, el veintiséis (26) de febrero de dos mil dieciocho (2018), en la Notaría Sesenta y Seis (66) del Círculo de Bogotá D.C., compareció:

INES PUENTES RIAÑO, identificado con Cédula de Ciudadanía/NUIP #0041569187 y declaró que la firma que aparece en el presente documento es suya y el contenido es cierto.

Ines Puentes Riaño



7x2y8e0mm9ub

26/02/2018 - 11:20:17:688



----- Firma autógrafa -----

Conforme al Artículo 18 del Decreto-Ley 019 de 2012, el compareciente fue identificado mediante cotejo biométrico en línea de su huella dactilar con la información biográfica y biométrica de la base de datos de la Registraduría Nacional del Estado Civil.


Acorde a la autorización del usuario, se dio tratamiento legal relacionado con la protección de sus datos personales y las políticas de seguridad de la información establecidas por la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Este folio se asocia al documento de poder especial .



Notario sesenta y seis (66) del Círculo de Bogotá D.C.

El presente documento puede ser consultado en la página web www.notariasegura.com.co
Número Único de Transacción: 7x2y8e0mm9ub





Notaria 66 del Círculo Notarial de la Ciudad de Bogotá, D.C.

ESPACIO EN BLANCO



Notaria 66 del Círculo Notarial de la Ciudad de Bogotá, D.C.

ESPACIO EN BLANCO