

**RV: respuesta oficio Rad N° 68-755-31-03-001-2021-00077-00**

Juzgado 01 Civil Circuito - Santander - Socorro <j01cctosoc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 11/11/2021 15:00

Para: Raul Fernando Bohorquez Bravo <rbohorqb@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Ibeth Maritza Porras Monroy <iporrasm@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Carlos Arturo Suarez Traslaviña <csuareztr@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Sin otro particular

*DIANA MILENA PINTO SÁNCHEZ*

Citadora grado III



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

**JUZGADO PRIMERO CIVIL DEL CIRCUITO CON CONOCIMIENTO EN ASUNTOS LABORALES**

Palacio de Justicia, Calle 16 N° 14 -21, Piso 1

Socorro, Santander

Tel. 3175839881

Correo electrónico: j01cctosoc@cendoj.ramajudicial.gov.co

---

**De:** planeacionydesarrollo socorro-santander.gov.co <planeacionydesarrollo@socorro-santander.gov.co>

**Enviado:** jueves, 11 de noviembre de 2021 2:44 p. m.

**Para:** Juzgado 01 Civil Circuito - Santander - Socorro <j01cctosoc@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Asunto:** respuesta oficio Rad N° 68-755-31-03-001-2021-00077-00

--

**JHON FREDY URIBE TORRES**

Secretario de Planeación y Desarrollo Municipal

Alcaldía Socorro-Santander



SPDM-230-753-2021

**IBETH MARITZA PORRAS**  
Juez primera Civil del Circuito Socorro  
Socorro, Santander  
Noviembre 10 de 2021

## CONCEPTO TÉCNICO SECRETARÍA DE PLANEACIÓN

**ASUNTO:** Concepto técnico de la visita ocular.

Con el fin de dar respuesta a la solicitud de acompañamiento de visita ocular instaurada ante este despacho, en la que se solicita apoyo por parte de la secretaría de planeación y desarrollo con la finalidad de verificar la normatividad en las instalaciones de la **tienda D1**, con respecto a su baño.



Lugar en cuestión

### LOCALIZACIÓN:

El predio en mención se encuentra localizado en el municipio del **SOCORRO-SANTANDER** **Tienda D1 Carrera 17#9<sup>a</sup>-38**, como se muestra en la figura 1:





Fig 1 Localización

En este orden de ideas, se procedió a realizar la visita de inspección ocular por parte de la secretaria de planeación y desarrollo, el día **09 de noviembre de 2021**, con la finalidad de verificar los 5 puntos establecidos por parte del Juzgado Primero Civil Del Circuito Socorro, Santander, validando así, que dicho establecimiento cuente con un baño acorde a lo establecido en la norma **NTC 5017 y 6047**

Dichos puntos son los siguientes:

1. *Verificar que en el establecimiento de comercio Tienda D1 KOBA Colombia S.A.S. ubicado en la carrera 17 No 9 A-38 de El Socorro, existe un Baño o batería sanitaria para persona con movilidad reducida o restringida.*

**RTA.** Efectivamente en el establecimiento existe un baño para personas con movilidad reducida o restringida, el cual es unisex, y se encuentra ubicado en la parte final izquierda en dicho establecimiento. Lo anterior se puede apreciar en las imágenes a continuación.



Dirección: Calle 15 N° 14-66 - Teléfono: 7272579 - Fax: 7272181

Peticiones, Quejas y Reclamos - Correo Electrónico: [alcaldia@socorro-santander.gov.co](mailto:alcaldia@socorro-santander.gov.co)

Página Web [www.socorro-santander.gov.co](http://www.socorro-santander.gov.co)


Código Postal: 683551



2. De existir el baño o batería sanitaria, debe proceder a realizar una descripción física de su extensión y de los diferentes elementos que lo conforman.

**RTA.** Durante la visita se procedió a tomar medidas y a mencionar cada uno de los componentes con los que contaba dicho baño, procedimiento que quedo registrado y grabado durante el transcurso de la audiencia para el conocimiento de todos los participantes, a continuación, se evidenciaran dichas medidas y componentes.

BAÑO UNISEX	
	<p><b>MEDIDAS BAÑO</b>  <b>ANCHO:</b> 2.90m  <b>LARGO:</b> 2.34m</p> <p><b>MEDIDAS PUERTA</b>  <b>ANCHO:</b> 0.95m  <b>ALTO:</b> 2.00m</p>
<p>IMAGEN 1</p>	<p>DESCRIPCIÓN</p>
SANITARIO	
	<p><b>CANTIDAD:</b> 1  <b>ALTO:</b> 0.47m  <b>ANCHO:</b> 0.24m  <b>LARGO:</b> 0.75m</p>
<p>IMAGEN 2</p>	<p>DESCRIPCIÓN</p>
LAVAMANOS	



CANTIDAD: 1  
ALTO: 0.75m  
ANCHO: 0.50m  
LARGO: 0.50m

3. Debe establecer si el espacio señalado permite el giro en 360% de una silla de ruedas.

**RTA.** El espacio interno del baño, así como el trayecto hasta llegar al mismo, es suficiente para un giro de 360° en una silla de ruedas.

4. Si el baño o batería sanitaria, cumple con las especificaciones técnicas mínimas exigidas por la normatividad vigente nacional (NTC 5017, 6047 de Icontec entre otras).

#### **RTA. BAÑO TIPO C**

El baño cumple la norma 6047, exceptuando los puntos mencionados a continuación.

- La barras deben estar a una altura de 51-63.5cm, actualmente se encuentran a 75cm
- El papel higiénico debe poder alcanzarse desde el inodoro
- Debe señalizarse el trayecto al baño desde la entrada al establecimiento
- Debe Instalarse un control de reposicionamiento

5. Debe establecerse, si se encuentra señalizado ruta acceso y circulación.


**RTA.** No cuenta con ruta de acceso y circulación señalizada para el uso del baño. Lo anterior se puede observar en las imágenes a continuación.

República de Colombia  
Departamento de Santander





Municipio del Socorro  
NIT 890.203.688-8

**ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL SOCORRO**  
INFORME TECNICO VISITA OCULAR



Sin otro particular y con el respeto de siempre,

  
\_\_\_\_\_  
**ARQ. JOHN FREDY URIBE TORRES**  
Secretario de Planeación y Desarrollo

  
\_\_\_\_\_  
**ING. SERGIO DAVID SALCEDO VARGAS**  
Contratista

  
Proyecto. ING. Sergio Salcedo