



PROCESO EJECUTIVO MIXTO
TÍTULO PRENDARIO
LENIN ERNESTO PATIÑO ECHEVERRY
ABOGADO

1

Señor:
JUEZ SÉPTIMO (7) CIVIL MUNICIPAL DE BUENAVENTURA (VALLE DEL CAUCA)
E. _____ S. _____ D. _____

REFERENCIA	PROCESO EJECUTIVO MIXTO CON TÍTULO PRENDARIO
DEMANDANTE DEMANDADO	JHON JAIRO MARTÍNEZ ORDOÑEZ CARLOS EFRAÍN QUENGUAN SOLIMÁN
RADICACIÓN	2015 – 00085
ASUNTO	MEMORIAL – AVALUÓ COMERCIAL DEL BIEN MUEBLE – VEHÍCULO AUTOMOTOR DE PLACAS CFG 567 – ARTÍCULO 444, NUMERAL 5, DEL CÓDIGO GENERAL DEL PROCESO

El suscrito **LENIN ERNESTO PATIÑO ECHEVERRY**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de Cali (Valle Del Cauca), identificado con la cédula de ciudadanía número **98.381.239** expedida en Pasto (Nariño), abogado titulado y en ejercicio, portador de la Tarjeta Profesional de Abogado número **94.694** del Consejo Superior de la Judicatura, obrando en mi condición de **APODERADO JUDICIAL** del Señor **JHON JAIRO MARTÍNEZ ORDOÑEZ**, mayor de edad, domiciliado y residente en la ciudad de Santiago de Cali (Valle Del Cauca), identificado con la cédula de ciudadanía número **16.858.355** expedida en El Cerrito (Valle Del Cauca), **DEMANDANTE** dentro del proceso de la referencia, **de conformidad de con el Artículo 444, Numeral 5, del Código General del Proceso**, comedidamente llego ante su despacho, a su digno cargo, con el fin manifestar que mediante el presente escrito allego **DICTAMEN PERICIAL – AVALÚO COMERCIAL** del bien mueble – **VEHÍCULO AUTOMOTOR** de **PLACAS CFG 567**, de propiedad del **DEMANDADO**, Señor **CARLOS EFRAÍN QUENGUAN SOLIMÁN**.

AVALÚO COMERCIAL efectuado por la Sociedad **COLSERAURO S. A.**

BIEN MUEBLE que se encuentra debidamente **EMBARGADO** y **SECUESTRADO**.

ADJUNTO:

- **CERTIFICADO NÚMERO 580724 DEL 09 DE MARZO DE 2020.**
- **PERITAJE COMERCIAL NÚMERO 354518 DEL 09 DE MARZO DE 2020.**
- **INFORME TÉCNICO NÚMERO 1151212 DEL 09 DE MARZO DE 2020.**

De Usted, Señor Juez, atentamente,

LENIN ERNESTO PATIÑO ECHEVERRY

C. C. No. **98.381.239** expedida en Pasto (Nariño)

T. P. No. **94.694** del Consejo Superior de la Judicatura

Calle 11 No. 1 – 07, Barrio **SAN PEDRO**, Edificio **GARCÉS**, Oficina 204
Teléfono 8895639, Fax 8962597, Celulares 3207770737 y 3113832154

Correo Electrónico: cancerberos@hotmail.es

Santiago de Cali – Valle del Cauca – Colombia

FECHA: 09/03/2020

PLACA:

CFG567

ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros

No. INSPECCIÓN: 1632001617

ROMBO: 19

CENTRO DE INSPECCIÓN: CDA CALI SUR

CERTIFICADO

ASEGURABLE: NO

Depende de políticas de aceptación de las compañías aseguradoras

DATOS

MARCA CHEVROLET
CLASE PICKUP SENCILLA
TIPO LUV
COLOR ROJO
COD. FASEC. 01620040
No. MOTOR 561982
No. CHASIS 9GDTFR16FWB261410
No. SERIAL 9GDTFR16FWB261410
SERVICIO PARTICULAR
KILOMETRAJE 218951
ENVIADO A CRA 44 NO. 9C-70

TIPO PINTURA Metalizada
MODELO 1998
CARROCERÍA PICKUP
CILINDRAJE SENCILLA
COMBUSTIBLE 2254
NACIONALIDAD GASOLINA
TIPO DE CABA COA
ORDEN MECANICA
0

COMPANIA CLIENTE PREFERENCIAL CALI
SUCURSAL PRINCIPAL
INTERMEDIARIO SOBRE CARROS S.A.S
NOMBRE LENIN ERNESTO PATIÑO
IDENTIFICACIÓN 98381239
DIRECCIÓN CRA 66 6 14
PROFESIÓN OTROS Tel. 3207770737

V/R CLIENTE \$ 0,00
V/R FASECOLD \$ 11.400.000,00
V/R COLSERAUTO \$ 3.000.000,00
V/R ACCESORIOS \$ 340.000,00


+ VR ACCESORIOS

LATONERÍA	#####	43%
PINTURA	#####	30%
VIDRIOS	#####	88%
CHASIS	#####	87%
TAPICERÍA	#####	60%
FUGAS FLUIDOS	#####	86%
IDENTIFICACIÓN	#####	100%
	0% - 59%	60% - 89%
	Deficiente	Aceptable
		Óptimo

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo

EL REPORTE DE KILOMETRAJE HACE REFERENCIA AL QUE REGISTRA EL ODOMETRO AL MOMENTO DE LA INSPECCION.

ESTADO GENERAL



Observaciones N/A KM.218951 REFUERZO BOMPER DELANTERO MALO, AMORTIGUADORES MALOS, PUENTES SUSPENSIÓN DELANTERO Y TRAVIESA CENTRAL CON GOLPES, CARTERAS Y PARLANTES MALOS, STOPS Y FAROS REGULARES, PUERTA BAUL ARREGLO MALO, SUSPENSIÓN DEFICIENTE, SOPORTES Y BUJES MALOS, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, PRESENTA MALA APLICACION DE PINTURA, VEHICULO PRESENTA DESGASTE ANORMAL DE LLANTAS, VEHICULO PRESENTA MALAS REPARACIONES EFECTUADAS, SEGURIDAD ACTIVA AFECTADA, PRESENTA RUIDO AL GIRAR DIRECCION, PRESENTA DESAJUSTE EN CAJA DE DIRECCION, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICION PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACIÓN,

ACCESORIOS

✓ ORIGINAL ○ OPCIONAL (X) NO TIENE

☒ RADIO	☒ RADIO CON UNIDAD CD	☒ EQUALIZADOR	☒ CAJA DE CD S	☒ PLANTA	☒ PARLANTES	☒ TWITER	☒ VIDRIOS ELÉCTRICOS	☒ PELÍCULA DE SEGURIDAD	☒ DESEMPANADOR	☒ ESPEJO RETROVISOR	☒ ESPEJO ELÉCTRICOS	☒ PLUMILLA TRASERA	☒ BLOQUEO CENTRAL	☒ 3er STOP	☒ DIRECCIÓN ASISTIDA
☒ DIRECCIÓN HIDRÁULICA	☒ AIRE ACONDICIONADO	☒ LLANTAS	☒ COPAS	☒ RINES	☒ AMPLIFICACIONES	☒ ALARMA	☒ RELOJ	☒ CINTURONES DE SEGURIDAD	☒ ENCENDEDOR	☒ TAPICERÍA DE CUERO	☒ EXPLORADORAS	☒ PORTA EQUIPAJE	☒ TECHO CORREDIZO	☒ SPOILER	☒ OTROS

DESCRIPCIÓN OPCIONALES - REFERENCIA CANTIDAD VALOR
VIDRIOS ELÉCTRICOS PIRELLI 2 \$ 140.000,00

DESCRIPCIÓN MARCA - REFERENCIA CANTIDAD VALOR

FRENOS

RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones

FRENO AUXILIAR




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



Chequeo control de Calidad

SUSPENSIÓN




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSIÓN		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

Observaciones

ALINEACIÓN Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo



VALOR DE DESVIACIÓN EN METROS POR KILOMETRAJE		
0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Deficiente

Observaciones

Chequeo control de Calidad

FOTOS VEHÍCULO



MARCA CHEVROLET



CLASE PICKUP SENCILLA



TIPO LUV



Firma Cliente:

C.C.

MAURICIO ALEJANDRO RODRIGUEZ TAPIERO

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio. Los antecedentes de siniestralidad son de uso, manipulación y divulgación exclusivamente de las compañías aseguradoras. COLSERAUTO S.A. ofrece un valor agregado de carácter No comercial, realizando consultas en la página pública de Fasescolda, donde la veracidad, la disponibilidad y el acceso a la información puede presentar limitaciones ajenas a nuestra responsabilidad

Bogotá Morato: Calle 98A # 69C - 15 / PBX: (571) 745 2121 / FAX: (571) 271 3050 - Bogotá Calle 127: Av. Calle 127 # 48 - 47 / PBX: (571) 702 2326 - Bogotá Calle 13: Av. Carrera 86 # 17 - 10 / PBX: (571) 7452121 - Bogotá Sevillana: Gran Centro Automotriz La Sevillana - Carrera 57 # 45A - 08 Sur / PBX: (571) 7452121 - 3214439317 - Barranquilla Vehículos Livianos: Carrera 53 # 66 - 23 Barrio El Prado / PBX: (575) 368 6446 - Barranquilla Vehículos Pesados: Calle 30 # 3D - 42 / PBX: (575) 301 304 6613 - Bucaramanga Vehículos Livianos: Carrera 20 # 51A - 106 Barrio La Concordia / PBX: (577) 643 3589 - Bucaramanga Vehículos Pesados: Estación de Servicio Tepel La Bascula Km. 1 Vía Chimita / PBX: (577) 676 0597 - Medellín Vehículos Livianos: Carrera 48 # 20 - 37 Av. Los Industriales / PBX: (574) 262 9352 - Medellín Vehículos Pesados: Carrera 50 # 39 - 13 CDA Hangares S.A. / PBX: (574) 262 4813 - Cali Flora: Av. 3 Norte # 60N - 15 / PBX: (572) 345 1191 - Cali Sur: Carrera 44 # 9C - 70 / PBX: (572) 310 4141 - Cucuta Vehículos Livianos y Pesados: Av. 3 # 7N - 30 Canal Bogotá / PBX: (577) 587 7260

RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTOS.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

Chequeo control de Calidad

COLSERAUTO

PERITAJE COMERCIAL

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	PICKUP SENCILLA	MODELO	1998
TIPO	LUV	CARROCERIA	PICKUP SENCILLA
COLOR	ROJO	CILINDRAJE	2254
COD. FASEC.	01620040	COMBUSTIBLE	GASOLINA
No. MOTOR	561982	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GDTFR16FWB261410	TIPO CAJA	MECANICA
No. SERIAL	9GDTFR16FWB261410	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	218951

MOTOR

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	NORMAL
Nivel refrigerante motor	NIVEL NORMAL
Nivel liquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	NA
Nivel liquido embrague	NA
Nivel aceite motor	NIVEL NORMAL
Funcionamiento A/A	NA
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	FUNCIONA
Funcionamiento luces altas	FUNCIONA
Funcionamiento luces medias	FUNCIONA
Funcionamiento direccionales	FUNCIONA
Funcionamiento luces freno	FUNCIONA
Funcionamiento luces reversa	FUNCIONA
Funcionamiento luces Parqueo	FUNCIONA

INTERIOR

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	FUNCIONA
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NA
Funcionamiento luz interior	FUNCIONA
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NA
Funcionamiento radio	FUNCIONA
Funcionamiento velocímetro	FUNCIONA
Funcionamiento tacómetro	FUNCIONA
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	FUNCIONA
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NA

PORTE BAJA

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de velocidades	FUGA CONTINUA *
Fuga aceite caja de transmisión	FUGA CONTINUA *
Fuga liquido de frenos	SIN FUGA
Fugas aceite dirección hidráulica	NA
Fugas liquido bomba embrague	NA
Fugas aceite por amortiguadores	FUGA CONTINUA *
Fugas tanque combustible	SIN FUGA
Estado brazos direccion rotulas	REGULAR *

FECHA:	09/03/2020	PLACA:	CFG567
ATENDIDO PARA:	No. 354518		
No. INSPECCION:	1632001617	ROMBO:	19
CENTRO DE INSPECCION:	CDA CALI SUR		
ASEGURABLE:	No Aplica		

NOMBRE	LENIN ERNESTO PATIÑO
IDENTIFICACION	98381239
DIRECCION	CRA 66 6 14
TELEFONO	3207770737
V/R CLIENTE	\$ 0,00
V/R FASECOLD	\$ 11.400.000,00
V/R COLSERAUTO	\$ 3.000.000,00
V/R ACCESORIOS	\$ 340.000,00

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	BUENO
Estado correas	REGULAR *
Tensión Correas	REGULAR *
Estado filtro de aire	NO VERIFICABLE
Estado cables instalación de alta	BUENO
Estado externo batería	BUENO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	NA
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	FUNCIONA
ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	NA
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	NA
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NA

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	FUNCIONA
Funcionamiento asientos delanteros	NA
Estado tapiceria asientos	REGULAR *
Estado tapiceria techo	BUENO
Estado carteras puertas	MALO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	FUNCIONA
Estado timon	REGULAR *
Funcionamiento desempañador	FUNCIONA
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Airbag	NA
Testigo check Engine	FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	REGULAR *
Estado tubo exhausto	REGULAR *
Estado tanque catalizador de gases	BUENO
Estado cauchos suspension	R
Estado tijeras	BUENO
Estado guardapolvos ejes	REGULAR *
Estado carter	BUENO
Estado protectores inferiores	NA
Estado guarda palvo caja direccion	REGULAR *
Estado tuberia frenos	BUENO

Inspector

Firma Cliente: C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

El presente reporte está basado en criterios técnicos, de modo que NO genera efecto vinculante en la comercialización del bien. El alcance del servicio se limita al diagnóstico de las partes verificadas, NO determina la vida útil remanente de los componentes y no garantiza su durabilidad, esto depende de los hábitos de manejo y mantenimiento. Las condiciones y accesorios verificados aplican para la fecha y hora del servicio.

SERVICIO AL CLIENTE
PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
RESTO DEL PAIS 01 8000182121
www.colserauto.com

GO-FO-020
Versión 3.

Scanned by TapScanner

INFORME TÉCNICO

FECHA:	09/03/2020	No. Informe	1632001617
PLACA:	CFG567	Ciudad	CDA CALI SUR

Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET
CLASE	PICKUP SENCILLA
TIPO	LUV
MODELO	1998
NACIONALIDAD	COL
COLOR	ROJO
CILINDRAJE	2254

NOMBRE	LENIN ERNESTO PATIÑO
CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	98381239
DIRECCIÓN	CRA 66 6 14
TELÉFONO	3207770737
Rombo	19

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
561982	9GDTER16FWB261410	9GDTER16FWB261410

DOCUMENTOS

0676001 0710238

LICENCIA DE TRANSITO No. 0710238

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE: QUEGUAN SOLIMAN CARLOS EFRAIN

IDENTIFICACIÓN: 16.483.405

DIRECCIÓN: CRA 38A # 4-39

CUBO: BUENAVENTURA

DUPLICADO LIC. SANTIAGO DE CALI

Emenda a Favor de BANCO ALIADAS S.A. C.F.C.

FECHA DE EXPIRACIÓN: 13 12 2006

FUNCIONARIO: STIM

09014030503101 BOGOTA(D) 19 7 1998

LICENCIA DE TRANSITO No. 0710238

PROPIETARIO APELLIDOS Y NOMBRE: QUEGUAN SOLIMAN CARLOS EFRAIN

IDENTIFICACIÓN: 16.483.405

DIRECCIÓN: CRA 38A # 4-39

CUBO: BUENAVENTURA

DUPLICADO LIC. SANTIAGO DE CALI

Emenda a Favor de BANCO ALIADAS S.A. C.F.C.

FECHA DE EXPIRACIÓN: 13 12 2006

FUNCIONARIO: STIM

CONCEPTO E IMPRONTAS

- MOTOR**
- Original ☒
- Regrabado ☐
- Grabado ☐
- SERIAL**
- Original ☒
- Regrabado ☐
- Grabado ☐
- CHASIS**
- Original ☒
- Regrabado ☐
- Grabado ☐



OBSERVACIONES

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

SIN REGISTROS DE RECLAMACIONES NI DE POLIZAS EN BASE DE DATOS.

Firma
Agente (R)
Técnico en identificación de vehículos

COLSERAUTO
NIT 860.053.523-8
Fabián Muñoz A.
Técnico de identificación de vehículos

Firma Cliente
C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor.
Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Asi como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.


Este informe emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes.
Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.



INFORME DE RECLAMACIONES

Placa del Vehículo

CFG567



Digite el código

Mostrar otro código


Buscar

Fecha del Siniestro	Tipo de Siniestro
Búsqueda realizada, pero no se encontró información de siniestros	

Consulta realizada el lunes, 9 de marzo de 2020 a las 3:46 p.m.



Se advierte que en ningún caso esta información deberá considerarse como exhaustiva, completa o que de cualquier forma satisfaga todas las necesidades del usuario. INVERFAS y/o FASECOLDA, como administradores de la página no se comprometen en momento o forma alguna, con la certeza de la información disponible en esta página web y no serán responsables por errores, inexactitud o interpretaciones erradas de la información total o parcial publicada.



Informe Registro de Novedades
Datos de solicitud de ingreso

Nº SOLICITUD:	20901		
Fecha de Expedición:	09/03/2020	Hora:	04:17

Aspecto del Vehículo

Placa:	CFG567
Marca:	CHEVROLET
Línea:	LUV
Clase:	PICKUP SENCILLA
Tipo Carrocería:	PICKUP SENCILLA
Color:	ROJO
Cilindraje (cc):	2254
Tipo Combustible:	GASOLINA

Aspectos Generales

Solicitante:	LENIN ERNESTO PATIÑO
Id Solicitante:	98381239
Fecha Informe:	09/03/2020
Centro de Validación:	CDA CALI SUR
Ciudad de Expedición:	CALI

Información de identificación del vehículo

Número de Chasis:	9GDTFR16FWB261410
Número de Serie:	9GDTFR16FWB261410
Número de motor:	561982
Tipo de servicio:	PARTICULAR
Modelo:	1998

La información de identificación del vehículo se obtiene del contenido de la licencia de tránsito según matrícula del rodante.

Hallazgos encontrados de acuerdo a la matrícula del rodante

CODIGO	NOVEDAD
218	SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS
231	DE ACUERDO A NUESTRO ANÁLISIS REALIZADO SE HALLARON INCONSISTENCIAS QUE IMPIDE SU LIBRE COMERCIALIZACIÓN

Observaciones Generales


Responsable Central de Control Técnico

 Colserauto S.A.
www.colserauto.com

Este informe emitido por Colserauto S.A. Está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por los entes pertinentes. Se sugiere solicitar el Certificado de Tradición para descartar Multas, Embargos y otros. Este informe no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo. Las novedades, resultados y observaciones mencionadas aplican para la fecha y hora de la emisión.

Consulta Registro Automotor



Solicitud No: 74869

Fecha Expedición:

9

3

2020

Hora:

3:02 PM

"ESTE DOCUMENTO REFLEJA LA SITUACIÓN DEL VEHÍCULO HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICIÓN"

LICENCIA DE TRÁNSITO

Número licencia tránsito

539755

Tipo de servicio

Particular

Clase vehículo

CAMIONETA

Estado del vehículo

ACTIVO

Organismo tránsito

STRIA MCPAL TTO CALI

Fecha matrícula

3/3/1998

PLACA

CFG567

INFORMACIÓN DEL VEHÍCULO

Número de serie

9GDTFR16FWB261410

Clasificación

AUTOMOVIL

Color

ROJO FERRARI CLARO

Capacidad total de pasajeros

0

País de origen

COLOMBIA

Regrabación motor

NO

Número regrabación motor

Tiene prenda

SI

Número VIN

Marca

CHEVROLET

Cilindraje

2300

Pasajeros sentados

0

Días matriculados

8042

Regrabación chasis

NO

Número regrabación chasis

Tiene gravamen

SI

Número de motor

561982

Línea

LUV TFR

Carrocería

PLATON

Capacidad de carga

1000 KILO

Número de registro

1312334

Regrabación serie

NO

Número regrabación serie

Identificador de carrocería

13

Número de chasis

9GDTFR16FWB261410

Modelo

1998

Número de ejes

2

Peso bruto vehicular

0

Repotenciado

NO

Regrabación VIN

NO

Número regrabación VIN

Identificador de color

2594

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

Nombre acreedor prendario

BANCO ALIADAS S.A. C.F.C.

REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA

CDA Expide RTM	Fecha expedición	Fecha vigente	Vigencia RTM
CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO	8/16/2019	8/16/2020	SI
CDA AUTOLISTO DEL VALLE SAS	8/16/2018	8/16/2019	NO
CDA AUTOLISTO DEL VALLE SAS	8/17/2017	8/17/2018	NO

SOAT VEHÍCULOS NACIONALES

Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	VIGENTE	8/12/2019
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/12/2020	8/13/2019	76459615
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
COMPANIA MUNDIAL DE SEGUR	NO VIGENTE	8/11/2018
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/11/2019	8/12/2018	19291581
Entidad expide Soat	Estado del registro de la póliza	Fecha expedición
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.	NO VIGENTE	8/11/2017
Fecha vencimiento	Fecha vigencia	Número póliza
8/11/2018	8/12/2017	1309157190784

HISTÓRICO DE PROPIETARIOS

Nombre

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTO

AUTORIZADA

8/16/2019

130177392

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Estado de solicitud

Entidad

CDA AUTOLISTO DEL VALLE SA

Número de solicitud

Fecha de registro

AUTORIZADA

116104199

8/16/2018

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Estado de solicitud

Entidad

STRIA MCPAL TTO CALI

Número de solicitud

Fecha de registro

RECHAZADA

110256632

3/6/2018

Descripción del trámite

Tramite certificado tradicion,

Estado de solicitud

Entidad

STRIA MCPAL TTO CALI

Número de solicitud

Fecha de registro

REGISTRADA

110256449

3/6/2018

Descripción del trámite

Tramite certificado tradicion,

Estado de solicitud

Entidad

CDA AUTOLISTO DEL VALLE SA

Número de solicitud

Fecha de registro

AUTORIZADA

102544998

8/17/2017

Descripción del trámite

Tramite revision tecnico mecanica,

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.

WWW.COLSERAUTO.COM

	Tipo de documento	Número de documento	Fecha inicio (Propiedad)	Fecha fin (Propiedad)
CARLOS EFRAIN QUENGUAN SOLIMAN	Cédula Ciudadanía	16483405	3/11/2004	

TARJETAS DE OPERACIÓN

SIN INFORMACIÓN.

LIMITACIONES A LA PROPIEDAD

Tipo de limitación	No. Documento demandante
EMBARGO	NO REPORTA
Número documento	Fecha expedición documento
412	6/16/2005
Entidad	Fecha de radicación documento
JUZGADO CIVIL MUNICIPAL	6/16/2005
Tipo documento demandante	Descripción de la medida
C	

Tipo de limitación	No. Documento demandante
EMBARGO	NO REPORTADO
Número documento	Fecha expedición documento
412	6/16/2005
Entidad	Fecha de radicación documento
JUZGADO CIVIL MUNICIPAL	6/16/2005
Tipo documento demandante	Descripción de la medida
C	

TRÁMITES REGISTRADOS PARA EL VEHÍCULO

Número de solicitud	Fecha de registro	Estado de solicitud	Entidad
---------------------	-------------------	---------------------	---------

Se precisa que la información suministrada es la que se encuentra en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), en donde los organismos de tránsito, direcciones territoriales, entre otros actores, son los responsables de reportar y actualizar la información contenida en este registro; por lo que Colserauto S.A. no asume responsabilidad alguna de la veracidad de la información.