

Compañía de Seguros **PLACA:** 2

FECHA: 2741249239

ATENDIDO PARA: SMI LOGISTICA S.A.S

No. INPECCIÓN: ROMBO:

CENTRO DE INSPECCIÓN: NO

CERTIFICADO

DATOS

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2011
TIPO	SPARK [3]	CARROCERÍA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1206
COD. FASEC.	01601240	COMBUSTIBLE	GSL
No. MOTOR	B12D1372464KC3	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GAMF48D1BB040331	TIPO DE CAJA	MT
No. SERIAL	9GAMF48D1BB040331	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR		
KILOMETRAJE	C. CIAL. ISERRA 100 - L 109		
ENVIADO A	#####		

ASEGURABLE:




ASEGURADORA	DAVIVIENDA
SUCURSAL	BOGOTA
INTERMEDIARIO	DIRECTO DAVIVIENDA
NOMBRE	EVANGELISTA GAITAN LEON
IDENTIFICACION	93398204 39
DIRECCIÓN	CARRERA 2 #12-16
PROFESIÓN	COMERCIANTE 3155242811
V/R CLIENTE	\$ 0,00 Tel.
V/R FASECOLDA	\$ 17.400.000,00
V/R COLSERAUTO	\$ 13.400.000,00
V/R ACCESORIOS	\$ 160.000,00 + VR ACCESORIOS

ESTADO GENERAL

LATONERÍA	#####	44%
PINTURA	#####	60%
VIDRIOS	#####	100%
CHASIS	#####	60%
TAPICERÍA	#####	0%
FUGAS FLUIDOS	#####	100%
IDENTIFICACIÓN	#####	0%

Deficiente Aceptable Optimo

El esquema aquí mostrado es una aproximación al verdadero modelo de su vehículo



VH NO ASEGURABLE, NO REPORTA SINIESTROS. INSPECCIONADO A DOMICILIO POR LO CUAL NO SE REvisa : VISTA INFERIOR, VISTA CHASIS DE LA VISUAL LIVIANO; VISTA INFERIOR DEL PERITAJE COMERCIAL POR NO PODER ELEVAR EL VH. NO SE REvisa SISTEMA ELÉCTRICO Y TODO LO CORRESPONDIENTE A EL POR NO PRESENTAR LLAVES, NO PRESENTA TAPA EXTERNA DE GASOLINA Y BARILLA MEDIDORA DEL ACEITE DE MOTORA, SEGURIDAD PASIVA AFECTADA, CONJUNTO DELANTERO DESCUADRADO, NO ASEGURAR POR ESTADO GENERAL, NO SE EFECTUO MARCACION DE SEGURIDAD, NO SE TOMA IMPRONTAS MOTOR POR DIFICIL ACCESO, VEHÍCULO NO PASA PISTA POR LO TANTO DATOS NO SE VEN REFLEJADOS EN EL INFORME, PINTURA PRESENTA IMPUREZAS, PINTURA CON PERDIDA DE BRILLO, SE SUGIERE SOLICITAR EL CERTIFICADO DE TRADICIÓN PARA DESCARTAR, MULTAS, EMBARGOS Y OTROS, VEHICULO INSPECCIONADO SIN LICENCIA DE TRANSITO, NO PRESENTA DOCUMENTOS,


ACCESORIOS

ORIGINAL OPCIONAL NO TIENE

DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR	DESCRIPCIÓN	MARCA - REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR
PELICULA DE SEGURIDAD	OPCIONAL SR.	1	\$ 160.000,00				
LLANTAS	OPCIONAL 185/60R14	4	\$ 0,00				
OTROS	ORIGINAL CHEVY	1	\$ 0,00				
AIR BAG	STAR	1	\$ 0,00				
	ORIGINAL ORIGINAL	1	\$ 0,00				

FRENOS


RUEDAS DELANTERAS



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones

FRENO DE MANO




(%) PORCENTAJE EFICACIA DE FRENADO		
0% - 49%	50% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

RUEDAS TRASERAS



SUSPENSION



(%) PORCENTAJE EFICACIA DE SUSPENSION		
0% - 39%	40% - 60%	61% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo


Observaciones

ALINEACION Y LLANTAS

(%) VIDA ÚTIL DE LAS 4 LLANTAS		
0% - 39%	40% - 70%	71% - 100%
Deficiente	Aceptable	Optimo

20%

20%



VALOR DE DESVIACION EN METROS POR KILOMETRAJE

0m - 5m	5m - 10m	10m a (+)
Optimo	Aceptable	Optimo

Observaciones

FOTOS VEHICULO

MARCA	CHEVROLET	CLASE	AUTOMOVIL	TIPO	SPARK [3]

Firma Cliente: _____
C.C.

Over Velasco
OVER VELASCO
Inspector

Este diagnóstico emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.
Por último, la inspección del vehículo no genera la cobertura inmediata del mismo, ya que COLSERAUTO S.A. no es parte dentro del contrato seguro.
RESTO DEL PAIS Y HORARIOS DE ATENCION CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTO.COM

BOGOTÁ: CALLE 98A No. 69C-15 PBX: (1)7452121 FAX: (1)6245104/2713050 - BOGOTÁ PESADOS: AV. CARRERA 86 No. 17-10 TEL.: (1)7452121 - BARRANQUILLA: CARRERA 53 No. 66-23 TEL.: (5)3850304 - 3686446 TELEFAX: (5)3850702 - CALI: AV. 3N No. 60N-15 TELS.: (2)6801663/64 FAX: (2)6800676 CALI SUR: CARRERA 55 No. 11-55 TEL.: (2)3104141 - BUCARAMANGA: CARRERA 20 No. 51A-106 TEL.: (7)6322959 TELEFAX: (1)6328888 - MEDELLÍN: CARRERA 48 (AV. LOS INDUSTRIALES) No. 20-37 TEL.: (4)2629352 FAX: (4)6041737 SANTA MARTA: AV. FERROCARRIL No. 21-100 TEL.: 313 3955216 - CÚCUTA: CALLE 0 No. 7A-152 VÍA AL AEROPUERTO TEL.: (7)5877260 RESTO DEL PAÍS Y HORARIOS DE ATENCIÓN CONSULTENOS EN WWW.COLSERAUTO.COM

LO ASESORAMOS EN LA COMPRA DE SU VEHÍCULO USADO

Value was either too large or too small for an Int32.



PERITAJE COMERCIAL

Nº **51921** / 2015
 FECHA: 22/06/2015
 PLACA: KIQ760
 ATENDIDO PARA: Compañía de Seguros
 No.INSPECCION: 2741249239 ROMBO: 2
 CENTRO DE INSPECCION: SMI LOGISTICA S.A.S
 ASEGURABLE: NA

DATOS

Chequeo control de Calidad

MARCA	CHEVROLET	TIPO PINTURA	Metalizada
CLASE	AUTOMOVIL	MODELO	2011
TIPO	SPARK [3]	CARROCERIA	AUTO 5P
COLOR	PLATA	CILINDRAJE	1206
COD. FASEC.	01601240	COMBUSTIBLE	GSL
No. MOTOR	B12D1372464KC3	NACIONALIDAD	COL
No. CHASIS	9GAMF48D1BB040331	TIPO CAJA	MT
No. SERIAL	9GAMF48D1BB040331	ORDEN	0
SERVICIO	PARTICULAR	KILOMETRAJE	0

MOTOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Viscosidad aceite motor	MALO *
Nivel refrigerante motor	FUERA DE NIVEL *
Nivel líquido de frenos	NIVEL NORMAL
Nivel agua limpiavidrios	FUERA DE NIVEL *
Nivel aceite dirección hidráulica	FUERA DE NIVEL
Nivel líquido embrague	NIVEL NORMAL
Nivel aceite motor	FUERA DE NIVEL
Funcionamiento A/A	NO FUNCIONA *
Soporte caja de velocidades	REGULAR *

EXTERIORES

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces bajas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces altas	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces medias	NO FUNCIONA *
Funcionamiento direccionales	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces freno	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces reversa	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luces Parqueo	NO FUNCIONA *

INTERIOR

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento limpiabrisas delantero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento limpiabrisas trasero	NO FUNCIONA *
Funcionamiento luz interior	NO FUNCIONA *
Funcionamiento calefacción	NO FUNCIONA *
Funcionamiento encendedor	NO FUNCIONA *
Funcionamiento radio	NO FUNCIONA *
Funcionamiento velocímetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento tacómetro	NO FUNCIONA *
Funcionamiento indicadores Gas-Temperatura-Aceite	NO FUNCIONA *
Funcionamiento espejos eléctricos	NA
Funcionamiento reloj	NO FUNCIONA *

PORTE BAJA

Chequeo control de Calidad

ITEM	RESPUESTA
Fuga aceite motor	
Fuga aceite caja de velocidades	
Fuga aceite caja de transmisión	
Fuga líquido de frenos	
Fugas aceite dirección hidráulica	
Fugas líquido bomba embrague	
Fugas aceite por amortiguadores	
Fugas tanque combustible	
Estado brazos dirección rotulas	

NOMBRE	EVANGELISTA GAITAN LEON
IDENTIFICACION	93398204
DIRECCION	CARRERA 2 #12-16
TELEFONO	3155242811
V/R CLIENTE	\$ 0,00
V/R FASECOLD A	\$ 17.400.000,00
V/R COLSERAUTO	\$ 13.400.000,00
V/R ACCESORIOS	\$ 160.000,00

ITEM	RESPUESTA
Estado mangueras radiador	REGULAR *
Estado correas	MALO
Tensión Correas	REGULAR *
Estado filtro de aire	MALO
Estado cables instalación de alta	NA
Estado externo batería	MALO
Estado radiador	BUENO
Estado radiador A/A	BUENO
Estado soporte motor	REGULAR *
Estado carcasa caja de velocidades	BUENO

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento luces placa	NO FUNCIONA *
Ajuste cierre puerta delantera derecha	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera derecha	REGULAR *
Ajuste cierre tapa baúl / compuerta;	BUENO
Ajuste cierre puerta trasera izquierda	BUENO
Ajuste cierre puerta delantera izquierda	BUENO
Ajuste cierre capot	BUENO
Funcionamiento luces exploradoras	NO FUNCIONA *

ITEM	RESPUESTA
Funcionamiento pito	NO FUNCIONA *
Funcionamiento asientos delanteros	FUNCIONA
Estado tapicería asientos	REGULAR *
Estado tapicería techo	REGULAR *
Estado carteras puertas	BUENO
Funcionamiento switch facilidad de arranque	NO FUNCIONA *
Estado timon	BUENO
Funcionamiento desempañador	NO FUNCIONA *
Funcionamiento techo corredizo	NA
Testigo ABS	NA
Testigo Airbag	NO FUNCIONA
Testigo check Engine	NO FUNCIONA

ITEM	RESPUESTA
Estado tanque silenciador	
Estado tubo exhosto	
Estado tanque catalizador de gases	
Estado cauchos suspension	
Estado tijeras	
Estado guardapolvos ejes	
Estado carter	
Estado protectores inferiores	
Estado guardia palvo caja direccion	
Estado tubería frenos	

Inspector

Firma Cliente: _____

C.C.

COPYRIGHT © 2007 COLSERAUTO S.A.

Este diagnóstico emitido por COLSERAUTO S.A. está basado exclusivamente en criterios técnicos. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.

Por último, la inspección del vehículo no genera la cobertura inmediata del mismo, ya que COLSERAUTO S.A. no es parte dentro del contrato seguro.

SERVICIO AL CLIENTE
 PBX BOGOTÁ (571) 745 2121
 RESTO DEL PAIS 01 8000182121
 www.colserauto.com

PI-FO-21
 Versión 1

123

FECHA:	09/06/2015	No. Informe	2741249239
PLACA:	KIQ760	Ciudad	SMI LOGISTICA S.A.S

INFORME TÉCNICO


Este documento es valido UNICAMENTE en ORIGINAL
Este contiene sistemas de seguridad

DATOS

MARCA	CHEVROLET	NOMBRE	EVANGELISTA GAITAN LEON
CLASE	AUTOMOVIL	CÉDULA DE CIUDADANIA (NIT)	93398204
TIPO	SPARK [3]	DIRECCIÓN	CARRERA 2 #12-16
MODELO	2011	TELÉFONO	3155242811
NACIONALIDAD	COL	Rombo	2
COLOR	PLATA		
CILINDRAJE	1206		

No.MOTOR	No.SERIE	No.CHASIS
B12D1372464KC3	9GAMF48D1BB040331	9GAMF48D1BB040331

DOCUMENTOS



EVIDENCIAS

MOTOR

SERIAL

CHASIS

CONCEPTO

ESTE CONCEPTO TÉCNICO ESTÁ BASADO EN LA REVISIÓN DE LOS SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN EN CUANTO A SU ORIGINALIDAD.

Analizados los guarismos se determinó que se encuentran:

Original Regrado Grabado

Observaciones

Firma Agente (R) *[Signature]*
Técnico en identificación de automotores

Firma Cliente C.C.

Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de Autor. Prohibida su ejecución o reproducción Total o Parcial Así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Este informe emitido por COLSERAUTO S.A está basado exclusivamente en criterios técnicos. La documentación que ampara la legalidad del vehículo debe ser confirmada oportunamente por las entidades pertinentes. Así mismo no genera ningún efecto vinculante en la comercialización del vehículo inspeccionado.